

附件：

## 建设工程质量检测机构资质的审查意见

序号	企业名称	申报资质	公示意见
武汉市			
1	武汉泰祥鑫建筑工程质量检测有限公司	地基基础工程检测增项	<p>不同意地基基础工程检测增项</p> <p>原因：1、微机控制电液伺服万能试验机（YQ-004）未正确张贴设备标识；2、低应变法检测桩身完整性原始记录信息不全；3、轻型、重型动力触探仪未进行有效量值溯源；4、基坑监测设备出入库登记台账未装订成册；5、钢制大梁计算书、图纸信息不全；6、未提供吴海翔、蔡明辉、黄洪海培训证明（检测员证书已过期）；7、提供的内审人员证书非申报单位；8、王自励无从事3年桩检测工作经历（相关工作经历单位无相应的检测资质）；9、吴海翔职称证书所载信息与工作经历不符，其职称证书存疑待核；10、黄洪海职称证书存疑待核；11、蔡明辉社保存疑待核。</p>

2	武汉市忱诚工程质量检测有限公司	建筑节能检测增项、室内环境检测增项、设备安装工程检测增项	不同意建筑节能检测、室内环境检测、设备安装工程检测增项原因：1、缺吸水率检测用泡桶、网笼；2、缺拉伸粘结强度检测用50×50拉伸模块；3、燃烧室环境条件不满足要求；4、节能（一）室燃气瓶未有效固定；5、无接地电阻检测用作业指导书；6、缺标准溶液台账；7、未对便携式测氢仪校准结果进行有效确认；8、祝聪、张振武、刘婷职称证书存疑待核；9、作业本指导书中引用检测依据部分已失效；10、缺少主要仪器设备校准证书。
3	湖北中冶建设工程检测有限公司	地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测延续、钢结构工程检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续
4	武汉汇科质量检测有限责任公司	地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测	同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续

		延续、钢结构工程检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	
5	武汉路达建设工程检测有限公司	钢结构工程检测增项、设备安装工程检测增项	同意钢结构工程检测、设备安装工程检测增项
<b>黄石市</b>			
6	大冶建设工程质量检测中心有限公司	建筑节能检测增项	不同意建筑节能检测增项 原因：1、石义祝授权签字领域未覆盖建筑节能检测；2、检测工程师无节能实际检测经历，人员档案中实操学时不满足 36 小时；3、未配备“镀锌层质量”检测用试验溶液，未配备“吸水率”检测用切片器、投影仪；4、电压试验未按 GB/T3048.8-2007 标准要求设置安全防护措施；5、未对 GB/T2680 进行标准变更；6、耐碱网格布恒温水浴校准温度不满足快速法温度要求，WDW-50 微机控制电子万能试验机位移未进行计量溯源；7、曹中山一级

			建造师注册在湖南诺顿建设有限公司；马哲学二级建造师注册在湖北云楚建设工程有限公司；8、中级以上职称人员从事建筑节能检测工作经历3年不足4人。
<b>十堰市</b>			
7	竹山县坚实建设工程质量检测有限公司	主体结构工程现场检测延续、建筑节能检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	不同意主体结构工程现场检测、建筑节能检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续 原因：1、罗士芹社保存疑待核；2、陆国林、郑娇、刘红高中毕业证不满足要求。
<b>宜昌市</b>			
8	湖北衡泰工程技术有限公司	地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测延续、建筑节能检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	不同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能检测、室内环境检测、设备安装工程、见证取样检测延续 原因：1、技术负责人毕彪学历证、职称证书存疑待核；2、未提供隆振锐、柯贤为培训证明；3、周格倾、李风莲、张萌、高建辉、蔡其远无在申报单位工作经历；4、未提供李风莲毕业证书；5、所有人员履历表不规范（无人员签字及单位盖章），且从事

			岗位不详；6、质量体系管理文件不完善：缺作业指导书；7、中级以上职称人员从事主体结构、建筑节能、室内环境、地基基础、设备安装检测工作经历3年不足4人。
<b>襄阳市</b>			
9	湖北建威建设工程质量检测有限公司	地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测延续、钢结构工程检测延续、建筑节能检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	不同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续 原因：1、技术负责人沈磊职称证书存疑待核；2、未提供刘一傲、彭豪、蔡明星、李进、李恒、叶梦婷、陈文杰、刘三玮、姚佳毕业证书；3、张一鸣、蔡明星、左树东、王炯、张亮无在申报单位工作经历；4、沈军军、张浩然职称证书所载信息与工作经历不符，其职称证书、工作经历存疑待核；5、中级以上职称人员从事申请的检测范围3年不足4人；6、未上传反映主梁和桁架设备照片；7、陈莉红相关工作履历不足3年；8、注册人员庄冬利从事地基基础、主体结构、钢结构检测工作经历不足3年；9、

			卢霞所学专业非工程类。
<b>黄冈市</b>			
10	湖北昊昌华工程质量检测有限公司	建筑节能检测增项、设备安装工程检测增项	不同意建筑节能检测、设备安装工程检测增项 原因：1. 缺 100mm*100mm 拉伸夹具和吸水率检测用切片器；2、GB/T7106-2019 标准方法验证记录不全；3、未对电子万能试验机（DYD-20）进行检定结果确认；4、接地电阻测试仪出入库记录信息不全；5、中级以上职称人员从事建筑节能、设备安装检测工作经历 3 年不足 4 人；6、未上传内审员相关证书；7、万志玲的二级建造师注册在湖北宇阳建设工程有限公司；8、孟平、张敏、胡俊职称证书存疑待核；9、舒源、段然所学专业非工程类；10、潘宏愿学历证书存疑待核。
<b>随州市</b>			
11	湖北随诚工程技术有限公司	室内环境检测核定、设备安装工程检测核定、见证取样检测核定	不同意室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测核定 原因：1、质量负责人涂聪不具有工程类专业相关学历；2、检测人员曹清社保单位为随州市神农公园管理处，未在本检测机构；

		<p>3、防水室操作台不满足要求；4、烘箱未配置温度计；5、设备使用记录未装订成册；6、现场采样测温设备精度不符合要求；7、HBSC-ZDSI-HJ01-2020 室内采样作业指导书不符合 GB50325-2020 标准要求；8、未对风速仪校准结果进行有效确认；9、曹慧、尚玉敏、李孟明、曹远文、瞿志广、苏小冬毕业证存疑待核；10、所有人员履历表不规范（无人员签字及单位盖章），且未填写岗位，无法判定从事室内环境、设备安装、见证取样工作经历；11、未提供所有人员检测能力培训上岗证明（或证书过期）；12、质量管理体系管理文件不完善：缺作业指导书；13、曹慧、丁红生、胡思、李明、凡秋华、瞿志广等人社保存疑待核。</p>
--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------