

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
1	钢化玻璃	贵州金通安全玻璃有限公司	贵阳市白云区粑粑坳开发小区（佳诚工业园）	5mm	---	2020-07-09	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	41	≥90	95
2	钢化玻璃	贵州众禾玻璃有限公司	贵阳市白云区粑粑坳开发小区（佳诚工业园内）	5mm	---	2020-07-16	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	42	≥90	98
3	钢化玻璃	贵阳坤达玻璃有限责任公司	贵阳市白云区铝兴北路与工农街交叉口东28米	5mm	---	2020-07-06	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	40	≥90	102
4	钢化玻璃	贵州中新钢化玻璃有限公司	贵阳市白云区铝兴南路（华阳碳素厂内）	5mm	---	2020-07-16	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	52	≥90	97
5	钢化玻璃	贵州通远玻璃有限公司	贵阳市白云区麦架镇（新材料产业园内）	5mm	---	2020-06-14	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	102	≥90	98
6	钢化玻璃	贵州伍胜钢化玻璃有限公司	贵阳市白云区麦架镇大坝（白云碳素厂内）	5mm	---	2020-07-13	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	106	≥90	106

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
7	钢化玻璃	贵州贵耀伟业玻璃有限公司	贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	5mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	48	≥90	98
8	钢化玻璃	贵阳观山湖广进钢化玻璃厂	贵阳市观山湖区金华镇文化路81号	6mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	87	≥90	94
9	钢化玻璃	贵州恒耀钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区金华镇文化路81号	5mm	—	2020-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	89	≥90	95
10	钢化玻璃	贵阳鑫凯亿钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区小菁第六砂轮厂内第十栋	4.5mm	—	2020-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	81	≥90	99
11	钢化玻璃	贵州鼎耀玻璃有限公司	贵阳市花溪区董家堰村	6mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	88	≥90	102
12	钢化玻璃	贵阳鑫明朗玻璃有限公司	贵阳市花溪区明珠大道609号“保利·溪湖”项目A-2地块二期第5栋负2层4号房	5mm	—	2020-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	46	≥90	91

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
13	钢化玻璃	贵州鑫亿佳玻璃有限公司	贵阳市花溪区石板镇二村	6mm	—	2020-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	105	≥90	93
14	钢化玻璃	贵州宏利欣贸易有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州金石园物流开发有限公司D27-30号	4mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	85	≥90	96
15	钢化玻璃	贵州石联共鑫玻璃科技有限公司	贵阳市花溪区石板镇隆昌村麦坪路口小米井	5mm	—	2020-06-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	64	≥90	94
16	钢化玻璃	贵阳兴湘钢化玻璃有限公司	贵阳市花溪区溪北社区上水村老洼冲	6mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	89	≥90	95
17	钢化玻璃	贵州日东升钢化玻璃有限公司	贵阳市花溪区溪北社区养牛村三组77号1号	5mm	—	2020-07-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	58	≥90	102
18	钢化玻璃	贵州宏辉名胜玻璃制品有限责任公司	贵阳市经济技术开发区花溪大道中段电商示范基地E栋办公楼第2层396号办公室	5mm	—	2020-07-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	52	≥90	97

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
19	钢化玻璃	贵州世纪特玻玻璃科技有限公司	贵阳市经济技术开发区桐荫路（中曹包装厂）3号仓库	6mm	—	2020-07-15	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	105
20	钢化玻璃	贵阳华森建材有限公司钢化玻璃分公司	贵阳市南明区嘉润路259号	5mm	—	2020-07-20	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	57	≥90	94
21	钢化玻璃	贵州鑫品钢化玻璃有限公司	贵阳市清镇市王二寨村	6mm	—	2020-07-07	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	71	≥90	107
22	钢化玻璃	贵州省清镇市明秀汇玻璃制品有限公司	贵阳市清镇市星坡路贵阳弘业纺织印染有限公司厂区内	8mm	—	2020-07-07	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	48	≥90	102
23	钢化玻璃	贵州亮晶晶玻璃制品有限责任公司	贵阳市双龙航空港经济区产业园T-13号	5mm	—	2020-07-21	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	43	≥90	97
24	钢化玻璃	贵州吉欧特节能科技有限公司	贵阳市修文县久长镇黔中中小企业创业示范园	6mm	—	2020-07-11	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	82	≥90	101

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
25	钢化玻璃	贵州紫宏钢化玻璃有限公司	贵阳市修文县扎佐镇三元村内	6mm	—	2020-07-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	76	≥90	104
26	钢化玻璃	遵义兴盛达玻璃有限责任公司	遵义市播州区苟江镇贵州苟江经济开发区小企业工业园	6mm	—	2020-06-23	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	70	≥90	99
27	钢化玻璃	遵义铭宇玻璃有限公司	遵义市播州区苟江镇铝加工产业园	5mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	92	≥90	95
28	钢化玻璃	贵州遵义财聚玻璃有限公司	遵义市播州区苟江镇义源村(遵义亚太钢公司内)	5mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	55	≥90	94
29	钢化玻璃	遵义华航建材有限责任公司	遵义市播州区苟江镇义源村新岗二组	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	64	≥90	94
30	钢化玻璃	贵州众圣节能玻璃有限公司	遵义市播州区和平社区阳七村民组	6mm	—	2020-07-07	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	62	≥90	102

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
31	钢化玻璃	遵义博菲特科技发展有限公司	遵义市播州区龙坑街道办事处谢家坝（和平工业园区内）	5mm	—	2020-07-09	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	78	≥90	103
32	钢化玻璃	遵义天晶钢化玻璃有限公司	遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道中小企业园区（苟江经济开发区）	4.7mm	—	2020-06-24	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	76	≥90	103
33	钢化玻璃	遵义恒富泰玻璃节能科技有限公司	遵义市播州区鸭溪镇乐理村	5mm	—	2020-06-29	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	77	≥90	94
34	钢化玻璃	赤水凯鑫玻璃科技有限公司	遵义市赤水市文华工业园区工业大道中段	6mm	—	2020-07-01	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	72	≥90	102
35	钢化玻璃	贵州晨峰钢化玻璃有限公司	遵义市红花岗区桃溪寺幸福村两路口77号	5mm	—	2020-07-10	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	69	≥90	103
36	钢化玻璃	遵义市福星玻璃有限责任公司	遵义市红花岗区忠庄镇高庄村（工业药业园区内）	5mm	—	2020-07-07	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	70	≥90	93

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
37	钢化玻璃	遵义市亿博玻璃有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇建国村峨公山组	5mm	—	2020-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	46	≥90	94
38	钢化玻璃	贵州明亮玻璃节能科技有限公司	遵义市湄潭县经济开发区B区标准厂房A7栋	5mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	51	≥90	95
39	钢化玻璃	贵州南方合众玻璃有限公司	遵义市湄潭县兴隆镇红坪村	5mm	—	2020-06-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	51	≥90	96
40	钢化玻璃	贵州华艺玻璃有限公司	遵义市湄潭县兴隆镇红坪工业园区	5mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	50	≥90	93
41	钢化玻璃	贵州省仁怀市仁航玻璃制品有限公司	遵义市仁怀市苍龙街道苍龙社区	4.7mm	—	2020-07-06	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	62	≥90	110
42	钢化玻璃	遵义永诚钢化玻璃有限公司	遵义市绥阳县风华镇绥阳经济开发区	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	72	≥90	95

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
43	钢化玻璃	务川自治县众能钢化玻璃制品有限公司	遵义市务川县都濡街道洋溪社区原高桥小学	5mm	—	2020-05-18	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	45	≥90	95
44	钢化玻璃	贵州习鹰门业有限公司	遵义市习水县民化镇三元村金龙组3号付069号	5mm	—	2020-07-08	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	45	≥90	95
45	钢化玻璃	正安鑫旺钢化玻璃有限公司	遵义市正安县安场镇瑞新工业园区	5mm	—	2020-07-10	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	47	≥90	93
46	钢化玻璃	六盘水市红果盘龙玻璃有限公司	六盘水市盘州市两河街道两河工业园区	6mm	—	2020-07-12	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	81	≥90	95
47	钢化玻璃	贵州荣辉玻璃有限公司	六盘水市水城县双水工业开发区	5mm	—	2020-07-10	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	58	≥90	94
48	钢化玻璃	贵州众沅泰玻璃节能科技有限公司	六盘水市钟山经济开发区（红桥新区）西南天地煤机装备制造厂房内	5mm	—	2020-07-05	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	67	≥90	94

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
49	钢化玻璃	六盘水昱霖建材有限公司	六盘水市钟山经济开发区红桥路中段昱霖集团办公楼	5mm	—	2020-06-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	73	≥90	94
50	钢化玻璃	六盘水鑫瑞达钢化玻璃有限公司	六盘水市钟山区月照乡响水社区	5mm	—	2020-06-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	53	≥90	96
51	钢化玻璃	安顺黔隆钢化玻璃有限责任公司	安顺市经济技术开发区双阳工业园区	6mm	—	2020-07-06	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	78	≥90	96
52	钢化玻璃	安顺市驰峰玻璃有限公司	安顺市经济技术开发区幺镇镇凌云路航空物资供销公司(602库)铸钢厂内	6mm	—	2020-05-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	65	≥90	94
53	钢化玻璃	安顺诚亿钢化玻璃有限公司	安顺市经济技术开发区迎宾路工业园区内	6mm	—	2020-06-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	64	≥90	101
54	钢化玻璃	贵州大成科技玻璃有限公司	安顺市平坝区夏云工业园1号线路旁	4.7mm	—	2020-07-07	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	50	≥90	99

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
55	钢化玻璃	贵州新中盛玻璃科技有限公司	安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路13号	6mm	—	2020-05-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	55	≥90	95
56	钢化玻璃	安顺市平坝区创亿钢化玻璃厂	安顺市平坝区羊昌乡穿石村毛栗坡	5mm	—	2020-07-06	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	55	≥90	97
57	钢化玻璃	安顺宏鑫钢化玻璃有限公司	安顺市普定县马官镇二官村	5mm	—	2020-07-04	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	50	≥90	98
58	钢化玻璃	贵州鑫远红钢化玻璃有限公司	安顺市西秀区产业园区大道旁47号地块	5mm	—	2020-07-03	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	58	≥90	97
59	钢化玻璃	贵州安顺双龙钢化玻璃有限公司	安顺市西秀区大西桥镇杨家关村	8mm	—	2020-07-06	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	57	≥90	93
60	钢化玻璃	安顺市鑫荣钢化玻璃有限责任公司	安顺市西秀区欢喜岭村	6mm	—	2020-06-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	90	≥90	97

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
61	钢化玻璃	安顺市航发钢化玻璃有限公司	安顺市西秀区两六路(西2号路交叉处)	5mm	—	2020-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	42	≥90	90
62	钢化玻璃	大方县宏圆钢化玻璃厂	毕节市大方县经济开发区八号厂房	4.7mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	93
63	钢化玻璃	金沙环宇钢化玻璃门窗制造有限公司	毕节市金沙县经济开发区	6mm	—	2020-07-05	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	101	≥90	106
64	钢化玻璃	纳雍县晶辉钢化玻璃有限责任公司	毕节市纳雍县王家寨镇工业园区	5mm	—	2020-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	84	≥90	93
65	钢化玻璃	七星关区建业钢化玻璃门窗有限公司	毕节市七星关区碧海街道办贵州七星关经济开发区30号标准厂房	4.7mm	—	2020-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	54	≥90	93
66	钢化玻璃	毕节市鸿富泰钢化玻璃有限公司	毕节市七星关区碧海街道办七星关经济开发区31号标准厂房	6mm	—	2020-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	74	≥90	95

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
67	钢化玻璃	毕节市东吉玻璃深加工有限公司	毕节市七星关区碧海街道贵州七星关经济开发区	6mm	—	2020-07-13	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	65	≥90	92
68	钢化玻璃	贵州华晟钢化玻璃有限公司	毕节市七星关区碧海街道贵州七星关经济开发区28号厂房右幅	4.7mm	—	2020-07-12	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	55	≥90	94
69	钢化玻璃	毕节市腾达安全玻璃有限公司	毕节市七星关区民营经济第二孵化园	4.5mm	—	2020-07-12	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	49	≥90	94
70	钢化玻璃	毕节市意兴钢化玻璃有限公司	毕节市七星关区中小工业企业创业孵化园	4.7mm	—	2020-07-05	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	59	≥90	92
71	钢化玻璃	黔西县同鑫玻璃制品有限公司	毕节市黔西县承接产业转移基地科技孵化园1-2栋	4.7mm	—	2020-07-10	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	93
72	钢化玻璃	黔西县五福钢化玻璃制品有限公司	毕节市黔西县开发区海大工业园B8	4.7mm	—	2020-07-13	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	93

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
73	钢化玻璃	威宁贵兴玻璃有限公司	毕节市威宁县五里岗工业园区	4.9mm	—	2020-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	47	≥90	95
74	钢化玻璃	德江县顺发玻璃有限公司	铜仁市德江县城北工业园区	6mm	—	2020-03-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	58	≥90	93
75	钢化玻璃	德江县四方玻璃制造有限责任公司	铜仁市德江县城北工业园区	5mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	53	≥90	91
76	钢化玻璃	德江县三和玻璃有限公司	铜仁市德江县青龙镇城北工业园区	6mm	—	2020-08-04	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	105	≥90	101
77	钢化玻璃	铜仁市兆瑞玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区A-13-03号地块	5mm	—	2020-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	99	≥90	90
78	钢化玻璃	贵州铜仁天辰钢化玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区A-14-02地块	5mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	105	≥90	95

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
79	钢化玻璃	贵州铜仁大鑫玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区大兴科技工业区	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	48	≥90	105
80	钢化玻璃	铜仁市旭恒钢化玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区工业园区A-02	5mm	—	2020-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	62	≥90	96
81	钢化玻璃	贵州恒盛节能玻璃有限公司	铜仁市石阡县石阡产业园	6mm	—	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	41	≥90	100
82	钢化玻璃	思南县聚丰钢化玻璃加工有限责任公司	铜仁市思南县双塘经济技术开发区园区	5mm	—	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	55	≥90	100
83	钢化玻璃	贵州松桃恒信门窗玻璃有限公司	铜仁市松桃苗族自治县蓼泉镇水晶产业园区	5mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	105
84	钢化玻璃	沿河华中钢化玻璃厂	铜仁市沿河县黑水镇朝阳村	5mm	—	2020-06-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	96	≥90	101

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
85	钢化玻璃	贵州聚优钢化玻璃有限公司	铜仁市印江县峨岭街道塘池建材工业园区	6mm	—	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	105	≥90	97
86	钢化玻璃	贵州省岑巩县耀鑫钢化玻璃有限公司	黔东南州岑巩县开发区长冲湾轻工产业园第三栋1-2层	6mm	—	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	84	≥90	100
87	钢化玻璃	贵州丹寨鸿兴钢化玻璃门窗有限公司	黔东南州丹寨县金钟开发区	6mm	—	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	121	≥90	97
88	钢化玻璃	贵州华亿钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区二号路北侧	5mm	—	2020-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	107
89	钢化玻璃	凯里经济开发区正旭安全玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区金汇路A段	6mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	77	≥90	95
90	钢化玻璃	贵州华宇钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区开司大道宝京工业园区内	5mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	41	≥90	94

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
91	钢化玻璃	凯里市鑫顺钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里市碧波工业区大坪核心区	5mm	—	2020-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	102	≥90	104
92	钢化玻璃	黔东南州凯利玻璃制品有限公司	黔东南州凯里市环城西路114号	5mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	102	≥90	93
93	钢化玻璃	凯里市明润建材有限公司	黔东南州凯里市炉山工业园区3号路	6mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	96	≥90	109
94	钢化玻璃	贵州三和兴钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里市铁路专用线16道堡坎	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	46	≥90	104
95	钢化玻璃	黎平县鑫兴钢化玻璃有限公司	黔东南州黎平县中潮镇工业园区	5mm	—	2020-06-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	98	≥90	96
96	钢化玻璃	贵州富源环保钢化玻璃有限公司	黔东南州三穗县八弓镇界牌村井湾组	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	48	≥90	93

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
97	钢化玻璃	贵州亿鑫钢化玻璃有限公司	黔南州都匀经济开发区匀东镇洛邦工业园区	5mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	41	≥90	95
98	钢化玻璃	都匀市荆都钢化玻璃有限公司	黔南州都匀市东方机床厂二号厂房	6mm	—	2020-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	111	≥90	94
99	钢化玻璃	贵州祥云玻璃有限公司	黔南州都匀市绿茵湖产业园区	6mm	—	2020-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	61	≥90	93
100	钢化玻璃	贵州杰傲新材料科技有限公司	黔南州都匀市绿茵湖产业园区文明大道旁	6mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	62	≥90	97
101	钢化玻璃	贵州佳信和商贸有限公司	黔南州独山县经济开发区世纪大道西侧(军达钢构公司4号厂房)	5mm	—	2020-06-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	59	≥90	93
102	钢化玻璃	贵州裕昌钢化玻璃有限公司	黔南州福泉市市场坪办事处经济开发区恒天门窗5号厂房	5mm	—	2020-06-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	75	≥90	95

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
103	钢化玻璃	贵州久久玻璃有限公司	黔南州惠水县濠江街道经开区长田项目园区工厂3号厂房	5mm	—	2020-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	69	≥90	91
104	钢化玻璃	贵州黔玻亿嘉玻璃科技有限公司	黔南州惠水县濠江街道长田村	5mm	—	2020-07-04	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	84	≥90	94
105	钢化玻璃	贵州华森科技实业有限公司	黔南州惠水县长田工业园区	6mm	—	2020-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	52	≥90	94
106	钢化玻璃	贵州丽晶钢化玻璃有限公司	黔南州惠水县长田工业园区	6mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	54	≥90	95
107	钢化玻璃	贵州贵玻玻璃有限公司	黔南州惠水县长田乡龙泉村	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	96
108	钢化玻璃	黔南辉玮门窗加工有限公司	黔南州经济开发区匀东镇瓮桃村三组	5mm	—	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	96

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
109	钢化玻璃	贵州富丽华门业有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	---	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	82	≥90	93
110	钢化玻璃	贵州美龙辉建材有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	---	2020-06-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	82	≥90	93
111	钢化玻璃	贵州悦和科技有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	---	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	70	≥90	95
112	钢化玻璃	贵州龙里华平建材有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	5mm	---	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	67	≥90	95
113	钢化玻璃	贵州昌林建材有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	5mm	---	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	41	≥90	96
114	钢化玻璃	贵州顶呱呱装饰工程有限公司	黔南州龙里县谷脚镇工业园	5mm	---	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	---	---	≥40	62	≥90	93

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
115	钢化玻璃	贵州贵鑫达玻璃技术有限公司	黔南州龙里县龙山工业园	6mm	—	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	84	≥90	95
116	钢化玻璃	贵州龙里华龙建材有限公司	黔南州龙里县龙山工业园区	6mm	—	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	72	≥90	97
117	钢化玻璃	贵州省平塘县贵玻钢化玻璃有限公司	黔南州平塘县通州镇翁刚村	5mm	—	2020-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	83	≥90	94
118	钢化玻璃	瓮安县光辉玻璃有限公司	黔南州瓮安县银盏镇中堡	5mm	—	2020-06-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	53	≥90	93
119	钢化玻璃	贵州蓝玻耀升玻璃科技有限公司	黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	4.5mm	—	2020-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	47	≥90	100
120	钢化玻璃	贵州大成玻璃工程有限责任公司	黔南州长顺县威远工业园区	6mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	58	≥90	93

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
121	钢化玻璃	安龙县黔鑫钢化玻璃有限公司	黔西南州安龙县栖凤街道办事处轻工业园区	12mm	—	2020-07-07	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	40	≥90	91
122	钢化玻璃	贵州恒发安全玻璃有限责任公司	黔西南州普安县江西坡镇工业园区	5mm	—	2020-05-23	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	57	≥90	94
123	钢化玻璃	贵州圣鑫玻璃有限责任公司	黔西南州兴仁市工业园区二区	5mm	—	2020-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	56	≥90	96
124	钢化玻璃	贵州九恒玻璃有限公司	黔西南州兴义市顶效镇轻工业园区册亨南路	4.7mm	—	2020-07-04	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	61	≥90	98
125	钢化玻璃	贵州海纳精工钢化玻璃有限责任公司	黔西南州兴义市顶效镇轻工业园区内	4.7mm	—	2020-07-05	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	87	≥90	98
126	钢化玻璃	兴义市重渝玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇光明村	6mm	—	2020-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	84	≥90	94

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
127	钢化玻璃	兴义市文鑫玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇龙井工业园区	6mm	—	2020-07-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	88	≥90	118
128	钢化玻璃	黔西南州长兴玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇轻工业园区	6mm	—	2020-07-03	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	47	≥90	95
129	钢化玻璃	贵州义和玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇瓦嘎村八组	6mm	—	2020-05-07	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	82	≥90	104
130	钢化玻璃	兴义市重渝玻璃有限公司下五屯分公司	黔西南州兴义市下五屯办下五屯村上五屯组	6mm	—	2020-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	82	≥90	95
131	钢化玻璃	贵州龙耀材料科技有限公司	黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	6mm	—	2020-07-04	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	—	—	≥40	80	≥90	100
132	钢化玻璃	贵州龙武玻璃制品有限公司	贵阳市白云区白云北路(蔬菜办园艺场)	8mm	—	2020-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	表面应力: 77, 77, 77	表面应力: ≥90MPa	≥40	52	≥90	77

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
133	钢化玻璃	贵州贵安达钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区金华镇下铺村	4.7mm	—	2020-07-15	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态：31，34，59，46	碎片状态：≥40片	≥40	31	≥90	116
134	钢化玻璃	贵州众高钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区下铺村二组村村委会内	4.5mm	—	2020-07-14	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态：18，20，30，32	碎片状态：≥40片	≥40	18	≥90	98
135	钢化玻璃	贵州贵鑫泰钢化玻璃有限公司	贵阳市花溪区孟关乡上板村	5mm	—	2020-07-18	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态：18，19，114，136	碎片状态：≥40片	≥40	18	≥90	102
136	钢化玻璃	清镇市金欣安建材有限公司	贵阳市清镇市站街镇七砂碳化硅厂区内	4.7mm	—	2020-07-08	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态：38，32，27，14	碎片状态：≥40片	≥40	14	≥90	97
137	钢化玻璃	贵州齐天安安全玻璃有限公司	贵阳市修文县扎佐（修文包装产业孵化园中小企业创业基地2号）	5mm	—	2020-07-16	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态：16，18，21，25；表面应力：87，85，91	碎片状态：≥40片；表面应力：≥90MPa	≥40	16	≥90	85

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
138	钢化玻璃	遵义福勇玻璃有限公司	遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道西南石材城6栋一楼02号厂房	5mm	—	2020-07-11	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态： 11，30，78， 86	碎片状态： ≥40片	≥40	11	≥90	105
139	钢化玻璃	贵州速发钢化玻璃有限公司	遵义市红花岗区南关街道办事处遵义钛厂原七厂阳极加工厂	5mm	—	2020-07-10	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态： 12，12，30， 36	碎片状态： ≥40片	≥40	12	≥90	99
140	钢化玻璃	遵义森玻玻璃有限公司	遵义市红花岗区长岗村吴氏林组	8mm	—	2020-06-27	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态： 24，26，35， 38	碎片状态： ≥40片	≥40	24	≥90	93
141	钢化玻璃	遵义市恒泰节能玻璃有限公司	遵义市红花岗区中微企业园（深溪大道）	5mm	—	2020-04-07	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态： 29，42，48， 54	碎片状态： ≥40片	≥40	29	≥90	94
142	钢化玻璃	遵义耀宇鑫钢化玻璃有限公司	遵义市南部新区湘江工业园区永安大道中段	5mm	—	2020-07-09	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态： 10，36，59， 67	碎片状态： ≥40片	≥40	10	≥90	91
143	钢化玻璃	贵州省宏伟钢化玻璃有限责任公司	六盘水市六枝特区大用镇骂冗村	5mm	—	2020-07-07	表面应力，抗冲击性，碎片状态，霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态： 23，30，40， 67	碎片状态： ≥40片	≥40	23	≥90	95

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
144	钢化玻璃	贵州盘红钢化玻璃有限公司	六盘水市盘州市两河新区东西2号路B段	4.7mm	—	2020-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 27, 53, 59, 73	碎片状态: ≥40片	≥40	27	≥90	95
145	钢化玻璃	贵州耀德玻璃制品有限公司	六盘水市钟山经济开发区鑫钢源石材产业园内	5mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 24, 26, 35, 38	碎片状态: ≥40片	≥40	24	≥90	93
146	钢化玻璃	贵州世铭宏昊钢化玻璃有限公司	安顺市经济技术开发区双阳工业园内	5mm	—	2020-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 8, 12, 25, 30	碎片状态: ≥40片	≥40	8	≥90	97
147	钢化玻璃	贵州渝平钢化玻璃有限责任公司	安顺市平坝区夏云工业园S2地块EDP企业公园内10号	4mm	—	2020-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 29, 31, 48, 58	碎片状态: ≥40片	≥40	29	≥90	95
148	钢化玻璃	毕节市中安钢化玻璃制品有限公司	毕节市七星关区碧海街道办事处邵关村七星关经济开发区32#标准厂房	5mm	—	2020-06-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 16, 31, 47, 67	碎片状态: ≥40片	≥40	16	≥90	94
149	钢化玻璃	威宁县润兴新型建材有限公司	毕节市威宁县五里岗街道棒木村	4.7mm	—	2020-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 26, 29, 35, 44	碎片状态: ≥40片	≥40	26	≥90	93

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
150	钢化玻璃	织金县晶安钢化玻璃制品有限公司	毕节市织金县经济开发区标准化厂房	4.7mm	—	2020-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 13, 30, 37, 41	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	13	≥ 90	95
151	钢化玻璃	铜仁华裔钢化玻璃有限公司	铜仁市碧江区川硐镇铜仁正通汽车销售服务有限公司后面	6mm	—	2020-06-28	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 40, 37, 31, 35	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	31	≥ 90	93
152	钢化玻璃	贵州锦昌钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区港深科技园宝京1路	5mm	—	2020-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 5, 29, 30, 40	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	5	≥ 90	105
153	钢化玻璃	贵州锦钰钢化玻璃有限公司	黔东南州天柱县凤城街道联山轻工业园区产业园	5mm	—	2020-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 22, 33, 40, 45	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	22	≥ 90	95
154	钢化玻璃	贵州鑫鑫玻璃有限公司	黔南州独山县经济开发区	5mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 11, 19, 38, 97	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	11	≥ 90	99
155	钢化玻璃	贵州贵润玻璃有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园区	6mm	—	2020-06-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 15, 32, 34, 35	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	15	≥ 90	98

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值/片	最小实测值/片	标准值/MPa	最小实测值/MPa
156	钢化玻璃	贵州正方实业有限公司	黔南州龙里县开发区谷脚工业园	6mm	—	2020-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 37, 56, 68, 47	碎片状态: ≥40片	≥40	37	≥90	99
157	钢化玻璃	贵州星宇钢化玻璃有限公司	黔西南州兴仁市东湖街道办事处陆关居委会大坪组	5mm	—	2020-07-07	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 21, 30, 40, 40; 表面应力: 82, 81, 81	碎片状态: ≥40片; 表面应力: ≥90MPa	≥40	21	≥90	81
158	钢化玻璃	贵州德坤四通科技有限公司	黔西南州兴义市丰都办龙塘村	4.7mm	—	2020-06-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 34, 37, 55, 80	碎片状态: ≥40片	≥40	34	≥90	94
159	钢化玻璃	贵州铠模钢化玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇光明村纬二路	6mm	—	2020-07-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 51, 36, 74, 54	碎片状态: ≥40片	≥40	36	≥90	98
160	钢化玻璃	黔西南州众坊玻璃有限责任公司	黔西南州兴义市坪东办洒金工业园区	5mm	—	2020-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 29, 29, 54, 61	碎片状态: ≥40片	≥40	29	≥90	94