

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (人造板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	浸渍胶膜纸饰面细木工板	播州区廖毅三棵树装饰材料店	贵州省遵义市播州区桂华社区美域中央非常空间1-3号门面	佳友	柳州市顺林木业有限公司	柳州市沙塘镇垦村工业园	1200*2400 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
2	浸渍胶膜纸饰面细木工板	播州区廖毅三棵树装饰材料店	贵州省遵义市播州区桂华社区美域中央非常空间1-3号门面	森航	云南舍得装饰材料有限公司	昆明市官渡区昌宏路中林建材城B区5栋21号	1200*2400 (mm)	2020	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
3	浸渍胶膜纸饰面细木工板	播州区俊涛板材经营部	播州区桂华社区美域中央二期工程办公楼一楼门面	福猫	香港福猫国际实业股份有限公司	/	1200*2400 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
4	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市谭福庆装饰材料店	凯里市环城西路127号建材大市场5号1层11号	福庆	江苏福庆木业有限公司	/	1220*2440*17 (mm)	2019-6-26	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
5	浸渍胶膜纸饰面细木工板	岑巩县雪宝板材店	贵州省黔东南州岑巩县黔东南建材市场118-119门面	/	贵州锦宏木业技术有限公司	贵州省黔东南州锦屏县三江镇卦治	1220*2440*17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
6	浸渍胶膜纸饰面细木工板	岑巩县雪宝板材店	贵州省黔东南州岑巩县黔东南建材市场118-119门面	香港福林	香港福林木业国际集团有限公司	贵州省黔东南州榕江县城东工业园区(生产地)	1220*2440*17 (mm)	98182006-19	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
7	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵阳市南明区广源木业经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场三大道37号(太慈社区)	圆峰	贵州德兴益木业有限公司	/	2440*1220*16.8 (mm)	2020-5-14	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
8	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵阳市南明区广源木业经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场三大道37号(太慈社区)	绿优	大林木业	山东临沂朱保工业园区	2440*1220*16.5 (mm)	2020-6-5	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
9	浸渍胶膜纸饰面胶合板	屠仲干	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场三大道35号(太慈社区)	红棉花	广东耀东华北方制造基地	/	2440*1220*17 (mm)	/	含水率、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (人造板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
10	浸渍胶膜纸饰面细木工板	屠仲干	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场三大道35号(太慈社区)	香港寰宇	湖南寰宇新材料科技股份有限公司	湖南省怀化市高新区	2440*1220*17(mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
11	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州梦江南装饰材料有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场1D区10、11号(太慈社	千山	千山木业	/	2440*1220*17(mm)	2019-11-21	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
12	浸渍胶膜纸饰面细木工板	南明区万家建材经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段560号新发建材市场2D区24号(太慈办事处)	雪宝	赣融木业有限公司	广西省融安县	2440*1220*17(mm)	2020.4	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
13	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市姐弟装饰材料经营部	凯里市环城西路127号建材大市场8号商住楼一层6号	/	圣达木业有限公司	/	1220*2440*17(mm)	2020-3-30	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
14	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市辉达装饰材料经营部	贵州省黔东南州凯里市凯峰建材市场8号楼1层16号	榕盛裕豪	贵州永盛木业有限公司	/	1220*2440*17(mm)	20190902	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
15	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市辉达装饰材料经营部	贵州省黔东南州凯里市凯峰建材市场8号楼1层16号	/	广西扶绥福林木业有限公司	/	1220*2440*17(mm)	2020HFL	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
16	浸渍胶膜纸饰面细木工板	凯里市辉达装饰材料经营部	贵州省黔东南州凯里市凯峰建材市场8号楼1层16号	台湾金蝶	台湾金蝶饰业国际集团有限公司	/	1220*2440*17(mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
17	浸渍胶膜纸饰面细木工板	湄潭县谭淑玉建材经营部	黄家坝街道办亿佰汇建材家居博览城B12栋1层126-130号	壮象	广西壮象木业有限公司	/	1220*2440*17(mm)	201804281211	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (人造板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
18	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安龙县华辉板材经营部	安龙县栖凤街道办事处川渝建材批发市场10栋11-16号	鹏鸿	大连鹏鸿木业集团	/	2440*1220*17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
19	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安龙县金玉装饰材料批发中心	安龙县栖凤街道办事处九龙小区隔壁物流园区	圣桥	广西贵港市海雄木业有限公司	/	2440*1220*16.5 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
20	浸渍胶膜纸饰面胶合板	安龙县金玉装饰材料批发中心	安龙县栖凤街道办事处九龙小区隔壁物流园区	圣桥	广西贵港市海雄木业有限公司	/	2440*1220*17.5 (mm)	/	含水率、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
21	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安龙县金玉装饰材料批发中心	安龙县栖凤街道办事处九龙小区隔壁物流园区	百强	/	/	2440*1220*16.5 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
22	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安龙县老徐装饰材料店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处汽车站对面	禧饰	中国板材集团山东木业荣誉出品	/	2440*1220*16 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
23	浸渍胶膜纸饰面细木工板	安龙县老徐装饰材料店	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县栖凤街道办事处汽车站对面	吉祥家	广西-南宁	/	2440*1220*16 (mm)	2020F-22	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
24	浸渍胶膜纸饰面细木工板	桐梓县商贸城金亿板材批发店	贵州省遵义市桐梓县燎原大道娄山关国际商贸城10-1-40至44号	德亿利	山东华信木业	/	2440*1220*16 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
25	细木工板	桐梓县商贸城金亿板材批发店	贵州省遵义市桐梓县燎原大道娄山关国际商贸城10-1-40至44号	千年舟	千年舟新材料科技集团有限公司	浙江省杭州市余杭区好运路152号	2440*1220*15 (mm)	2019-8-20	含水率、横向静曲强度、浸渍剥离性能、表面胶合强度、甲醛释放量	合格	/	/	/
26	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县泉城建材商行	贵州省铜仁市石阡县汤山街道办事处温泉社区人民广场6号楼10	精材艺匠	上海华港木业有限公司	/	2440*1220*16.8 (mm)	2020-6-23	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (人造板)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
27	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县百的宝板材同心经营部	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处大关社区泉城别苑对面	千年舟	杭州千年舟新材销售有限公司	/	2440*1220*17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
28	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州家美商贸有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处佛顶山大道竹林沟场地(红桥酒店)	莫干山	浙江升华云峰新材股份有限公司	浙江省湖州市德清县钟管镇横塘桥工业区	2440*1220*17 (mm)	2020-5-26	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
29	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州家美商贸有限公司	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处佛顶山大道竹林沟场地(红桥酒店)	中湘家美	贵州群山木业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县交梨工业园	2440*1220*17 (mm)	2020-7-1	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
30	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县汤山镇板材店	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处大关社区佛顶山南路(河西上段)	大王椰	杭州大王椰智环装饰新材料有限公司	杭州萧山经济技术开发区垦辉六路899号	2440*1220*18 (mm)	2019-10-20	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
31	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县汤山镇板材店	贵州省铜仁市石阡县泉都街道办事处大关社区佛顶山南路(河西上段)	图标	山东临沂冠永木业有限公司	/	2440*1220*17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
32	浸渍胶膜纸饰面细木工板	石阡县泉城建材商行	贵州省铜仁市石阡县汤山街道办事处温泉社区人民广场6号楼10	九万杉	广西玉麒木业有限公司	/	2440*1220*16.5 (mm)	2020-6-2	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	合格	/	/	/
33	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州枣山和平木业有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段566号新发建材市场1J区17号(太慈社区)	森骏	森骏板材有限公司	/	2440*1220*16 (mm)	2020	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨-表面情况-图案: 花纹保留率小于50%	表面耐磨-表面情况-图案: 磨100r后应保留50%以上花纹	/
34	浸渍胶膜纸饰面细木工板	湄潭县谭淑玉建材经营部	黄家坝街道办亿佰汇建材家居博览城B12栋1层126-130号	壮乡牛	融安县晨佳木业有限公司	广西香杉产业园	1220*2440*17 (mm)	/	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、甲醛释放量	不合格	表面耐磨-表面情况-图案: 花纹保留率小于50%	表面耐磨-表面情况-图案: 磨100r后应保留50%以上花纹	/

贵州省市场监管局2020年流通领域家具及相关产品质量监督抽查结果汇总表 (人造板)

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型 号	生产日期或 批号	检验项目	检验 结果	不合格项目 实测值	不合格项目标 准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	浸渍胶膜 纸饰面细 木工板	安龙县华辉板 材经营部	安龙县栖凤街道 办事处川渝建材 批发市场10栋 11-16号	华杰	石家庄华杰木业 有限公司	河北省灵寿 县相托工业 园	2440*122 0*18 (mm)	20190311	含水率、浸渍剥离、横向静曲强度、表面 耐划痕、表面耐磨、表面耐污染腐蚀、 甲醛释放量	不合 格	表面耐磨-表 面情况-图 案：花纹保留 率小于50%	表面耐磨-表面 情况-图案：磨 100r后应保留 50%以上花纹	/