

附件

省市场监管局建筑安全玻璃产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
1	钢化玻璃	贵州金通安全玻璃有限公司	贵阳市白云区粑粑坳开发小区(佳诚工业园)	5mm	/	2021-07-24	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	53	≥90	96
2	钢化玻璃	贵州龙武玻璃制品有限公司	贵阳市白云区白云北路(蔬菜办园艺场)	5mm	/	2021-07-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	54	≥90	95
3	钢化玻璃	贵阳坤达玻璃有限责任公司	贵阳市白云区铝兴北路与工农街交叉口东28米	6mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	97
4	钢化玻璃	贵州中新钢化玻璃有限公司	贵阳市白云区铝兴南路(华阳碳素厂内)	5mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	60	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
5	钢化玻璃	贵州通远玻璃有限公司	贵阳市白云区麦架镇(新材料产业园内)	4.7mm	/	2021-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	97	≥90	97
6	钢化玻璃	贵州伍胜钢化玻璃有限公司	贵阳市白云区麦架镇大坝(白云碳素厂内)	6mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	78	≥90	97
7	钢化玻璃	贵州贵耀伟业玻璃有限公司	贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	6mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	98	≥90	97
8	钢化玻璃	贵阳观山湖广进钢化玻璃厂	贵阳市观山湖区金华镇郭家冲社区东区	4.7mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	98	≥90	97
9	钢化玻璃	贵州广瑞钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区金华镇金龙村七组13号	4.5mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	77	≥90	97

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
10	钢化玻璃	贵州恒耀钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区金华镇文化路81号	6mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	69	≥90	98
11	钢化玻璃	贵州贵安达钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区金华镇下铺村	5mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	96	≥90	98
12	钢化玻璃	贵州众高钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区下铺村二组村村委会内	5mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	109	≥90	98
13	钢化玻璃	贵阳鑫凯亿钢化玻璃有限公司	贵阳市观山湖区小菁第六砂轮厂内第十栋	5mm	/	2021-07-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	59	≥90	96
14	钢化玻璃	贵州鼎耀玻璃有限公司	贵阳市花溪区董家堰村	5mm	/	2021-03-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	64	≥90	94

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
15	钢化玻璃	贵州鑫亿佳玻璃有限公司	贵阳市花溪区石板镇二村	6mm	/	2021-07-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	85	≥90	94
16	钢化玻璃	贵州宏利欣贸易有限公司	贵阳市花溪区石板镇合朋村贵州金石园物流开发有限公司D27-30号	4mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	55	≥90	96
17	钢化玻璃	贵州石联共鑫玻璃科技有限公司	贵阳市花溪区石板镇隆昌村麦坪路口小米井	4.5mm	/	2021-07-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	73	≥90	98
18	钢化玻璃	贵阳兴湘钢化玻璃有限公司	贵阳市花溪区溪北社区上水村老洼冲	6mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	103	≥90	94
19	钢化玻璃	贵州日东升钢化玻璃有限公司	贵阳市花溪区溪北社区养牛村三组77号1号	6mm	/	2021-05-31	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	119	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
20	钢化玻璃	贵阳华森建材有限公司钢化玻璃分公司	贵阳市南明区嘉润路259号	5mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	58	≥90	96
21	钢化玻璃	贵州鑫品钢化玻璃有限公司	贵阳市清镇市王二寨村	4.7mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	92	≥90	97
22	钢化玻璃	贵州省清镇市明秀汇玻璃制品有限公司	贵阳市清镇市星坡路贵阳弘业纺织印染有限公司厂区内	8mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	96
23	钢化玻璃	清镇市金欣安建材有限公司	贵阳市清镇市站街镇七砂碳化硅厂区内	6mm	/	2021-07-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	54	≥90	96
24	钢化玻璃	贵州亮晶晶玻璃制品有限责任公司	贵阳市双龙航空港经济区产业园T-13号	5mm	/	2021-07-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	94

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
25	钢化玻璃	贵州齐天安全玻璃有限公司	贵阳市修文县扎佐(修文包装产业孵化园中小企业创业基地2号)	5mm	/	2021-08-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	71	≥90	95
26	钢化玻璃	贵州紫宏钢化玻璃有限公司	贵阳市修文县扎佐镇三元村内	6mm	/	2021-06-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	90	≥90	93
27	钢化玻璃	贵州遵义财聚玻璃有限公司	遵义市播州区苟江镇义源村	5mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	114	≥90	100
28	钢化玻璃	遵义华航建材有限责任公司	遵义市播州区苟江镇义源村新岗二组	6mm	/	2021-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	56	≥90	93
29	钢化玻璃	贵州众圣节能玻璃有限公司	遵义市播州区和平社区阳七村民组	6mm	/	2021-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	74	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
30	钢化玻璃	遵义博菲特科技发展有限公司	遵义市播州区龙坑街道办事处谢家坝(和平工业园区内)	6mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	77	≥90	97
31	钢化玻璃	遵义福勇玻璃有限公司	遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道西南石材城6栋一楼02号厂房	5mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	108	≥90	101
32	钢化玻璃	遵义恒富泰玻璃节能科技有限公司	遵义市播州区鸭溪镇乐理村	6mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	128	≥90	105
33	钢化玻璃	遵义铭宇玻璃有限公司	遵义市播州区影山湖街道宝峰社区铝加工产业园	5mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	105	≥90	102
34	钢化玻璃	赤水凯鑫玻璃科技有限公司	遵义市赤水市文华工业园区工业大道中段	6mm	/	2021-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	109	≥90	99

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
35	钢化玻璃	道真自治县晶鸿玻璃有限公司	遵义市道真县上坝乡上玉工业园区道真重庆产业园	5mm	/	2021-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	77	≥90	97
36	钢化玻璃	贵州速发钢化玻璃有限公司	遵义市红花岗区南关街道办事处遵义钛厂原七厂阳极加工厂	5mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	67	≥90	94
37	钢化玻璃	遵义森玻玻璃有限公司	遵义市红花岗区长岗村吴氏林组	5mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	74	≥90	95
38	钢化玻璃	遵义市恒泰节能玻璃有限公司	遵义市红花岗区中微企业园(深溪大道)	8mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	117	≥90	100
39	钢化玻璃	遵义市福星玻璃有限责任公司	遵义市红花岗区忠庄镇高庄村(工业药业园区内)	6mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	42	≥90	93

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
40	钢化玻璃	遵义市亿博玻璃有限责任公司	遵义市汇川区董公寺镇建国村峨公山组	5mm	/	2021-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	92
41	钢化玻璃	贵州鑫能钢化玻璃有限公司	遵义市汇川区高坪街道清溪村隆兴村民组20号	5mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	93
42	钢化玻璃	贵州明亮玻璃节能科技有限公司	遵义市湄潭县经济开发区B区标准厂房A7栋	6mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	88	≥90	96
43	钢化玻璃	贵州南方合众玻璃有限公司	遵义市湄潭县兴隆镇红坪村	5mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	93
44	钢化玻璃	贵州耀强玻璃有限公司	遵义市湄潭县兴隆镇红坪工业园区	5mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	42	≥90	92

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
45	钢化玻璃	遵义耀宇鑫钢化玻璃有限公司	遵义市南部新区湘江工业园区永安大道中段	5mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	89	≥90	95
46	钢化玻璃	贵州省仁怀市仁航玻璃制品有限公司	遵义市仁怀市苍龙街道苍龙社区	5mm	/	2021-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	92
47	钢化玻璃	遵义永诚钢化玻璃有限公司	遵义市绥阳县风华镇绥阳经济开发区	5mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	68	≥90	92
48	钢化玻璃	贵州荣兴新型建材科技有限公司	遵义市桐梓县娄山关镇高新技术产业开发区	5mm	/	2021-07-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	58	≥90	93
49	钢化玻璃	务川自治县众能钢化玻璃制品有限公司	遵义市务川县都濡街道洋溪社区原高桥小学	5mm	/	2021-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	72	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
50	钢化玻璃	贵州习鹰门业有限公司	遵义市习水县民化镇三元村金龙组3号付069号	6mm	/	2021-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	71	≥90	92
51	钢化玻璃	遵义卓越玻璃制品有限公司	遵义市新蒲新区经济开发区新田路一号	5mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	43	≥90	95
52	钢化玻璃	正安鑫旺钢化玻璃有限公司	遵义市正安县安场镇瑞新工业园区	6mm	/	2021-07-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	94	≥90	100
53	钢化玻璃	正安齐鑫玻璃制品加工有限公司	遵义市正安县经济开发区内	6mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	109	≥90	102
54	钢化玻璃	贵州省宏伟钢化玻璃有限责任公司	六盘水市六枝特区大用镇骂冗村	4.7mm	/	2021-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	58	≥90	93

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
55	钢化玻璃	六盘水市红果盘龙玻璃有限公司	六盘水市盘州市两河街道两河工业园区	6mm	/	2021-06-05	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	68	≥90	93
56	钢化玻璃	贵州富星城玻璃有限公司	六盘水市盘州市两河街道两河工业园区东西3号路	4.7mm	/	2021-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	41	≥90	94
57	钢化玻璃	盘州市盘晶玻璃有限公司	六盘水市盘州市两河街道水草坪	4.7mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	43	≥90	95
58	钢化玻璃	贵州盘红钢化玻璃有限公司	六盘水市盘州市两河新区东西2号路B段	4.7mm	/	2021-07-10	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	94	≥90	94
59	钢化玻璃	贵州荣辉玻璃有限公司	六盘水市水城县双水工业开发区	4.7mm	/	2021-07-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	49	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
60	钢化玻璃	贵州耀德玻璃制品有限公司	六盘水市钟山经济开发区鑫钢源石材产业园内	6mm	/	2021-07-06	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	105	≥90	92
61	钢化玻璃	贵州百川钢化玻璃有限公司	六盘水市钟山经济开发区鑫钢源石材产业园内	5mm	/	2021-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	62	≥90	96
62	钢化玻璃	六盘水鑫瑞达钢化玻璃有限公司	六盘水市钟山区月照乡响水社区	4.7mm	/	2021-05-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	55	≥90	93
63	钢化玻璃	贵州世铭宏昊钢化玻璃有限公司	安顺市经济技术开发区双阳工业园内	6mm	/	2021-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	60	≥90	96
64	钢化玻璃	安顺黔隆钢化玻璃有限责任公司	安顺市经济技术开发区双阳工业园区	6mm	/	2021-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	42	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
65	钢化玻璃	安顺市驰峰玻璃有限公司	安顺市经济技术开发区幺镇镇凌云路航空物资供销公司(602库)铸钢厂内	6mm	/	2021-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	106	≥90	96
66	钢化玻璃	安顺诚亿钢化玻璃有限公司	安顺市经济技术开发区迎宾路工业园区内	6mm	/	2021-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	118	≥90	93
67	钢化玻璃	贵州大成科技玻璃有限公司	安顺市平坝区夏云工业园1号线路旁	6mm	/	2021-07-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	44	≥90	97
68	钢化玻璃	贵州渝平钢化玻璃有限责任公司	安顺市平坝区夏云工业园S2地块EDP企业公园内10号	3.5mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	95	≥90	96
69	钢化玻璃	贵州新中盛玻璃科技有限公司	安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路13号	6mm	/	2021-07-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	61	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
70	钢化玻璃	贵州贵耀玻璃实业有限公司	安顺市平坝区夏云工业园区龙腾路B-28地块	6mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	49	≥90	96
71	钢化玻璃	贵州曦玻玻璃科技有限公司	安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区龙腾东路C-04号	4.7mm	/	2021-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	49	≥90	96
72	钢化玻璃	安顺市平坝区创亿钢化玻璃厂	安顺市平坝区羊昌乡穿石村毛栗坡	6mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	49	≥90	96
73	钢化玻璃	安顺宏鑫钢化玻璃有限公司	安顺市普定县马官镇二官村	4.7mm	/	2021-07-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	107	≥90	94
74	钢化玻璃	贵州安顺双龙钢化玻璃有限公司	安顺市西秀区大西桥镇杨家关村	6mm	/	2021-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	94	≥90	93

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
75	钢化玻璃	安顺市鑫荣钢化玻璃有限责任公司	安顺市西秀区欢喜岭村	6mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	80	≥90	94
76	钢化玻璃	安顺市航发钢化玻璃有限公司	安顺市西秀区两六路(西2号路交叉口)	6mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	87	≥90	95
77	钢化玻璃	贵州鑫远红钢化玻璃有限公司	安顺市西秀区新安街道产业园区大道旁47号地块	5mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	63	≥90	95
78	钢化玻璃	大方县宏圆钢化玻璃厂	毕节市大方县经济开发区八号厂房	4.7mm	/	2021-06-28	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	73	≥90	93
79	钢化玻璃	赫章伍福玻璃钢化厂	毕节市赫章县城关镇二环路	6mm	/	2021-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	43	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
80	钢化玻璃	金沙环宇钢化玻璃门窗制造有限公司	毕节市金沙县经济开发区	6mm	/	2021-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	45	≥90	95
81	钢化玻璃	纳雍县晶辉钢化玻璃有限责任公司	毕节市纳雍县王家寨镇工业园区	6mm	/	2021-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	63	≥90	97
82	钢化玻璃	七星关区建业钢化玻璃门窗有限公司	毕节市七星关区碧海街道办贵州七星关经济开发区30号标准厂房	4.7mm	/	2021-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	94
83	钢化玻璃	毕节市中安钢化玻璃制品有限公司	毕节市七星关区碧海街道办事处邵关村七星关经济开发区32#标准厂房	4.5mm	/	2021-07-07	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	77	≥90	93
84	钢化玻璃	毕节市东吉玻璃深加工有限公司	毕节市七星关区碧海街道贵州七星关经济开发区	5mm	/	2021-07-13	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	49	≥90	92

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
85	钢化玻璃	贵州华晟钢化玻璃有限公司	毕节市七星关区碧海街道贵州七星关经济开发区28号厂房右幅	6mm	/	2021-07-12	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	43	≥90	94
86	钢化玻璃	毕节市泰亿新材料科技有限公司	毕节市七星关区海子街镇海子街村	6mm	/	2021-07-03	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	72	≥90	92
87	钢化玻璃	毕节市腾达安全玻璃有限公司	毕节市七星关区民营经济第二孵化园	6mm	/	2021-07-09	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	41	≥90	97
88	钢化玻璃	毕节市意兴钢化玻璃有限公司	毕节市七星关区中小企业创业孵化园	6mm	/	2021-06-28	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	89	≥90	95
89	钢化玻璃	黔西市五福钢化玻璃制品有限公司	毕节市黔西市文峰街道开发区海大工业园B8	4.5mm	/	2021-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	54	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
90	钢化玻璃	黔西县同鑫玻璃制品有限公司	毕节市黔西县承接产业转移基地科技孵化园1-2栋	4.7mm	/	2021-07-11	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	75	≥90	92
91	钢化玻璃	威宁贵兴玻璃有限公司	毕节市威宁县五里岗工业园区	6mm	/	2021-06-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	73	≥90	95
92	钢化玻璃	威宁县润兴新型建材有限公司	毕节市威宁县五里岗街道棒木村	5mm	/	2021-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	62	≥90	97
93	钢化玻璃	织金县晶安钢化玻璃制品有限公司	毕节市织金县开发区标准化厂房	6mm	/	2021-07-19	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	66	≥90	97
94	钢化玻璃	铜仁华裔钢化玻璃有限公司	铜仁市碧江区川硐镇铜仁正通汽车销售服务有限公司后面	5mm	/	2021-07-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	56	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
95	钢化玻璃	德江县三和玻璃有限公司	铜仁市德江县青龙镇城北工业园区	6mm	/	2021-04-08	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	63	≥90	97
96	钢化玻璃	铜仁市兆瑞玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区A-13-03号地块	5mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	93	≥90	104
97	钢化玻璃	贵州铜仁大鑫玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区大兴科技工业区	5mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	93
98	钢化玻璃	思南县聚丰钢化玻璃加工有限责任公司	铜仁市思南县双塘经济技术开发区	5mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	69	≥90	100
99	钢化玻璃	沿河华中钢化玻璃厂	铜仁市沿河县黑水镇朝阳村	5mm	/	2021-07-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	112	≥90	99

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
100	钢化玻璃	贵州聚优钢化玻璃有限公司	铜仁市印江县峨岭街道塘池建材工业园区	6mm	/	2021-05-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	88	≥90	99
101	钢化玻璃	贵州恒盛节能玻璃有限公司	铜仁市玉屏县麻音塘街道蔡溪村(大龙经济开发区石阡产业园)	5mm	/	2021-07-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	49	≥90	92
102	钢化玻璃	贵州丹寨鸿兴钢化玻璃门窗有限公司	黔东南州丹寨县金钟开发区	5mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	105	≥90	95
103	钢化玻璃	贵州华亿钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区二号路北侧	5mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	83	≥90	93
104	钢化玻璃	贵州锦昌钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区港深科技园宝京1路	5mm	/	2021-07-23	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	60	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
105	钢化玻璃	凯里经济开发区正旭安全玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区金汇路A段	6mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	83	≥90	96
106	钢化玻璃	贵州华宇钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里经济开发区开司大道宝京工业园区内	5mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	44	≥90	95
107	钢化玻璃	凯里市鑫顺钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里市碧波工业区大坪核心区	5mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	41	≥90	93
108	钢化玻璃	黔东南州凯利玻璃制品有限公司	黔东南州凯里市环城西路114号	5mm	/	2021-07-28	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	106	≥90	90
109	钢化玻璃	贵州凯龙钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里市九寨片区220KV变电站西侧	6mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	41	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
110	钢化玻璃	凯里市明润建材有限公司	黔东南州凯里市炉山工业园区3号路	6mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	75	≥90	96
111	钢化玻璃	贵州三和兴钢化玻璃有限公司	黔东南州凯里市铁路专用线16道堡坎	6mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	61	≥90	96
112	钢化玻璃	黎平县鑫兴钢化玻璃有限公司	黔东南州黎平县中潮镇工业园区	5mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	96	≥90	94
113	钢化玻璃	贵州富源环保钢化玻璃有限公司	黔东南州三穗县八弓镇界牌村井湾组	5mm	/	2021-07-14	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	93	≥90	97
114	钢化玻璃	贵州锦钰钢化玻璃有限公司	黔东南州天柱县凤城街道联山轻工业园区产业园	5mm	/	2021-07-23	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	44	≥90	94

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
115	钢化玻璃	贵州杰傲新材料科技有限公司	黔南州都匀市绿茵湖产业园区文明大道旁	6mm	/	2021-08-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	70	≥90	94
116	钢化玻璃	贵州鑫鑫玻璃有限公司	黔南州独山县经济开发区	5mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	93	≥90	95
117	钢化玻璃	贵州裕昌钢化玻璃有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处经济开发区恒天门窗5号厂房	5mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	58	≥90	94
118	钢化玻璃	贵州黔玻亿嘉玻璃科技有限公司	黔南州惠水县濠江街道长田村	6mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	97
119	钢化玻璃	贵州华森科技实业有限公司	黔南州惠水县长田工业园区	6mm	/	2021-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	62	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
120	钢化玻璃	贵州丽晶钢化玻璃有限公司	黔南州惠水县长田工业园区(华创工业园内)	6mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	53	≥90	96
121	钢化玻璃	贵州贵玻玻璃有限公司	黔南州惠水县长田乡龙泉村(经济开发区九泉项目区)	6mm	/	2021-07-29	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	96
122	钢化玻璃	贵州龙里华平建材有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	63	≥90	96
123	钢化玻璃	贵州昌林建材有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	55	≥90	97
124	钢化玻璃	贵州美龙辉建材有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	79	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
125	钢化玻璃	贵州悦和科技有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	5mm	/	2021-07-26	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	94	≥90	93
126	钢化玻璃	贵州富丽华门业有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园	6mm	/	2021-07-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	78	≥90	96
127	钢化玻璃	贵州贵润玻璃有限公司	黔南州龙里县高新技术产业园区	6mm	/	2021-05-18	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	83	≥90	95
128	钢化玻璃	贵州顶呱呱装饰工程有限公司	黔南州龙里县谷脚镇工业园	6mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	93	≥90	96
129	钢化玻璃	贵州大成创新玻璃有限公司龙里分公司	黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	5mm	/	2021-07-28	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	68	≥90	91

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
130	钢化玻璃	贵州正方实业有限公司	黔南州龙里县开发区谷脚工业园	5mm	/	2021-07-28	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	67	≥90	92
131	钢化玻璃	贵州龙里华龙建材有限公司	黔南州龙里县龙山工业园区	6mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	44	≥90	97
132	钢化玻璃	贵州省平塘县贵玻钢化玻璃有限公司	黔南州平塘县通州镇翁刚村	5mm	/	2021-08-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	50	≥90	93
133	钢化玻璃	贵州蓝玻耀升玻璃科技有限公司	黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	4mm	/	2021-08-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	40	≥90	96
134	钢化玻璃	贵州大成玻璃工程有限责任公司	黔南州长顺县威远工业园区	4.7mm	/	2021-06-25	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	71	≥90	97

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
135	钢化玻璃	安龙县黔鑫钢化玻璃有限公司	黔西南州安龙县栖凤街道办事处轻工业园区	6mm	/	2021-06-20	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	42	≥90	96
136	钢化玻璃	贵州星宇钢化玻璃有限公司	黔西南州兴仁市东湖街道办事处陆关居委会大坪组	5mm	/	2021-07-17	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	81	≥90	96
137	钢化玻璃	贵州速成节能玻璃有限公司	黔西南州兴仁市陆官街道办事处陆关工业园区	4.5mm	/	2021-08-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	46	≥90	95
138	钢化玻璃	黔西南州奋强钢化玻璃有限公司	黔西南州兴义市顶效镇红星工业园区团结村	6mm	/	2021-08-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	75	≥90	97
139	钢化玻璃	贵州海纳精工钢化玻璃有限责任公司	黔西南州兴义市顶效镇轻工业园区内	5mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	45	≥90	95

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
140	钢化玻璃	兴义市重渝玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇光明村	6mm	/	2021-08-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	64	≥90	94
141	钢化玻璃	兴义市文鑫玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇龙井工业园区	5mm	/	2021-06-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	71	≥90	96
142	钢化玻璃	黔西南州长兴玻璃有限公司	黔西南州兴义市马岭镇轻工业园区	6mm	/	2021-08-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	101	≥90	97
143	钢化玻璃	兴义市重渝玻璃有限公司下五屯分公司	黔西南州兴义市下五屯办下五屯村上五屯组	6mm	/	2021-08-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	合格	/	/	≥40	97	≥90	96
144	钢化玻璃	贵州众禾玻璃有限公司	贵阳市白云区耙耙坳开发小区(佳诚工业园内)	4.7mm	/	2021-07-27	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 22,26,29,32	碎片状态: ≥40片	≥40	22	≥90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
145	钢化玻璃	贵州恩胜晶鑫玻璃制品有限公司	贵阳市经济技术开发区王宽村老苗冲401号	4mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 17,25,28,53	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	17	≥ 90	96
146	钢化玻璃	贵州宏辉名胜玻璃制品有限责任公司	贵阳市双龙航空港经济产业园3-1号地块	5mm	/	2021-07-22	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 23,27,34,38	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	23	≥ 90	94
147	钢化玻璃	遵义天晶钢化玻璃有限公司	遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道中小企业园区(苟江经济开发区)	6mm	/	2021-07-16	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 23,27,33,36	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	23	≥ 90	94
148	钢化玻璃	毕节市鸿富泰钢化玻璃有限公司	毕节市七星关区碧海街道办七星关经济开发区31号标准厂房	4.7mm	/	2021-07-04	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 9,27,60,64	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	9	≥ 90	96
149	钢化玻璃	贵州铜仁天辰钢化玻璃有限公司	铜仁市高新技术产业开发区A-14-02地块	5mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 27,30,33,38	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	27	≥ 90	93

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
150	钢化玻璃	贵州松桃恒信门窗玻璃有限公司	铜仁市松桃县蓼皋镇水晶产业园区	5mm	/	2021-07-21	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 17,30,32,33	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	17	≥ 90	95
151	钢化玻璃	都匀市荆都钢化玻璃有限公司	黔南州都匀市东方机床厂二号厂房	5mm	/	2021-08-02	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 2,2,2,4	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	2	≥ 90	95
152	钢化玻璃	贵州久久玻璃有限公司	黔南州惠水县濠江街道经开区长田项目园区工厂3号厂房	4.5mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 25,57,64,83	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	25	≥ 90	96
153	钢化玻璃	贵州贵鑫达玻璃技术有限公司	黔南州龙里县龙山工业园	5mm	/	2021-07-15	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 6,7,27,52	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	6	≥ 90	92
154	钢化玻璃	贵州九恒玻璃有限公司	黔西南州兴义市顶效镇轻工业园区册亨南路	4.7mm	/	2021-07-30	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 21,22,47,50	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	21	≥ 90	96

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	批号/生产日期	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											碎片状态		表面应力	
											标准值(片)	最小实测值(片)	标准值(MPa)	最小实测值(MPa)
155	钢化玻璃	贵州铠模钢化玻璃有限公司义龙分公司	黔西南州兴义市顶效镇望谟路	5mm	/	2021-08-01	表面应力, 抗冲击性, 碎片状态, 霰弹袋冲击性能	不合格	碎片状态: 8,30,36,44	碎片状态: ≥ 40 片	≥ 40	8	≥ 90	96