

附件1

省市场监管局微型计算机产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											典型能源消耗（能效等级）（kWh）		噪声（dBA）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	台式计算机	贵州云上鲲鹏科技有限公司	贵州省贵安新区数字经济产业园9-2-6贵州省贵安新区电子信息产业园标准厂房及物流园2期C4栋3层	D110-F21A	兆瀚	2024.09	导体的固定，电气间隙，爬电距离，抗电强度试验，保护连接系统的电阻，预期的接触电压、接触电流和保护导体电流，热灼伤，交流电源端口的传导发射，不对称模式传导发射，1GHz以下辐射发射，1GHz以上辐射发射，谐波电流，典型能源消耗（能效等级），噪声	未发现不合格	/	/	≤188.0	104.0	≤45	30
2	便携式计算机	贵州新智造科技有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡南明智造产业园项目一期房屋17号楼1、2层[云关乡]	锐16	Haier	2024/8/27	导体的固定，电气间隙，爬电距离，抗电强度试验，保护连接系统的电阻，预期的接触电压、接触电流和保护导体电流，热灼伤，交流电源端口的传导发射，不对称模式传导发射，1GHz以下辐射发射，1GHz以上辐射发射，谐波电流，典型能源消耗（能效等级），噪声	未发现不合格	/	/	≤24.8	16.2	≤38	21

省市场监管局砂轮产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											输入功率和电流（%）		电源连接和外部导线（最小）（mm ² ）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	砂轮	贵阳三砂磨料磨具有限公司	贵州省贵阳市云岩区百花大道42号	27-150×6×22 A/F24Q5B F72m/s	三牌	2024.05.17	回转强度，孔径，不平衡量，黑心，裂纹，哑声，硬度，磨曲轴砂轮厚度，标志	未发现不合格	/	/	1、逐渐增加转速至试验速度：（安全速度：11924r/min）时维持30s。试验中无砂轮破裂、无磨具成块脱落、无显著影响磨具强度的缺陷。2、逐渐增加转速至最小破裂速度：15868r/min，固结磨具到达了最小的破裂速度而没有破裂为合格。	1#至10#：符合	≤227（固有不平衡量应不大于许用不平衡量）	1#：113； 2#：151； 3#：114； 4#：76；5#：114；6#：151；7#：189；8#：113；9#：76；10#：76
2	树脂高速切割砂轮	贵州福斯特磨料磨具有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇水场工业园	T41 WA/F30Q8 BF 405×3.5×32mm	福斯特	2024.02.09	回转强度，孔径，不平衡量，黑心，裂纹，哑声，硬度，磨曲轴砂轮厚度，标志	未发现不合格	/	/	1、逐渐增加转速至试验速度：（安全速度：4940r/min）时维持30s。试验中无砂轮破裂、无磨具成块脱落、无显著影响磨具强度的缺陷。2、逐渐增加转速至最小破裂速度：6574r/min，固结磨具到达了最小的破裂速度而没有破裂为合格。	1#至10#：符合	≤1626（固有不平衡量应不大于许用不平衡量）	1#：913； 2#：1118； 3#：711； 4#：812； 5#：1117； 6#：1219； 7#：814； 8#：712； 9#：610； 10#：508

附件3

省市场监管局电线电缆产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	贵州人民电线电缆有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇经济开发区铝城大道6号	ZC-BVR-450/750 1×2.5	贵民	2024-05-18	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.36	最小0.62	0.76	/	/
2	阻燃聚氯乙烯绝缘无护套电线	贵州人民电线电缆有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇经济开发区铝城大道6号	ZC-BV-450/750 1×1.5	贵民	2024-05-25	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.4	最小0.53	0.78	/	/
3	铝包钢芯铝绞线	贵阳恒信线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园下堰村(地号B-03-40)	JL/LB20A 150/25	黔恒信	2024-04-07	单线根数，单线直径，截面积，外径，表面质量，绞合要求，绞向，绞合节径比，绞合质量，单位长度质量，绞线直流电阻，单线电阻率，单线抗拉强度，单线伸长率	未发现不合格	/	/					不大于0.1838	0.1836
4	钢芯铝绞线	贵阳恒信线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园下堰村(地号B-03-40)	JL/G1A 150/25	黔恒信	2024-04-19	单线根数，单线直径，截面积，外径，表面质量，绞合要求，绞向，绞合节径比，绞合质量，单位长度质量，绞线直流电阻，单线电阻率，单线抗拉强度，单线伸长率	未发现不合格	/	/					不大于0.194	0.1869
5	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	贵州博晟电线电缆有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇刘庄村猫山组210国道旁	BLV-450/750 1×4	图形商标（博晟线缆）	2024-03-03	导体电阻（20℃），绝缘厚度，绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.30	最小0.62	0.88	/	/
6	聚氯乙烯绝缘软电线电缆	贵州博晟电线电缆有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇刘庄村猫山组210国道旁	BVR-450/750 1×2.5	图形商标（博晟线缆）	2024-03-02	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.22	最小0.62	0.64	/	/
7	铝芯架空绝缘电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	JKLYJ-1 1×70	图形商标	2024-03-25	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘原始性能，绝缘空气烘箱老化试验，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.443	0.401	最小1.16	1.67	/	/
8	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	YJV-0.6/1 5×4	图形商标	2024-03-18	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.29	最小0.53	0.97	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
9	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	BLV-450/750 1×4	图形商标	2024-03-19	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.71	最小0.62	0.82	/	/
10	铜芯聚氯乙烯绝缘电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	BVR-450/750 1×2.5	图形商标	2024-03-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.93	最小0.62	0.82	/	/
11	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	60227IEC 01(BV)-450/750 1×1.5	图形商标	2024-03-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.4	最小0.53	0.73	/	/
12	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	RVS-300/300 2×2.5	图形商标	2024-05-13	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.98	7.61	最小0.62	0.84	/	/
13	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	BVV-300/500 1×4	图形商标	2024-05-09	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.27	最小0.67	0.83	/	/
14	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号电线电缆生产基地项目生产车间1层	BVVB-300/500 2×1.5	图形商标	2024-03-05	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验，护套厚度，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.5	最小0.53	0.74	/	/
15	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号电线电缆生产基地项目生产车间1层	BLVVB-300/500 2×2.5	图形商标	2024-03-02	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	10.9	最小0.62	0.77	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
16	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号电线电缆生产基地项目生产车间1层	BLV-450/750 1×2.5	图形商标	2024-03-06	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	10.9	最小0.62	0.73	/	/
17	阻燃IVB级铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	贵州兴杭电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道205号电线电缆生产基地项目生产车间1层	ZR-IVB-BVR-450/750 1×2.5	图形商标	2024-05-22	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.10	最小0.62	0.80	/	/
18	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	贵州贵标线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	BVVB-300/500 2×1.5	贵标	2024-05-23	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.53	0.68	/	/
19	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	贵州贵标线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	60227IEC 01(BV)-450/750 1×2.5	贵标	2024-05-21	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.18	最小0.62	0.82	/	/
20	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州金峰电缆有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道智享融合电力产业园4-6号三间厂房	YJV-0.6/1 3×4	贵州金峰电缆	2024-04-25	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.43	最小1.24	1.97	/	/
21	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州金峰电缆有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道智享融合电力产业园4-6号三间厂房	YJV-0.6/1 3×2.5	贵州金峰电缆	2024-04-21	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.94	最小1.24	1.68	/	/
22	电力电缆	贵州保胜线缆有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇经开区铝镁深加工园区内	VV-0.6/1 3×2.5	图形商标	2024-05-22	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.31	最小1.24	2.37	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
23	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州西华线缆有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇经开区铝精深加工工业园区11号9号（贵阳市清镇澳拉赛勒投资有限公司三栋厂房）	VV-0.6/13×6	/	2024-03-02	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.87	最小0.80	1.32	/	/
24	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州金龙电缆有限公司	贵阳市白云区云环东路北侧	60227IEC01(BV)-450/7501×1.5	图形商标（金龙电缆）	2023-11-28	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.53	0.80	/	/
25	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆	贵州金龙电缆有限公司	贵阳市白云区云环东路北侧	60227IEC53(RVV)-300/5003×2.5	图形商标（金龙电缆）	2023-12-05	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，曲扰试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.98	7.85	最小0.62	0.80	/	/
26	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	贵州金龙电缆有限公司	贵阳市白云区云环东路北侧	BVVB-300/5002×1.5	图形商标（金龙电缆）	2023-12-05	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.8	最小0.67	1.04	/	/
27	铜芯交联电力电缆	贵州金龙电缆有限公司	贵阳市白云区云环东路北侧	YJV-0.6/13×16	图形商标（金龙电缆）	2023-11-20	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.15	1.14	最小0.53	0.90	/	/
28	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	BVR-450/7501×4	黔源	2024-04-19	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.60	最小0.62	0.72	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
29	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	BVR-450/750 1×2.5	黔源	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.16	最小0.62	0.76	/	/
30	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	60227IEC 01(BV)-450/750 1×4	黔源	2024-01-04	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.48	最小0.62	0.73	/	/
31	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州黔源电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司2号厂房	60227IEC 01(BV)-450/750 1×2.5	黔源	2024-03-19	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.36	最小0.62	0.75	/	/
32	聚氯乙烯绝缘耐火绞型软电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	NH-RVS-300/300 2×2.5	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.98	7.50	最小0.62	1.13	/	/
33	聚氯乙烯绝缘耐火绞型软电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	NH-RVS-300/300 2×1.5	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大13.3	11.0	最小0.62	0.86	/	/
34	铝芯聚氯乙烯绝缘电缆	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	BLV-450/750 1×4	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.00	最小0.62	0.79	/	/
35	双层阻燃A类聚氯乙烯绝缘软电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZA-BVR-450/750 1×4	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.35	最小0.62	0.81	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
36	双层阻燃A类聚氯乙烯绝缘软电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZA-BVR-450/750 1×2.5	图形商标	2024-06-07	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.94	最小0.62	0.81	/	/
37	双层阻燃A类聚氯乙烯绝缘软电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZA-BVR-450/750 1×6	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.89	最小0.62	0.72	/	/
38	普通硬导体阻燃IVB级聚氯乙烯绝缘电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZR-IVB-BV-450/750 1×6	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.91	最小0.62	0.71	/	/
39	铜芯硬导体阻燃IIIB级聚氯乙烯绝缘电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZR-IIIB-BV-450/750 1×2.5	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.88	最小0.62	0.79	/	/
40	双层阻燃A类聚氯乙烯绝缘电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZA-BV-450/750 1×6	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.89	最小0.62	0.81	/	/
41	铜芯硬导体阻燃IIIB级聚氯乙烯绝缘电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZR-IIIB-BV-450/750 1×6	图形商标（玉蝶）	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.88	最小0.62	0.76	/	/
42	铜芯硬导体阻燃IIIB级聚氯乙烯绝缘电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	ZR-IIIB-BV-450/750 1×4	图形商标（玉蝶）	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.33	最小0.62	0.77	/	/
43	铜芯聚氯乙烯绝缘耐火电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	NH-BV-450/750 1×2.5	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.89	最小0.62	0.74	/	/
44	耐热125℃硬导体辐照交联聚烯烃绝缘电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	WDZ-BYJ(F)-125-450/750 1×6	图形商标（玉蝶）	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘热收缩试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.92	最小0.62	0.88	/	/
45	耐热105℃阻燃B类交联聚烯烃绝缘耐火电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	WDZBN-BYJ-105-450/750 1×4	图形商标	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，热延伸试验，热收缩试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.47	最小0.62	1.11	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
46	耐热105℃阻燃B类交联聚烯烃绝缘耐火电线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	WDZB-BYJR-105-450/750 1×4	图形商标	2024-06-08	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，热延伸试验，热收缩试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.31	最小0.62	0.74	/	/
47	钢芯铝绞线	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	JL/G1A 70/10-6/1	图形商标	2024-01-13	单线根数，单线直径，截面积，外径，表面质量，绞合要求，绞向，绞合节径比，绞合质量，单位长度质量，绞线直流电阻，单线电阻率，单线抗拉强度，单线伸长率	未发现不合格	/	/					不大于0.4217	0.4216
48	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	YJV-0.6/1 3×4	图形商标	2024-03-31	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.35	最小0.53	0.91	/	/
49	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	YJV 0.6/1 4×25+1×16	图形商标	2024-03-16	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大0.727	0.726	最小0.53	0.94	/	/
50	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	JKLYJ 10 1×240	图形商标	2024-03-23	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前机械性能，绝缘空气老化后机械性能，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.125	0.124	最小2.96	3.64	/	/
51	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵州玉蝶电工股份有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区丰报云村贵惠路西侧	JKLYJ 1 1×70	图形商标	2024-01-18	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘原始性能，绝缘空气烘箱老化试验，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.443	0.426	最小1.16	1.56	/	/
52	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发小区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	BVR-450/750 1×2.5	图形商标（金筑）	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.24	最小0.62	0.81	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
53	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	60227IEC 01 (BV) - 450/750 1×1.5	图形商标（金筑）	2024-03-27	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	12.1	最小0.53	0.71	/	/
54	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	60227IEC 01 (BV) - 450/750 1×4	图形商标（金筑）	2024-01-04	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.50	最小0.62	0.77	/	/
55	铜芯交联聚乙烯绝缘铜带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	YJV22-0.6/1 3×10	图形商标（中安电缆）	2024-03-18	厚度测量，金属铠装，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.83	1.79	最小0.53	1.03	/	/
56	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	VV-0.6/1 3×4	图形商标（中安电缆）	2024-05-30	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.37	最小0.80	1.08	/	/
57	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	YJV-0.6/1 3×6	图形商标	2024-03-18	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.87	最小1.24	1.85	/	/
58	铝芯架空绝缘电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	JKLYJ-1 1×95	图形商标	2024-05-28	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘原始性能，绝缘空气烘箱老化试验，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.320	0.304	最小1.34	1.77	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
59	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	贵阳中安科技集团有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇现代制造产业园区数谷大道77号	KYJV-450/750 5×1.5	图形商标（中安电缆）	2024-05-31	绝缘厚度，护套厚度，导体直流电阻测量，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气箱老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，护套失重试验，成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.4	最小0.44	0.81	/	/
60	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州金峰电缆有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道智享融合电力产业园4-6号三间厂房	YJV-0.6/1 5×16	图形商标（金峰电缆）	2024-07-30	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.15	1.13	最小0.53	0.79	/	/
61	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵阳恒信线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园下堰村（地号B-03-40）	JKLYJ-1 1×70	黔恒信	2024-07-21	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘原始性能，绝缘空气烘箱老化试验，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.443	0.399	最小1.16	1.48	/	/
62	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵阳恒信线缆有限公司	贵州省贵阳市白云区景宏工业园下堰村（地号B-03-40）	JKLYJ-10 1×70	黔恒信	2024-03-16	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前机械性能，绝缘空气老化后机械性能，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.443	0.390	最小2.15	3.84	/	/
63	钢芯铝绞线	贵阳贵通电缆制造有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇枫桶坝工业园区内	JL/G1A 240/30	双航	2024.07	单线根数，单线直径，截面积，外径，表面质量，绞合要求，绞向，绞合节径比，绞合质量，单位长度质量，绞线直流电阻，单线电阻率，单线抗拉强度，单线伸长率	未发现不合格	/	/					不大于0.1181	0.1168
64	铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵州新曙光电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区小孟街道办事处开发大道168号	JKLYJ-1 1×70	图形商标	2024-08-06	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘原始性能，绝缘空气烘箱老化试验，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.443	0.434	最小1.16	1.46	/	/
65	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	贵州金峰电缆有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐街道智享融合电力产业园4-6号三间厂房	60227IEC 01(BV)-450/750 1×2.5	贵州金峰电缆	2024-04-18	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.19	最小0.62	0.80	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
66	阻燃C类辐照交联软电线	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	WDZC-BYJ(F)R-125 450/750 1×6	图形商标（金筑）	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘热收缩试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.95	最小0.62	0.84	/	/
67	阻燃C类辐照交联电线	贵州金筑电缆有限公司	贵州省贵阳市经济开发区小孟街道办事处丰报云村与付官村交界贵州玉蝶电工股份有限公司3号厂房	WDZC-BYJ(F)-125 450/750 1×2.5	图形商标（金筑）	2024-06-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘热收缩试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.31	最小0.62	0.82	/	/
68	铜芯聚氯乙烯绝缘阻燃软电线电缆	贵州亿华线缆有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村(贵州苟江经济开发区)	ZC-BVR 450/750 1×2.5	图形商标（贵添程）	2024-05-23	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.12	最小0.62	0.64	/	/
69	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	贵州亿华线缆有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村(贵州苟江经济开发区)	VV-0.6/1 3×2.5	图形商标（亿华电缆）	2024-05-18	厚度测量，金属铠装，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.02	最小1.24	1.90	/	/
70	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆	贵州亿华线缆有限公司	贵州省遵义市播州区苟江镇义源村(贵州苟江经济开发区)	VV-0.6/1 3×4	图形商标（亿华电缆）	2024-05-22	厚度测量，金属铠装，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.44	最小0.80	0.98	/	/
71	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	贵州华强电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园01-14-15-32地块	BV-300/500 1	图形商标（贵蝶）	2024-05-14	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大18.1	17.1	最小0.44	0.69	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
72	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套C类阻燃电力电缆	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	ZC-YJV-0.6/15×6	图形商标（智轩）	2024-07-10	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.95	最小0.53	0.85	/	/
73	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电力电缆	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	BVVB-300/5002×2.5	图形商标（智轩）	2024-07-29	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.08	最小0.62	0.78	/	/
74	铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	BVV-300/5001×4	图形商标（固达）	2024-07-30	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.42	最小0.62	0.90	/	/
75	铜芯聚乙烯绝缘软电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	BVR-450/7501×4	图形商标（固达）	2024-07-28	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.32	最小0.62	0.81	/	/
76	铜芯聚乙烯绝缘绞型连接用软电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	RVS-300/3002×1.5	图形商标	2024-07-29	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大13.3	12.7	最小0.62	0.76	/	/
77	铜芯聚乙烯绝缘绞型连接用软电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	RVS-300/3002×1.0	图形商标	2024-07-30	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大19.5	18.8	最小0.62	0.73	/	/
78	单芯硬导体无护套阻燃C类电缆	贵州华明电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区G-18-06地块	ZC-BV-450/7501×2.5	图形商标（华明电缆）	2024-03-10	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.00	最小0.62	0.69	/	/
79	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	YJV-0.6/13×25+1×16	图形商标（固达）	2024-07-27	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.15	1.12	最小0.71	1.12	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
80	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	YJV-0.6/14×16+1×10	图形商标（固达）	2024-07-28	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.83	1.82	最小0.53	1.01	/	/
81	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	YJV-0.6/14×35+1×16	图形商标（安众成）	2024-07-06	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大0.524	0.509	最小0.53	1.09	/	/
82	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃电力电缆	贵州中科线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	YJV-0.6/13×10	图形商标（中科）	2024-08-01	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.83	1.81	最小1.24	1.38	/	/
83	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	摩天线缆（贵州）有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园兴业路8号	YJV-0.6/13×4	图形商标（晟森）	2024-03-12	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.38	最小0.53	0.66	/	/
84	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	60227IEC01(BV)-450/7501×2.5	图形商标（智轩）	2024-01-25	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.06	最小0.62	0.86	/	/
85	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	贵州勇斌电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	BVR-450/7501×1.5	图形商标（智轩）	2024-01-22	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	12.0	/	0.77	/	/
86	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	RVS-300/3002×1.5	图形商标（安众成）	2024-04-01	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大13.3	12.7	最小0.62	0.84	/	/
87	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	BVR-450/7501×4	图形商标（安众成）	2024-04-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.36	最小0.62	0.81	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
88	普通聚氯乙烯护套软线	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	60227IEC 53 (RVV)-300/500 2×2.5	图形商标（安众成）	2024-04-06	导体电阻（20℃），绝缘厚度，绝缘老化前拉力试验，护套厚度，不延燃试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，曲挠试验	未发现不合格	/	/	最大7.98	6.88	最小0.62	0.77	/	/
89	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	KVV-450/750 7×2.5	图形商标（安众成）	2024-04-12	绝缘厚度，护套厚度，屏蔽层结构尺寸检查，导体直流电阻测量，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气箱老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，护套失重试验，成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.93	最小0.62	0.86	/	/
90	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	YJLV-0.6/1 5×16	图形商标（安众成）	2024-04-12	厚度测量，金属铠装，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.91	1.83	最小0.53	1.12	/	/
91	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州金明阳电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区厂房	YJV-0.6/1 5×10	图形商标（金明阳）	2024-04-10	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.83	1.80	最小0.53	1.03	/	/
92	交联聚乙烯绝缘架空电缆	贵州电力电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	JKLYJ-1 1×240	贵安牌	2023-10-26	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘原始性能，绝缘空气烘箱老化试验，绝缘收缩试验，绝缘热延伸试验	未发现不合格	/	/	最大0.125	0.125	最小1.88	2.15	/	/
93	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	贵州电力电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区	KVV-450/750 5×2.5	贵安牌	2023-10-16	绝缘厚度，护套厚度，屏蔽层结构尺寸检查，导体直流电阻测量，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气箱老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，护套失重试验，成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.15	最小0.62	0.81	/	/
94	铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	YJLV-0.6/1 5×10	图形商标（固达）	2024-04-23	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.84	最小0.53	0.91	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
95	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	YJV-0.6/13×16	图形商标（固达）	2024-04-18	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.15	1.12	最小0.53	0.99	/	/
96	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	YJV22-0.6/15×25	图形商标（固达）	2024-04-17	厚度测量，金属铠装，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大0.727	0.666	最小0.71	1.45	/	/
97	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	KVV-450/7507×2.5	图形商标（固达）	2024-04-21	绝缘厚度，护套厚度，屏蔽层结构尺寸检查，导体直流电阻测量，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气箱老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，护套失重试验，成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.03	最小0.62	0.65	/	/
98	一般用途单芯硬导体无护套电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	60227IEC01(BV)-450/7501×2.5	图形商标（固达）	2024-04-27	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.81	最小0.62	0.75	/	/
99	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	固达电线电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区黎阳高新区夏云工业园二期02-04、02-06	BVR-450/7501×2.5	图形商标（固达）	2024-03-20	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.03	最小0.62	0.84	/	/
100	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	贵州华强电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园01-14-15-32地块	BVR-450/7501×2.5	图形商标（贵蝶）	2024-05-15	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.18	最小0.62	0.97	/	/
101	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州中科线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园144、145号地块内	60227IEC01(BV)-450/7501×1.5	图形商标（中科）	2023-11-08	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.53	0.76	/	/
102	聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线	贵州华强电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园01-14-15-32地块	BLV-450/7501×2.5	图形商标（贵蝶）	2024-05-13	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.4	最小0.62	0.85	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
103	普通聚氯乙烯护套软线	贵州龙腾电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期地块	60227IEC 52 (RVV) - 300/300 2 × 0.5	鑫龙腾	2024-01-13	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，曲扰试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大39.0	35.2	最小0.41	0.81	/	/
104	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	贵州长通线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区F-01区	KVV-450/750 7 × 1.5	图形商标（贵缆）	2024-05-23	绝缘厚度，护套厚度，屏蔽层结构尺寸检查，导体直流电阻测量，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气箱老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，护套失重试验，成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.53	0.67	/	/
105	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州长通线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区F-01区	60227IEC 01 (BV) - 450/750 1 × 2.5	图形商标（贵缆）	2024-05-07	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.91	最小0.62	0.80	/	/
106	铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接用软电线	贵州长通线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区F-01区	RVS-300/300 2 × 2.5	图形商标（贵缆）	2024-03-29	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.98	7.17	最小0.62	0.79	/	/
107	一般用途单芯软导体无护套电缆	贵州龙腾电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园二期地块	60227IEC 06 (RV) - 300/500 1	鑫龙腾	2023-11-03	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大19.5	17.8	最小0.44	0.58	/	/
108	聚氯乙烯绝缘无护套电线	贵州金明阳电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园园区厂房	60227IEC 01 (BV) - 450/750 1 × 2.5	图形商标	2024-05-29	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.33	最小0.62	0.67	/	/
109	聚氯乙烯绝缘无护套电线	贵州金明阳电缆（集团）有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园园区厂房	60227IEC 01 (BV) - 450/750 1 × 1.5	图形商标	2024-05-28	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.53	0.69	/	/
110	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	60227IEC 01 (BV) - 450/750 1 × 2.5	图形商标（安众成）	2021-04-12	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.96	最小0.62	0.77	/	/
111	铜芯聚氯乙烯绝缘无护套阻燃电线	贵州中科线缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园144、145号地块内	ZC-BV-450/750 1 × 2.5	图形商标（中科）	2024-07-15	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.22	最小0.62	0.79	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
112	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州安众成电线电缆有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园区	YJV-0.6/15×16	图形商标（安众成）	2024-04-12	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.15	1.11	最小1.24	1.83	/	/
113	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	摩天线缆（贵州）有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园兴业路8号	YJV-0.6/15×6	图形商标（晟森）	2024-07-30	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.91	最小0.53	0.71	/	/
114	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州人和电缆科技有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区电商园三期一号楼	60227IEC 01(BV)-450/7501×2.5	图形商标（联安达）	2024-05-24	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，曲扰试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.13	最小0.62	0.83	/	/
115	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	贵州人和电缆科技有限公司	贵州省铜仁市高新技术产业开发区电商园三期一号楼	BVR-450/7501×2.5	图形商标（联安达）	2024-05-23	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.34	最小0.62	0.72	/	/
116	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BVR-450/7501×2.5	图形商标	2024-05-08	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.95	最小0.62	0.92	/	/
117	一般用途单芯硬导体无护套电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	60227IEC 01(BV)-450/7501×1.5	图形商标（中邦电缆）	2024-01-10	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.3	最小0.53	0.75	/	/
118	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	VLV-0.6/12×16	图形商标（中邦电缆）	2023-05-17	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.91	1.72	最小0.80	1.53	/	/
119	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州天顺通达电力电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺经济开发区	60227IEC 01(BV)-450/7501×1.5	图形商标	2024-03-29	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.53	0.85	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
120	电力电缆	黔邦电缆集团有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园	VV-0.6/14×2.5	图形商标	2024-05-22	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.27	最小0.62	1.08	/	/
121	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区(明田街道)	BLVVB-300/5002×4	玉马	2024-04-27	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.17	最小0.62	0.81	/	/
122	铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆	贵州中缆科技集团有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园	BLVVB-300/5002×6	图形商标	2024-05-28	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.49	最小0.84	1.11	/	/
123	聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆	贵州中缆科技集团有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园	60227IEC01(BV)-450/7501×2.5	图形商标	2024-05-18	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.04	最小0.62	0.87	/	/
124	一般用途单芯硬导体无护套电缆	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区(明田街道)	60227IEC01(BV)-450/7501×2.5	图形商标	2024-03-06	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.01	最小0.62	0.87	/	/
125	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区(明田街道)	YJV-0.6/15×6	玉马	2024-03-10	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大3.08	2.98	最小0.53	0.84	/	/
126	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区(明田街道)	KVV-0.45/0.753×1.5	玉马	2024-04-10	绝缘厚度，护套厚度，屏蔽层结构尺寸检查，导体直流电阻测量，绝缘老化前拉力试验，绝缘空气箱老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，护套失重试验，成品电缆单根燃烧试验	未发现不合格	/	/	最大12.1	11.7	最小0.92	1.26	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
127	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	贵州天虹志远电线电缆有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县经济开发区(明田街道)	BVR-450/750 1×2.5	图形商标	2024-04-15	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	7.18	最小0.62	0.79	/	/
128	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BVR-450/750 1×4	图形商标	2024-04-29	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.40	最小0.62	0.94	/	/
129	铜芯聚氯乙烯绝缘软电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	BVR-450/750 1×1.5	图形商标	2024-04-20	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大12.5	11.8	最小0.53	0.81	/	/
130	一般用途单芯硬导体无护套电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	60227IEC 01(BV)-450/750 1×2.5	图形商标（中邦电缆）	2024-06-05	绝缘厚度，护套厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，护套老化前拉力试验，护套老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大7.41	6.88	最小0.62	0.83	/	/
131	一般用途单芯硬导体无护套电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	60227IEC 01(BV)-450/750 1×4	图形商标（中邦电缆）	2024-06-06	绝缘厚度，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，绝缘老化后拉力试验，不延燃试验	未发现不合格	/	/	最大4.61	4.33	最小0.62	0.86	/	/
132	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	中邦线缆集团有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县	YJV-0.6/1 2×10	图形商标（中邦电缆）	2024-01-29	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	未发现不合格	/	/	最大1.83	1.78	最小0.53	1.00	/	/
133	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州中缆科技集团有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园	YJV-0.6/1 5×6	图形商标	2024-05-13	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	不合格	空气烘箱绝缘老化后拉力试验:样品老化后熔化、变形	空气烘箱绝缘老化后拉力试验:最大±25	最大3.08	2.90	最小0.53	1.03	/	/
134	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州中缆科技集团有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园	YJV-0.6/1 5×10	图形商标	2024-05-08	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	不合格	空气烘箱绝缘老化后拉力试验:样品老化后熔化、变形	空气烘箱绝缘老化后拉力试验:最大±25	最大1.83	1.79	最小0.53	0.92	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											导体电阻（最大）（Ω/km）		绝缘最薄处厚度（最小）（mm）		绞线直流电阻（最大）（Ω/km）	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
135	交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	贵州中缆科技集团有限公司	贵州省黔南州长顺县威远工业园区广顺服务中心装配式产业园	YJV-0.6/15×4	图形商标	2024-05-10	厚度测量，导体电阻（20℃），绝缘老化前拉力试验，空气烘箱绝缘老化后拉力试验，绝缘热延伸试验，绝缘收缩试验，护套老化前拉力试验，护套空气烘箱老化后拉力试验，护套空气烘箱失重试验，单根阻燃试验	不合格	空气烘箱绝缘老化后拉力试验：样品老化后熔化、变形	空气烘箱绝缘老化后拉力试验：最大±25	最大4.61	4.41	最小0.53	1.08	/	/

省市场监管局木制（质）家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
1	床头柜	贵州原森木格家居有限公司	贵州省贵阳市白云区曹官村寨上组108号	385*500*400（mm）	/	2024.4//	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
2	床头柜	贵州瑾瑶家具有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路550号纵之路187号1栋	440*440*500（mm）	/	2024-06-03//	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.7
3	床头柜	贵阳百乐门木业有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇干坝村村民委员会综合楼	550×485×415（mm）	/	2024.6.17	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
4	床头柜	贵阳蓝蝶家具厂	贵州省贵阳市修文县龙场镇小山村一组	500×430×500（mm）	/	2024.5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1
5	床头柜	贵阳鑫鸿枫家具有限公司	贵州双龙航空港经济区谷脚镇岩后村	400X450X570(mm)	/	2024-7-2	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.1
6	床头柜	贵州亿家欢板业有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区谷脚镇空港经济产业园区内K区4栋	500X400X500(mm)	/	2024-7-6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.6
7	床头柜	贵州卓世邦家具有限公司	贵州省贵阳市双龙航空港经济区贵州空港经济产业园内B1栋厂房	450X400X500(mm)	/	2024-7-8	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2
8	床头柜	贵州欧润家居有限责任公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区贵州空港经济产业园第A5号	500X500X500(mm)	/	2024-7-5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
9	床头柜	贵州林坤家居有限公司	贵州双龙航空港经济区谷脚工业园	500X300X400(mm)	/	2024-7-5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.9

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
10	床头柜	贵州欧福来家具有限公司	贵州省贵阳市云岩区登高坡57号	400X400X500(mm)	/	2024-7-10	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4
11	床头柜	清镇市博吉尼整体订制家具	贵州省贵阳市清镇市龙井村石岭岗	520×480×500（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2
12	木椅子	贵州宏屹家具有限公司	清镇市青龙山街道星坡路贵阳弘业纺织印染有限公司厂区内闲置厂房	1080×450×450（mm）	/	2024.4	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2
13	床头柜	清镇市鑫东黔装饰门厂	贵州省贵阳市清镇市弘业纺织印染有限公司	400×400×400（mm）	/	2024.7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2
14	床头柜	清镇市家禾优居定制厂（个体工商户）	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道星坡路318号贵阳宏业纺织印染有限公司厂区内闲置厂房	450×450×450（mm）	/	2024.7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.2
15	床头柜	贵州佳诗家居有限公司	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道星坡路318号弘业纺织印染有限公司原清纺厂厂区A区8号	400×400×500（mm）	/	2024.7.14	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.4
16	床头柜	贵州博乐芙家具有限公司	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇茶店村登高坡19号	400X340X400(mm)	/	2024-7-18	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.6
17	床头柜	贵州洪琪整装定制家具有限公司	贵州省贵阳市南明区富源南路435号东方钢材市场内第二号厂房[二戈寨办事处]	500X450X500(mm)	/	2024-7-19	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
18	床头柜	贵州欣怡家具定制有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北街道石板井社区居民委员会三组湾子头72号	455X405X400 (mm)	/	2024-7-15	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.1
19	床头柜	贵阳南明旗倩家具厂	贵州省贵阳市南明区后巢村关田巷143号[后巢乡]	400X400X500 (mm)	/	2024-7-17	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
20	床头柜	贵州乐美家具有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处石板井社区五组老寨子152号	500X400X500 (mm)	/	2024-7-19	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
21	床头柜	贵阳乌当和源隆装饰有限公司家具加工厂	贵州省贵阳市乌当区新堡乡陇上村陇上组95号	455×455×450 (mm)	/	2024.7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.6
22	床头柜	贵阳南明三元定制家具厂	贵阳市南明区上坝路小企业创业基地C3栋-22-27号[中曹司社区]	450×400×500 (mm)	/	2024.7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4
23	床头柜	贵州匠心定制家居有限公司	贵州省贵阳市清镇市王二寨村198号	450×450×300 (mm)	/	2024.7.15	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.5
24	床头柜	贵州华轩宇家居有限公司	贵州省贵阳市白云区大山洞街道白云北路550号纵支路187号2栋1层	500X450X500 (mm)	/	2024-7-25	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.5
25	床头柜	贵州多奇曼家居有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路大氧街贵阳方朝伟业实业有限公司内	430X400X450 (mm)	/	2024-7-28	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
26	床头柜	贵阳市南明区科特美普瑞家居制品有限公司	贵阳市南明区红岩工业小区内[水口寺社区]	550*500*400mm	/	2024-7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2
27	斗柜	贵州省元术家具有限责任公司	贵州省遵义市汇川区高桥街道十字社区永红组柏草卉花乌市场旁厂房	400*400*400	/	2024.7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4
28	角几	贵州尚品实木家具制造有限公司	贵州省遵义市湄潭县天城镇皂角村皂角组碓坡	450*350*460	/	2023.5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
29	餐椅	贵州沿木坊家具有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇六五一化肥厂内	430×450×1050（mm）	/	2024.5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.05
30	餐椅	桐梓县宏伟木业有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关镇杨柳坪茶厂	930	/	2024.3	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
31	床头柜	贵州大树家具有限公司	贵州省遵义市赤水市天台镇纸业大道西南（赤水）家具产业园A3区9幢1层1号	380×380×420（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.5
32	床头柜	贵州君迪家具有限公司	贵州省遵义市赤水市纸业大道西南家具产业园	500×500×350（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1
33	花架	贵州川友家具有限责任公司	贵州省遵义市赤水市文华办严家村(经济开发区新锦公司对面)	350×350×950（mm）	/	2024.1	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
34	床头柜	贵州丘比特家居制造有限公司	贵州省六盘水市六盘水高新区石桥社区闽商科技园2号楼A区1楼	400×420×505（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
35	床头柜	钟山区欧米迪娅家具厂	贵州省六盘水市钟山区马戛村一组马姚路567号	450×450×400（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
36	床头柜	六盘水泊特家居有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛马戛村一组170号	450×450×360（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.8
37	椅子	钟山区顺洁家具加工店	贵州省六盘水市钟山区马嘎村一组	/	/	2024.5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.04
38	小木椅	六盘水市合家盛源实木家具有限公司	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马戛村一组	300×300×540（mm）	/	2024.5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
39	床头柜	贵州怡森雅居家俱有限公司	贵州六盘水钟山经济开发区（红桥新区）闽商科技产业园4号楼C区5层	370×400×550（mm）	/	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.8
40	床头柜	贵州梦幻空间家居定制有限公司	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭小区（144号）	500×400×350（mm）	/	2024.7.18	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
41	床头柜	安顺市西秀区顺达家具厂	安顺市西秀区华西办欢喜岭村土地坡村	480×330×430（mm）	/	2024.7.15	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.9
42	床头柜	毕节质美家具制造厂	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡工业区2号门面	400×400×300（mm）	未标注	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.8
43	床头柜	毕节市现代家具有限责任公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道七星关经济开发区10号标准厂房一、二楼左幅	460×400×480（mm）	未标注	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
44	床头柜	贵州鸿燊家居有限公司	贵州省毕节市七星关区长春产业园3号楼二楼左侧	455×440×482（mm）	未标注	2024.6.30	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.8
45	长条凳	思南县安广实木家具厂	贵州省铜仁市思南县塘头镇唐乔社区一街	900X160X410mm	/	2023-6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
46	床头柜	铜仁市仁合美墅家居定制有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔万丰国际商贸城A区10栋1楼	400X350X500（mm）	/	2024-6-21	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.7
47	餐椅	凯里市综艺家具厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永华厂内	ZY-17#	/	2024-6-2	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
48	床头柜	凯里经济开发区龙氏家具厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区凯旋厂内	550X400X510（mm）	/	2024-6-1	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
49	床头柜	贵州益森家具制造有限公司	贵州省黔东南州凯里市洗马河街道金九村八组	500X400X600（mm）	/	2024-6-7	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.46
50	床头柜	贵州省巧邦家具制造有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山工业园	379*447（mm）	/	2024.6.8	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4
51	木凳子	贵州城鹏家具有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田家具产业孵化园内	340*240*430（mm）	/	2024.3.28	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
52	木椅子	贵州俊桦办公家具有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田社区桥洞村	380*380*850（mm）	/	2024.6.12	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
53	床头柜	贵州普凡斯全屋定制家居有限公司	贵州省黔南州惠水县长田家居孵化园长天西路5号	400*400*379（mm）	/	2024.6.19	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
54	床头柜	贵州桂华众合家具有限公司	贵州省黔南州惠水县明田街道长田家具黄金路产业园长田西路18号	500*500*400 (mm)	/	2024. 6. 19	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.5
55	木椅子	贵州万友教学设备制造有限公司	贵州省黔南州惠水县长田家居孵化园内长天西路5号	430*360*820 (mm)	/	2024. 3. 16	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1
56	床头柜	贵州美诺家具有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区A区（振中卓越食品产业园内）	300*300*400 (mm)	/	2024. 6. 17	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.4
57	床头柜	贵州加木加家具有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经开区双合新区（振中卓越食品产业园内）	450*450*400 (mm)	/	2024. 6. 18	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	1.45
58	床头柜	贵州鸿盛达铝制家具有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇岩后社区岩后组	400X400X400(mm)	/	2024-7-9	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.5
59	床头柜	贵州仪呈定制家居有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	600X400X600(mm)	/	2024-7-25	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.6
60	床头柜	贵州奥尔登家居有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇双龙社区岩后	499X349X581(mm)	/	2024-7-25	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.6
61	床头柜	兴义市恒洋家具有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市马岭镇光明村	500×400×500 (mm)	/	2024. 4.	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.6
62	花架	贵州腾达俊家具有限公司	兴义市马岭镇安置区四组	350×350×840 (mm)	/	2024. 3	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
63	床头柜	兴义市阁鲁吉亚家具厂	兴义市马岭镇瓦嘎村8组	400×400×500（mm）	/	2024.5	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.2
64	床头柜	贵阳云岩天福办公家具厂	贵州省贵阳市云岩区黔灵镇茶店村登高坡205号	380×460×550（mm）	/	2024-7-10	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	不合格	木工要求：抽屉、柜体内部、柜体底部人造板部件的非交接面未作封边涂饰处理	木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理	≤1.5	1.1
65	办公柜	七星关区明锐家具厂	七星关区长春建材产业园4号楼标准厂房二楼中幅	410×410×535（mm）	未标注	2024.6	#柜类强度和耐久性、木工要求、结构安全性、甲醛释放量	不合格	①柜类强度和耐久性-推拉构件强度试验：抽屉导轨变形； ②木工要求：抽屉侧板人造板部件非交接面未作封边涂饰处理； ③ 甲 醛 释 放 量 ： 2.1mg/L	①柜类强度和耐久性-推拉构件强度试验：c) 所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形； ②木工要求：人造板部件的非交接面应进行封边或涂饰处理； ③ 甲 醛 释 放 量 ： ≤ 1.5mg/L	≤1.5	2.1

省市场监管局人造板产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
1	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州新一代木业有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区谷脚镇贵州空港经济产业园区内D-8厂房	1220X2440 (mm)	/	2024-6-29	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.016
2	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州蓝添板业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡上板村贵阳市花溪区林业局孟关林场	1220X2440 (mm)	/	2024-7-5	静曲强度, 弹性模量, 2h吸水厚度膨胀率, 表面胶合强度, 内结合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-素色, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀-素色, 表面耐龟裂, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.015%
3	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州梦园装饰材料有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支10号地块[云关乡]	1220X2440 (mm)	/	2024-7-6	静曲强度, 弹性模量, 2h吸水厚度膨胀率, 表面胶合强度, 内结合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-素色, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀-素色, 表面耐龟裂, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.009%
4	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州梦园装饰材料有限公司	贵州省贵阳市南明区云关乡摆郎村立交桥下富源南路及支路路两侧富支10号地块[云关乡]	1220X2440 (mm)	/	2024-5-14	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.011
5	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州五棵杰松板业有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北社区养牛村三组77号8号	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.023

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
6	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州家和兴木业有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇花鱼井村野毛井组202号	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.023
7	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵阳市南明区永利宏盛建材经营部	贵州省贵阳市南明区前寨路7号（二戈寨办事处）	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.009
8	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州鸿瑞佑辰木业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组26号	1220X2440 (mm)	/	2024-6-28	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.042
9	浸渍胶膜纸饰面刨花板	花溪区天跃建材经营部	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡谷立村二组186号	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	静曲强度, 弹性模量, 2h吸水厚度膨胀率, 表面胶合强度, 内结合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀-素色, 表面耐磨-表面情况-素色, 表面耐龟裂, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.017%
10	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州鑫润峰家私有限公司	贵州省贵州双龙航空港经济区谷脚镇谷脚工业园B-14号地块	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	静曲强度, 弹性模量, 2h吸水厚度膨胀率, 表面胶合强度, 内结合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-素色, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀-素色, 表面耐龟裂, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.017%
11	浸渍胶膜纸饰面细木工板	玉屏县永胜木业有限公司	贵州省铜仁市玉屏侗族自治县田坪镇田冲村白粉墙组	1220X2440 (mm)	/	2024-6-21	含水率, 浸渍剥离, 横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.048

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
12	浸渍胶膜纸饰面细木工板	从江县华丰木业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州从江县丙妹镇四寨河口	1220X2440 (mm)	/	2024-5-28	含水率, 浸渍剥离, 横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.06
13	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州福林福木业工贸有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇	1220X2440 (mm)	/	2024-5-26	含水率, 浸渍剥离, 横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐划痕, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.031
14	浸渍胶膜纸饰面细木工板	锦屏县锦源木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇卦治村	1220X2440 (mm)	/	2024-5-25	含水率, 浸渍剥离, 横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.027
15	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州鸿辉木业技术有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州锦屏县三江镇卦治工业园	1220X2440 (mm)	/	2024-5-30	含水率, 浸渍剥离, 横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.068
16	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州华宏木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县城东工业园区	1220X2440 (mm)	小龙人	2024-5-25	含水率, 浸渍剥离, 横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.015
17	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州永盛木业有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇王岭村	1220X2440 (mm)	/	2024-5-25	横向静曲强度-平均值, 横向静曲强度-最小值, 含水率, 浸渍剥离, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.01

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
18	浸渍胶膜纸饰面细木工板	榕江两山农林发展有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇西环路国有林场大楼6楼	1220X2440 (mm)	/	2024-5-25	横向静曲强度-平均值,含水率,浸渍剥离,横向静曲强度-最小值,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.02
19	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州群山木业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县交梨工业园区	1220mmX2440mm	灵绣群山	2024-5-27	含水率,浸渍剥离,横向静曲强度-平均值,横向静曲强度-最小值,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.008
20	混凝土模板用胶合板	三都水族自治县荣昌农木发展有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都水族自治县九阡镇水各村	1830X915 (mm)	/	2024-5-26	含水率,胶合强度,静曲强度-顺纹-公称厚度15mm<18mm,静曲强度-横纹-公称厚度15mm<18mm,弹性模量-顺纹-公称厚度15mm<18mm,弹性模量-横纹-公称厚度15mm<18mm,浸渍剥离性能	未发现不合格	/	/	/	/
21	浸渍胶膜纸饰面细木工板	贵州木当家装饰材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州册亨县巧马镇工业园区	2440×1220×16.5 (mm)	/	/	含水率,浸渍剥离,横向静曲强度-平均值,横向静曲强度-最小值,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.077
22	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州木当家装饰材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州册亨县巧马镇工业园区	2440×1220×18 (mm)	/	/	表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量,含水率,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.123
23	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州华丽装饰材料有限公司	贵州省黔南州惠水县明田街道龙泉村龙泉大道贵惠产业园	2440*1220 (mm)	/	2024.5.28	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.020%

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
24	混凝土模板用胶合板	长顺县新顺兴人造板厂	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县威远镇水泥厂	1830*915（mm）	/	2020.6.16	含水率，胶合强度，静曲强度-顺纹-公称厚度12mm ⁻ <15mm，静曲强度-横纹-公称厚度12mm ⁻ <15mm，弹性模量-顺纹-公称厚度12mm ⁻ <15mm，弹性模量-横纹-公称厚度12mm ⁻ <15mm，浸渍剥离性能	未发现不合格	/	/	/	/
25	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州天峰板业装饰材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区龙泉项目区	2440*1220（mm）	天峰板业	2024.6.17	含水率，表面耐划痕，表面耐磨-磨耗值，表面耐磨-表面情况-图案，表面耐污染腐蚀-图案，甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级：≤0.124	0.016
26	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州乐利木业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道长田工业园区A区	2440*1220（mm）	/	2024.6.17	静曲强度，弹性模量，2h吸水厚度膨胀率，表面胶合强度，内结合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨-磨耗值，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀-素色，表面耐龟裂，表面耐磨-表面情况-素色，甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1：≤0.124	0.010%
27	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州加木加家具有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经开区双合新区（振中卓越食品产业园内）	2440*1200（mm）	/	2024.6.12	含水率，表面耐划痕，表面耐磨-磨耗值，表面耐磨-表面情况-图案，表面耐污染腐蚀-图案，甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级：≤0.124	0.014
28	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州加木加家具有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道经开区双合新区（振中卓越食品产业园内）	2440*1200（mm）	/	2024.6.12	静曲强度，弹性模量，2h吸水厚度膨胀率，表面胶合强度，内结合强度，表面耐冷热循环，表面耐划痕，表面耐磨-磨耗值，表面耐磨-表面情况-素色，表面耐香烟灼烧，表面耐污染腐蚀-素色，表面耐龟裂，甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1：≤0.124	0.031%

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
29	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州新木林森装饰材料有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区龙泉项目区一期1号	2440*1220（mm）	/	2024.6.17	表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,静曲强度- >13mm~20mm,弹性模量- >13mm~20mm,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,表面耐冷热循环,表面耐磨-磨耗值,内结合强度- >13mm~20mm,表面耐划痕,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤0.124	0.027%
30	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州万福缘新材料科技有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园	1220X2440(mm)	/	2023-12-15	含水率,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤0.124	0.072
31	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州辉煌新材料科技有限公司	贵州省黔南州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园(林美公司)	1220X2440(mm)	/	2024-7-2	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐香烟灼烧,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤0.124	0.019%
32	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州森耐斯家私有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园	1220X2440(mm)	/	2024-7-4	弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,静曲强度,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤0.124	0.013%
33	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州瑞祥科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县开发区龙山工业园	1220X2440(mm)	/	2024-7-1	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤0.124	0.033%

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
34	浸渍胶膜纸饰面胶合板	龙里县清桦木业	龙里县谷脚镇空港产业园G-3（贵州欧柏斯家居公司内）	1220X2440 (mm)	/	2024-7-4	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.123
35	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州镁晶板业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇龙溪大道先导区新兴工业园恒丰镁晶产业园	1220X2440 (mm)	/	2024-6-28	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.026
36	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州镁晶板业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇龙溪大道先导区新兴工业园恒丰镁晶产业园	1220X2440 (mm)	/	2024-6-28	静曲强度, 弹性模量, 2h吸水厚度膨胀率, 表面胶合强度, 内结合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐香烟灼烧, 表面耐划痕, 表面耐磨-表面情况-素色, 表面耐污染腐蚀-素色, 表面耐龟裂, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.018%
37	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州简欧木业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道龙里高新技术产业园沁园路15号	1220X2440 (mm)	/	2024-6-28	静曲强度, 弹性模量, 2h吸水厚度膨胀率, 表面胶合强度, 内结合强度, 表面耐冷热循环, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐香烟灼烧, 表面耐污染腐蚀-素色, 表面耐龟裂, 表面耐磨-表面情况-素色, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.007%
38	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州华晨海棉有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇水场村	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.015
39	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州湘福居装饰有限公司	贵州省黔南州龙里县龙山镇水场工业园	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	含水率, 表面耐划痕, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐磨-表面情况-图案, 表面耐污染腐蚀-图案, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.017

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
40	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州龙里金帝木业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县北部工业园区	1220X2440 (mm)	/	2024-6-30	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.017%
41	浸渍胶膜纸饰面胶合板	龙里县谷脚镇云成装饰材料厂	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇空港工业园区	1220X2440 (mm)	/	2024-7-6	含水率,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.014
42	浸渍胶膜纸饰面刨花板	龙里县谷脚镇云成装饰材料厂	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县谷脚镇空港工业园区	1220X2440 (mm)	/	2024-7-6	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.024%
43	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州嘉华百盛家具有限公司	黔南州龙里县谷脚镇空港工业园G8号一楼	1220X2440 (mm)	/	2024-4-9	含水率,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.009
44	浸渍胶膜纸饰面刨花板	贵州嘉华百盛家具有限公司	黔南州龙里县谷脚镇空港工业园G8号一楼	1220X2440 (mm)	/	2024-7-5	静曲强度,弹性模量,2h吸水厚度膨胀率,表面胶合强度,内结合强度,表面耐冷热循环,表面耐划痕,表面耐磨-磨耗值,表面耐磨-表面情况-素色,表面耐香烟灼烧,表面耐污染腐蚀-素色,表面耐龟裂,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1: ≤ 0.124	0.015%
45	浸渍胶膜纸饰面胶合板	贵州省霖生木业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市敬南镇吴家坪村二组	2440 × 1220 × 18 (mm)	/	2024.4.12	表面耐磨-磨耗值,含水率,表面耐划痕,表面耐磨-表面情况-图案,表面耐污染腐蚀-图案,甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.012

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
46	实木拼接板	榕江昌顺木业有限责任公司	贵州省黔东南州榕江县寨蒿镇扒王村原乡政府办公大楼	1200X2000 (mm)	/	2024-5-28	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.028
47	实木拼接板	榕江县永利木业有限公司	贵州省榕江县辣子寨丰乐村三组	1200X2000 (mm)	/	2024-5-26	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.054
48	实木拼接板	贵州永恒丰木业有限公司	贵州省黔东南州从江县贯洞镇井内标准厂房1栋2层	1200X2000 (mm)	/	2024-5-28	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.08
49	实木拼接板	榕江县宇泰木材加工厂	贵州省榕江县辣子寨	1220X2440 (mm)	/	2024-5-26	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.035
50	实木拼接板	贵州省黎平县宏存木业有限公司	贵州省黎平县德凤镇洛团村十万坪工业园区	1200X2000 (mm)	/	2024-5-30	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.044
51	实木拼接板	黎平县泰隆木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县德凤镇花坡草鱼冲	1200X2000 (mm)	/	2024-5-30	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.068
52	实木拼接板	黎平县树人木业有限公司	黎平县德凤镇东关村花坡草鱼冲	1220X2440 (mm)	/	2024-5-29	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.035
53	实木拼接板	黎平县建华木业有限责任公司	贵州省黔东南州黎平县中潮镇黎平经济开发区（中潮园）二号大道与环线大道旁交叉口北面	1220X2440 (mm)	/	2024-5-29	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度-0.30 g/cm³ < 气干密度 ≤ 0.47g/cm³, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.029

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/m³）	
											标准值	实测值
54	实木拼接板	贵州省黎平县日升木业有限公司	贵州省黎平县高屯镇国营稿坝农场	1200X2000 (mm)	/	2024-5-30	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度- $0.30\text{ g/cm}^3 < \text{气干密度} \leq 0.47\text{ g/cm}^3$, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.089
55	实木拼接板	贵州格式化木业有限责任公司	贵州省榕江县古州镇石灰厂村垃圾场边	1220X2440 (mm)	/	2024-5-26	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度- $0.30\text{ g/cm}^3 < \text{气干密度} \leq 0.47\text{ g/cm}^3$, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.06
56	实木拼接板	榕江县板桥木业有限责任公司	贵州省黔东南州榕江县忠诚镇安乐村	1220X2440 (mm)	/	2024-5-25	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度- $0.30\text{ g/cm}^3 < \text{气干密度} \leq 0.47\text{ g/cm}^3$, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.076
57	实木拼接板	榕江县皖江园木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州榕江县忠诚镇木玉形	1200X1800 (mm)	/	2024-5-28	含水率, 胶层浸渍剥离-指接胶层浸渍剥离, 指接抗弯强度- $0.30\text{ g/cm}^3 < \text{气干密度} \leq 0.47\text{ g/cm}^3$, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	E1级: ≤ 0.124	0.025
58	刨花板	贵州鸿运木业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园区贵州双木农机公司内	2440 × 1220 (mm)	/	2024.6	2h吸水厚度膨胀率, 静曲强度, 表面结合强度, 内结合强度, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤ 0.124	0.062
59	刨花板	贵州建涛木业科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园	1220X2440 (mm)	/	2024-7-1	内结合强度, 2h吸水厚度膨胀率, 静曲强度m, 表面结合强度, 甲醛释放量	未发现不合格	/	/	≤ 0.124	0.094
60	浸渍胶膜纸饰面细木工板	黎平县雄达木业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县中潮镇工业园区	1220 × 2440 (mm)	/	2024-5-28	横向静曲强度-最小值, 表面耐磨-磨耗值, 表面耐污染腐蚀-图案, 横向静曲强度-平均值, 含水率, 浸渍剥离, 表面耐划痕, 表面耐磨-表面情况-图案, 甲醛释放量	不合格	浸渍剥离: 6个试件中0个试件符合指标值;	浸渍剥离: 6个试件中至少5个试件合格(合格试件要求: 每个胶层上每一层剥离长度不能超过边长的1/3(3mm以下不计))	E1级: ≤ 0.124	0.011

省市场监管局竹制家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量（mg/L）	
											标准值	实测值
1	竹椅子	贵州新锦竹木制品有限公司	贵州省遵义市赤水市工业大道与万鲢路交叉□南侧处	330×300×610（mm）	/	2024.2	甲醛释放量, 重金属含量(限色漆)-可溶性汞, 重金属含量(限色漆)-可溶性镉, 重金属含量(限色漆)-可溶性铬, 漆膜-耐液性, 漆膜-耐湿热, 漆膜-耐干热, 漆膜-附着力, 漆膜-耐磨性, 漆膜-抗冲击, 椅凳类稳定性-椅子向前倾翻试验, 椅凳类稳定性-无扶手椅侧向倾翻试验, 椅凳类稳定性-椅子向后倾翻试验, 椅凳类强度和耐久性-座面椅背静载荷试验, 椅凳类强度和耐久性-椅腿前向静载荷试验, 椅凳类强度和耐久性-椅腿侧向静载荷试验, 椅凳类强度和耐久性-座面冲击试验, 椅凳类强度和耐久性-跌落试验, 重金属含量(限色漆)-可溶性铅	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.3
2	两用椅	贵州新锦竹木制品有限公司	贵州省遵义市赤水市工业大道与万鲢路交叉□南侧处	360×360×800（mm）	/	2024.2	漆膜-抗冲击, 漆膜-附着力, 漆膜-耐液性, 漆膜-耐干热, 漆膜-耐磨性, 漆膜-耐湿热, 椅凳类强度和耐久性-座面椅背静载荷试验, 椅凳类强度和耐久性-椅腿前向静载荷试验, 椅凳类强度和耐久性-椅腿侧向静载荷试验, 椅凳类强度和耐久性-座面冲击试验, 椅凳类强度和耐久性-跌落试验, 椅凳类稳定性-椅子向前倾翻试验, 椅凳类稳定性-无扶手椅侧向倾翻试验, 椅凳类稳定性-椅子向后倾翻试验, 甲醛释放量, 重金属含量(限色漆)-可溶性汞, 重金属含量(限色漆)-可溶性镉, 重金属含量(限色漆)-可溶性铬, 重金属含量(限色漆)-可溶性铅	未发现不合格	/	/	≤1.5	0.1

省市场监管局金属家具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											冲击强度		附着力	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	金属凳	贵州嘉新智能校具有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇西部物流园	240×340×420（mm）	/	2024.5	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	0级
2	钢制文件柜	白云区胜丰文件柜厂	贵州省贵阳市白云区白云南路66号	850×390×390（mm）	/	2024.5.15	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
3	金属双层床	贵州森牌全屋定制有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡保久集团9844片区原医务室旁民工宿舍场地	2000X900X1750（mm）	/	2024-6	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	0级
4	金属文件柜	贵阳正蓉王牌办公家具有限公司	贵阳市花溪区久安乡打通村	850X390X384（mm）	/	2024-6	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
5	金属双层床	花溪区李氏教具厂	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡谷立村五组9号	1980X900X1750（mm）	/	2024-6	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	2级
6	金属文件柜	贵阳高新今典文件柜厂	贵州省贵阳市清镇市经开区核心区（站街片区）控规A07地块	850×390×430（mm）	/	2024.7	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
7	双层铁床	贵州昇奥校具有限公司	贵州省贵阳市清镇市开发区核心区范围内（清镇市站街镇小坝组）	1980×900×1700（mm）	/	2024.2.14	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											冲击强度		附着力	
											标准值	实测值	标准值	实测值
8	钢制文件柜	贵州浩宇达贸教学设备有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇千坝村	850×380×390 (mm)	/	2024.7	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
9	金属双层床	贵州韬博教具制造有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布衣族乡谷立村五组209号	900X1900X1820 (mm)	/	2024-7-5	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	2级
10	文件柜	贵州保诚钢制家具制造有限公司	贵州省遵义市红花岗区巷口镇沙坪村高枧组	380*860*380mm	/	2023.8	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
11	文件柜	贵州保诚钢制家具制造有限公司	贵州省遵义市红花岗区巷口镇沙坪村高枧组	1800*860*380mm	/	2024.3	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
12	钢架床	钟山区宏安铁床加工厂	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马戛村一组	1800×900×1980 (mm)	/	2024.6	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
13	金属文件柜	凯里市凯匀来箱柜厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道金九村四组	860X390X390 (mm)	/	2024-5-28	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
14	金属文件柜	凯里市金盛文件柜厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道新岩村香溪处	850X390X390 (mm)	/	2024-5-28	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
15	金属双层床	凯里市刚强校具厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市凯运总公司车辆维修公司场地	198X800X1750 (mm)	/	2024-5-28	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制品甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											冲击强度		附着力	
											标准值	实测值	标准值	实测值
16	双层钢架床	贵州鸿洋家具有限公司	贵州省黔南州惠水县明田街道长田家具产业园长田家具产业园长田西路3号	1980*890*1790 (mm)	/	2024.5	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	未发现不合格	/	/	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	无剥落、裂纹、皱纹	不低于2级	1级
17	钢制文件柜	贵州万年办公家具有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇对门山村对二组	850×380×380 (mm)	/	2024.5.29	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	不合格	产品表面涂层理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：有裂纹	产品表面涂层理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	有裂纹	不低于2级	1级
18	金属双层床	贵阳富邦钢木家具厂	贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村五组	1960×900×1750 (mm)	/	2024-6	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	不合格	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：有剥落	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	有剥落	不低于2级	1级
19	金属文件柜	安顺市西秀区顺利箱柜厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村土地坡组	390×850×395 (mm)	/	2024.6.20	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	不合格	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：有剥落	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	有剥落	不低于2级	1级
20	文件柜	贵州楠曦办公家具有限公司	贵州省遵义市汇川区高桥街道十字村千秋组田湾15号	380*860*380	/	2024.4	主要尺寸-净深、产品表面涂层理化性能、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（强度和耐久性）、力学性能（稳定性）、木制件甲醛释放量	不合格	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：有剥落	产品表面涂饰层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层-冲击强度：冲击高度400mm，应无剥落、裂纹、皱纹	冲击高度40cm，应无剥落、裂纹、皱纹	有剥落	不低于2级	1级

省市场监管局木质门产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量 (mg/m3)	
											标准值	实测值
1	木质门	贵州中贝美科技发展有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇马家桥(修文油脂化工厂内)	2000×810 (mm)	/	2024.4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.017
2	木质门	贵州贵鑫贝隆门业有限公司	贵阳市修文县龙场镇马家桥(修文油脂化工厂内)	2005×810 (mm)	/	2024.3.5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.015
3	木质门	贵阳市白云区南欣工艺木门厂	贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村	1910×870 (mm)	/	2024.5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.016
4	室内木质门	贵州金欧米门业有限责任公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙村十四组	TG-C2	/	2024-04/	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
5	室内木质门	贵州瑾瑶家具有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇白云北路550号纵之路187号1栋	1980*800 (mm)	/	2024-06-03/	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.016
6	室内木质门	贵阳百乐门木业有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇干坝村村民委员会综合楼	2000×600 (mm)	/	2024.6.17	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
7	室内木质门	贵阳向阳红成门业有限公司	贵州双龙航空港经济区空港经济区产业园C1号地块C区1栋	1970X800 (mm)	/	2024-7-4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.015
8	室内木质门	贵州宏大三川家居建材有限公司	贵州省贵阳市双龙航空港经济区贵州空港经济产业园第A-7号地块	1950X810 (mm)	/	2024-6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
9	室内木质门	贵州开阳云开门业有限公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城西村	810X2070 (mm)	/	2023-9	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
10	室内木质门	开阳县卫新木制品有限责任公司	贵州省开阳县双流镇双永林场	760X2300 (mm)	/	2024-7-2	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.017

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量 (mg/m3)	
											标准值	实测值
11	室内木质门	清镇市鑫东黔装饰门厂	贵州省贵阳市清镇市弘业纺织印染有限公司	2020×810 (mm)	/	2024.7.12	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
12	室内木质门	贵州云鑫诚门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北街道办事处石板井社区三组湾子头	840X1990 (mm)	/	2024-7-15	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
13	室内木质门	贵州福美莱门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡红卫岭贵州久联民爆器材发展股份有限公司9844生产分公司产区酸洗工房旁	800X1985 (mm)	/	2024-6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
14	室内木质门	贵州新木源家居有限公司	贵阳市双龙航空港经济区谷脚镇千家卡空港工业园区D-7地块(贵州盛宇利邦家具有限公司内)	800X1950 (mm)	/	2024-7-5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.02
15	室内木质门	贵州浙鑫豪门业有限公司	贵州省贵阳市贵州双龙航空港经济区谷脚镇工业园区E-3厂房1楼	800X2100 (mm)	/	2024-7-5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
16	室内木质门	贵州金源鼎门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区溪北街道上水村鑫中路90号	765X1965 (mm)	/	2024-3-26	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.017
17	室内木质门	贵阳花溪黔星门窗加工厂	贵阳市花溪区上水村五组	810X2200 (mm)	/	2024-7-5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.027
18	木质门	清镇市双红门业加工厂	贵州省贵阳市清镇市青龙山街道办事处星坡路318号贵阳弘业纺织印染有限公司厂区印染车间厂房	1990×810 (mm)	/	2024.3	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.027
19	木质门	遵义满堂红门业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道龙山工业园	2043×900mm	/	2024.3	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.017

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量 (mg/m3)	
											标准值	实测值
20	木质门	贵州湄潭家和门业有限责任公司	湄潭县兴隆镇红坪工业园区	1950*800mm	/	2024.7	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.015
21	室内木质门	赤水靖瑞门业有限公司	贵州省遵义市赤水市文华街道赤水大道西南家具产业园三期A3幢-3号	1980×760(mm)	/	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.023
22	室内木质门	贵州美宜佳家具有限公司	贵州省遵义市赤水市纸业大道西南家具产业园	2260×830(mm)	/	2024.5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.021
23	室内木质门	遵义品驰家居有限公司	贵州省遵义市赤水市纸业大道西南产业园	2000×895(mm)	/	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
24	室内木质门	贵州省灵创木业有限公司	贵州省遵义市赤水市经开区纸业大道西南家具园	2030×810(mm)	/	2024.4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.023
25	室内木质门	遵义市新蒲新区新舟黔王木门厂	遵义市新蒲新区新舟镇新舟村	1908×700(mm)	/	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
26	室内木质门	贵州固尊木业有限公司	贵州省遵义市赤水市文华街道经开区纸业大道西南家具产业园一期A区5栋	2000×820(mm)	/	2024.4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.021
27	室内木质门	遵义市沙滩木业工艺厂	贵州省遵义市新蒲新区新舟镇群乐村	1990×890(mm)	/	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.022
28	室内木质门	贵州港居家具有限公司	贵州省遵义市赤水市纸业大道西南家具产业园	2160×820(mm)	/	2024.3	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.02
29	室内木质门	贵州展讯木业有限公司	贵州省遵义市赤水市经开区纸业大道西南家具园	2040×830(mm)	/	2024.4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.02
30	室内木质门	贵州美缘家居有限公司	赤水市纸业大道西南家具产业园	2100×790(mm)	/	2024.5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.02

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量 (mg/m3)	
											标准值	实测值
31	室内木质门	贵州创居门业有限公司	贵州省遵义市赤水市文华街道经开区赤水大道西南家具产业园	2085×810 (mm)	/	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.02
32	室内木质门	钟山开发区新恒缘门窗厂	贵州省六盘水市高新开发区红桥街道红桥大道东段车管所内	2145×740 (mm)	/	2023.11	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.013
33	室内木质门	六盘水宏焱门业有限公司	贵州省六盘水市钟山经济开发区红山大道六盘水恒祥输送设备制造有限公司内	1955×800 (mm)	/	2024.3	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
34	室内木质门	钟山开发区方圆木门加工厂	六盘水钟山开发区红桥东路57号亮点门窗公司内	2260×910 (mm)	/	2024.5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.014
35	室内木质门	贵州臻锦门业有限公司	贵州省六盘水市高新开发区石桥社区聚龙实业2号仓库	1940×800 (mm)	/	2024.4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.02
36	室内木质门	贵州木之源门业有限公司	安顺市平坝区夏云工业园贵屹创业园01-14-15-31-32内64号	1960×820 (mm)	/	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.021
37	室内木质门	贵州兴湘南门业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园02-28地块	1810×810 (mm)	/	2024.7	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.023
38	室内木质门	贵州力美木业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园贵屹创业园	1950×800 (mm)	/	2024.3	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.019
39	室内木质门	贵州蒋军木业有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园贵屹小企业创业园77号地块	1980×760 (mm)	/	2024.4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.015
40	室内木质门	贵州华洋门业有限公司	贵州省毕节市七星关区小坝镇澳能工业园区内五号自建房门面	C34	未标注	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.012
41	室内木质门	毕节市皓阳门业有限责任公司	贵州省毕节市七星关区观音桥办事处五里坪社区68号门面	1980×810 (mm)	未标注	2024.5	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.016

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标	
											甲醛释放量 (mg/m3)	
											标准值	实测值
42	木质门	毕节佳龙木业有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道兴业路毕节海中西500米	1930×820 (mm)	未标注	2024.6	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
43	室内木质门	贵州六合门业有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县经济开发区	1960X770 (mm)	/	2024-2-25	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.012
44	室内木质门	凯里豪庭门业有限公司	贵州省黔东南州凯里市白果井街道三板桥与戒毒所交界路口仓库	850X1970 (mm)	/	2024-4-15	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
45	室内木质门	凯里市远达木门加工厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永华厂	800X2000 (mm)	/	2024-6-22	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.018
46	室内木质门	贵州百誉森家具有限公司	黔南州惠水县濛江街道长田工业园区	1880*770 (mm)	/	2024.3.10	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.015
47	室内木质门	贵州星辰家居用品有限公司	黔南州惠水县濛江街道办事处长田社区长田村摆老组	2010*820 (mm)	/	2024.2.26	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.017
48	木质门	贵州喜传果宝木门有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田社区桥洞村(长田家具产业孵化园)	820*2010 (mm)	/	2024.6.10	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.017
49	室内木质门	惠水县玉美门窗加工厂	贵州省黔南州惠水县高镇镇首创村四组	2000*740 (mm)	/	2024.6.12	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.013
50	室内木质门	贵州宇嘉门业有限公司	贵州省黔南州龙里县谷脚镇岩后社区岩后	1890X810 (mm)	/	2024-7-4	含水率、#门扇整体抗冲击强度、甲醛释放量、重金属含量(限色漆)(可溶性铅、可溶性汞、可溶性铬、可溶性镉)	未发现不合格	/	/	≤0.124	0.015

省市场监管局防盗安全门产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											防闯入性能		防破坏性能-净工作时间	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	防盗安全门	贵州秦剑锋门业有限公司	贵州省贵阳市花溪区孟关乡谷立村三组26号	FAM-4-D-GZ-01	/	2024-7-26	钢板厚度要求-5.2.1-门扇防护面板厚度、非防护面板,钢板厚度要求-5.2.1-门框,防破坏性能-净工作时间,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能	未发现不合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位若安装有防闯入装置,装置本身及其连接强度应能承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,装置不应断裂或脱落。	试验后,装置未断裂或脱落。	打开门扇的净工作时间应符合表1的规定。4级: ≥ 20min	20min内未开门扇
2	防盗安全门	遵义满堂红门业有限公司	贵州省遵义市播州区影山湖街道龙山工业园	2050*960mm	/	2024.3	钢板厚度要求-5.2.1-门扇防护面板厚度、非防护面板,钢板厚度要求-5.2.1-门框,防破坏性能-净工作时间,防闯入性能,软冲击性能,悬端吊重性能	未发现不合格	/	/	门框与门扇之间或其他部位若安装有防闯入装置,装置本身及其连接强度应能承受30kg沙袋、3次冲击试验。试验后,装置不应断裂或脱落。	试验后,装置未断裂或脱落。	打开门扇的净工作时间应符合表1的规定。4级: ≥ 20min	20min内未开门扇

省市场监管局溶剂型油漆产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											不挥发物含量(%)		划格试验(级)		硬度	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	灰防锈漆	贵州一桥涂料有限责任公司	贵州省贵阳市乌当区新场乡大坝村金江工业园C-6号、C-7号、C-204-2号厂房	3kg/桶	中半	2024年5月29日/202405001	干燥时间-实干,干燥时间-表干,划格试验,耐盐水性(3%NaCL),细度	未发现不合格	/	/	/	/	≤1	1	/	/
2	白醇酸调和漆	贵阳红润化工有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关工业小区	19kg/桶醇酸树脂色漆调和漆	/	20240415/2024041503	划格试验,干燥时间-实干,干燥时间-表干,耐盐水性(3%NaCL),细度	未发现不合格	/	/	≥50	70.8	≤1	1	/	/
3	水性聚氨酯面漆	贵州裕威环保新材料有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田工业园区(龙泉项目区2号厂房)	金属表面用涂料,面漆	/	2023.12.06/--	干燥时间、细度、耐冲击性、弯曲试验、划格试验、铅笔硬度(擦伤)、耐水性、耐碱性(50g/L NaOH)、耐酸性(50g/L H2SO4)、耐干热性(70℃±2℃,15min)、贮存稳定性(50℃±2℃,7d)	未发现不合格	/	/	/	/	≤1	1	≥B	HB
4	铁红调合漆	贵州黔顾达涂料科技有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	醇酸树脂色漆、调合漆	/	2024.07.16/240716	干燥时间、细度、硬度、不挥发物含量	未发现不合格	/	/	≥50	51.5	/	/	≥0.2	0.23

省市场监管局内外墙涂料产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											VOC含量（g/L）		对比率（白色和浅色）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	内墙乳胶漆	成都绿卫士涂料有限公司贵阳分公司	贵州省贵阳市修文县龙场街道龙桂村七组	水性墙面涂料（内墙涂料），面漆，3kg/桶	/	2024.05.29/—	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	16	≥0.90	0.902
2	净味120墙面漆（内墙涂料）	贵州阿士丹实业有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道中八工业园区王二寨村王二寨组245号1号楼	水性墙面涂料，面漆20kg/桶	阿士丹	2024.3.29	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	7.2	≥0.90	0.94
3	外墙乳胶漆	贵州中亚高科涂料有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇四方坡村	20kg/桶	黔润	2024年5月6日/20240504052	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤100	5.7	≥0.87	0.93
4	邦涂王内墙漆（面漆）	安顺市西秀区吉祥坊装饰材料制品厂	贵州省安顺市西秀区东关红村	25千克/桶	邦涂王	2024年5月20日	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	17	≥0.95	0.96
5	国帆内墙乳胶漆	贵州国帆涂料有限公司	贵州省安顺市关岭布依族苗族自治县青年创业园区19号	20kg/桶内墙面漆	国帆	2024.02.3	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	3.3	≥0.90	0.92
6	竹炭净味内墙漆	贵州凯晶建涂实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	3kg/桶，水性内墙面漆	凯晶	2024.07.15/—	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	19	≥0.90	0.94

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											VOC含量（g/L）		对比率（白色和浅色）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
7	内墙净味涂料	贵州同创百邦涂料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	水性内墙面漆	百邦涂料	2024. 07. 11/--	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	23	≥0.90	0.95
8	内墙漆	长顺县玛日米特建材有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	水性内墙面漆	/	2024. 07. 16/003	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	12	≥0.90	0.91
9	黔虹内墙漆	贵州蓝科建筑材料科技有限公司	贵州省黔南州长顺县白云山镇鼠场工业园区	水性内墙面漆，20kg/桶	黔虹	2024. 07. 17/--	低温稳定性，低温成膜性，对比率，耐碱性，耐洗刷性，VOC含量，甲醛含量，苯系物总和含量，总铅（Pb）含量，可溶性重金属含量（镉、铬、汞），烷基酚聚氧乙烯醚总和含量	未发现不合格	/	/	≤80	5.3	≥0.90	0.95
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量（VOC）（g/kg）		粘结强度（标准状态）（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
10	竹炭耐水腻子	安顺市宏图装饰材料有限公司	贵州省安顺市西秀区七眼桥镇郑家村	20kg/袋一般型	宏图	2024. 06. 21	施工性，初期干燥抗裂性（3h），打磨性，粘结强度，挥发性有机化合物含量（VOC），苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，游离甲醛，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	未发现不合格	/	/	≤15	未检出（方法检出限1g/kg）	>0.30	0.64
11	新型环保水性腻子王	贵州康柏雅建材销售有限责任公司	贵州省安顺市紫云苗族布依族自治县松山街道办新民村下院组	16kg±0.5kg/袋一般型	/	2024. 07. 05	施工性，初期干燥抗裂性（3h），打磨性，粘结强度，挥发性有机化合物含量（VOC），苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，游离甲醛，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	未发现不合格	/	/	≤15	未检出（方法检出限1g/kg）	>0.30	0.33
12	内墙腻子粉	贵州聚能润达科技材料有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道办事处长田片区七星村	15kg/袋Y型	齐聚能润达	2024. 07. 12	施工性，初期干燥抗裂性（3h），打磨性，粘结强度，挥发性有机化合物含量（VOC），苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，游离甲醛，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	未发现不合格	/	/	≤15	未检出（方法检出限1g/kg）	>0.30	0.32

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											挥发性有机化合物含量（VOC）（g/kg）		粘结强度（标准状态）（MPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
13	内墙腻子	贵州美饰建筑材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇马口村一组1栋1层1号	薄型室内用腻子，一般型，3kg/袋	/	2024. 05. 25/--	施工性，初期干燥抗裂性（3h），打磨性，粘结强度，挥发性有机化合物含量（VOC），苯、甲苯、乙苯、二甲苯总和，游离甲醛，可溶性重金属（铅、镉、铬、汞）	未发现不合格	/	/	≤15	未检出（方法检出限1g/kg）	> 0. 30	0. 21
序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											吸水量（g）		低温稳定性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
14	贵美天然真石漆	贵州贵美丽涂建筑材料有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇马口村二组	主涂料，外墙型，3kg/桶	/	2024. 05. 29/--	初期干燥抗裂性，干燥时间（表干），施工性，低温稳定性（3次循环），热贮存稳定性（15d），吸水量（2h）	未发现不合格	/	/	≤2. 0	1. 7	不变质	未变质
15	TYB真石漆	贵州涂艺博涂料科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县高新技术产业园区	50kg/桶主涂料外墙型	/	2024/07/03/--	初期干燥抗裂性，干燥时间（表干），施工性，低温稳定性（3次循环），热贮存稳定性（15d），吸水量（2h）	未发现不合格	/	/	≤2. 0	1. 4	不变质	未变质

省市场监管局沙发产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											泡沫塑料-回弹性能		安全性能（甲醛释放量）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	沙发	修文县龙场镇穿越家私店	修文县龙场镇潮水村四组	小方凳	/	2024.07.10//	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	55	C级≤0.08	0.02
2	沙发	修文孝全沙发加工经营部	贵州省贵阳市修文龙场镇南门化肥仓库	沙发凳	/	2024.07.12//	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	54	C级≤0.08	0.03
3	脚踏	清镇市春伍沙发加工厂	贵州省贵阳市清镇市陈亮村	1	/	2024.7.15	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	45	C级≤0.08	0.02
4	沙发	修文县龙场镇王记沙发加工厂	贵州省贵阳市修文县龙场镇民主路南门87号	沙发凳	/	2024.7.16	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	55	C级≤0.08	0.07
5	沙发	贵州锦正智能家具有限公司	贵州省贵阳市清镇市星坡路贵阳弘业纺织印染有限公司厂区内闲置厂房	2	/	2024.7.13	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	37	C级≤0.08	0.05
6	单人位沙发	贵州欣尊荣办公家具有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇蒙台村103号	33	/	2024.5.26	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	36	C级≤0.08	<0.01
7	沙发凳	清镇市新洪瑞家私	贵州省贵阳市清镇市陈亮村	1	/	2024.7	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	36	C级≤0.08	0.02
8	沙发脚踏	开阳县胡柏梅沙发加工厂	贵州省贵阳市开阳县晒城街道办事处四方田32栋一楼门面	600X600X410(mm)	/	2024-1-26	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	48	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											泡沫塑料-回弹性能		安全性能（甲醛释放量）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
9	沙发脚踏	开阳万福沙发厂	贵州省贵阳市开阳县紫兴街道办事处办顶方村落刀井组28号	500X500X420(mm)	/	2024-1-25	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	41	/	/
10	沙发	余庆县金新家具有限公司	贵州省遵义市余庆县白泥镇工业园区	1800*70*90	/	2023.12	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	36	/	/
11	沙发（脚踏）	遵义市显海家俱加工厂	遵义市汇川区十字社区永红组烂湾厂房	31	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	47	/	/
12	沙发（脚踏）	正安县鑫成沙发店	贵州省遵义市正安县凤仪镇山峰村王二嘴	750*500*430mm	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	42	/	/
13	沙发凳	遵义市播州区宏达家具店（个体工商户）	遵义市播州区龙坑街道谢家社区和平大道中小企业园内	400*400*550mm	/	2023.10	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	48	/	/
14	沙发凳	播州区忆居沙发床垫厂	播州区影山湖街道和平社区黔军坝B2栋	600*500*400mm	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	50	/	/
15	脚踏	红花岗区艾兰床垫厂	贵州省遵义市南部新区忠庄办科技园区内	500*500*460mm	/	2023.12	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	39	/	/
16	沙发（脚踏）	盘州市乐民恒艺沙发制造有限责任公司	贵州省六盘水市盘州市乐民镇新街	A-395	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	41	/	/
17	脚踏	安顺市西秀区依万之家沙发加工经营部	安顺市西秀区华西办欢喜岭工业园区	8	/	2024.7.14	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	52	C级≤0.08	0.05
18	脚踏	安顺市西秀区居尚轩沙发加工厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭大坡上	2135	/	2024.7.15	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	48	C级≤0.08	0.07

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											泡沫塑料-回弹性能		安全性能（甲醛释放量）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
19	脚踏	安顺市西秀区宏奇家私厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村三组	716	/	2024.7.11	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	38	C级≤0.08	0.04
20	脚踏	安顺市西秀区怡美居沙发加工厂	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村三组	821	/	2024.7.13	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	53	C级≤0.08	0.06
21	脚踏	安顺市经济技术开发区缘梦达沙发厂	贵州省安顺市经济技术开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园A11栋	196	/	2024.7.13	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	39	C级≤0.08	0.07
22	沙发	贵州南都携众家具有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云镇夏云工业园60号地块	8025	/	2024.6	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	38	C级≤0.08	0.01
23	沙发（脚踏）	贵州座上宾家居有限公司	贵州省毕节市七星关区长春堡镇小微创业园3幢标准房三楼	273	/	2024.5	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	58	C级≤0.08	<0.01
24	脚踏	贵州省亿盛恒业家居有限公司	贵州省毕节市七星关区海子街镇马过河村	6024	/	2024.6	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	36	C级≤0.08	0.01
25	脚踏	毕节市轩宇沙发厂	贵州省毕节市七星关区梨树镇二堡小微创业园区内	68	/	2024.6	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	46	C级≤0.08	0.02
26	沙发	七星关区长春堡帝方沙发厂	贵州省毕节市七星关区梨树镇二堡创业园三号	95	/	2024.6	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	42	C级≤0.08	0.03
27	沙发脚踏	贵州明河家居实业有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔佳诚置业生活物资城B23-1-32号商铺	2060	/	2024-1-20	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	36	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											泡沫塑料-回弹性能		安全性能（甲醛释放量）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
28	沙发脚踏	李本春	贵州省黔东南苗族侗族自治州施秉县城关镇云台路	8861	/	2024-5-20	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	41	C级≤0.08	<0.01
29	沙发脚踏	凯里市永乐凯梦沙发家俬经营部	凯里市鸭塘镇凯旋机械厂52栋2层	/	/	2024-1-20	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	44	/	/
30	脚踏	贵州美逸家具实业有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第12幢厂房B区	613	/	2024.2.20	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	55	C级≤0.08	0.01
31	沙发（脚踏）	福泉市马场坪兰子布艺沙发加工厂	贵州省黔南州福泉市马场坪办事处金山南路88号	2211	/	2024.5.10	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	49	C级≤0.08	0.02
32	沙发	贵州长顺名木坊家具有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县白云山镇鼠场工业园区	1600*680(mm)	/	2024.6.15	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	36	C级≤0.08	0.01
33	脚踏	惠水县惠美特沙发厂	惠水县高镇镇永安电机有限公司原大礼堂	8036	/	2024.6.10	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	56	C级≤0.08	0.04
34	沙发凳	贵州新凌沙发制作有限公司	贵州省黔南州惠水县濛江街道长田社区长田村	500*400(mm)	/	2024.6.18	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	44	C级≤0.08	<0.01
35	沙发凳	贵州顶效开发区盛兴家私城	兴义市顶效镇迎宾东路369号	2307	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	45	/	/
36	沙发（脚踏）	兴义市益美优沙发厂	兴义市桔山办酸枣村八组	65	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	未发现不合格	/	/	C级≥35	39	/	/

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											泡沫塑料-回弹性能		安全性能（甲醛释放量）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
37	沙发（单人位）	盘州市福牌沙发店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道翰林农贸市场D栋	17-1	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	产品用料、加工-木制件：内部用料使用带有树皮的木材	产品用料、加工-木制件：内部用料不应使用：(6)带有树皮的木材	C级≥35	46	/	/
38	脚踏	安顺市开发区天府创异家具厂	贵州省安顺开发区西湖村杉树组46号厂房	205	/	2024.7.15	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度, kg/m³: 23	产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度, kg/m³: 座面≥25	C级≥35	37	C级≤0.08	0.07
39	脚踏	安顺市西秀区靛典沙发店	安顺市西秀区华西街道欢喜岭家具市场73号	A-2	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）: 29%	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）: C级≥35%	C级≥35	29	/	/
40	沙发	安顺市西秀区阳光工艺沙发厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭村工业园	1	/	2024.7.13	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	安全性能-有害物质限量-甲醛释放量: 0.13	安全性能-有害物质限量-甲醛释放量: C级≤0.08	C级≥35	49	C级≤0.08	0.13
41	脚踏	安顺市西秀区惠民家具店	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭	1	/	2024.7.16	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	安全性能-有害物质限量-甲醛释放量: 0.17	安全性能-有害物质限量-甲醛释放量: C级≤0.08	C级≥35	48	C级≤0.08	0.17
42	沙发脚踏	铜仁市碧江区三友沙发厂	贵州省铜仁市碧江区经济开发区灯塔大道笑哈哈生活物资城B区16栋2楼1-8，26-31号和17栋2楼1-5，16-20号和15栋2楼32号门面	1	/	2024-1-21	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）: 33%	产品用料、加工-泡沫塑料要求-回弹性能（除慢回弹泡沫塑料外）: C级≥35%	C级≥35	33	/	/
43	沙发凳	兴义市雅澜帝沙发厂	兴义市桔山办酸枣村八组	1	/	2024.1	产品用料、加工，理化性能(表面涂层理化性能))，#理化性能(覆面材料理化性能)，安全性能，力学性能要求	不合格	①产品用料、加工-木制件：内部用料使用带有树皮的木材；②产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度：23	①产品用料、加工-木制件：内部用料不应使用：(6)带有树皮的木材；②产品用料、加工-泡沫塑料要求-表观密度：座面≥25	C级≥35	37	/	/

省市场监管局床垫产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	棕纤维弹性床垫	贵阳云岩雪中暖床垫经营部	贵州省贵阳市云岩区金惠办事处大凹村六组76号	120cm*200cm	/	2024-4-10	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.023	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
2	棕纤维弹性床垫	贵州浩虎家具有限公司	贵阳市白云区艳山红镇摆拢村村委会集体厂房	120cm*200cm	浩虎	2024-4-10	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.025	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.3\%H_{d0}$
3	棕纤维弹性床垫	贵阳市南明区雅诗兰床垫厂	贵阳市南明区望城路134号	1200×2000（mm）	/	2024.5.24	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.012	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
4	棕纤维弹性床垫	大自然科技股份有限公司	贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区高川东路777号	1500×2000（mm）	大自然	2024.5.13	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.033	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=93\%H_{d0}$
5	棕纤维弹性床垫	贵州黔湘家居有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇花鱼井村野毛井组156号	1500X2000(mm)	/	2024-5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.046	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.4\%H_{d0}$

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
6	棕纤维弹性床垫	贵阳市南明区美尔斯床垫厂	贵州省贵阳市南明区新村路25号付1号[后巢乡]	1200X2000(mm)	/	2024-7-19	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.025	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.37\%H_{d0}$
7	棕纤维弹性床垫	汇川区贵全床垫加工厂	遵义市汇川区十字社区永红组狗粪田倒土场	1500*2000*50	/	2024.7	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.023	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
8	棕纤维弹性床垫	凤冈县千米字星家居家具制造厂	凤冈县龙泉镇三坝社区老木桥组（星旺食物油脂厂区）	1500*2000*70	/	2024.7	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.039	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.2\%H_{d0}$
9	棕纤维弹性床垫	道真自治县佳悦床垫加工厂	贵州省遵义市道真自治县玉溪镇城关村跃进组	1500*2000*100mm	/	2024.7	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.037	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
10	棕纤维弹性床垫	红花岗区艾兰床垫厂	贵州省遵义市南部新区忠庄办科技园区内	1200*2000*80mm	/	2024.7	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.032	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
11	棕纤维弹性床垫	贵州省凯思丽家具有限公司	贵州省遵义市红花岗区深溪镇清江村大坝组聚宝坡	1200*2000*50mm	/	2024.7	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.012	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.14\%H_{d0}$

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
12	棕纤维弹性床垫	六盘水安毅家居建材有限公司	贵州省六盘水市钟山开发区红桥新区石龙村委会院内	2000×1500（mm）	/	2024.6	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.034	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
13	棕纤维弹性床垫	钟山区钢健星宇床垫家俱厂	贵州省六盘水市钟山区双戛乡马戛村一组179号	2000×1200（mm）	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.024	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =45%H _{d0}
14	棕纤维弹性床垫	贵州颐姿梦家具有限责任公司	贵州省六盘水市钟山区月照乡玉顶村岩脚组大营丫口	2000×1500（mm）	/	2024.6	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.019	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
15	棕纤维弹性床垫	水城县宝顺床垫经营加工部	贵州省六盘水市水城县双水街道黄家桥社区新加坡花园4号楼	2000×1200（mm）	/	2024.6	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.021	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
16	棕纤维弹性床垫	西秀区黔佳美床垫加工店	贵州省安顺市西秀区华西办土地坡欢喜岭欢喜岭村478号	1500×2000（mm）	/	2024.6.16	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.023	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
17	棕纤维弹性床垫	贵州美扬名家居有限公司	贵州省安顺市开发区宋旗镇石板新村飞瀑物流园B6#厂房	1500×2000（mm）	/	2024.7.17	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.035	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
18	棕纤维弹性床垫	安顺市西秀区美之缘床垫厂	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村工业园	1500×2000（mm）	/	2024.6.1	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.019	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.34\%H_{d0}$
19	棕纤维弹性床垫	安顺市西秀区意康床垫沙发厂	贵州省安顺市西秀区华西办欢喜岭五组	1200×2000（mm）	/	2024.7.17	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.02	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
20	棕纤维弹性床垫	西秀区贵川床垫家具厂（个体工商户）	贵州省安顺市西秀区华西街道欢喜岭村土地坡围园路厂房	1200×2000（mm）	/	2024.7.17	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.029	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=93\%H_{d0}$
21	棕纤维弹性床垫	安顺市西秀区惠兴床垫厂	安顺市西秀区华西办欢喜岭村土地坡围园路	1500×2000（mm）	/	2024.7.16	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.025	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
22	棕纤维弹性床垫	安顺开发区福美居床垫加工厂	贵州安顺市经济技术开发区宋旗镇张坪村跳花坡	1800×2000（mm）	/	2024.7.17	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.049	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
23	棕纤维弹性床垫	安顺开发区睡美康加工部	贵州省安顺市西秀区西湖村杉树组二号一层铺面	1200×2000（mm）	/	2024.7.15	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.009	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
24	棕纤维弹性床垫	安顺市平坝区睡得保床垫厂	安顺市平坝区青山村白瓦组	1200X2000 (mm)	/	2024-7-19	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.013	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
25	棕纤维弹性床垫	七星关区雅斯梦床垫加工厂	贵州省毕节市七星关区长春堡镇清塘村小微企业园区	2000×1200 (mm)	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.041	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=93\%H_{d0}$
26	棕纤维弹性床垫	大方县龙翔床垫加工厂	贵州省毕节市大方县顺德街道办事处白石村两路组	2000×1200 (mm)	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.02	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
27	棕纤维弹性床垫	威宁漫格家具有限责任公司	贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业四路草海农机8号厂房	2000mmX1200mm	/	2024-5-15	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.019	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
28	棕纤维弹性床垫	七星关区香水百合床垫厂	七星关区鸭池镇十八村毕威高速互通出口	1200×2000 (mm)	未标注	2024.4	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.023	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=93\%H_{d0}$
29	棕纤维弹性床垫	威宁县舒尔佳家具加工店	威宁县海边街道阳光大道万鸿城	1220×2000 (mm)	未标注	2024.6	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.018	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
30	棕纤维弹性床垫	金海湖新区雅梦阁床垫加工厂	毕节市金海湖新区梨树镇二堡工业园区	1200×2000(mm)	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.033	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
31	棕纤维弹性床垫	贵州舍心缘家居有限责任公司	贵州省毕节市大方县顺德街道龙昌社区循环经济产业园区第9栋第三层	900×2000（mm）	/	2024.6	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.038	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.1\%H_{d0}$
32	棕纤维弹性床垫	贵州雅思梦丽家具制造有限公司	贵州省毕节市金海湖新区梨树镇二堡小微企业创业园区内	1500×2000（mm）	未标注	2024.6	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.025	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.4\%H_{d0}$
33	棕纤维弹性床垫	石阡县欣涛家私店	石阡县泉都街道大关社区五方国际商贸城	1500mmX2000mm	/	2024-6-14	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.027	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
34	棕纤维弹性床垫	铜仁市碧江区逸遥床垫加工店	铜仁市碧江区滑石乡新寨村界牌组	1200X2000(mm)	/	2024-6-21	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.02	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
35	棕纤维弹性床垫	贵州明河家居实业有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔佳诚置业生活物资城B23-1-32号商铺	1200X2000(mm)	/	2024-6-20	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.032	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.4\%H_{d0}$

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
36	棕纤维弹性床垫	三穗县睡谊床垫厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州三穗县八弓镇工业园区	1500X2000 (mm)	/	2024-5-25	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.029	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.28\%H_{d0}$
37	棕纤维弹性床垫	凯里市凯梦床垫制造厂	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市永华路35号	1200X2000 (mm)	/	2024-5-26	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.028	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.38\%H_{d0}$
38	棕纤维弹性床垫	黄平县水生床垫厂	贵州省黄平县槐花工业园区创业园	1200X2000 (mm)	/	2024-6-1	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.044	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.4\%H_{d0}$
39	棕纤维弹性床垫	贵州省贵族岛家具有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市原771	1000X2000 (mm)	/	2024-6-3	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.026	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=91\%H_{d0}$
40	棕纤维弹性床垫	三穗县晚怡床垫厂	三穗县八弓镇经济开发区远航光电有限公司内	1200X2000 (mm)	/	/	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.038	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=92\%H_{d0}$
41	棕纤维弹性床垫	贵州顺福家私有限公司	黔南州独山县影山镇家居产业园第11幢厂房	2000×1200 (mm)	/	2024.5.8	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.029	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=90.09\%H_{d0}$

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
42	棕纤维弹性床垫	瓮安县超慧床垫加工厂	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县瓮水办事处花桥社区瓦厂组	2000×1200（mm）	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.024	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =94%H _{d0}
43	棕纤维弹性床垫	贵州省惠水县卓思雅床具有限公司	贵州省惠水县濛江街道长田工业园区A区	1200×2000（mm）	/	2024.5.22	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.006	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
44	棕纤维弹性床垫	义龙新区今三友家具加工厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇苗生药业有限公司内	2000×1500（mm）	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.024	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
45	棕纤维弹性床垫	兴义市贵兴家具有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市园陵路32号	2000×1500（mm）	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.011	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
46	棕纤维弹性床垫	兴义市睡安床垫厂	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市乌沙镇牛膀子村	1950×1500（mm）	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.02	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =91%H _{d0}
47	棕纤维弹性床垫	兴义市彩兴床垫傢具加工厂	兴义市下五屯办庄园社区上五屯组（原华利桐油厂内）	2000×1200（mm）	/	2024.5	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	未发现不合格	/	/	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.017	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即H _{d2} ≥90%H _{d0}	H _{d2} =92%H _{d0}

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											安全卫生要求（甲醛）		耐久性	
											标准值	实测值	标准值	实测值
48	棕纤维弹性床垫	印江土家族苗族自治县星之宝床垫加工厂	贵州省铜仁市印江土家族苗族自治县龙津街道办事处桶溪村四组	1500×2000(mm)	/	2024-6-16	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	不合格	$H_{d2}=78\%H_{d0}$	耐久性要求：耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.047	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=78\%H_{d0}$
49	棕纤维弹性床垫	铜仁市富雅床垫厂	贵州省铜仁市新华路化工厂旁	1500×2000(mm)	/	2024-6-20	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	不合格	$H_{d2}=75\%H_{d0}$	耐久性要求：耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.016	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=75\%H_{d0}$
50	棕纤维弹性床垫	福泉市勇盛家具商贸批发中心	贵州省黔南州福泉市金山办事处城郊村罗家洞组37号	1500*2000(mm)	/	2024.5.27	面料及复合面料物理性能，芯料物理性能，安全卫生要求，#阻燃性要求，耐久性要求	不合格	$H_{d2}=81\%H_{d0}$	耐久性要求：耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	有害物质限量（甲醛）≤0.050	0.025	耐久性试验结束后的床垫垫面高度应不小于床垫初始垫面高度的90%，即 $H_{d2} \geq 90\%H_{d0}$	$H_{d2}=81\%H_{d0}$

省市场监管局车用尿素水溶液产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											尿素含量（质量分数）		折光率20nD	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	车用尿素溶液	贵州中技源能科技有限责任公司	贵州省贵阳市白云区龚家寨街道云环东路1111号贵阳联合高温材料有限公司3#仓库	/	/	2024. 05. 22/-	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31. 8 ⁻ 33. 2	32. 4	1. 3814 ⁻ 1. 3843	1. 3836
2	车用尿素溶液	贵州贵鸿润滑油有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇金龙村七组108号	20kg/桶	贵鸿	20230807/GL0034664519A	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31. 8 ⁻ 33. 2	32. 3	1. 3814 ⁻ 1. 3843	1. 3823
3	车用尿素溶液	贵州黔兴汽车养护制造有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文镇范家院村汤家山组79号	10kg/桶	兴连兴	2024. 05. 24/--	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31. 8 ~ 33. 2	32. 6	1. 3814 ~ 1. 3843	1. 3831
4	柴油车尾气处理液	贵州中科宏申新能源实业有限公司	贵州省贵阳市清镇市巢凤街道巢东路13号4号楼第一层D5. D6. D7. D8. E5. E6. E7. E8	20kg/桶	/	2024. 04. 06/--	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31. 8 ⁻ 33. 2	33	1. 3814 ⁻ 1. 3843	1. 3841

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											尿素含量（质量分数）		折光率20nD	
											标准值	实测值	标准值	实测值
5	车用尿素溶液	贵州赤天化桐梓化工有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区1号（桐梓县）	/	/	2024年6月5日	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31.8~33.2	32.9	1.3814~1.3843	1.383
6	车用尿素溶液	贵州玉速洁科技有限公司	贵州省毕节市金沙县安底镇桃园村岩脚组58号	10kg/桶	玉速洁	2024.04.28/--	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31.8~33.2	32.6	1.3814~1.3843	1.3835
7	柴油车尾气处理液	贵州美孚特润滑油有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县明田街道赤土村	20kg/桶	欧倍斯	2024.07.14/20240501259	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31.8~33.2	32.4	1.3814~1.3843	1.3832
8	车用尿素溶液	贵州润风净科技有限公司	贵州省黔西南州兴义市马岭镇光明村十三组（马岭小学旁）	10kg/桶	新蓝	2024年06月28日/-	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	未发现不合格	/	/	31.8~33.2	32.3	1.3814~1.3843	1.3834
9	柴油车尾气处理液	铜仁市护车宝环保产品科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区环北清水村新滩岔路口（小江河特大桥下面）川硐方向150米处	10kg/桶	/	2024-07-15	尿素含量、密度、折光率 ²⁰ _{nD} 、杂质含量（碱度以NH3计）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（以P04计）、钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾）、一致性确认	不合格	① 尿素含量%：34.1；② 密度 kg/m³：1094.3；③ 折光率 ²⁰ _{nD} ：1.3855；④ 杂质含量-醛类：19.1	① 尿素含量%：31.8~33.2；② 密度 kg/m³：1087.0~1093.0；③ 折光率 ²⁰ _{nD} ：1.3814~1.3843；④ 杂质含量-醛类：不大于5	31.8~33.2	34.1	1.3814~1.3843	1.3855

省市场监管局玩具产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											可迁移元素-镉 (Cd) (mg/kg)		可迁移元素-铅 (Pb) (mg/kg)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	塑料公仔玩具	贵州乐嘉文创科技有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县经济开发区5栋2层	4570117914737Y	/	/	材料（材料质量、膨胀材料）、（正常使用）小零件—36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具、（正常使用）边缘—模塑玩具边缘、（正常使用）尖端—可触及的锐利尖端、（可预见的合理滥用）小零件—36个月及以上但不足72个月儿童使用的玩具、可预见的合理滥用）边缘—模塑玩具边缘、（可预见的合理滥用）尖端—可触及的锐利尖端、可迁移元素（锑（Sb）、砷（As）、钡（Ba）、镉（Cd）、铬（Cr）、铅（Pb）、汞（Hg）、硒（Se））、三种增塑剂总含量（DBP、BBP、DEHP）	未发现不合格	/	/	≤75	未检出 （检出限5.0）	≤90	未检出 （检出限5.0）

省市场监管局塑料袋及编织品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标					
											拉伸负荷-经向(N/50mm)		拉伸负荷-纬向(N/50mm)		拉伸负荷-缝底向(N/50mm)	
											标准值	实测值	标准值	实测值	标准值	实测值
1	塑料编织袋	贵州华信塑业有限公司	贵州省贵阳市息烽县温泉镇尹庵村	550×960(mm)	/	2024.7.19	拉伸负荷（经向、纬向、缝底向），跌落性能，耐热性能	未发现不合格	/	/	≥665	①1126 ②1133 ③1130	≥635	①914 ②929 ③926	≥325	①557 ②564 ③562
2	塑料编织袋	德之润新材料科技有限公司	贵州省贵阳市息烽县西山镇杨柳沟标准厂房	980×520(mm) 50kg	/	2024.8.6	拉伸负荷（经向、纬向、缝底向），跌落性能，耐热性能	未发现不合格	/	/	≥665	①1203 ②1186 ③1180	≥635	①1091 ②1075 ③1081	≥325	①534 ②546 ③533
3	普通塑料编织袋	贵州安顺开发区光大塑业有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区双阳工业园区机场路交开十三号路西北角	545×850(mm)	/	2024.5.8	拉伸负荷（经向、纬向、缝底向），跌落性能，耐热性能	未发现不合格	/	/	≥565	①716 ②727 ③712	≥535	①680 ②682 ③680	≥275	①374 ②383 ③383
4	塑料编织袋	贵州维宇塑业有限公司	贵州省黔西南布依族苗族自治州安龙县新桥镇新桥村新德龙产业园区	600mm×980mm30kg	/	2024.7.2	拉伸负荷（经向、纬向、缝底向），跌落性能，耐热性能	未发现不合格	/	/	≥565	①840 ②849 ③840	≥535	①766 ②775 ③773	≥275	①417 ②432 ③427
5	塑料编织袋	毕节市恒欣塑业有限公司	贵州省毕节市七星关区碧海街道办事处邵关村（七星关经济开发区）	550×950mm	/	2024.6.20	拉伸负荷（经向、纬向、缝底向），跌落性能，耐热性能，涂膜袋和复膜袋的剥离力	不合格	涂膜袋和复膜袋的剥离力(N/30mm)：①1.4②1.2③1.4	涂膜袋和复膜袋的剥离力(N/30mm)：≥3.0	≥565	①751 ②752 ③740	≥535	①584 ②568 ③573	≥275	①340 ②362 ③352

省市场监管局危险化学品包装物、容器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											堆码试验		跌落试验	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	危险品包装用塑料罐	德之润新材料科技有限公司	贵州省贵阳市息烽县西山镇杨柳沟标准厂房	285×283×384（mm）20LⅢ类闭口型	/	2023.12	气密试验,液压试验,堆码试验,跌落试验	未发现不合格	/	/	温度40℃,加载荷247kg,时间28d,不得泄漏,不允许有可能影响运输安全的损坏,或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形	符合要求	跌落高度1.88m,应符合GB 19160-2008中6.5条	符合要求
2	危险品包装用塑料桶	贵州开阳青利天盟化工有限公司	贵州省贵阳市开阳县双流镇凉水井村	305×258×385（mm）21LⅢ类闭口型	/	2024.3	气密试验,液压试验,堆码试验,跌落试验	未发现不合格	/	/	温度40℃,加载荷247kg,时间29d,不得泄漏,不允许有可能影响运输安全的损坏,或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形	符合要求	跌落高度1.88m,应符合GB 19160-2008中6.5条	符合要求
3	危险品包装用塑料罐	贵州福泉川东化工有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市道坪镇罗尾塘园区	290×270×380（mm）Ⅱ类23L口径:44mm	/	2024.01.23	气密试验,液压试验,堆码试验,跌落试验	未发现不合格	/	/	温度40℃,加载荷172kg,时间28d,不得泄漏,不允许有可能影响运输安全的损坏,或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形	符合要求	跌落高度1.22m,应符合GB 19160-2008中6.5条	符合要求
4	危险品包装用塑料罐	贵州天塑包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市马场坪工业园区（园区管委会旁）	300×250×390（mm）20L闭口型	/	2024.04.15	气密试验,液压试验,堆码试验,跌落试验	未发现不合格	/	/	温度40℃,加载荷248kg,时间28d,不得泄漏,不允许有可能影响运输安全的损坏,或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形	符合要求	跌落高度1.2m,应符合GB 19160-2008中6.5	3个样品均无泄漏
5	危险品包装用塑料罐	贵州和裕科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县昌明镇昌明经济开发区标准化厂房B栋1楼	285×250×380mm20L闭口型Ⅲ类	/	2024.7.15	气密试验,液压试验,堆码试验,跌落试验	不合格	试验至48小时,3个试样均出现堆码不稳定的变形	温度40℃,加载荷250kg,时间28d,不得泄漏,不允许有可能影响运输安全的损坏,或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形	温度40℃,加载荷250kg,时间28d,不得泄漏,不允许有可能影响运输安全的损坏,或者可能降低其强度或造成包装件堆码不稳定的变形	试验至48小时,3个试样均出现堆码不稳定的变形	跌落高度1.88m,应符合GB 19160-2008中6.5条	符合要求

省市场监管局危险化学品包装物、容器产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											空箱抗压力（N）		耐破强度（kPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
1	秉乾老窖（瓦楞纸箱）	贵阳祥云印务有限公司	贵州省贵阳市云岩区百花大道凉水井1号	285mm×210mm×260mm	/	2024.7.10	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 686	1#: 3126; 2#: 2968; 3#: 3023; 4#: 3211; 5#: 3119	≥ 540	1.54×10 ₃
2	黄果树长征（瓦楞纸箱）	贵阳黄果树纸业有限公司	贵州省贵阳市云岩区后坝路55号	(450×246×570)mm	/	2024.7.8	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 882	1#: 4108; 2#: 4269; 3#: 4336; 4#: 4313; 5#: 4212	≥ 720	1.30×10 ₃
3	瓦楞纸箱	贵阳欣云新包装印务有限责任公司	贵州省贵阳市云岩区三桥改茶寨21号	350×290×340mm	/	2024.7.14	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 294	1#: 2626; 2#: 2836; 3#: 2719; 4#: 2914; 5#: 2894	≥ 540	630
4	瓦楞纸箱（单瓦楞）	贵阳金康纸业有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药园管委会	56.5cm×36.6cm×33.5cm	/	2024.7.16	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 461	1#: 2998; 2#: 3312; 3#: 3167; 4#: 3098; 5#: 3269	≥ 675	699

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											空箱抗压力（N）		耐破强度（kPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
5	瓦楞纸箱（双瓦楞）	贵阳金康纸业有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇医药园管委会	43.0cm×29.1cm×21.3cm	/	2024.7.23	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥608	1#: 5432; 2#: 5279; 3#: 5257; 4#: 5363; 5#: 5325	≥540	941
6	瓦楞纸箱	贵州年丰纸品有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇新柱村境内1幢3层1号	32.0cm×32.0cm×35.2cm	/	2024.4.24	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥1370	1#: 3696; 2#: 3374; 3#: 3428; 4#: 3548; 5#: 3569	≥990	1.16×10 ₃
7	瓦楞纸箱（单瓦楞）	贵州万隆印务有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇工业园区	38.0cm×25.4cm×24.0cm	/	2024.7.10	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥1700	1#: 1916; 2#: 1748; 3#: 1814; 4#: 1810; 5#: 1877	≥700	929
8	瓦楞纸箱	贵阳白云纸箱厂有限公司	贵州省贵阳市白云区金大路	280mm×200mm×260mm	/	2024.7.20	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥588	1#: 3544; 2#: 3713; 3#: 3629; 4#: 3628; 5#: 3469	≥540	1.10×10 ₃

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											空箱抗压力（N）		耐破强度（kPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
9	鹿茸菌（瓦楞纸箱）	贵州恒昇包装有限公司	贵州省贵安新区马场镇贵安综合保税区黔中大道电子信息产业园斯特林联合厂房一栋西侧	515×335×375（mm）	/	2024.4.13	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥392	1#：4022; 2#：4128; 3#：4110; 4#：4079; 5#：4216	≥720	847
10	茅台王子酒箱（瓦楞纸箱）	贵州省仁怀市申仁包装印务有限责任公司	贵州省遵义市仁怀市坛厂镇（名酒工业园区）	内尺寸：337×250×265（mm）BC瓦	/	2024.5.27	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥843	1#：3369; 2#：3603; 3#：3527; 4#：3382; 5#：3505	≥540	1.34×10 ₃
11	空白瓦楞纸箱	赤水市协成纸箱包装有限公司	赤水市经开区赤水大道西路7号	内尺寸：420×220×240（mm）BC瓦	/	2024.5.29	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥784	1#：3168; 2#：3206; 3#：3182; 4#：3055; 5#：3159	≥540	686
12	银质习酒箱（瓦楞纸箱）	习水宏旭纸箱有限公司	贵州省遵义市习水县温水镇娄底村工业园10号	内尺寸：390×287×285（mm）BC瓦	/	2024.5.31	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥1535	1#：4316; 2#：3947; 3#：4226; 4#：4208; 5#：4025	≥540	1.34×10 ₃

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											空箱抗压力（N）		耐破强度（kPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
13	瓦楞纸箱	贵州庆丰包装有限公司	贵州省遵义市道真仡佬族苗族自治县上坝乡上玉工业园区4号楼	490×330×400mm	/	2024.4	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥1176	1#: 3916; 2#: 4126; 3#: 4032; 4#: 3998; 5#: 4010	≥ 720	913
14	魔芋（瓦楞纸箱）	贵州省安顺市德力包装发展有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区西航路东段	362×212×140（mm）	/	2024.7.22	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 314	1#: 4628; 2#: 4636; 3#: 4537; 4#: 4318; 5#: 4432	≥ 540	912
15	中秋月饼（瓦楞纸箱）	镇宁自治县龙城包装有限公司	贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县大山乡双山村	390×275×165（mm）	/	2024.7.31	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥118	1#: 2762; 2#: 2869; 3#: 2835; 4#: 2918; 5#: 2656	≥ 540	630
16	陈薯酸辣粉（瓦楞纸箱）	铜仁市海纳新能源材料发展有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔经济开发区	339×224×122（mm）	/	2024.8.9	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥104	1#: 1624; 2#: 1593; 3#: 1595; 4#: 1476; 5#: 1436	≥ 405	704
17	瓦楞纸箱	贵州洪胜包装材料有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道经济开发区10栋1楼	610×295×325（mm）	/	2024.9.13	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥1568	1#: 4932; 2#: 5012; 3#: 4846; 4#: 4938; 5#: 4769	≥ 720	771

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											空箱抗压力（N）		耐破强度（kPa）	
											标准值	实测值	标准值	实测值
18	瓦楞纸箱	松桃展发纸品有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋街道经济开发区9栋1楼	435×315×240（mm）	/	2024.9.8	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥559	1#：3542; 2#：3608; 3#：3618; 4#：3694; 5#：3768	≥540	766
19	苦荞饼（瓦楞纸箱）	贵州开富科技有限责任公司	贵州省毕节市威宁彝族回族苗族自治县经济开发区五里岗产业园区	内尺寸328×168×155（mm）B瓦	/	2024.4.26	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥392	1#：1308; 2#：1285; 3#：1280; 4#：1316; 5#：1294	≥405	698
20	益肺止咳胶囊（瓦楞纸箱）	贵州百川包装有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区第一工业园区	615×290×400（mm）	/	2024.3	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥392	1#：3964; 2#：3922; 3#：3897; 4#：4018; 5#：3768	≥720	989
21	瓦楞纸箱	贵州共创纸箱包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州三都县大河镇红光村米英创业园区5号楼厂房第一层	650×390×390mm	/	2024年03月27日	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥1176	1#：6022; 2#：5968; 3#：5911; 4#：6128; 5#：5878	≥990	1.22×10 ₃
22	瓦楞纸箱	贵州瑞鑫纸箱包装有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州独山县高新技术产业园	446×225×230mm	/	2024.6.25	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥784	1#：2768; 2#：2836; 3#：2524; 4#：2714; 5#：2466	≥540	550

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											空箱抗压力 (N)		耐破强度 (kPa)	
											标准值	实测值	标准值	实测值
23	瓦楞纸箱	贵州万军纸业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道水桥社区张兴塘	495×415×370 (mm)	/	2024.7.15	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 392	1#: 4713; 2#: 4718; 3#: 4892; 4#: 4965; 5#: 4926	≥ 720	1.10×10 ₃
24	海鲜菇 (瓦楞纸箱)	贵州裕豐纸业实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州瓮安县开发区 (广州花都产业园)	320×320×295 (mm)	/	2024.1.20	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	未发现不合格	/	/	≥ 784	1#: 2969; 2#: 2896; 3#: 3040; 4#: 2916; 5#: 3122	≥ 540	955
25	瓦楞纸箱	修文县宏源纸制品包装有限公司	贵州省贵阳市修文县扎佐镇	54cm×29cm×18.5cm (内尺寸)	/	2024.7.23	尺寸偏差, 接合, 钉合搭接, 压痕线, 切断部, 箱面印刷, 摇盖耐折, 空箱抗压能力, 边压强度, 粘合强度, 耐破强度, 瓦楞纸板厚度, 金属钉线	不合格	① 粘合强度, N/m: 333 ; ② 耐破强度, kPa: 519	① 粘合强度, N/m: ≥ 360 ; ② 耐破强度, kPa: ≥ 720	≥ 78	1#: 2655; 2#: 2562; 3#: 2695; 4#: 2698; 5#: 2710	≥ 720	519