附件：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

序号	企业名称	申报资质	公示意见
中央在鄂、省属企业			
1	中交二航局建筑科技有限公司	主体结构工程现场检测增项	不同意主体结构工程现场检测增项 原因：1、袁龙文履历表不详，且无主体结构检测工作经历(武汉港湾工程质量检测有限公司无相应的检测资质）；2、税毅、刘洋职称证书存疑待核；3、所有专业技术人员履历表不详,且从事主体结构检测3年不满足4人(武汉港湾工程质量检测有限公司无相应的检测资质）；4、检验检测资质认定证书附表待核(部分页面无印章）；5、部分仪器设备发票非申报单位购买。
武汉市			
2	铁四院武汉检测技术有限公司	地基基础工程检测核定、主体结构工程现场检测核定、钢结构工程检测核定、室内	不同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、室内环境检测、见证取样检测 原因：1、冲击试样缺口投影仪不满

		环境检测核定、见证取样检测核定	足要求；2、缺线材反复弯曲试验机设备档案；3、便携式测氡仪检定结果确认表信息不全；4、高强螺栓紧固轴力测试仪、磁粉探伤试块不满足要求；5、钢结构室未见温湿度计；6、冯涛一级建造师注册中铁四院集团工程建设有限责任公司；7、中级以上职称人员从事申请的检测范围3年不足4人；8、提供的大部分仪器设备发票非申请单位；9、所有人员社保存疑待核。
黄石市			
3	湖北华港工程科技有限公司	见证取样检测核定	不同意见证取样检测 原因：需配备GB/T50123灌砂法原位密度测定仪；2.自校规程不齐全。
4	大冶市松茂工程检测有限公司	主体结构工程现场检测增项	不同意主体结构工程现场检测增项 原因：1、检测人员张文锐的人员能力确认信息与上岗证不符；2、需完善结构性能静力荷载试验适用性检验的作业指导书；3、GB 50026未进行标准更新；4、未对一体式钢筋位置测量仪（HT-GY61T)进行有效校准确认；5、 蔺云珍从事主体结构检测工作经历不足3年(未查到相关工作单位相应的检测资质）。

襄阳市			
5	南漳县扬帆建设工程检测有限公司	主体结构工程现场检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	同意主体结构工程现场检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续
黄冈市			
6	黄冈市金瑞工程检测有限公司	地基基础工程检测增项、主体结构工程现场检测增项、设备安装工程检测增项	不同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、设备安装工程检测增项 原因：1、未对《工程测量标准》GB50026-2020 进行有效方法验证；2、未对原位压力机校准结果进行有效确认；3、未正确编制预应力管桩桩身垂直度作业指导书；4、方征武、吴华义学历证存疑待核，所有中级职称人员的职称证书存疑待核；5、司凤雄从事申请的检测范围工作经历不满足标准要求（未查到相关工作单位相应的检测资质）；6、所有人员均未提供相应检测范围的培训证明。
咸宁市			
7	崇阳县科正检验检测有限公司	见证取样检测核定	不同意见证取样检测 原因：1、人员档案信息不全；2、收样室缺核样区；3、部分钢筋样品未标识；4、混凝土缺必备“泌水及压

			力泌水”参数，防水卷材料缺必备“低温弯折性”参数；5、夏磊、胡立应、程康、应卫平所学专业非工程类；6、夏博、徐仕义、王靖职称证存疑待核；7、未提供田野、熊源野、张绍华毕业证书；8、未提供技术负责人王靖培训证明，且从事工程质量检测技术管理工作经历不足3年；9、中级以上职称人员从事检测工作经历3年不足3人；10、所有专业技术人员培训内容不全。
恩施土家族苗族自治州			
8	湖北惠民检测技术有限责任公司	钢结构工程检测增项	不同意钢结构工程检测增项 原因：中级以上职称专业技术人员从事钢结构检测工作经历不予认可。
神农架林区			
9	神农架锦余工程技术有限公司	主体结构工程现场检测增项	不同意主体结构工程现场检测增项 原因：1、未对《混凝土中钢筋检测技术标准》JGJ/T152-2019、《工程测量标准》GB 50026-2020、《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2019进行有效方法验证；2、未对ML-20锚杆拉力计校准结果进行有效确认；3、黄满刚职称证书所载信息与工作经历不符，职称证书存疑待核；4、

			中级职称人员从事主体结构检测工作经历不足 3 年(未查到相关工作单位相应的检测资质且履历表中无主体结构检测工作经历）。
10	湖北万泰工程质量检测有限公司	地基基础工程检测延续	不同意地基基础工程检测延续 原因：赵振伟工作经历待核。