

附件：

建设工程质量检测机构资质的审查意见

序号	企业名称	申报资质	公示意见
武汉市			
1	武汉住建联检房屋安全管理 有限公司	主体结构工程现场检测核定	不同意主体结构工程现场检测 原因：1.应购置30吨万能试验机；2.应购置4个百分表（量程50mm、精度0.01mm）；.GB/T50344-2004、JTJ/T152-2008、GB50026-2007 计量证书标准应变更；4.水准仪（DS05—475107）应在有效检定期内增加一次校准，以完善期间核查计划；5、作业本指导书无编制、审核、批准人员签字；6、缺少主体结构工程现场专项资质必须开展检测项目的仪器（千斤顶）；7、缺必备参数：无损检测法。

2	武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司	主体结构工程现场检测核定、建筑幕墙工程检测核定、建筑节能检测核定、室内环境检测核定、设备安装工程检测核定、见证取样检测核定	<p>不同意主体结构工程现场检测核定、建筑幕墙工程检测核定、建筑节能检测核定、室内环境检测核定、设备安装工程检测核定、见证取样检测</p> <p>原因：1、未提供湖北省市场监督管理局批准的“梁恒”授权签字人确认表；2、未使用现行有效标准《混凝土中钢筋检测技术规范》JGJ/T 152-2019；3、原位压力机校准结果未进行充分确认；4、未对 GB/T 176、GB/T 1499、GB/T 50081、GB/T 50123、GB/T 11969 标准进行标准变更；5、未配备泌水实验检测用容量筒；6、建筑幕墙检测需加强安全防护措施；7、机构申请的“建筑节能”、“室内环境”不符合要求，不予以能力确认；8、褚磊、梁恒职称证书存疑待核；9、作业指导书中人员职责不全；10、作业本指导书中引用检测依据部分已失效。</p>
---	--------------------	---	---

3	湖北万钧工程技术有限责任公司	地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测延续、钢结构工程检测延续、建筑节能检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、钢结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续
4	武汉伍联工程质量检测有限公司	主体结构工程现场检测增项	不同意主体结构工程现场检测增项 原因：1、精度 0.01mm，量程 0-10mm 百分表应购买 3 个； 2、须补充砌体结构申请参数的作业指导书； 3、. 建筑物变形观测作业指导书需要根据新标准更新； 4、资质认定证书 GB50026-2007, JGJ/T152-2008 标准已过期，应到省市场监督管理局完成变更手续； 5、20025a

			经纬仪和 2003Pa 水准仪未张贴有效标识；6、注册人员李优从事主体结构检测工作经历不足 3 年；7、唐文菲一级建造师注册在四川平中建筑工程有限公司；8、章波、王才权检测员证书过期，不予认可；9、中级以上职称人员从事主体结构检测 3 年不足 4 人；10、缺少主要仪器设备校准证书；11、李优培训证明有明显涂改痕迹；11、李诚、章波等人员社保存疑待核。
十堰市			
4	丹江口市建设工程质量检测中心	设备安装工程检测 延续、地基基础工程 检测延续、建筑节能 检测延续、室内环境 检测延续、主体结构 工程现场检测延续、	不同意设备安装工程检测、地基基础工程检测、建筑节能检测、室内环境检测、主体结构工程现场检测、见证取样检测延续 原因：1、薛明凡职称证书不予认可；2、未提供马先富地基基础培训证明，且年龄超 60 岁，；3、未提供张晓磊主体结构培训证明，且不具有中级职称证书，不满足

		见证取样检测延续	标准要求；4、注册人员张晓磊从事主体结构检测工作经历不足3年；5、黄涛、姜海波、李霞光、卢超职称证书存疑待核；6、所有人员培训证明内容不全；7、未见见证取样检测中混凝土必备参数。
襄阳市			
6	襄阳汉江检测有限公司	钢结构工程检测增项、建筑节能检测增项、室内环境检测增项	不同意钢结构工程检测、建筑节能检测、室内环境检测增项 原因：1、未配置“硬质泡沫塑料吸水率”检测用切片器、投影仪等设备；2、未对GB/T8813进行标准变更；3、网格布“网孔中心距”引用标准有误；4、未配置“放射性”检测制样设备；5、室内环境检测作业指导书（编号为HJ/Q.C/02-112、113、117、118、119）使用过期标准；6、机构未制定标准物质期间核查计划；7、注册结构工程师无从事相关检测的证明材料；8、缺45N磁

			粉提升力试块；9、防火涂层仪量程不满足要求；10、法定代表人梁永劼从事工程质量检测工作经历不足3年或具有中级职称；11、注册人员赵威从事钢结构工程检测工作经历不足3年；12、王拓无在申报单位工作经历；13、韩杰、胡万桃职称证书存疑待核；14、中级以上职称人员从事钢结构检测工作经历3年不足4人；15、质量管理体系文作业指导书编制、审核、批准人没有签字手续；16、缺少钢结构、建筑节能、室内环境检测专项资质必须开展的检测项目；17、王拓社保存疑待核。
荆门市			
7	沙洋县宏达建筑工程质量检测有限公司	室内环境检测增项	不同意室内环境检测增项 原因：1、相关中级职称人员档案中无室内环境检测经历信息；2、大气采样仪量程不符合 GB/T16129-1995 标准要求；3、AHMT 溶液放置不符合 GB/T16129-1995

			<p>标准要求；4、化学实验室无安全防护措施，无废液管理规定；5、原始记录无采样信息，室内空气中甲醛、氨浓度等检测原始记录信息不全；6、编号为 HJJC20200001 的模拟报告中检测概况的描述不符合标准要求及机构实际能力情况；7、气相色谱仪设备校准确认不充分，无设备验收记录；8、彭帆上岗证书上传不完整；9、未提供黄营培训证明；10、中级以上职称人员从事室内环境检测工作3年不足4人；11、专业技术人员陈青翔学历非工程类专业；12、未上传内审员相关证件；13、作业指导书没有编制、审批人员签字。</p>
8	京山县建设工程质量检测中心	<p>地基基础工程检测 延续、主体结构工程 现场检测延续、建筑 节能检测延续、设备</p>	<p>不同意地基基础工程检测、主体结构工程现场检测、建筑节能检测、设备安装工程检测、见证取样检测延续 原因：1、未提供罗毅履历表；2、所有人员工作履历不详，无法判定从事检测范围，且不规范（履历表无人员</p>

		安装工程检测延续、 见证取样检测延续	签及单位盖章)；3、刘悦函、姚瑶所学专业非工程类； 4、倪炼职称证书存疑待核；5、倪炼二级建造师注册在 湖北浦华越道建筑工程有限公司；6、无内审员的任命 文件及相关证书。
荆州市			
9	公安县恒兴建设工程质量检测 有限公司	地基基础工程检测延 续、主体结构工程现 场检测延续、设备安 装工程检测延续、见 证取样检测延续	不同意地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检 测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续 原因：1、李俊所学专业非工程类；陈涛职称证存疑待 核；朱敬国学历不满足标准要求；2、未提供张敏(男) 学历证书，且未查询到职称证书信息；3、未上传内审 员相关证书；4、未上传专业技术人员朱敬国、刘灿、 张敏(男)学历证书；5、未上传主梁和桁架的相关材 料；6、缺见证取样检测必备参数：泌水与压力泌水； 7、缺地基基础检测必备参数：桩身完整性检测(低应

			变反射波法)；8、所有人员工作履历不详，无法判定从事检测范围。
10	湖北省亚科工程技术有限公司	地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测延续、钢结构工程检测延续、建筑节能检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续	同意地基基础工程检测延续、主体结构工程现场检测延续、钢结构工程检测延续、建筑节能检测延续、室内环境检测延续、设备安装工程检测延续、见证取样检测延续
神农架林区			
11	神农架锦余工程技术有限公司	主体结构工程现场检测增项	不同意主体结构工程现场检测增项 原因：1、注册人员黄满刚从事主体结构检测工作经历不足3年（未查到相关工作单位相应的检测资质证

			书)；2、余燕妮、苏建华、黄满刚、黎国燕职称证书所载信息与工作简历不符，其工作简历、职称证书存疑待核；3、未查询到谢光学、张道军的学历证书信息。
--	--	--	--