

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕351号

融峡（厦门）工程科技有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司地基基础专业承包一级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
融峡（厦门）工程科技有限公司	地基基础专业承包一级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕352号

厦门泉业顺建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司电子与智能化工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门泉业顺建设工程有限公司	电子与智能化工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕353号

厦门市宏万宝石业有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门市宏万宝石业有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕354号

厦门宏盼建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门宏盼建筑工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕355号

厦门邦居建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司电子与智能化工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门邦居建筑工程有限公司	电子与智能化工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕356号

厦门荣牧建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门荣牧建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕357号

福建乾筑建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建乾筑建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。
	建筑幕墙工程专业承包二级	注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕358号

厦门翔禾工程建设有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门翔禾工程建设有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕359号

厦门欢合建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门欢合建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕360号

厦门中闽大匠建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门中闽大匠建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕361号

福建信耀达旭建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建信耀达旭建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕362号

福建省国信诚业建设有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司防水防腐保温工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。

（此件主动公开）



附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建省国信诚业建设有限公司	防水防腐保温工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	消防设施工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕363号

厦门广禧装饰工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司防水防腐保温工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门广禧装饰工程 有限公司	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕364号

厦门市联源达建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门市联源达建筑工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕365号

厦门磊业建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门磊业建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕366号

厦门佰瑞福环保科技有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司环保工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详附表。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门佰瑞福环保科技有限公司	环保工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕367号

厦门韵鑫建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门韵鑫建筑工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕368号

福建省途暉建设有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建省途暉建设 有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕369号

柯玛仕（厦门）建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司防水防腐保温工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
柯玛仕（厦门） 建设工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕370号

福建北创建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详附表。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建北创建设工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕371号

厦门筑润景建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门筑润景建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕372号

福建续初建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建续初建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕373号

厦门中卡信息技术有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司电子与智能化工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门中卡信息技术有限公司	电子与智能化工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕374号

厦门优佳美匠建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级、消防设施工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门优佳美匠建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	消防设施工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕375号

福建奥迪期建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司消防设施工程专业承包二级、建筑机电安装工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建奥迪期建筑 工程有限公司	消防设施工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	建筑机电安装工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕376号

福建雄光建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建雄光建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕377号

厦门嘉泰洋建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门嘉泰泮建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕378号

神州海富国际工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级、建筑幕墙工程专业承包二级、电子与智能化工程专业承包二级、消防设施工程专业承包一级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。

（此件主动公开）



附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
神州海富国际工程 有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	建筑幕墙工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	电子与智能化工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	消防设施工程专业承包一级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕379号

厦门华亿文旅产业有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门华亿文旅产业有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕380号

厦门市佳达兴装修工程有限公司（厦门市耀艺设计装饰工程有限公司）：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门市佳达兴装修工程有限公司 (厦门市耀艺设计装饰工程有限公司)	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕381号

福建琨吉建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包一级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建琨吉建设工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包一级	技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕382号

悦府空间（福建）设计装饰有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
悦府空间(福建)设计装饰有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕383号

厦门览城机械有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门览城机械有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕384号

厦门道阔建筑劳务有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门道阔建筑劳务有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕385号

厦门岚展建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门岚展建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕386号

厦门辅拓建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包一级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门辅拓建筑工程有限公司	城市及道路照明工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。
	环保工程专业承包一级	技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心。

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕387号

厦门意安建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门意安建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕388号

厦门韵乾建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门韵乾建筑工程有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕389号

厦门丽资建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司防水防腐保温工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门丽资建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕390号

厦门步桥建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司防水防腐保温工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门步桥建筑工程有限公司	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕391号

福建展皓海建设有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建展皓海建设有限公司	建筑幕墙工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕392号

厦门壹虹电子科技有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司电子与智能化工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门壹虹电子科技有限公司	电子与智能化工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕393号

厦门鹭协榕建筑科技有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督核查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门鹭协榕建筑 科技有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕394号

厦门执策建设有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房和城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门执策建设有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕395号

福建涛恒建筑工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。

厦门市建设局
2023年3月28日



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建涛恒建筑工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕396号

厦门州尚建设工程有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑装修装饰工程专业承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表:

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
厦门州尚建设工程有限公司	建筑装修装饰工程专业承包二级	注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。
	防水防腐保温工程专业承包二级	中级以上职称人员及注册人员不符合要求。 技术负责人不符合要求。 技术负责人或注册建造师业绩不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心

厦门市建设局

责令整改通知书

厦建筑改〔2023〕397号

福建鑫洋建设有限公司：

按照行政监督检查和全省建筑业资质核查有关要求，我局对你司建筑业企业相关资质情况实施监督检查，根据你司提供的资质核查材料，经查，发现你司建筑幕墙工程专业承包一级资质不符合资质标准要求，具体问题详见附件。

依据《建筑业企业资质管理规定》（住房城乡建设部第22号令）第二十八条规定，现责令你司立即对上述问题进行整改，整改期限二个月，书面整改报告及相关资料应于二个月内报送我局建筑业处（联系地址：厦禾路362号建设大厦1310室，联系电话：0592-5960893）。整改期间，你司不得申请建筑业企业资质的升级、增项，不能承揽新的工程。逾期仍未达到建筑业企业资质标准要求条件的，我局将依法撤回你司建筑业企业资质证书。

特此通知。



（此件主动公开）

附表：

厦门市 2022 年度建筑业企业资质动态核查（第五批次）存在问题明细表

企业名称	对应资质	核查情况
		存在问题
福建鑫洋建设有限公司	建筑幕墙工程专业承包一级	技术负责人不符合要求。

抄送：各区建设局，市造价站、市质安站、市招标中心、市公共资源交易中心