

识别信息 (如批号)	2017/3/17-065	涉及产品在中国的销售数量	1
召回原因简述	最大速度 7.0km/h,不符合技术要求 ≤ 6 km; 无充电抑制行驶功能		
纠正行动简述 (包括召回要求和处理方式等)	1、正式通知所有客户停止使用产品 2、召回现有在市场上该批号产品 3、召回后,封存。		

报告单位 (盖章):

负责人 (签字):  刘玉峰

报告人 (签字): 崔洪香

报告日期: 2017 年 9 月 6 日