


消费品召回计划

生产者名称	阳泉八方电气有限公司		
产品名称	矿用隔爆型 LED 巷道灯	品牌	/
型号/规格	DGS35/127L (A)		
生产起止日期	2019. 12. 15-20 19. 12. 25	涉及数量	240 盏
生产批号/批次	2019 年 12 月 15 日		
产品描述及外观 照片	 DGS35/127L (A) 矿用隔爆型 LED 巷道灯		
存在的缺陷	抗冲击试验项目不符合标准要求。		
可能导致的后果	可能会导致防爆功能失效，引发火灾或爆炸，危及人身和财产安全。		
避免损害发生的应急处置方式	发布公告，电话通知使用方（煤矿）停止使用上述存在缺陷的隔爆型 LED 巷道灯。		

具体召回措施	1、通知使用方（煤矿）停止使用上述存在缺陷的矿用隔爆型 LED 巷道灯。 2、发布召回公告，召回上述存在缺陷的矿用隔爆型 LED 巷道灯。
召回负责机构	公司办公室
召回联系方式	0353-3301818
召回进度安排	2020 年 12 月 15 日启动缺陷产品召回工作， 2021 年 1 月 15 日前完成召回工作。
其他需要报告的内容	无
其他信息	消费者可以登录国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心网站（dpac.samr.gov.cn）以及关注微信公众号（SAMRDPAC）；也可登录山西省市场监督管理局网站（http://scjgj.shanxi.gov.cn），关注山西省缺陷产品召回中心微信公众号（gh_626138d03997）；此外，消费者还可拨打国家市场监督管理总局缺陷产品管理中心热线电话：010-59799616 和山西省缺陷产品召回中心投诉举报电话 0351-3535007 反映召回活动实施过程中的问题或提交缺陷线索。

消费品召回事项说明

山西省市场监督管理局:

阳泉八方电气有限公司 现说明本召回相关事项, 决定对本事项说明中所涉及产品实施召回, 以消除安全隐患。


1. 生产者信息

召回编号	2020E556		
生产者名称	阳泉八方电气有限公司		
统一社会信用代码	91140311561307344F		
地址	阳泉市开发区北海路三亚街东区科技园一号标准厂房301室	邮编	045000
法定代表人	刘向东	企业网址	
召回负责人	荆艳萍	职务	办公室主任
固定电话	0353-3301818	手机	18035362400
传真	/	电子邮件	2967655576@qq.com
召回联系人	荆艳萍	职务	办公室主任
固定电话	0353-3301818	手机	18035362400
传真	/	电子邮件	2967655576@qq.com

注: 生产者在国家缺陷消费品召回综合管理信息平台 (<https://xfp.dpac.org.cn>) 注册、报告后, 系统将自动生成召回编号。

2. 召回产品信息

产品名称	矿用隔爆型 LED 巷道灯	品牌	/
------	---------------	----	---

型号/规格	DGS35/127L(A)		
生产批号/批次	2019 年 12 月 15 日		
生产起止日期	2019.12.15-2019.12.25		
生产数量	240 盏	涉及数量	240 盏
产品生产类型	国产		
产品外观特征及照片			


3. 销售渠道及销售信息（可另附页）

销售商名称	销售地区	销售数量	销售日期	库存数量
阳泉八方电气有限公司（直销）	晋中市寿阳县阳泉煤业集团所属煤矿（阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司、阳煤集团新元煤炭有限责任公司）	240 盏	2020.06.02; 2020.06.29。	0

注：需注明主要销售商、销售地区及数量。说明直销还是分销，并注明主要经销商、销售地区及数量，若涉及经销商数量较多时，可以以附件形式提供。

4. 缺陷描述信息

4.1 缺陷具体情形、所在位置及照片（图片）



4.2 缺陷产生原因

产品透明件（玻璃罩）因进厂把关不严，导致有质量问题的原材料流入生产线。

4.3 缺陷确定的时间和方法

2020 年 12 月 4 日我公司收到山西省市场监督管理局下达的《消费品调查分析通知书》晋市监缺陷调查分析【2020】10 号后，对照国家低压防爆电器质量监督检验中心（辽宁）出具的检验报告，立即组织公司相关技术人员进行了调查分析，确认我公司生产的[型号规格：DGS35/127L(A)]矿用隔爆型 LED 巷道灯存在缺陷。

4.4 缺陷鉴定检测的数据或报告（可附页）

国家低压防爆电器质量监督检验中心（辽宁）出具的检验报告，报告编号为 2020501WSDQ00240。

4.5 缺陷可能导致的后果（说明可能产生的危险及其严重程度）

可能会导致防爆功能失效，引发火灾或爆炸，危及人身和财产安全。

4.6 缺陷的投诉、索赔及故障案例信息。包括但不限于：缺陷报告案例或投诉数量、事故、人员伤亡情况、保修或索赔案件，以及全球其它市场的前述数据。

暂无接到消费者投诉及索赔信息。

4.7 如果缺陷的零部件或者用于召回维修的零部件是从其它生产者采购的，提供该制造商的详细信息。

缺陷零部件生产者名称：浙江三乐照明有限公司

地 址：浙江省温州市乐清市柳市镇马道村上浦路 1 号

法定代表人：钟毓群 电话：15057776058

传真： E-mail：

用于召回维修的零部件生产者名称：

地址：

法定代表人： 电话：

传真： E-mail：

注：如零部件生产者未变更，则不需重复填写。

5. 缺陷补救措施

5.1 停止生产销售缺陷产品的措施（可另附页）

一是公司已通知生产车间停止生产上述存在缺陷的产品，并组织全体生产管理人员和车间员工认真学习防爆灯具生产执行标准及相关要求；二是对公司其他库存产品、其他在售产品进行全面检验，杜绝缺陷产品出厂销售；三是将不符合标准要求的透明件（玻璃罩）全部更换，严把原材料入库关。

5.2 通知其他经营者停止销售缺陷产品的措施（可另附页）

无。

5.3 告知消费者避免损害发生的应急处置方法

电话通知并发布召回公告通知使用方（煤矿）停止使用上述存在缺陷的[型号规格：DGS35/127L(A)]矿用隔爆型 LED 巷道灯。

5.4 采取的召回措施（补充或修正警示标识/修理/更换/退货等补救措施以及召回措施有效性的说明）

1、通知使用方（煤矿）停止使用上述存在缺陷的[型号规格：DGS35/127L(A)]矿用隔爆型 LED 巷道灯。

2、发布召回公告召回上述存在缺陷的[型号规格：DGS35/127L(A)]矿用隔爆型 LED 巷道灯。

5.5 是否在其它国家或地区召回（☒是 ☐否）

（如果选择“是”，请说明在哪些国家或地区实施召回、召回数量、召回措施及召回时间安排。）

6. 召回实施

6.1 召回的具体组织实施及计划完成时间等（可另附页）

阳泉八方电气有限公司成立缺陷产品召回工作领导小组，联系人：公司办公室主任荆艳萍，联系电话：18035362400；在 2021 年 1 月 15 日前完成缺陷产品的召回工作，报告召回工作总结。

6.2 建议国家市场监督管理总局（或省级市场监管部门全称）向社会发布召回信息的时间

建议国家市场监督管理总局视为适当的时间。

6.3 计划向社会发布缺陷产品召回信息的方式

在公司经营场所向社会发布缺陷产品召回公告，电话告知使用缺陷产品的煤矿。

6.4 缺陷产品/零部件无害化处理方式

对召回的缺陷产品透明件（玻璃罩）作无害化处理。

7. 对召回效果的预测（预计召回缺陷产品的数量及时间评估）

预计在 2021 年 1 月 15 日前召回存在缺陷的 240 盏[型号规格：
DGS35/127L(A)]矿用隔爆型 LED 巷道灯。

8. 召回费用预算表

涉及数量	240 盏	涉及缺陷零部件名称	透明件（玻璃罩）
整机产品单价	750 元/盏	替换部件单价	0
维修总费用	5000 元	物流总费用	1000 元
对回收的缺陷产品或零部件处理总费用	30000 元	临时人工总费用	0
用户补偿总费用	0	总法律成本	0
因召回发生的市场份额损失费	0	其他费用	0
召回预算费用合计	36000 元		
其他说明事项	无		

注：

1. 费用单位为元；以上费用无则填 0；
2. 数量单位为消费者可直接采购的最小销售包装或销售单元。

阳泉八方电气有限公司
2020 年 12 月 7 日