

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	飞科延长线插座	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	图形商标（飞科）	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FS2008	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
2	飞雕插座（延长线插座）	贵州永辉超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇城东路云开广场	飞雕	飞雕电器集团有限公司	上海市松江区港德路288号	FD-FZ133BW-1.8M	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
3	延长线插座	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	GN-S111D	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
4	延长线插座	贵州华联综合超市有限公司开阳分公司	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城北路	南孚	福建南平南孚电池有限公司	福建省南平市工业路109号	NF 418	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
5	正泰启航系列延长线插座	凯里市静鑫五金建材经营部	凯里市洗马河新生路16号一楼门面	CHINT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise1-1244	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
6	延长线插座	凯里市静鑫五金建材经营部	凯里市洗马河新生路16号一楼门面	CHINT	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise 1-1233	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
7	正泰启航系列延长线插座	凯里市静鑫五金建材经营部	凯里市洗马河新生路16号一楼门面	CHINT (CHINT)	浙江正泰建筑电器有限公司	浙江省乐清市温州大桥工业园区	Sunrise 1-0233	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
8	移动式插座	玉屏县茂源五金建材经营部	玉屏侗族自治县平溪街道文水路22号门面	公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	GN-407W	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
9	延长线插座	陈世英 (522601600090739)	凯里市凯运大道金桥2栋3号门面	BVLL公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	GN-101	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
10	延长线插座	贵阳市白云区朝阳五金建材经营部	贵州省贵阳市白云区艳山红白云南路4号	拳王插座	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	A521-1.8 250V 10A	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
11	飞科延长线插座	贵州合力购物有限责任公司花果园第二分公司	贵州省贵阳市南明区花果园R1区1-6楼L6层（花果园社区）	飞科	上海飞科电器股份有限公司	上海市松江区广富林东路555号	FS2011	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
12	延长线插座（带电源适配器）	贵州新峰星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	青米（北京）科技有限公司（小米生态链企业）	北京市海淀区莲花池西里26号院1号楼二层202	MJCXBD2QM	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	延长线插座（带电源适配器）	贵州新蜂星通讯器材有限公司六盘水分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路口西北侧	小米	小米通讯技术有限公司/青米（北京）科技有限公司（小米生态链企业）	北京市海淀区莲花池西里26号院1号楼二层202	XMCXB01QM	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
14	延长线插座（优颂4位分控插座）	贵州永辉超市有限公司六盘水万达广场分公司	贵州省六盘水市钟山区碧云路与麒麟路交叉口西北角万达广场商业广场	优颂	慈溪市三叶电器有限公司	浙江省慈溪市掌起镇右窑浦村	YS-T304	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
15	延长线插座	都匀市光源五金机电商行	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔南交通运输集团有限责任公司东站地段49门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	A511-1.8	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
16	延长线插座	都匀市光源五金机电商行	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔南交通运输集团有限责任公司东站地段49门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	Q522(3-3)	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
17	延长线插座	都匀市光源五金机电商行	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔南交通运输集团有限责任公司东站地段49门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	A733(3-1.8M)	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
18	延长线插座	都匀市光源五金机电商行	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔南交通运输集团有限责任公司东站地段49门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	A540(3-3M)	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
19	延长线插座	铜仁市碧江区明友五金交电经营部	贵州省铜仁市碧江区金滩批发市场A6栋23号	长城风行	常州市长城风行电器有限公司	中国江苏省常州市金坛区丹凤路51号	W5021	2019/11/18	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
20	延长线插座	铜仁大地机电服务中心	贵州省铜仁市碧江区红色二八机电市场29号附1号	BULL 公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	GN-A01	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
21	移动式插座	铜仁大地机电服务中心	贵州省铜仁市碧江区红色二八机电市场29号附1号	BULL 公牛	公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	GN-618	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
22	延长线插座	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场镇街道开明同心城21栋1-1-1/21-1-1-2号	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流镇街道办事处光大居委会勒流集约工业开发区二期06-1号地块	A-630-18	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
23	延长线插座	金沙县蓝天贸易有限公司	金沙县鼓场镇街道开明同心城C区21栋1-1-1/21-1-1-2号	福田	广东福田电器有限公司	佛山市顺德区勒流镇街道办事处光大居委会勒流集约工业开发区二期C06-1号地块	A-315-18	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
24	延长线插座	安顺市西秀区泰新电线电缆批发部	贵州省安顺市西秀区华西片太平小区93-1-7号铺	OPPLE	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	S04-2A04	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	延长线插座	安顺市西秀区泰新电线电缆批发部	贵州省安顺市西秀区华西片太平小区93-1-7号铺	opple	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	S03-2603	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
26	延长线插座	安顺市西秀区泰新电线电缆批发部	贵州省安顺市西秀区华西片太平小区93-1-7号铺	opple	欧普照明电器（中山）有限公司	中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢	S03-2301	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
27	延长线插座	兴义市元萍五金文化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流域E区4栋101-102号	视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号	D03	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
28	移动式插座	兴义市元萍五金文化经营部	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市木贾办东贡社区木贾商品批发物流域E区4栋101-102号	seebest视贝	厦门视贝科技有限公司	厦门火炬高新区（翔安）产业区翔岳路31号	SB-D33（无线）	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
29	延长线插座	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	PHILIPS	广州市昊达电子有限公司	广州市花都区花山镇龙西街23号	SPS2323A193	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
30	延长线插座	贵州合力超市采购有限公司毕节分公司	贵州省毕节市七星关区市西办事处草海大道翠西社区创美世纪城二号地块	公牛	杭州公牛集团股份有限公司	浙江省慈溪市观海卫镇工业园东区	GN-S1110(3-1.8)	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
31	延长线插座	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司毕节文博路分店	贵州省毕节市七星关区招商花园城	PHICIPS	广州市昊达电子有限公司	广州市花都区花山镇西龙西街23号	SPS2620S193	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	合格	/	/	/
32	飞科延长线插座	龙新林（92520603米A6T83234R）	铜仁市万山区茶店街上	Anpuxiyaku	上海雅酷实业有限公司	上海市闵行区纪鹤路28第一幢109室	AP-836	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	4	耐热≤2	/
											2.3	电气间隙≤3	
	延长线插座	都匀市光源五金机电商行	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市黔南交通运输集团有限责任公司东站地段49门面	拳王	宁波拳王电器有限公司	中国浙江省慈溪市掌起镇古窑开发区	QD20D(3-3)	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	插头的额定电流小于插座的额定电流	延长线插座的结构：插头的额定电流不应低于插座的额定电流。	/
33	延长线插座	凤冈县建华小家电批发部	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	XinLiang米U 鑫良牧	余姚市大鸿电器厂	浙江省余姚市三七市镇唐李张村	LM-971	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	0.21mm²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm²	/
											2.2	耐热≤2	
34	延长线插座	凤冈县建华小家电批发部	凤冈县龙泉镇和平路社区共青路43号门面	绣虎	普宁市占陇麦得乐电器配件厂	中国·普宁	163	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	无保护门	延长线插座的结构：使用在延长线插座上的插座应采用保护门	/
											软缆的导线数应与插头或插座的极数不相同	软缆及其连接：软缆的导线数应与插头或插座的极数相同	
											不清晰可辨	耐热：试验后，标志仍清晰可辨	
35	延长线插座	安顺西秀区渝商经营部	安顺市西秀区太平小区95-12号-2-1号	新振盛	深圳市振盛电线电缆有限公司	广东省深圳市龙岗区布吉南岭街道荔枝花园A2	A552 2米	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械	不合格	载流插销应在接地插销断开之后断开	接地措施：拔出插头时，载流插销应在接地插销断开之前断开	/
											0.77 mm²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm²	

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
					有限公司	栋1419			强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化		软缆的导线数应与插头或插座的极数不相同	软缆及其连接：软缆的导线数应与插头或插座的极数相同	
36	延长线插座	西秀区小罗西野五金部	贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号	岳龙	广东岳龙电线电缆有限公司	广东省普宁市赤岗镇陈厝寨工业区	YL 5米	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	/
											4.8mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离≥6.5 mm	
37	延长线插座	西秀区小罗西野五金部	安顺市西贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号秀区	岳龙	广东岳龙电线电缆有限公司	广东省普宁市赤岗镇陈厝寨	YL 1.8米	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	0.5 mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	/
											接到接地触头的导线未采用绿/黄双色线	软缆及其连接：接到接地触头的导线应采用绿/黄双色线	
											6.3mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离≥6.5 mm	
38	延长线插座	西秀区小罗西野五金部	贵州省安顺市西秀区太平小区410号、412号	岳龙	广东岳龙电线电缆有限公司	广东省普宁市赤岗镇陈厝寨	YL 3米	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	载流插销应在接地插销断开之后断开	接地措施：载流插销应在接地插销断开之前断开	/
											0.5mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.0mm ²	
											软缆的导线数应与插头或插座的极数不相同	软缆及其连接：软缆的导线数应与插头或插座的极数相同	
											插脚与带电部件接触	尺寸检查：不接触规的插脚不应与带电部件接触	
39	延长线插座	义龙新区润都生活超市	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市顶效镇迎宾东路91号	奋牛 fenniu	普宁市奋牛电气配件厂	广普宁市桥柱工业区东	FN 829	/	标志、尺寸的检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、绝缘电阻和电气强度、温升、拔出插头所需的力、软缆及其连接、机械强度、耐热、爬电距离、电气间隙、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化	不合格	1.0mm ²	延长线插座的结构：导体横截面积≥1.5mm ²	/
											51	温升≤45K	

贵州省市场监管局2020年流通领域延长线插座产品质量监督抽查结果汇总表

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
											4.5mm	尺寸检查：插头插销到插头边缘的距离≥6.5 mm	