

# 泰安市市场监督管理局

---

局函〔2021〕22号

## 关于2020年锅炉节能标准 和环境保护标准执行情况监督检查 工作情况的通报

各县（市、区）市场监管局，市局开发区分局、泰山景区分局、  
旅游经济开发区分局：

为严格落实市场监管部门职责，切实提高全市锅炉安全节能环保水平，按照《特种设备安全法》、《大气污染防治法》及市局《关于开展2020年度锅炉节能标准和环境保护标准执行情况监督检查的通知》（局函〔2020〕112号）的有关要求，市局组织开展了2020年度锅炉节能标准和环境保护标准执行情况监督检查。现将抽查情况通报如下：

### 一、检查概况

（一）检查方式。市局委托泰安市特种设备检验研究院承担实施。按照“双随机”的原则，对26家锅炉生产（包括制造、安装、改造、修理）、进口、销售单位进行了抽查。

（二）检查结果。本次监督检查，主要检查锅炉生产、进口、销售单位执行国家节能环保相关法律、法规、技术规范及标准和要求的状况。计划检查企业26家，实际检查21家，其中2家

许可证已注销，停产3家。检查共发现问题31个，其中节能、环保方面22个，质量保证体系和资源条件方面9个。具体问题见附件《锅炉节能标准和环境保护标准执行情况监督抽查发现问题明细表》。

（三）问题处理。根据本次锅炉节能标准和环境保护标准执行情况监督检查工作要求，各检查组对检查过程中发现的问题，及时给锅炉生产、进口、销售单位下达了《检查问题通知书》，锅炉生产、进口、销售单位根据《检查问题通知书》要求及时整改并报送书面整改报告，截至2020年底，本次检查所发现问题已全部整改完毕。

## 二、主要问题

本次检查共发现问题31个，主要表现在：

### （一）锅炉环保方面

1. 部分单位质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表格卡未制定关于环保的相关控制内容。
2. 个别单位未提供锅炉大气污染物排放验收报告。
3. 部分单位未提供锅炉环保设备的安装见证资料。

### （二）锅炉节能方面

部分单位质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表格卡未制定关于能效的相关控制内容。

### （三）质量保证体系和资源条件方面

1. 质保体系中，部分规范、标准未及时更新。
2. 部分产品设备代码错误，材料代用单填写不全。
3. 个别单位产品档案不全，缺少设计图纸等文件。
4. 个别单位硬度计、测厚仪等检验仪器未校验。

### 三、处理意见

(一) 落实主体责任，切实消除隐患。各问题单位要严格落实安全主体责任，提高安全意识，对照监督抽查中发现的问题，认真分析原因，全面进行整改和消除安全隐患，举一反三，防止类似问题再次发生。

(二) 加大执法力度，确保检查实效。各县级局要加强源头监管，加大对辖区内锅炉生产、进口、销售单位的监督管理，严肃查处违法违规行为。对在本次监督抽查中发现的具有典型性和代表性的问题，要进行认真的梳理，制定有效监管措施。对企业整改落实情况要一一核实，凡整改不合格的要依法依规严肃处理，确保监督抽查工作取得实效。

(三) 强化协调联动，形成监管合力。各县级局要积极加强与发展改革、生态环境、能源等有关部门的数据、信息互通，形成监管合力，推动构建锅炉安全、节能、环保三位一体的监管体系，进一步提高监管效能，全面提升锅炉节能环保水平。

请各县级局将本通报发至辖区内锅炉生产、进口、销售单位。

附件: 锅炉节能标准和环境保护标准执行情况监督抽查发现问题明细表



附件：

锅炉节能标准和环境保护标准执行情况监督检查发现问题明细表

序号	被检查单位	单位类型	锅炉节能方面的问题	锅炉环保方面的问题	质保与资源条件方面问题	备注
1	山东爱客多热能科技有限公司	B级锅炉	未发现问题	未发现问题	1. WNS6-1.25-Q(W602-19) 质量证明书未装订且目录与内容不一致。 2. WNS2-1.25-Y(Q) (W202-18)合格证中设备代码有误，材料代用单填写不全。	
2	泰山集团股份有限公司	锅炉制造 A级锅炉	未发现问题	未发现问题	未发现问题	
3	山东第升热能技术有限公司	D限铸铁热水锅炉	未发现问题	未发现问题	未发现问题	
4	泰山集团泰安华电热工有限公司	制造锅炉 (B)	未发现问题	未发现问题	未发现问题	
5	泰安华普锅炉压力容器有限公司	锅炉制造 B级	未发现问题	未发现问题	未发现问题	
6	山东华通工程建设有限公司	1级锅炉 安装	未发现问题	未发现问题	未发现问题	

7	山东宇兴建设有限公司	锅炉安装 (B级)	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关环保的相关控制内容。 2. 未见锅炉环保设备的安装见证资料。 3. 未见锅炉大气污染物排放验收报告。	锅炉安装存档资料未见设计文件。	
8	山东广帮建筑安装有限公司	锅炉安装 (I级)	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件及相关记录表卡未制定相关环保的相关控制内容。 2. 未见锅炉大气污染物排放验收报告。	未发现问题	
9	信邦建设集团有限公司	锅炉安装 (A级)	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关环保的相关内容。 2. 无大气污染物检测报告。	未发现问题	

10	山东军辉建设集团有限公司	锅炉安装 ( I 级 )	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未设定相关环保的相关内容。 2. 未见锅炉环保设备的安装见证资料。	质保体系中，部分规范、标准未及时更新。	
11	兴润建设集团有限公司	锅炉安装 ( I 级 )	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关环保的相关控制内容	1. 锅炉安装存档资料未见设计图纸。 2. 质保手册中未及时更新相关规范、标准。	
12	山东省显通安装有限公司	锅炉安装 ( I 级 )	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未设定相关能效、环保的相关内容。 2. 未见大气污染物排放检测报告。	质保体系中，部分规范、标准未及时更新。	
13	山东四方实业集团有限公司	锅炉安装 ( 2 级 )	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未设定相关环保的相关内容。 2. 无大气污染物检测报告。	未发现问题	
14	山东华显安装建设有限公司	锅炉安装 ( I 级 )	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件及相关记录表卡未设定相关环保的相关内容。 2. 无大气污染物检测报告。	未发现问题	

15	山东振远建设工程有限公司	锅炉安装 (A级)	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件及相关记录表卡未设定相关环保的相关内容。 2. 无大气污染物检测报告。	体系中相关规范、标准未及时更新。	
16	山东益通安装有限公司	锅炉安装(A级)	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件及相关记录表卡未设定相关环保的相关内容。 2. 无大气污染物检测报告。	未发现问题	
17	山东四方安装工程 有限公司	锅炉安装 (A级)	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件和相关记录表卡未制定相关能效的相关控制内容。	1. 质量控制要素、程序文件、工艺文件及相关记录表格卡未设定相关环保的相关内容。 2. 无大气污染物检测报告。	未发现问题	
18	山东前田热能技术股份有限公司	D级锅炉(限 铸铁热水锅炉)	未发现问题	未发现问题	未发现问题	
19	山东四方实业集团 有限公司	B级锅炉	未发现问题	未发现问题	未发现问题	

20	山东鲁泰建筑工程集团有限公司	A级锅炉部件（限蛇形管、集箱）	未发现问题	未发现问题	未发现问题	
21	泰山集团泰山能源工程有限公司	锅炉安装 I 级	未发现问题	未发现问题	1. 未提供硬度计、测厚仪校验证书	
22	山东威玛实业有限公司	/	/	/	/	该企业已停产
23	山东东方腾飞安装工程有限公司	/	/	/	/	该企业已停产。
24	泰安市华能锅炉设备有限公司	/	/	/	/	该企业已停产。
25	山东圣世安装有限公司	/	/	/	/	锅炉许可证不再延续换证，已注销
26	泰安市泰山热能动力设备安装公司	/	/	/	/	锅炉安装、维修许可证期满后，未再从事锅炉安装、维修许可业务