

附件：

安全帽产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者名称地址	标称生产企业 (供货单位)名称	标称商标	规格	主要不合格项目	标准值	实测值
1	安全帽	贵州鑫梭达劳保用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南国际商贸城一期4号广场A区2层97号	南通盾邦防护用品有限公司	DINBAN	P类	1. 质量（不包括附件） 2. 耐穿刺性能	1. 特殊型安全帽不应超过600g；普通型安全帽不应超过430g；产品实际质量与标记质量相对误差不应大于5%。 2. 经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。	1. 普通型，实际质量，453g，标记质量，445g，相对误差+2% 2. 有碎片脱落，未接触头模
2	安全帽	开阳县渝足五金经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇南街	揭阳市榕城区荣裕塑料制品有限公司	荣裕	普通类	1. 冲击吸收性能 2. 耐穿刺性能	1. 1. 经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。 1. 2. 经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。 1. 3. 经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。 2. 经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。	1. 1. 12299N，无碎片脱落 1. 2. 7988N，无碎片脱落 1. 3. 7295N，无碎片脱落 2. 有碎片脱落，未接触头模
3	安全帽	陈世华	贵州省贵阳市乌当区高新办事处振华红楼	揭阳市德胜塑料实业有限公司	德胜	P类 圆型	1. 冲击吸收性能 2. 耐穿刺性能	1. 经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。 2. 经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。	1. 3359N，有碎片脱落 2. 有碎片脱落，未接触头模

4	安全帽	刘忠琴	贵州省贵阳市息烽县永靖镇东风路慧恒商住楼1-1号	揭阳市德胜塑料实业有限公司	安鉴	P类	<ul style="list-style-type: none"> 1. 冲击吸收性能 2. 耐穿刺性能 3. 下颏带强度 	<p>1.1. 经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>1.2. 经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>2. 经低温（-10℃，3h）预处理后做穿刺测试，钢锥不得接触头模表面，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>3. 下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1.1. 4180N, 有碎片脱落 1.2. 2314N, 有碎片脱落 2. 有碎片脱落, 未接触头模 3. 304
5	安全帽	贵阳云岩康琪五交化经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号贵海五金市场北区25座1231-1235号	揭阳市鸿诚五金电子有限公司	顶强	普通型（P）	<ul style="list-style-type: none"> 1. 冲击吸收性能 2. 下颏带强度 	<p>1.1. 经高温（50℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>1.2. 经低温（-10℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>1.3. 经浸水（20℃，3h）预处理后做冲击测试，传递到头模的力不应大于4900N，帽壳不得有碎片脱落。</p> <p>2. 下颏带发生破坏时的力值应介于150N~250N之间。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 10443N, 无碎片脱落 6073N, 无碎片脱落 8211N, 无碎片脱落 97

自行车头盔产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者名称地址	标称生产企业 (供货单位) 名称	标称商标	规格	主要不合格项目	标准值	实测值
1	自行车头盔	贵阳市南明区林城漫步体育用品经营部	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段466号【太慈办事处】	惠州市欧冠运动用品有限公司	PMT	K-25 长思客	头盔佩戴装置强度性能	不应出现系带撕断、连接件脱落及系带扣松脱的现象。	连接件脱落

安全带产品质量市级监督抽查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者名称地址	标称商标	规格	主要不合格项目	标准值	实测值
1	安全带	贵州伊伦商贸有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇摆勺村贵州天利机电市场集团有限公司B3-43号	昕亿丰	区域限制 Q-Y 双绳	织带与绳	1. 腰带应和护腰带同时使用。 2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。	无护腰带
2	安全带	开阳县闽航五金机电建材经营部	贵州省贵阳市开阳县城关镇环城南路201号	昕亿丰	区域限制	织带与绳	1. 腰带应和护腰带同时使用。 2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。	1. 无护腰带 2. 无护腰带
3	安全带	清镇市逸居五金门市店	贵州省贵阳市清镇市站街镇新区创鑫商贸城6栋110、111号	毅腾	Q-Y 区域限制类	织带与绳	1. 腰带应和护腰带同时使用。 2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。 3. 绳、织带和钢丝绳形成的环眼内应有塑料或金属支架。	1. 无护腰带 2. 无护腰带 3. 不符合
4	安全带	贵阳市乌当区杨大志五金零售店	贵州省贵阳市乌当区高新办事处沿山路温馨苑A19号	昕亿丰	区域限制 Q-Y 单绳	织带与绳	1. 腰带应和护腰带同时使用。 2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。	1. 无护腰带 2. 无护腰带
5	安全带	陈世华	贵州省贵阳市乌当区高新办事处振华红楼	惠安	区域限制	织带与绳	1. 腰带应和护腰带同时使用。 2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。 3. 绳、织带和钢丝绳形成的环眼内应有塑料或金属支架。	1. 无护腰带 2. 无护腰带 3. 不符合
6	安全带	贵阳云岩曾福恩劳保用品经营部	贵州省贵阳市云岩区罗汉营162号	/	区域限制类	织带与绳	1. 腰带应和护腰带同时使用。 2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。	1. 无护腰带 2. 无护腰带

7	安全带	贵阳云岩康琪五交化经营部	贵州省贵阳市云岩区三桥新街18号贵海五金市场北区25座1231-1235号	畅泰	区域限制 Q-Y	织带与绳	<p>1. 腰带应和护腰带同时使用。</p> <p>2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。</p>	<p>1. 无护腰带</p> <p>2. 无护腰带</p>
8	安全带	修文县龙场镇继国五金店	修文县龙场镇迎春路101号	惠安	区域限制一般型	织带与绳	<p>1. 腰带应和护腰带同时使用。</p> <p>2. 护腰带宽度不应小于80mm，长度不应小于600mm，接触腰的一面应有柔软、吸汗、透气的材料。</p> <p>3. 绳、织带和钢丝绳形成的环眼内应有塑料或金属支架。</p>	<p>1. 无护腰带</p> <p>2. 无护腰带</p> <p>3. 不符合</p>

全立网产品质量市级监督检查不合格产品及企业名单

序号	样品名称	销售者名称	销售者名称地址	标称商标	规格	主要不合格项目	标准值	实测值
1	密目式安全立网	贵阳云岩黄桦桦塑料制品经营部	贵州省贵阳市云岩区罗汉营7号沿街12号门面	/	ML	1. 一般要求 2. 断裂强力×断裂伸长	1. 密目网的宽度应介于（1.2~2）m。长度由合同双方协议条款指定，但最低不应小于2m。 2. 不应小于50kN·mm	1. 宽度：2.3m 长度：4.6m 2. 长度方向：8 宽度方向：12
2	密目式安全立网	钱盼柱	贵州省贵阳市云岩区罗汉营路51号	润鸿	ML	1. 一般要求 2. 断裂强力×断裂伸长	1. 密目网的宽度应介于（1.2~2）m。长度由合同双方协议条款指定，但最低不应小于2m。 2. 不应小于50kN·mm	1. 宽度：2.2m 长度：4.6m 2. 长度方向：8 宽度方向：17