

2022年海南省流通市场延长线插座产品质量监督抽查结果

发布时间：2022年11月2日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场延长线插座产品进行了监督抽查。本次抽查了23批次产品，经检验，不合格9批次，不合格发现率为39.1%。

本次监督抽查依据GB/T 1002-2008、GB/T 2099.1-2008、GB/T 2099.7-2015等标准要求，对下列项目进行了检验：尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、温升、弯曲试验、耐热、爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有9批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为：尺寸检查、防触电保护、接地措施、延长线插座的结构、温升、弯曲试验、耐热、绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化。



尺寸检查不符合标准要求存在产品误用风险；防触电保护、接地措施不符合标准要求存在触电风险；延长线插座的结构不符合标准要求会导致产品在结构上存在缺陷，轻则影响正常使用，重则引起用电安全；温升、耐热不符合标准要求会引起绝缘材料变形，有起火风险；弯曲试验不符合标准要求易引起短路，有触电和起火风险；绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化不符合标准要求的产品的阻燃能力不达标，存在起火风险。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2022年海南省流通市场延长线插座产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

| 序号 | 产品名称（标称） | 商标（标称） | 规格型号 | 生产日期/批号（标称） | 被检主体 | 生产企业（标称） |
|----|-----------|---|---|-------------|----------------|---------------|
| 1 | 延长线插座 |  | E1331 MAX 2500W MAX 10A 250V~ | 21.12 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 维琅电气有限公司 |
| 2 | 延长线插座 |  | CD98J-HK2X2Z 250V~10A 2500W | / | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 浙江德力西国际电工有限公司 |
| 3 | 延长线插座 |  | QF-1104 250V~10A 2500W | 21.09 | 洋浦乐卖特商贸有限公司 | 慈溪市清风电子有限公司 |
| 4 | 延长线插座 |  | CD98J-AK2X2Z/Z MAX 10A 250V | 20.07 | 海口家乐福商业有限公司 | 浙江德力西国际电工有限公司 |
| 5 | 南孚酷博延长线插座 |  | NF318 250V~10A | / | 海南大润发商业有限公司 | 福建南平南孚电池有限公司 |
| 6 | 三位电源延长线插座 |  | QF-1103 250V~ 10A 2500W | 21.11 | 海南大润发商业有限公司 | 慈溪市清风电子有限公司 |
| 7 | 延长线插座 |  | E1031 MAX 10A 250V | 21.12 | 海口家乐福商业有限公司 | 维琅电气有限公司 |
| 8 | 延长线插座 |  | GN-101 10A 250V 2500W | 2021.11 | 文昌旺豪耀龄商贸有限公司 | 公牛集团股份有限公司 |
| 9 | 延长线插座 |  | RM8601 MAX 10A 250V~ MAX 2500W | 20190928 | 文昌旺豪耀龄商贸有限公司 | 广东金达五金制品有限公司 |
| 10 | 延长线插座 |  | SPS2320A/93 MAX 10A 250V~ MAX 2500W | 2018年5月16日 | 文昌百佳汇贸易有限公司 | 广州市昊达电子有限公司 |

| | | | | | | |
|----|---------|---|---------------------------------|--------|---------------------|--------------|
| 11 | 延长线插座 |  | GN-612 10A 250V~ 2500W | 22 02 | 琼海盛盛百佳商业管理有限公司 | 公牛集团股份有限公司 |
| 12 | 飞科延长线插座 |  | FS2026 10A 250V~ 2500W | / | 琼海百家丽业商贸有限公司 | 上海飞科电器股份有限公司 |
| 13 | 飞科延长线插座 |  | FS2008 10A 250V~ 2500W | / | 海南定安天安实业有限公司定安塔岭分公司 | 上海飞科电器股份有限公司 |
| 14 | 延长线插座 |  | NF618 250V~ 10A MAX 2500W | 2021-3 | 海口家乐福商业有限公司金龙店 | 福建南平南孚电池有限公司 |

2022年海南省流通市场延长线插座产品质量监督抽查不合格产品

| 序号 | 产品名称 (标称) | 商标(标称) | 规格型号 | 生产日期/批号 (标称) | 被检主体 | 生产企业(标称) | 不合格项目 |
|----|--------------|---|---------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | 延长线插座 |  | ZN-1840 MAX 2500W MAX 10A 250V~ | 2021-03 | 洋浦福玛特商业有限公司 | 惠州市正牛电器科技有限公司 | 弯曲试验 |
| 2 | 移动电源插座 |  | HZSK102 250V~ 10A 2500W | 19.01 | 洋浦乐卖特商贸有限公司 | 广州海珠湾电器有限公司 | 防触电保护; 弯曲试验; 耐热 |
| 3 | 延长线插座 |  | JY-860 10A 250V~2500W | / | 儋州那大汇隆百货超市 | 普宁市占陇侨大电器配件厂 | 接地措施; 延长线插座的结构; 温升; 弯曲试验; 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |
| 4 | 延长线插座 |  | H-3340 250V~ 10A 2500W | / | 儋州那大汇隆百货超市 | 临海市康健电器有限公司 | 接地措施; 延长线插座的结构 |
| 5 | 延长线插座 |  | NO:810 250V~ 10A 2500W | / | 儋州那大汇隆百货超市 | 涉嫌销售假冒产品 | 防触电保护; 延长线插座的结构; 温升; 弯曲试验; 耐热 |
| 6 | 延长线插座 |  | ZN-1806 MAX 2500W MAX 10A 250V~ | 2018-12 | 琼海盛盛百佳商业管理有限公司 | 惠州市正牛电器科技有限公司 | 延长线插座的结构 弯曲试验 |
| 7 | 延长线插座 |  | HS-6900 250V~ 10A 2500W | / | 琼海百家丽业商贸有限公司 | 泉州恒申电器有限公司 | 延长线插座的结构 |
| 8 | 安全转换插座 |  | JC-612 MAX 10A - 250V | / | 定安定城新兴五金交电商行 | 深圳市金臣电器线缆有限公司 | 延长线插座的结构; 温升; 耐热; |
| 9 | 泰牛插座 |  | TN-617 MAX 10A 250V~ | / | 定安定城天业商店 | 深圳市泰牛照明电器有限责任公司 | 尺寸检查; 接地措施; 延长线插座的结构; 温升; 弯曲试验; 耐热; 绝缘材料的耐非正常热、耐燃和耐电痕化 |