

OA 165  
2023.2.23提交:  企业所在地省级食品药品监督管理部门 器械注册/备案部门

## 医疗器械召回事件报告表

产品名称	主动脉内球囊反搏泵 (商品名: CARDIOSAVE) 主动脉内球囊反搏泵 Intra-Aortic Balloon Pump			注册证或备案凭证编码	国食药监械(进)字 2014 第 3214542 号 国械注进 20193082223
生产企业名称	德塔斯康医疗股份有限公司 Datascope Corp.				
代理人名称	迈柯唯(上海)医疗设备有限公司				
召回单位负责人和联系方式,经办人和联系方式	负责人:胡文仙 联系方式: 021-61973999 经办人:楼雨晴 联系方式: 021-61973999				
产品的适用范围	该产品临床适用于成人患者,对主动脉球囊进行充气和排气,通过反搏原理为左心室提供暂时支持。主动脉球囊放置于下行主动脉,位于左锁骨动脉分支末端。放置球囊后,将反搏泵调整为心电图(ECG)或动脉压力波形同步触发,确保在心动周期的相应位置进行充气和排气。				
涉及地区和国家	全球	召回级别	一级		
涉及产品生产(或进口中国)批次、数量	507 (其中 5 台样机)	涉及产品型号、规格	CARDIOSAVE Hybrid		
识别信息(如批号)	序列号信息详见附件 UDI: 10607567108421	涉及产品在中国的销售数量	502 台		
召回原因简述	<p>原因 1: 此召回为“沪药监械主召 2023-001”的更新,仅变更召回级别为一级,纠正行动不做调整。生产企业内部调查发现,若治疗时使用的主动脉内球囊导管发生穿孔,血液进入主动脉内球囊反搏泵主机可能导致意外停机。</p> <p>原因 2: 生产企业内部调查发现:①显示屏连接线和背板-连接线组件之间可能出现连接故障,从而导致 IABP(主动脉内球囊反搏泵)意外停机(该问题仅限于 2017 年 7 月 24 日之前发货的产品)。②主机和视频显示板之间可能出现通信中断,从而导致 IABP 意外停机,生产企业没有收到相关的不良事件报告。</p> <p>本着对客户负责的态度,确保产品使用安全、有效,企业决定对其进行召回。本次召回仅涉及附件所列型号批次,其他型号批次不受影响。</p>				
纠正行动简述(包括召回要求及处理方式等)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 识别受影响客户并发送客户通知,要求客户遵循通知中的警示信息和临床指导建议。</li> <li>2. 更新产品说明书,增加警示及临床指导措施。</li> </ol> <p>对受影响设备的显示连接线进行更换(该问题仅限于 2017 年 7 月 24 日之前发货的产品)。</p> <p>对受影响设备的软件进行升级。</p>				

报告单位(盖章)

报告人:

负责人:

报告日期: 2023/2/20





