

关于两款电动自行车产品的消费提示

近期，江苏省市场监督管理局根据产品质量国家监督抽查信息，发现两款电动自行车产品可能存在缺陷，并通知标称生产企业开展生产者调查分析。据反馈，标称生产企业无法实施召回活动。为保护消费者免受此类产品伤害，现根据《江苏省缺陷消费品召回管理办法》，发布两款电动自行车产品的消费提示。

1、路豹牌电动自行车

消费提示	
标称产品名称	电动自行车
产品照片	
标称规格/型号	TDT013Z
标称产品商标	路豹
标称生产批号/日期	2021-7-12/-
标称生产者名称	无锡吉地动力科技有限公司
产品风险及可能引起的后果	1. 电动车超过一定速度没有提示音，不能引起骑行者注意而控制车速，可能因来不及反应导致发生碰撞等情况，造成骑行者或其他交通参与者的人身伤害； 2. 充电线路和电池输出端均无短路保护装置，当导线破损

	<p>或电负荷过大等原因导致电气线路产生异常电流时，局部导线积聚大量热量，可能引起着火甚至导致火灾；</p> <p>3. 后反射器、侧反射器和脚踏反射器反射亮度值低，消费者在光照不足的情况下骑行，不易被其他机动车辆驾驶者有效辨别，可能导致交通事故；</p> <p>4. 车灯亮度值低，当消费者夜晚骑行时，不易观察清楚路面情况，可能发生意外导致人员受伤。</p>
标称生产者未实施召回活动的原因	无法追溯到生产者。

2、麦威牌电动自行车

消费提示	
标称产品名称	电动自行车
产品照片	
标称规格/型号	TDT318Z
标称产品商标	麦威
标称生产批号/日期	2020-10-28/-
标称生产者名称	无锡酷车前线科技发展有限公司
产品风险及可能引起的后果	<p>1、整车质量超过 75Kg，整车质量较重，可能导致车辆倾倒或发生碰撞，造成或加重交通参与者的人身伤害；</p> <p>2、充电线路无熔断器或断路保护装置，当导线破损或电负荷过大等原因导致电气线路产生异常电流时，局部导线积聚大量热量，可能引起着火甚至导致火灾；</p> <p>3、侧反射器反射亮度值低，消费者在光照不足的情况下骑行，不易被其他机动车辆驾驶者有效辨别，可能发生交通事故；</p> <p>4、电动自行车前灯和后灯亮度值不符合标准要求，当消费者夜晚骑行时，不易观察清楚路面情况，可能发生意外导致人员受伤。</p>
标称生产者未实施召回活动的原因	无法追溯到生产者。