

附件：2023年云南省车用汽油等6种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业统一社会信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一社会信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	商标	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称	备注
1	发动机润滑油	91371482MA3QLLF03U	禹城胜牌润滑油有限公司	山东省德州市禹城市市中街道禹莒路西侧禹兴派出所南500米路西（原肖寺棉厂北厂院内东侧南3号和4号车间）	91532301MA6KTM4BXE	楚雄国顺商贸有限公司	云南省楚雄彝族自治州楚雄市鹿城镇滇中大商汇28幢3-102号一楼	合成发动机油	康明胜牌+字母+图形	4 L/桶	不合格	低温动力黏度	华研检测集团有限责任公司	复检不合格
2	机动车辆制动液	92120223MA05TJ546J	天津市天云汽车用品厂	天津市静海县中旺经济开发区	92532823MA6KWLW44W	勐腊县云川汽车修理厂	云南省西双版纳傣族自治州勐腊县勐腊镇曼庄大桥加油站对面	719汽车合成制动液	/	800g/瓶	不合格	运动黏度(-40℃)	华研检测集团有限责任公司	
3	发动机润滑油	91310120MA1HW6ALON	盛马诺新能源科技（上海）有限公司	上海市奉贤区青工路268号2幢	92532822MA6PJQP8XD	勐海铭鑫汽车修理厂	云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐海镇佛双路269-1号	合成柴油机油	/	4L/桶	不合格	泡沫性	华研检测集团有限责任公司	
4	发动机润滑油	911101157662721224	北京邵氏兄弟润滑油有限公司	北京市大兴区龙河路97-131(单号)、109-1号1至3层123	92530724MA6KPK8E22	宁蒗县紫玛街道未来万家五金机电经营部	云南省丽江市宁蒗县彝族自治县紫玛街道嘉懿建材城i栋1-7号	金威拓柴油机油	统一+图形	3.5L/桶	不合格	低温动力黏度	华研检测集团有限责任公司	
5	发动机润滑油	911101157662721224	北京邵氏兄弟润滑油有限公司	北京市大兴区龙河路97-131(单号)、109-1号1至3层123	92530724MA6KPK8E22	宁蒗县紫玛街道未来万家五金机电经营部	云南省丽江市宁蒗县彝族自治县紫玛街道嘉懿建材城i栋1-7号	云冈柴油机专用油	云冈+字母	3.5L/桶	不合格	运动黏度(100℃)	华研检测集团有限责任公司	
6	机动车辆制动液	91440183MA59E9KM2R	广州市贸腾汽车用品有限公司	广州市增城区中新镇霞福路16号	92533124MA6L2M630R	陇川县章凤润田汽车修理厂	云南省德宏州陇川县章凤镇环城东路民族小学旁	汽车制动液	车贤士+字母+图形	700克/瓶	不合格	运动黏度(-40℃)	华研检测集团有限责任公司	
7	车用柴油	/	/	/	/	梁河县中源石化有限责任公司	云南省德宏州梁河县遮岛镇弄么村	车用柴油	/	0号	不合格	闪点(闭口)	华研检测集团有限责任公司	复检不合格
8	发动机润滑油	91120222MA077N5B6D	天津拉力润滑科技有限公司	天津市武清区京滨工业园京滨睿城10号楼8062室	91533122713474089D	梁河县中心加油站	云南省德宏州梁河县九保乡新沙坝村	高级合成涡轮增压柴油机油	/	4L/桶	不合格	低温动力黏度	华研检测集团有限责任公司	
9	机动车辆制动液	92120223MA05TJ546J	天津市天云汽车用品厂	天津市静海县中旺经济开发区	92530502MACT2MK032	隆阳区极光汽车维修中心	云南省保山市隆阳区兰城街道办事处湾子社区人民路241号	719汽车合成制动液	天云+字母	800g/瓶	不合格	运动黏度(-40℃)	华研检测集团有限责任公司	
10	发动机润滑油	91370881591395939D	曲阜市索美特石化有限公司	曲阜市林前居委104国道路西(三孔)	9153052331634976XE	龙陵县奥妙汽车修理厂	云南省保山市龙陵县龙山镇大坪子村勐连寨组48号	超级汽油发动机油	索美特+字母	4 L/桶	不合格	低温动力黏度	华研检测集团有限责任公司	
11	车用汽油	/	/	/	/	镇康县沙坝田加油站	云南省临沧市镇康县南伞镇沙坝田二级公路旁	车用汽油	/	95号	不合格	硫含量	华研检测集团有限责任公司	
12	发动机润滑油	91320282MA2159EJ8P	亚荷润滑油（无锡）有限公司	宜兴市杨巷镇工业集中区兴业大道北侧46号	92533423MA6L2NXF4J	维西县航诺轮胎销售中心	云南省迪庆藏族自治州维西傈僳族自治县保和镇永春村委会滨河路与东大街交叉口	合成技术发动机油	亚荷	4L/桶	不合格	泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性)	华研检测集团有限责任公司	复检不合格