

# 湖南省市场监督管理局

---

## 湖南省市场监督管理局 关于 2020 年全省电梯维保和检验质量监督抽查 情况的通报

各市州市场监督管理局，湖南省特种设备检验检测研究院，湖南  
安卓特种设备科技有限公司，有关特种设备生产单位：

依照《特种设备安全法》《行政许可法》《特种设备安全监察  
条例》《电梯维护保养规则》《电梯监督检验和定期检验规则》等  
法律法规和安全技术规范的规定，省局 2020 年组织对电梯维保  
单位和检验机构进行了监督抽查。现将有关情况通报如下：

### 一、监督抽查情况

此次监督抽查任务采取政府购买服务的方式，委托中国特种  
设备检验协会承担。中国特种设备检验协会组织 7 位专家组成 3  
个专业抽查组，于 2020 年 9 月按照监督抽查要求，抽查了群众  
投诉举报较多、公众聚集场所的 250 台电梯（其中，曳引驱动乘  
客电梯 237 台、自动扶梯 11 台、杂物电梯 2 台）的维保质量和检  
验质量。

#### （一）电梯维保单位监督抽查情况。

监督抽查电梯维保单位 120 家。发现的主要问题如下：

---

**1. 维保记录填写错误或填写不规范。**普遍存在维保记录内容填写不正确、不完整；缺少安全管理人员签字确认，维保记录中缺少使用单位确认签字等问题。

**2. 维保记录不完善。**有些单位存在维保记录不齐全，如轿顶检修损坏在维保记录中无说明；底坑积水，对重护板拆除，更换曳引轮，更换制动器未在维保记录中说明等问题。

**3. 自检报告中检验项目判定错误。**部分单位的自检报告存在检验项目“检验结果”与实际不符，自检报告中层站门数与实际不符等问题。

**4. 自检报告编制不规范。**普遍存在自检报告填写字迹潦草难以辨认；自检报告未加盖维保单位公章；自检报告检验结果栏有空项，报告中应当填写数据的未填写数据，检验项目未填写检验结果等问题。

**5. 缺少必要的安全标识。**存在未标明对重块数量或高度，对重标识不清晰，无对重标识，对重标识总块数与实际不符；钢丝绳上平层标记缺失，平层标记不清；机房内未贴平层标记示意图；驱动主机附近未标明轿厢运行方向；机房内无救援程序等问题。

**6. 安全措施存在不足。**存在紧急照明失效；无紧急救援方向标识，紧急救援方向标识不清；紧急报警不通，紧急报警无人接听等问题。

**7. 维保人员维保能力不足。**普遍存在维保人员能力不满足要求的问题，如空载曳引力试验不会操作，现场未能进行轿厢防

意外移动试验，现场未能进行应急救援试验，现场未能进行空载曳引能力试验等。

电梯维保单位监督抽查结果详见《电梯检验、维保质量监督抽查清单及结果》(附件 1)。其中，6 家电梯维保单位监督抽查结论为“不符合”，详见《各维保单位维保质量监督抽查结果统计表》(附件 2)。电梯维保质量监督抽查发现的主要问题详见《电梯维保质量监督抽查发现问题汇总表》(附件 3)。

## (二) 电梯检验机构监督抽查情况。

监督抽查电梯检验机构 2 家，即湖南省特种设备检验检测研究院(以下简称“省特检院”)、湖南安卓特种设备科技有限公司(以下简称“安卓公司”)。发现的主要问题如下：

**1. 报告中的信息填写与实际不符。**部分检验报告存在如使用单位名称、维保单位名称、层站门数、电梯型号、出厂编号、设备地点、产品编号与实际不符合等问题。

**2. 报告中检验项目判定与实际不符。**部分检验报告的检验项目判定结果与实际检验情况不匹配，如检验报告中 2.8(4)、3.7(2)项、3.15(4)项、4.3(3)项、6.9(2)项的判定结果与现场不符。

**3. 检验项目结果与实际不一致。**部分检验项目的检验结果与实际存在较大差距，如存在井道壁距离实测最大值与实际不符，未安装检修盖板开关、松闸扳手，但检验报告显示已安装等。

**4. 检验报告中未能如实反映电梯实际情况。**现场检查发现

电梯存在如紧急救援方向标识不符合要求、无紧急救援方向标识、对重标识不清、钢丝绳上无平层标记、平层标识不清、未标明对重块数量或高度、紧急照明失效、防护挡板不符合要求、层门关闭电气验证开关调整不到位、井道壁距离不符合要求等问题，但在检验报告中未体现。

电梯检验机构监督抽查结果详见《电梯检验、维保质量监督抽查清单及结果》(附件 1)。监督抽查发现的主要问题详见《电梯检验质量监督抽查发现问题汇总表》(附件 4)。

## 二、监督抽查内容

曳引驱动电梯监督抽查主要检查了设备信息、驱动主机、对重(平衡重)块、紧急照明和报警装置、门间隙、防止门夹人保护装置、门锁紧、门闭合、轿厢与井道壁距离、电气安全装置、功能试验、检验资料、维保资料等。

杂物电梯监督抽查主要检查了设备信息、驱动主机、对重(平衡重)块、防止轿厢移动装置、门间隙、门重开装置、门锁紧、门闭合、杂物电梯警示标志及层站标识、功能试验、检验资料、维保资料等。

自动扶梯与自动人行道主要检查了设备信息、驱动与转向站、相邻区域、扶手装置和围裙板、监控和安全装置、运行检查、检验资料、维保资料等。

## 三、对存在问题单位的处理意见

(一) 责令监督抽查结论为“不符合”的 6 家电梯维保单位

限期整改，并通报批评。上述单位应按要求对照《电梯维保质量监督抽查发现问题汇总表》中的存在问题项目认真整改，并将整改报告和整改见证材料经所在地市州市场监管局特种设备科（处）确认合格后报省局特种设备局。上述单位下一许可周期不允许申请自我声明承诺换证。

（二）其他被抽查单位也应当对照《电梯维保质量监督抽查发现问题汇总表》《电梯检验质量监督抽查发现问题汇总表》中的存在问题项目进行整改，并将整改报告及整改见证材料经所在地市州市场监管局特种设备科（处）确认合格后报省局特种设备局。对于抽查发现的问题在换证评审时将进行重点检查。

#### **四、有关要求**

（一）有关市州市场监管局要督促相关电梯维保单位对照《电梯维保质量监督抽查发现问题汇总表》，落实整改主体责任，对逾期未改正的，依法依规严肃查处；情节严重的，依法吊销相应许可证。

（二）省特检院、安卓公司要对照《电梯检验质量监督抽查发现问题汇总表》认真整改存在的问题；要加强对检验工作质量的管理，切实提高检验工作质量。

（三）各市州市场监管局要加强对本行政区域内电梯维保单位和电梯检验机构的监督管理，严肃查处各类违法违规行为，并将行政处罚信息按有关规定纳入信用监管平台，实施联合惩戒。

- 附件：1. 电梯检验、维保质量监督抽查清单及结果  
2. 各维保单位维保质量监督抽查结果统计表  
3. 电梯维保质量监督抽查发现问题汇总表  
4. 电梯检验质量监督抽查发现问题汇总表



## 附件 1

## 电梯检验、维保质量监督抽查清单及结果

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
长沙市									
1	AZDT0119110538	长沙尚进物业管理有限公司 (凯通国际城)	安卓公司	定期 检验	99	符合	湖南中菱电梯物联科技 有限公司	81	基本符合
2	TD-A201935955	长沙市明程物业管理有限公司 (上东辛顿公寓)	安卓公司	定期 检验	100	符合	蒂森电梯有限公司长沙 分公司	80	基本符合
3	TD-X202001812	湖南省人民医院(马王堆院 区)	省特检院	定期 检验	100	符合	湖南德力通电梯服务有 限公司	79	基本符合
4	AZDT0119110250	长沙市开福区波西米亚摄影 馆(东湖一号小区)	安卓公司	定期 检验	100	符合	上海三菱电梯有限公司 湖南分公司	85	基本符合
5	TJ-S202000278	中南大学湘雅二医院十四病 室	省特检院	验收 检验	100	符合	蒂森电梯有限公司长沙 分公司	-	验收检验
6	TD-A202008319	中南大学湘雅二医院(五官 科大楼)	省特检院	定期 检验	100	符合	湖南日通电梯有限公司	95	符合
7	AZDT0120051435	长城物业集团股份有限公司 湖南分公司(中房瑞致)	安卓公司	定期 检验	100	符合	广州奥的斯电梯有限公 司长沙分公司	77	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
8	TD-X202008821	湖南省万豪物业管理有限公司（五一大道202）	省特检院	定期检验	100	符合	长沙市通特设备工程有限公司	52	不符合
9	TD-X201910230	长沙景鹏物业管理有限责任公司（湘域中央）	省特检院	定期检验	99	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	84	基本符合
10	TJ-S202000242	湖南湘永房地产开发有限公司（佳兆业广场）	省特检院	验收检验	100	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	-	验收检验
11	AZTD0120052215F	长沙市琪峰物业管理有限责任公司（东方芙蓉）	安卓公司	定期检验	100	符合	长沙市能达电梯有限公司	75	基本符合
12	TD-A201933331	长沙众安物业管理有限公司（三角花园）	省特检院	定期检验	98	符合	长沙市能达电梯有限公司	81	基本符合
13	TD-X201903634	长沙市美景物业管理有限公司（中冶天润菁园）	省特检院	定期检验	94	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	91	符合
14	TJ-S202000260	湖南省麓谷军民融合科技创新有限公司	省特检院	验收检验	100	符合	康力电梯股份有限公司湖南分公司	-	验收检验
15	TJ-A202002319	湖南伟业动物营养集团股份有限公司	省特检院	验收检验	95	符合	湖南德力通电梯服务有限公司	-	验收检验
16	ADZT0119121150	长沙市中欣物业管理有限公司（极目楚天）	安卓公司	定期检验	98	符合	湖南兆开电梯工程有限公司	56	不符合
17	TD-X201905622	长沙源和物业管理有限公司（新时代广场）	省特检院	定期检验	99	符合	湖南磊鑫电梯有限公司	80	基本符合



序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
18	TJ-A202002219	长沙市天健房地产开发有限公司	省特检院	验收检验	98	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	-	验收检验
19	AZDT0119101376F	广州市广晟物业管理有限公司湖南省分公司(悦湖山)	安卓公司	定期检验	98	符合	长沙鑫盛电梯有限公司	68	基本符合
20	TD-X202000536	长沙市北鑫物业管理有限公司(益安公寓)	省特检院	定期检验	100	符合	长沙市华通电梯有限公司	79	基本符合
21	TJ-S202000299	长沙双瑞房地产开发有限公司(藏珑湖上国际花园)	省特检院	验收检验	98	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	-	验收检验
22	TD-X201902996	长沙维一物业管理有限公司(维一星城原山苑)	省特检院	定期检验	99	符合	湖南莱茵森赫电梯有限公司	81	基本符合
23	TD-X201903768	湖南贝雷德物业管理有限公司(科大佳园北苑)	省特检院	定期检验	98	符合	湖南远华电梯有限公司	90	符合
24	TJ-X201900983	长沙福晟物业管理有限公司(钱隆国际)	省特检院	验收检验	100	符合	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	78	基本符合
25	TJ-201900315	金科智慧服务集团股份有限公司湖南分公司(科技新城)	省特检院	验收检验	100	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	84	基本符合
26	TJ-Q202000626	湖南鼎鹰房地产开发有限公司(中能建中央国际广场)	省特检院	验收检验	100	符合	湖南长沙泛茂贸易有限公司	-	验收检验
27	TD-Q201900705	浏阳市北正西商业广场股份有限公司	省特检院	定期检验	98	符合	西威电梯江苏有限公司	83	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
28	TD-Q201900153	长沙市霁阳红物业管理有限公司（天健·东紫门）	省特检院	定期检验	100	符合	湖南集成电梯工程有限公司	91	符合
29	TJ-Q202000340	浏阳市中靓房地产开发有限公司（中靓嘉悦新锐城）	省特检院	验收检验	99	符合	杭州西奥电梯有限公司湖南分公司	85	基本符合
30	TJ-Q202000539	浏阳新碧置业有限公司（碧桂园天荟）	省特检院	验收检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	-	验收检验
31	TD-Q201900930	浏阳市鑫通物业管理有限公司（书香雅郡）	省特检院	定期检验	98	符合	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	基本符合
32	TD-Q202001319	浏阳市神农物业管理有限公司（君悦天下）	省特检院	定期检验	98	符合	湖南日通电梯有限公司	75	基本符合
33	未出具报告	长沙市霁阳红物业管理有限公司（东润万象城）	省特检院	定期检验	99	符合	湖南集成电梯工程有限公司	80	基本符合
34	TD-Q202000663	湖南株树桥物业管理有限责任公司（浏金水岸）	省特检院	定期检验	100	符合	浏阳市升通电梯有限公司	94	符合
35	TD-X201902121	长沙湖泥湾物业管理有限公司（翡翠年华）	省特检院	定期检验	99	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	符合
36	ADZT0119101473F	长沙玖汇物业管理有限公司（香樟美地）	安卓公司	定期检验	99	符合	湖南星宇机电设备有限公司	56	不符合
37	TD-X202003548	长沙龙鑫物业服务有限公司（金色夏威夷）	省特检院	定期检验	100	符合	湖南省安捷电梯设备有限公司	76	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
38	TD-X201904071	宁乡家和物业管理有限公司 (罗马假日)	省特检院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	80	基本符合
39	TJ-S202000190	长沙盛隆物业管理咨询有限公司 (嘉诚花园)	省特检院	验收检验	89	基本符合	湖南鹿鼎电梯有限公司	92	符合
40	TJ-A202002358	宁乡市煤炭坝镇九年制学校	省特检院	验收检验	98	符合	湖南博融电梯有限公司		验收检验
41	AZTD0120064310F	宁乡和安物业管理有限公司 (缙香美岸二期)	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南鹿鼎电梯有限公司	85	基本符合
42	TD-X202000392	宁乡县龙头湾物业管理有限公司 (格林春天)	省特检院	定期检验	99	符合	永大电梯设备(中国)有限公司湖南分公司	89	基本符合
43	TD-X202002253	湖南省百宜物业管理有限公司 (湘核华府)	省特检院	定期检验	98	符合	湖南格瑞特电梯设备有限公司	78	基本符合
44	TJ-A201906617	上海中梁物业发展有限公司 (中梁首府)	省特检院	验收检验	100	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	95	符合
45	TD-A201942208	长沙博志物业管理有限公司 (白沙晶城)	省特检院	定期检验	100	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	基本符合
46	TJ-A202001613	长沙龙鼎物业管理有限公司 (橘郡·礼顿山)	省特检院	验收检验	98	符合	湖南快安顺电梯科技有限公司	93	符合
47	TJ-A202002350	湖南兴荣投资有限公司(长沙大唐印象二期御府及幼儿园项目)	省特检院	验收检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	-	验收检验

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
48	TD-A202005052	长沙市兴水物业管理有限公司（城市风情）	省特检院	定期检验	99	符合	长沙日富电梯工程有限公司	82	基本符合
49	TD-A201942574	湖南华庭物业管理有限公司（满庭芳）	省特检院	定期检验	94	符合	湖南大众电梯有限公司	92	符合
50	TD-A201938275	湖南七彩文旅物业管理有限公司（蓝湾国际）	省特检院	定期检验	98	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	79	基本符合
51	TD-A201943165	深圳市北方物业管理有限公司湖南分公司（鑫远逸园）	省特检院	定期检验	100	符合	湖南快杰电梯有限公司	70	基本符合
52	TD-A201915119	长沙广缘物业管理有限公司（创世纪广场）	省特检院	定期检验	95	符合	湖南剑龙机电设备有限公司	54	不符合
53	TJ-A202002370	湖南壹捌捌壹置业发展有限公司（龙湖·春江悦茗苑）	省特检院	验收检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	-	验收检验
54	TD-A202001923	湖南保利物业管理有限公司（保利花园）	省特检院	定期检验	98	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	76	基本符合
55	TD-A202009736	深圳市北方物业管理有限公司湖南分公司（湘府东苑）	省特检院	定期检验	99	符合	湖南快杰电梯有限公司	74	基本符合
56	TD-A202007662	龙湖物业服务集团有限公司长沙分公司（龙湖·春江悦茗）	省特检院	定期检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	85	基本符合
57	TD-A202004985	湖南思居园物业管理有限公司（长城水郡）	省特检院	定期检验	99	符合	湖南天行健机电设备技术有限公司	95	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
58	TD-A201939676	湖南豪布斯卡物业管理有限公司(剑桥名门)	省特检院	定期检验	94	符合	湖南升华电梯销售有限公司	55	不符合
59	TJ-S202000200	长沙明发城市建设开发有限公司(长沙明发商业广场(北区住宅))	省特检院	验收检验	99	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	-	验收检验
60	TJ-S202000273	湖南财富兴城置业发展有限公司(富兴·悦府)	省特检院	验收检验	100	符合	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	-	验收检验
61	TD-X201905941	中;地产集团深圳物业管理有限公司长沙分公司(中粮·北纬28°)	省特检院	定期检验	100	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	符合
62	TD-X202001708	长城物业集团股份有限公司望城分公司(绿地香树花城)	省特检院	定期检验	98	符合	深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司	91	符合
63	ADZT0120053111	广州市时代物业管理有限公司长沙分公司(时代倾城)	安卓公司	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	78	基本符合
64	TJ-X202000791	湖南温馨物业管理有限公司(富基世纪公园)	省特检院	验收检验	99	符合	长沙市能达电梯有限公司	75	基本符合
65	TDF-X202000322	湖南省管理有限公司望城分公司(才子城)	省特检院	定期检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	72	基本符合
66	TD-A201939347	广州广电城市服务集团股份有限公司(香樟兰亭)	省特检院	定期检验	99	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	72	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
67	TJ-A202001755	长沙市轨道交通集团有限公司（东塘站）	省特检院	验收检验	90	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	-	验收检验
68	TD-X201909849	湖南德之瑞物业管理有限公司（双水湾）	省特检院	定期检验	100	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	85	基本符合
69	TJ-A202002046	长沙奥园利泓房地产有限公司（长沙奥园誉景华府）	省特检院	验收检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	-	验收检验
70	TD-A202002402	长沙安庆物业管理有限公司（欧莱雅郡）	省特检院	定期检验	100	符合	湖南莱茵森赫电梯有限公司	80	基本符合
71	TD-A201933242	长城物业集团股份有限公司湖南分公司（绿地新都会）	省特检院	定期检验	98	符合	康力电梯股份有限公司湖南分公司	71	基本符合
72	TD-A202007255	长沙市中升物业管理有限责任公司（天凯东苑）	省特检院	定期检验	100	符合	华升富士达电梯有限公司长沙分公司	72	基本符合
73	TJ-A202001978	长沙江嵘置业有限公司（龙湖·春江郦城）	省特检院	验收检验	99.5	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	-	验收检验
74	AZTD0119121418	长沙新润联物业有限公司（广泰锦苑）	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南天行健机电设备技术有限公司	97	符合
75	TD-X202008747	湖南弘裕物业管理有限公司（洋湖时代）	省特检院	定期检验	93	符合	湖南湘立电梯安装有限公司	54	不符合
76	AZTD0119101459	中海物业管理有限公司长沙分公司（中海国际社区）	安卓公司	定期检验	95	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
77	TDF-X202000332	金碧物业有限公司长沙分公司（恒大华府）	省特检院	定期检验	95	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	基本符合
78	TD-X202005930	成都合能物业管理有限公司长沙分公司（合能璞丽）	省特检院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	不符合
79	TD-X202002708	湖南永邦物业服务服务有限公司（水岸御园）	省特检院	定期检验	100	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	85	基本符合
80	TDF-X202001029	长沙中体物业管理有限公司（潇湘奥林匹克花园）	省特检院	定期检验	99	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	83	基本符合
81	TD-X202006842	长沙市至美物业服务有限责任公司（达美 D6 区）	省特检院	定期检验	99	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	符合
82	TD-X202006767	阳光壹佰物业发展有限公司长沙分公司（阳光 100）	省特检院	定期检验	94	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	56	不符合
83	TD-X202007231	长沙市滨江物业管理有限公司（金麓西岸和苑）	省特检院	定期检验	94	符合	湖南申龙电梯有限公司	59	不符合
84	TD-X201907182	湖南保利物业管理有限公司（保利西海岸）	省特检院	定期检验	100	符合	山西保利德奥电梯工程有限公司	90	符合
85	TJ-X202002116	长沙正荣正泰置业发展有限公司（梅溪正荣府）	省特检院	验收检验	100	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	-	验收检验
86	AZDT0120050084F	湖南万厦物业管理有限公司（尚都花园城）	安卓公司	定期检验	95	符合	湖南天行健机电设备技术有限公司	95.5	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
87	TDF-P202000022	长沙圆梦物业管理有限公司 (完美生活)	省特检院	定期检验	88	基本符合	郴州市和众电梯工程有限公司长沙分公司	74	基本符合
88	TD-P201901469	长沙圆梦物业管理有限公司 (领尚公寓)	省特检院	定期检验	98	符合	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	符合
89	AZTD0120051016	华润置地(武汉)物业管理有限公司长沙分公司 (凤凰城二期)	安卓公司	定期检验	99	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	87	基本符合
90	TD-P201901419	湖南宁华物业有限公司(星湖湾)	省特检院	定期检验	100	符合	湖南湘通电梯有限公司	90	符合
91	TD-P201900918	长沙广缘物业管理有限公司 (财汇新天地)	省特检院	定期检验	94	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	83	基本符合
92	TD-P202000669	长沙市管理有限公司(幸福里家和院)	省特检院	定期检验	90	符合	湖南剑龙机电设备有限公司	90	符合
93	TD-A201935463	廊坊荣盛物业服务有限公司湖南分公司 (荣盛花语城)	省特检院	定期检验	99	符合	康力电梯股份有限公司湖南分公司	95	符合
94	TJ-A202002311	湖南格瑞特置业有限公司	省特检院	验收检验	100	符合	湖南力维电梯起重设备有限公司	-	验收检验
95	TJ-P201900071	湖南德坤投资置业有限公司 (新长海广场)	省特检院	验收检验	99	符合	湖南菱格电梯有限公司	66.5	基本符合
96	AZDT120053058F	湖南景上财信置业发展有限公司 (海伦春天住宅小区三期)	安卓公司	定期检验	100	符合	迅达(中国)电梯有限公司湖南分公司	79	基本符合



序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
97	TD-P202000423	长沙亚鑫房地产开发有限公司	省特检院	定期检验	100	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	84	基本符合
98	TJ-A202002306	湖南聚美置业有限公司（世界国际广场）	省特检院	验收检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	-	验收检验
<b>株洲市</b>									
99	TD-B202007306	株洲百货股份有限公司	株洲分院	定期检验	96	符合	湖南德力通电梯服务有限公司	91	符合
100	TD-B202004750	株洲百货股份有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	湖南德力通电梯服务有限公司	89	基本符合
101	TD-B202005064	株洲市爱拼物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	株洲永佳电梯有限公司	82	基本符合
102	TD-B202004750	株洲市爱拼物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	株洲永佳电梯有限公司	90	符合
103	TD-B201913216	株洲中房物业管理有限责任公司	株洲分院	定期检验	100	符合	株洲天正电梯安装有限公司	92	符合
104	TD-B201913218	株洲中房物业管理有限责任公司	株洲分院	定期检验	100	符合	株洲天正电梯安装有限公司	87	基本符合
105	TD-B202004486	湖南湘银物业服务有限公司第七分公司	株洲分院	定期检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
106	TD-B202004485	湖南湘银物业服务有限公司第七分公司	株洲分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	92	符合
107	TD-B202007044	广东美的物业管理股份有限公司株洲分公司	株洲分院	定期检验	95	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	符合
108	TD-B202007045	广东美的物业管理股份有限公司株洲分公司	株洲分院	定期检验	100	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	符合
109	TD-B202005501	株洲市恒基物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	92	符合
110	TD-B202005502	株洲市恒基物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	93	符合
111	TD-B201912741	株洲三龙物业服务有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	长沙泰捷机电设备维护有限公司	98	符合
112	TD-B202000451	株洲三龙物业服务有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	长沙泰捷机电设备维护有限公司	93	符合
113	TD-B202003249	株洲大来物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	湖南中菱电梯物联科技有限公司	98	符合
114	TD-B201912503	株洲大来物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	湖南中菱电梯物联科技有限公司	96	符合
115	TD-B202005631	株洲市云龙发展集团物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	湖南南方电梯有限公司	95	符合
116	TD-B202000508	株洲市云龙发展集团物业管理有限公司	株洲分院	定期检验	100	符合	湖南南方电梯有限公司	95	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
<b>湘潭市</b>									
117	TD-C202001742	湖南弘力丰房地产开发有限公司	湘潭分院	定期检验	99	符合	湖南信源电梯工程有限公司	98	符合
118	TD-C202002559	湖南豪布斯卡物业管理股份有限公司湘潭分公司	湘潭分院	定期检验	100	符合	湖南速通电梯有限公司	100	符合
119	AZTD0119102090	金湘潭商业广场业主委员会	安卓公司	定期检验	99	符合	长沙利通电梯工程有限公司	93	符合
120	AZTD0120084413	湘潭潭城物业服务有限公司	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南铭宇通达机电设备有限公司	100	符合
121	AZTD0119120193	湘乡市佳美物业管理有限公司	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南博菱电梯有限公司	98	符合
122	TJ-C20200198	长城（湘潭）物业管理有限公司	湘潭分院	验收检验	100	符合	湖南帝奥电梯工程有限公司	95	符合
123	AZTD0120031394	湘潭县石潭镇中心卫生院	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南平安电梯服务有限公司	100	符合
124	TJ-C202000665	湖南志宇建设工程有限公司	湘潭分院	验收检验	100	符合	韶山市新盛电梯有限公司	100	符合
125	TD-C202003272	金碧物业有限公司湘潭分公司	湘潭分院	定期检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
126	TD-C202002040	湖南鲲鹏物业服务有限公司湘潭分公司	湘潭分院	定期检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	95	符合
127	AZTD0120030429	湘乡市东山物业管理有限公司	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南瑞福电梯有限公司	99	符合
128	TD-C202003727	湖南湘钢家人物业管理有限公司	湘潭分院	定期检验	100	符合	湖南华朗电梯有限公司	98	符合
<b>衡阳市</b>									
129	TD-D202006262	美美世界	衡阳分院	定期检验	99	符合	湖南华强机电有限公司	94	符合
130	TD-D202006263	美美世界	衡阳分院	定期检验	99	符合	湖南华强机电有限公司	94	符合
131	TD-D202006256	美美世界	衡阳分院	定期检验	99	符合	湖南华强机电有限公司	94	符合
132	TD-D202006257	美美世界	衡阳分院	定期检验	99	符合	湖南华强机电有限公司	94	符合
133	TD-D202004410	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
134	TD-D202004411	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
135	TD-D202004412	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
136	TD-D202004413	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	符合
137	TD-D202004414	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
138	TD-D202004415	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	93	符合
139	TD-D202004416	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	符合
140	TD-D202004417	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
141	TD-D202004418	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
142	TD-D202004419	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
143	TD-D202004420	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合
144	TD-D202004421	仁济新村	衡阳分院	定期检验	99	符合	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
145	TD-D202001010	南华大学附属第一医院	衡阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	符合
146	TD-D202001011	南华大学附属第一医院	衡阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	符合
147	TD-D202000646	南华大学附属第一医院	衡阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	符合
<b>邵阳市</b>									
148	TD-E202001859	步步高连锁超市邵东县衡昌花园店	邵阳分院	定期检验	97	符合	湖南凯诚机电工程有限公司	92	符合
149	TD-E201906445	湖南邵阳友谊阿波罗有限公司	邵阳分院	定期检验	100	符合	亚洲富士长林（新余）电梯有限公司长沙分公司	98	符合
150	TJ-E202001483	王永钰私宅	邵阳分院	验收检验	100	符合	湖南立兴电梯安装服务有限公司	100	符合
151	TD-E201905839	中国农业银行邵阳分行	邵阳分院	定期检验	94	符合	湖南恒志电梯服务有限公司	94	符合
152	TD-E202004645	邵阳市大柴酒店管理有限公司（季高酒店）	邵阳分院	定期检验	99	符合	湖南宝菱机电有限公司	99	符合
153	TD-E202004806	邵阳学院	邵阳分院	定期检验	94	符合	湖南力民电梯有限公司	94	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
154	TJ-E202001422	湖南银邦房地产开发有限公司	邵阳分院	验收检验	100	符合	湖南华强机电有限公司	85	基本符合
155	TJ-E202000415	隆回县恒福房地产开发有限公司（恒福好来屋小区）	邵阳分院	验收检验	99	符合	湖南正达电梯有限公司	92	符合
156	TD-E202005425	武冈市人民医院	邵阳分院	定期检验	98	符合	湖南华强机电有限公司	90	符合
157	TD-E202002274	武冈市旺角东门小区（武冈市金源房地产开发有限公司）	邵阳分院	定期检验	95	符合	湖南立兴电梯安装服务有限公司	84	基本符合
158	TD-E201906659	洞口佳和房地产开发有限公司（惠远大厦）	邵阳分院	定期检验	100	符合	湖南恒志电梯服务有限公司	95	符合
<b>岳阳市</b>									
159	TD-F201908433	岳阳金瑞置业有限公司	岳阳分院	定期检验	97	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	符合
160	TD-F201908430	岳阳金瑞置业有限公司	岳阳分院	定期检验	97	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	符合
161	TD-F201908423	岳阳金瑞置业有限公司	岳阳分院	定期检验	98	符合	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	符合
162	AZTD0120042290	湘阴天祥物业服务有限公司	安卓公司	定期检验	93	符合	岳阳台菱电梯有限公司	82	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
163	AZTD0120042531	湘阴天祥物业服务有限公司	安卓公司	定期检验	93	符合	岳阳台菱电梯有限公司	82	基本符合
164	TD-F201906123	湖南省血吸虫病防治所	岳阳分院	定期检验	100	符合	湖南湘奥电梯有限公司	95	符合
165	TD-F201906122	湖南省血吸虫病防治所	岳阳分院	定期检验	100	符合	湖南湘奥电梯有限公司	95	符合
166	TD-F201906655	岳阳高乐商业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	88	符合
167	TD-F201906657	岳阳高乐商业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	90	符合
168	TD-F201906652	岳阳高乐商业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	90	符合
169	TD-F201906648	岳阳高乐商业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	90	符合
170	TD-F202003953	岳阳市兴龙物业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	99	符合	岳阳南方电梯有限公司	95	符合
171	TD-F202003961	岳阳市兴龙物业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	99	符合	岳阳南方电梯有限公司	95	符合
172	TD-F202003973	岳阳市兴龙物业管理有限公司	岳阳分院	定期检验	99	符合	岳阳南方电梯有限公司	95	符合



序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
<b>常德市</b>									
173	TD-J202004128	中德时代广场	常德分院	定期检验	100	符合	湖南华奥电梯有限公司	94	符合
174	TD-J202003980	钻石家苑	常德分院	定期检验	95	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	符合
175	TD-J202003428	泰达润景园（北苑）	常德分院	定期检验	100	符合	常德市经万和物业服务服务有限公司	94	符合
176	TD-J202003175	常德碧桂园	常德分院	定期检验	95	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	95	符合
177	TD-J20200195	德商汇景城	常德分院	定期检验	100	符合	湖南泓瑞电梯有限公司	93	符合
178	TD-J202002399	鼎城区新锦江宾馆	常德分院	定期检验	100	符合	湖南云柯电梯有限公司	90	符合
179	TD-J202002905	常德财鑫广场投资开发公司	常德分院	定期检验	100	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	95	符合
180	TD-J202003934	恒大华府	常德分院	定期检验	100	符合	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	100	符合
181	TD-J202000142	公园世家	常德分院	定期检验	100	符合	湖南时睿电梯有限公司	95	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
182	TD-J202002667	常德市芙蓉实业发展公司	常德分院	定期检验	100	符合	益阳欣达电梯有限公司	95	符合
183	TD-J202005581	天源鑫座小区	常德分院	定期检验	100	符合	常德市经房物业管理有限责任公司	92	符合
184	TD-J202001063	金钻广场	常德分院	定期检验	95	符合	湖南众平电梯有限公司	87	基本符合
185	TD-J202003258	西城水恋小区	常德分院	定期检验	100	符合	常德申龙电梯工程有限公司	90	符合
186	AZDT0120030419	朗峰城市优品	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南德豫电梯工程有限公司	95	符合
187	AZDT0120031584	高泗二期安置小区	安卓公司	定期检验	100	符合	湖南天威电梯有限公司	95	符合
<b>张家界市</b>									
190	TD-G202001553	张家界鼎鑫物业服务有限公司（丽景天下二期）	张家界分院	定期检验	100	符合	湖南泓瑞电梯有限公司	95	符合
189	TD-G201902575	张家界荷花机场	张家界分院	定期检验	100	符合	湖南泰通电梯工程有限公司	98	符合
190	TD-G202001136	长沙肯德基有限公司慈利芙蓉店	张家界分院	定期检验	100	符合	湖南永上电梯有限公司	100	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
191	TD-G202000705	张家界泰和投资有限公司京武铂尔曼酒店	张家界分院	定期检验	96	符合	张家界腾达尔电梯工程有限公司	95	符合
192	TD-G202001788	桑植县人民医院	张家界分院	定期检验	100	符合	张家界腾达尔电梯工程有限公司	95	符合
<b>益阳市</b>									
193	TD-H202002656	益阳华亿物业管理服务有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南海富通电梯工程有限公司	91	符合
194	TD-H202001709	湖南省家园物业管理有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南京电电梯有限公司	95	符合
195	TD-H201906046	湖南省家园物业管理有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南京电电梯有限公司	95	符合
196	TD-H201905234	碧桂园智慧物业服务集团股份有限公司益阳分公司	益阳分院	定期检验	95	符合	湖南湘通电梯有限公司	95	符合
197	TD-H202003430	益阳兴裕房地产开发有限公司	益阳分院	定期检验	95	符合	湖南益阳市顺达电梯技术服务有限公司	95	符合
198	TD-H201904566	益阳丰源物业管理服务有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南宏瑞电梯有限公司	100	符合
199	TD-H202002608	益阳团辉物业服务有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南宏瑞电梯有限公司	95	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
200	TD-H202004255	湖南鹏基居业物业管理服务有限公司益阳分公司	益阳分院	定期检验	100	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	100	符合
201	TD-H20200488	益阳福中福物业管理有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南万客达电梯工程有限公司	95	符合
202	TD-H201904314	益阳福中福物业管理有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	湖南万客达电梯工程有限公司	52	不符合
203	TD-H201903423	益阳佳园物业管理服务有限公司	益阳分院	定期检验	100	符合	益阳市欣达电梯有限公司	94	符合
<b>郴州市</b>									
204	TD-L202003355	步步高商业连锁股份有限公司	郴州分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	95	符合
205	TD-L202003356	步步高商业连锁股份有限公司	郴州分院	定期检验	100	符合	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	95	符合
206	TD-L202001442	郴州市财政局	郴州分院	定期检验	100	符合	伯朗电梯(郴州)有限公司	96	符合
207	TD-L201906414	郴州市第十九完全小学	郴州分院	定期检验	100	符合	湖南和众电梯工程有限公司	95	符合
208	TD-L202001545	郴州市生源时代广场商业有限公司	郴州分院	定期检验	95	符合	湖南和众电梯工程有限公司	95	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
209	TD-L202002950	俊腾矿业公司	郴州分院	定期检验	99	符合	湖南南方电梯有限公司	94	符合
210	TD-L201901563	安仁雄森时代房地产开发有限责任公司	郴州分院	定期检验	100	符合	郴州通力电梯有限公司	95	符合
211	TD-L202003907	郴州市竹园宾馆有限责任公司	郴州分院	定期检验	100	符合	奥峰电梯有限公司	95	符合
212	TD-L201908324	北湖区党校(文星商务酒店)	郴州分院	定期检验	100	符合	奥峰电梯有限公司	95	符合
213	TD-L201906993	广州铁路(集团)公司长沙南车站郴州西站	郴州分院	定期检验	94	符合	上海三菱电梯有限公司 株洲分公司	89	符合
214	TD-L201901243	湘南学院	郴州分院	定期检验	100	符合	郴州市广日电梯销售有限公司	98	符合
215	TD-L201900700	郴州达康房地产开发有限公司	郴州分院	定期检验	98	符合	奥的斯机电电梯有限公司 长沙分公司	98	符合
<b>永州市</b>									
216	TD-M201905174	新田县尚品房地产开发有限公司	永州分院	定期检验	100	符合	湖南德力通电梯服务有限公司	94	符合
217	TD-M202001587	东安县机关事务服务中心	永州分院	定期检验	100	符合	湖南永奥电梯有限公司	93	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
218	TD-M202001590	东安县机关事务服务中心	永州分院	定期检验	100	符合	湖南永奥电梯有限公司	95	符合
219	TD-M202001589	东安县机关事务服务中心	永州分院	定期检验	100	符合	湖南永奥电梯有限公司	91	符合
220	TD-M202001588	东安县机关事务服务中心	永州分院	定期检验	100	符合	湖南永奥电梯有限公司	95	符合
221	TJ-M202000244	永州碧桂园（永州市佳圆房地产开发有限公司）	永州分院	验收检验	99	符合	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	94	符合
222	AZDT0120051754	蓝山县逸品蓝山（四川欣辉物业服务有限公司蓝山分公司）	安卓公司	定期检验	100	符合	永州佳奥电梯有限公司	95	符合
223	TD-M201906259	深圳市鼎诚物业管理有限公司永州分公司	永州分院	定期检验	99	符合	永州佳奥电梯有限公司	94	符合
224	TD-M201904539	永州市金钥匙物业服务服务有限公司	永州分院	定期检验	99	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	94	符合
225	TD-M202004540	永州市金钥匙物业服务服务有限公司	永州分院	定期检验	99	符合	蒂森电梯有限公司长沙分公司	94	符合
226	TJ-M202000392	湖南环星资产管理有限公司	永州分院	验收检验	100	符合	永州华荣电梯有限公司	95	符合
<b>怀化市</b>									
227	TD-N202004419	广铁集团长沙南车站怀化南站	怀化分院	定期检验	100	符合	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	72	基本符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
228	TD-N202003207	怀化市第一人民医院	怀化分院	定期检验	99	符合	湖南凯诚机电工程有限公司	87	基本符合
229	TD-N202003236	怀化市第一人民医院	怀化分院	定期检验	90	符合	南通升贤电梯有限公司湖南分公司	85	基本符合
230	TD-N201904556	怀化泰和物业服务有限公司	怀化分院	定期检验	95	符合	怀化永日电梯有限公司	90	符合
231	TD-N202004149	怀化泰和物业服务有限公司	怀化分院	定期检验	99	符合	湖南怀奥机电有限公司	95	符合
232	TD-N202001398	怀化宏宇物业服务有限公司	怀化分院	定期检验	95	符合	湖南柏林电梯工程有限公司	85	基本符合
233	TD-N201906086	湖南佳惠衣行顺鞋服有限责任公司	怀化分院	定期检验	98	符合	湖南剑龙机电设备有限公司	93	符合
234	TD-N201905062	怀化市琼天物业服务有限公司（步步高商场）	怀化分院	定期检验	98	符合	湖南方兴机电工程有限公司	98	符合
235	TD-N202001067	怀化英泰建设投资有限公司（通程）	怀化分院	定期检验	99	符合	长沙富士达电梯工程有限公司	99	符合
<b>娄底市</b>									
236	TD-K202000292	娄底市三江万豪房地产开发有限公司	娄底分院	定期检验	100	符合	通力电梯有限公司长沙分公司	100	符合

序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
237	TD-K202001563	娄底市五洲房地产开发有限公司	娄底分院	定期检验	100	符合	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	符合
238	TD-K202001115	娄底市国强物业服务有限公司	娄底分院	定期检验	100	符合	湖南中菱电梯物联科技有限公司	90	符合
239	TD-K201905114	湖南湾田房地产开发有限公司	娄底分院	定期检验	100	符合	湖南和辰机电设备有限公司	95	符合
240	TD-K202002509	湖南保利天创物业发展有限公司	娄底分院	定期检验	100	符合	湖南玮乐电梯工程有限公司	95	符合
241	TD-K201904621	碧桂园生活服务集团服务有限公司娄底分公司	娄底分院	定期检验	100	符合	西继迅达(许昌)电梯有限公司	95	符合
242	AZDT0120080114	湖南新康物业管理有限公司(金沙绿岛)	安卓公司	定期检验	99	符合	湖南快优达电梯工程有限公司	94	符合
243	AZDT0120071801	湖南巨典房地产开发有限公司	安卓公司	定期检验	99	符合	湖南东升电梯工程有限公司	95	符合
244	AZDT0120080871	新化大汉城镇建设开发有限公司(新化大汉龙城)	安卓公司	定期检验	99	符合	娄底市福菱特种设备工程有限公司	94	符合
<b>湘西州</b>									
245	TD-U202003021	湖南吉首金隆(香港)发展有限公司(凯莱大饭店)	湘西分院	定期检验	99	符合	湖南凯威电梯有限公司	99	符合



序号	检验报告编号	使用单位	检验情况				维保情况		
			检验机构	检验类别	得分	结论	维保单位	得分	结论
246	TD-U202003023	湖南吉首金隆（香港）发展有限公司（凯莱大饭店）	湘西分院	定期检验	99	符合	湖南凯威电梯有限公司	99	符合
247	TD-U202002798	湖南吉首金隆（香港）发展有限公司（凯莱大饭店）	湘西分院	定期检验	99	符合	湖南凯威电梯有限公司	99	符合
248	TD-U202001701	湘西煜龙国际酒店有限责任公司	湘西分院	定期检验	99	符合	湖南金步电梯有限公司	99	符合
249	TD-U202001697	湘西煜龙国际酒店有限责任公司	湘西分院	定期检验	99	符合	湖南金步电梯有限公司	99	符合
250	TD-U202001700	湘西煜龙国际酒店有限责任公司	湘西分院	定期检验	99	符合	湖南金步电梯有限公司	99	符合

注：监督抽查结论分为符合（某台电梯的抽查得分在 90 分及以上的，则该台电梯检验工作质量抽查结论为“符合”；下同）、基本符合（得分在 60-89 分，结论为“基本符合”）、不符合（得分在 60 分及以下的，结论为“不符合”）。

附件 2

## 各维保单位维保质量监督抽查结果统计表

序号	维保单位	抽查数量 (台)	得分	备注
1	湖南铭宇通达机电设备有限公司	1	100	
2	湖南平安电梯服务有限公司	1	100	
3	湖南速通电梯有限公司	1	100	
4	湖南永上电梯有限公司	1	100	
5	韶山市新盛电梯有限公司	1	100	
6	湖南宝菱机电有限公司	1	99	
7	湖南金步电梯有限公司	3	99	
8	湖南凯威电梯有限公司	3	99	
9	湖南瑞福电梯有限公司	1	99	
10	长沙富士达电梯工程有限公司	1	99	
11	郴州市广日电梯销售有限公司	1	98	
12	湖南博菱电梯有限公司	1	98	
13	湖南方兴机电工程有限公司	1	98	
14	湖南华朗电梯有限公司	1	98	
15	湖南泰通电梯工程有限公司	1	98	
16	湖南信源电梯工程有限公司	1	98	
17	亚洲富士长林(新余)电梯有限公司长沙分公司	1	98	
18	湖南宏瑞电梯有限公司	2	97.5	

序号	维保单位	抽查数量 (台)	得分	备注
19	伯朗电梯(郴州)有限公司	1	96	
20	湖南天行健机电设备技术有限公司	3	95.8	
21	长沙泰捷机电设备维护有限公司	2	95.5	
22	奥峰电梯有限公司	2	95	
23	郴州通力电梯有限公司	1	95	
24	湖南德豫电梯工程有限公司	1	95	
25	湖南帝奥电梯工程有限公司	1	95	
26	湖南东升电梯工程有限公司	1	95	
27	湖南和辰机电设备有限公司	1	95	
28	湖南和众电梯工程有限公司	2	95	
29	湖南怀奥机电有限公司	1	95	
30	湖南京电电梯有限公司	2	95	
31	湖南时睿电梯有限公司	1	95	
32	湖南天威电梯有限公司	1	95	
33	湖南玮乐电梯工程有限公司	1	95	
34	湖南湘奥电梯有限公司	2	95	
35	湖南益阳市顺达电梯技术服务有限公司	1	95	
36	西继迅达(许昌)电梯有限公司	1	95	
37	益阳欣达电梯有限公司	1	95	
38	永州华荣电梯有限公司	1	95	
39	岳阳南方电梯有限公司	3	95	

序号	维保单位	抽查数量 (台)	得分	备注
40	张家界腾达尔电梯工程有限公司	2	95	
41	湖南南方电梯有限公司	3	94.7	
42	湖南恒志电梯服务有限公司	2	94.5	
43	永州佳奥电梯有限公司	2	94.5	
44	常德市经万和物业服务有限公司	1	94	
45	湖南泓瑞电梯有限公司	2	94	
46	湖南华奥电梯有限公司	1	94	
47	湖南快优达电梯工程有限公司	1	94	
48	湖南力民电梯有限公司	1	94	
49	浏阳市升通电梯有限公司	1	94	
50	娄底市福菱特种设备工程有限公司	1	94	
51	益阳市欣达电梯有限公司	1	94	
52	湖南永奥电梯有限公司	4	93.5	
53	湖南快安顺电梯科技有限公司	1	93	
54	长沙利通电梯工程有限公司	1	93	
55	湖南湘通电梯有限公司	2	92.5	
56	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	10	92.1	
57	常德市经房物业管理有限责任公司	1	92	
58	湖南大众电梯有限公司	1	92	
59	湖南立兴电梯安装服务有限公司	2	92	
60	湖南正达电梯有限公司	1	92	

序号	维保单位	抽查数量 (台)	得分	备注
61	湖南华强机电有限公司	6	91.8	
62	湖南中菱电梯物联科技有限公司	4	91.3	
63	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	11	91.3	
64	湖南奥瑞特机电设备有限公司	1	91	
65	湖南海富通电梯工程有限公司	1	91	
66	深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司	1	91	
67	常德申龙电梯工程有限公司	1	90	
68	湖南远华电梯有限公司	1	90	
69	湖南云柯电梯有限公司	1	90	
70	怀化永日电梯有限公司	1	90	
71	山西保利德奥电梯工程有限公司	1	90	
72	湖南凯诚机电工程有限公司	2	89.5	
73	株洲天正电梯安装有限公司	2	89.5	
74	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	5	89.3	
75	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	21	89.2	
76	上海三菱电梯有限公司株洲分公司	1	89	
77	永大电梯设备(中国)有限公司湖南分公司	1	89	
78	蒂森电梯有限公司长沙分公司	9	88.9	
79	湖南鹿鼎电梯有限公司	2	88.5	
80	湖南德力通电梯服务有限公司	5	88.3	
81	湖南众平电梯有限公司	1	87	

序号	维保单位	抽查数量 (台)	得分	备注
82	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	17	86	
83	湖南鸿泰富电梯有限公司	1	86	
84	株洲永佳电梯有限公司	2	86	
85	湖南集成电梯工程有限公司	2	85.5	
86	杭州西奥电梯有限公司湖南分公司	1	85	
87	湖南柏林电梯工程有限公司	1	85	
88	湖南日通电梯有限公司	2	85	
89	南通升贤电梯有限公司湖南分公司	1	85	
90	通力电梯有限公司长沙分公司	13	83.7	
91	康力电梯股份有限公司湖南分公司	3	83	
92	西威电梯江苏有限公司	1	83	
93	岳阳台菱电梯有限公司	2	82	
94	长沙日富电梯工程有限公司	1	82	
95	湖南莱茵森赫电梯有限公司	2	80.5	
96	湖南磊鑫电梯有限公司	1	80	
97	湖南剑龙机电设备有限公司	3	79	
98	迅达(中国)电梯有限公司湖南分公司	1	79	
99	长沙市华通电梯有限公司	1	79	
100	湖南格瑞特电梯设备有限公司	1	78	
101	长沙市能达电梯有限公司	3	77	
102	湖南省安捷电梯设备有限公司	1	76	

序号	维保单位	抽查数量 (台)	得分	备注
103	郴州市和众电梯工程有限公司长沙分公司	1	74	
104	湖南万客达电梯工程有限公司	2	73.5	
105	湖南快杰电梯有限公司	2	72	
106	华升富士达电梯有限公司长沙分公司	1	72	
107	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	1	72	
108	长沙鑫盛电梯有限公司	1	68	
109	湖南菱格电梯有限公司	1	66.5	
110	湖南申龙电梯有限公司	1	59	
111	湖南星宇机电设备有限公司	1	56	
112	湖南兆开电梯工程有限公司	1	56	
113	湖南升华电梯销售有限公司	1	55	
114	湖南湘立电梯安装有限公司	1	54	
115	长沙市通特设备工程有限公司	1	52	
116	湖南力维电梯起重设备有限公司	1		仅抽到验收检验，还未开始维保
117	湖南长沙泛茂贸易有限公司	1		仅抽到验收检验，还未开始维保

注：以被监督抽查电梯维保单位每台电梯得分的算术平均值，作为该维保单位的得分，得分 60 分以下的，结论为“不符合”。

## 附件 3

## 电梯维保质量监督抽查发现问题汇总表

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
长沙市					
1	AZTD0119110538	湖南中菱电梯物联科技有限公司	81	一般问题	维保记录中设备信息缺失
2	AZTD0119110538	湖南中菱电梯物联科技有限公司	81	一般问题	无紧急救援方向标识
3	AZTD0119110538	湖南中菱电梯物联科技有限公司	81	一般问题	现场未能进行空载曳引力试验（顶部空间不足）
4	AZTD0119110538	湖南中菱电梯物联科技有限公司	81	一般问题	自检报告中有项目有填写与实际不符
5	TD-A201935955	蒂森电梯有限公司长沙分公司	80	一般问题	2020 年有安卓特检检验报告未取
6	TD-A201935955	蒂森电梯有限公司长沙分公司	80	一般问题	紧急救援方向标识不清
7	TD-A201935955	蒂森电梯有限公司长沙分公司	80	一般问题	有门间隙不符合要求
8	TD-A201935955	蒂森电梯有限公司长沙分公司	80	一般问题	未提供自检报告
9	TD-X202001812	湖南德力通电梯服务有限公司	79	一般问题	现场未进行轿厢意外移动试验（维保无能力）
10	TD-X202001812	湖南德力通电梯服务有限公司	79	一般问题	现场未进行空载曳引能力试验（维保无能力）
11	TD-X202001812	湖南德力通电梯服务有限公司	79	一般问题	未提供自检报告



序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
12	AZTD0119110250	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	85	一般问题	未提供自检报告
13	TD-A02008319	湖南日通电梯有限公司	95	一般问题	维保记录中设备信息填写错误
14	AZTD0119110250	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	85	一般问题	18层层门闭合验证开关调整不准确
15	AZTD0119110250	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	85	一般问题	自检报告填写不规范
16	AZTD0120051435	广州奥的斯机电有限公司长沙分公司	77	一般问题	维保记录中设备信息缺失
17	AZTD0120051435	广州奥的斯机电有限公司长沙分公司	77	一般问题	对重标识不清晰
18	AZTD0120051435	广州奥的斯机电有限公司长沙分公司	77	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
19	AZTD0120051435	广州奥的斯机电有限公司长沙分公司	77	一般问题	未提供自检报告
20	TD-X-202008821	长沙市通特设备工程有限公司	52	一般问题	无紧急救援方向标识
21	TD-X-202008821	长沙市通特设备工程有限公司	52	较严重	现场维保人员未能进入井道部分项目无法验证
22	TD-X-202008821	长沙市通特设备工程有限公司	52	一般问题	自检报告中有项目有填写与实际不符
23	TD-X201910230	蒂森电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	无紧急救援方向标识
24	TD-X201910230	蒂森电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	未提供自检报告
25	AZTD0120052215	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	维保记录中设备信息缺失

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
26	AZTD0120052215	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	紧急报警失效
27	AZTD0120052215	长沙市能达电梯有限公司	75	较严重	未进行应急救援试验（试验装置未充电）
28	AZTD0120052215	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	未进行空载曳引力试验（维保无能力）
29	AZTD0120052215	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	未提供自检报告
30	TD-A201933331	长沙市能达电梯有限公司	81	一般问题	无应急救援方向标识
31	TD-A201933331	长沙市能达电梯有限公司	81	一般问题	无对重标识
32	TD-A201933331	长沙市能达电梯有限公司	81	一般问题	未使用更新后的维保记录
33	TD-A201933331	长沙市能达电梯有限公司	81	一般问题	自检报告填写不规范
34	TD-X201903634	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	91	一般问题	维保记录中设备信息缺失
35	TD-X201903634	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	91	一般问题	自检报告中“轿门锁”填写与实际不符
36	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	曳引机运行有异响
37	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	制动器间隙不均匀
38	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	无应急救援方向标识
39	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	无盘车手轮电气安全装置

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
40	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	无对重标识
41	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	较严重	紧急报警无人接听
42	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	维保合同过期
43	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	未提供自检报告
44	AZTD0119121150F	湖南兆开电梯工程有限公司	56	一般问题	对重护板拆除、更换曳引轮、更换制动器未在维保记录中说明
45	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	一般问题	维保记录中设备信息缺失
46	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	一般问题	对重标识不符合要求
47	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	一般问题	紧急照明失效
48	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	较严重	紧急报警失效
49	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	较严重	未进行应急救援试验（操作无反应）
50	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	一般问题	未进行空载曳引力试验（维保无能力）
51	TD-X201905622	湖南磊鑫电梯有限公司	80	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
52	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	一般问题	维保记录中设备信息缺失
53	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	一般问题	无应急救援方向标识

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
54	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	一般问题	对重标识不符合要求
55	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	较严重	紧急报警失效
56	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	一般问题	缓冲器开关锈蚀失效
57	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
58	AZTD0119101376F	长沙鑫盛电梯有限公司	68	一般问题	自检报告中有数据未填写、有项目未填写
59	TD-X202000536	长沙市华通电梯有限公司	79	一般问题	维保记录中设备信息缺失
60	TD-X202000536	长沙市华通电梯有限公司	79	一般问题	未提供自检报告
61	TD-X202000536	长沙市华通电梯有限公司	79	一般问题	底坑有积水未在维保记录中说明
62	TD-X201902996	湖南莱茵森赫电梯有限公司	81	一般问题	一侧制动器间隙过大
63	TD-X201902996	湖南莱茵森赫电梯有限公司	81	一般问题	无紧急救援方向标识
64	TD-X201902996	湖南莱茵森赫电梯有限公司	81	一般问题	无平层标识
65	TD-X201902996	湖南莱茵森赫电梯有限公司	81	一般问题	未提供自检报告
66	TD-X201903768	湖南远华电梯有限公司	90	一般问题	维保记录中有设备信息缺失、错误
67	TD-X201903768	湖南远华电梯有限公司	90	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
68	TD-X201903768	湖南远华电梯有限公司	90	一般问题	自检报告中项目填写与实际不符
69	TD-X201903768	湖南远华电梯有限公司	90	一般问题	自检报告填写不规范
70	TJ-X201900983	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	78	一般问题	维保记录中有设备信息缺失、错误
71	TJ-X201900983	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	78	一般问题	未提供自检报告
72	TJ-X201900983	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	78	一般问题	底坑有积水未在维保记录中说明
73	TJ-P201900315	蒂森电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	维保记录中设备信息缺失
74	TJ-P201900315	蒂森电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	未提供自检报告
75	TD-Q201900705	西威电梯江苏有限公司	83	一般问题	紧急停止标识不符合要求
76	TD-Q201900705	西威电梯江苏有限公司	83	一般问题	未提供自检报告
77	TD-Q201900153	湖南集成电梯工程有限公司	91	一般问题	门间隙不符合要求
78	TD-Q201900153	湖南集成电梯工程有限公司	91	一般问题	维保记录中有项目有填写与实际不符
79	TJ-Q202000340	杭州西奥电梯有限公司湖南分公司	85	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
80	TJ-Q202000340	杭州西奥电梯有限公司湖南分公司	85	一般问题	未提供自检报告
81	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	一般问题	无平层标识（救援时无法识别开锁区域）

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
82	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
83	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	一般问题	手动松闸装置和盘车手轮未放置在明显位置
84	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	一般问题	对重标识不符合要求
85	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	一般问题	有门间隙不符合要求
86	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	较严重	有门锁弹簧不复位，啮合深度不够
87	TD-Q201900930	湖南鸿泰富电梯有限公司	86	一般问题	自检报告中项目有填写与实际不符
88	TD-Q202001319	湖南日通电梯有限公司	75	一般问题	维保记录设备信息缺失
89	TD-Q202001319	湖南日通电梯有限公司	75	一般问题	无紧急救援方向标识
90	TD-Q202001319	湖南日通电梯有限公司	75	一般问题	无对重标识
91	TD-Q202001319	湖南日通电梯有限公司	75	一般问题	未提供自检报告
92	未出具报告	湖南集成电梯工程有限公司	80	一般问题	对重标识不符合要求
93	未出具报告	湖南集成电梯工程有限公司	80	一般问题	紧急照明失效
94	未出具报告	湖南集成电梯工程有限公司	80	较严重	紧急报警失效
95	未出具报告	湖南集成电梯工程有限公司	80	一般问题	未提供自检报告

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
96	TD-Q202000663	浏阳市升通电梯有限公司	94	一般问题	对重标识总块数与实际不符
97	TD-Q202000663	浏阳市升通电梯有限公司	94	一般问题	维保记录中有项目有填写与实际不符
98	TD-X201902121	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	维保记录中设备信息缺失
99	TD-X201902121	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	紧急救援无方向标识
100	TD-X201902121	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	自检报告填写不规范
101	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	无维保合同
102	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	未提供维保记录
103	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	无对重标识
104	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	紧急照明失效
105	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	紧急报警失效
106	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	有门间隙不符合要求
107	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	未提供自检报告
108	AZTD0119101473F	湖南星宇机电设备有限公司	56	一般问题	底坑限速器张紧轮开关未连接
109	TD-X202003548	湖南省安捷电梯设备有限公司	76	一般问题	维保记录中设备信息缺失

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
110	TD-X202003548	湖南省安捷电梯设备有限公司	76	一般问题	未提供自检报告
111	TD-X202003548	湖南省安捷电梯设备有限公司	76	一般问题	维保记录中有项目有填写与实际不符
112	TD-X201904071	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	80	一般问题	维保记录中设备信息缺失
113	TD-X201904071	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	80	一般问题	现场未进行轿厢意外移动试验
114	TD-X201904071	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	80	一般问题	自检报告无维保单位章
115	TD-X201904071	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	80	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
116	TJ-S202000190	湖南鹿鼎电梯有限公司	92	一般问题	维保记录中设备信息缺失
117	TJ-S202000190	湖南鹿鼎电梯有限公司	92	一般问题	紧急救援无方向标识
118	TJ-S202000190	湖南鹿鼎电梯有限公司	92	一般问题	机房内无救援程序和平层标识图
119	TJ-S202000190	湖南鹿鼎电梯有限公司	92	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
120	AZTD0120064310F	湖南鹿鼎电梯有限公司	85	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
121	TD-X202000392	永大电梯设备（中国）有限公司湖南分公司	89	一般问题	维保记录中设备信息缺失
122	TD-X202000392	永大电梯设备（中国）有限公司湖南分公司	89	一般问题	无对重标识



序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
123	TD-X202000392	永大电梯设备（中国）有限公司湖南分公司	89	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
124	TD-X202000392	永大电梯设备（中国）有限公司湖南分公司	89	一般问题	自检报告填写不符合规范
125	TD-X202002253	湖南格瑞特电梯设备有限公司	78	一般问题	维保记录中设备信息缺失
126	TD-X202002253	湖南格瑞特电梯设备有限公司	78	一般问题	紧急救援无方向标识
127	TD-X202002253	湖南格瑞特电梯设备有限公司	78	一般问题	无对重标识
128	TD-X202002253	湖南格瑞特电梯设备有限公司	78	一般问题	紧急照明失效
129	TD-X202002253	湖南格瑞特电梯设备有限公司	78	一般问题	自检报告填写不符合规范
130	TJ-A201906617	蒂森电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
131	TD-A201942208	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	一般问题	维保记录中设备信息缺失
132	TD-A201942208	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	一般问题	机房内无救援程序和平层标识图
133	TD-A201942208	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	一般问题	机房内无松闸扳手
134	TD-A201942208	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	一般问题	紧急照明失效
135	TD-A201942208	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
136	TD-A201942208	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	78	一般问题	未提供自检报告
137	TJ-A202001613	湖南快安顺电梯科技有限公司	93	一般问题	对重固定不可靠
138	TJ-A202001613	湖南快安顺电梯科技有限公司	93	一般问题	无对重标识
139	TJ-A202001613	湖南快安顺电梯科技有限公司	93	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
140	TD-A202005052	长沙日富电梯工程有限公司	82	一般问题	维保记录中设备信息缺失
141	TD-A202005052	长沙日富电梯工程有限公司	82	一般问题	无对重标识
142	TD-A202005052	长沙日富电梯工程有限公司	82	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
143	TD-A202005052	长沙日富电梯工程有限公司	82	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
144	TD-A202005052	长沙日富电梯工程有限公司	82	一般问题	维保记录中缺少使用单位确认签字
145	TD-A201942574	湖南大众电梯有限公司	92	一般问题	无紧急救援方向标识
146	TD-A201942574	湖南大众电梯有限公司	92	较严重	断电后，紧急照明失效
147	TD-A201942574	湖南大众电梯有限公司	92	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
148	TD-A201938275	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	79	一般问题	维保记录中设备信息缺失
149	TD-A201938275	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	79	一般问题	无紧急救援方向标识

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
150	TD-A201938275	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	79	一般问题	无对重标识
151	TD-A201938275	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	79	一般问题	未提供自检报告
152	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	维保记录中未填写“载荷”
153	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	无对重标识
154	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	紧急报警失效
155	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	有门间隙不符合要求
156	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
157	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
158	TD-A201943165	湖南快杰电梯有限公司	70	一般问题	未提供自检报告
159	TD-A201915119	湖南剑龙机电设备有限公司	54	一般问题	无紧急救援方向标识
160	TD-A201915119	湖南剑龙机电设备有限公司	54	较严重	井道壁距离不符合要求
161	TD-A201915119	湖南剑龙机电设备有限公司	54	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
162	TD-A201915119	湖南剑龙机电设备有限公司	54	一般问题	未提供维保合同
163	TD-A201915119	湖南剑龙机电设备有限公司	54	一般问题	未提供自检报告

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
164	TD-A201915119	湖南剑龙机电设备有限公司	54	一般问题	检验报告超过有效期,未提供在有效期内的报告
165	TD-A202001923	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	76	一般问题	维保记录中设备信息缺失
166	TD-A202001923	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	76	一般问题	无紧急救援方向标识
167	TD-A202001923	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	76	一般问题	无对重标识
168	TD-A202001923	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	76	一般问题	紧急照明失效
169	TD-A202001923	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	76	一般问题	现场未进行空载曳引力试验(维保无能力)
170	TD-A202001923	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	76	一般问题	未提供自检报告
171	TD-A202009736	湖南快杰电梯有限公司	74	一般问题	维保记录中设备信息缺失
172	TD-A202009736	湖南快杰电梯有限公司	74	一般问题	无紧急救援方向标识
173	TD-A202009736	湖南快杰电梯有限公司	74	一般问题	紧急照明失效
174	TD-A202009736	湖南快杰电梯有限公司	74	一般问题	现场未进行空载曳引力试验(维保无能力)
175	TD-A202009736	湖南快杰电梯有限公司	74	一般问题	未提供自检报告
176	TD-A202007662	通力电梯有限公司长沙分公司	85	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
177	TD-A202004985	湖南天行健机电设备技术有限公司	95	一般问题	维保记录中设备信息有错误和缺失

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
178	TD-A202004985	湖南天行健机电设备技术有限公司	95	一般问题	无紧急救援方向标识
179	TD-A202004985	湖南天行健机电设备技术有限公司	95	一般问题	现场未能进行空载曳引力试验（维保无能力）
180	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	未提供在有效期内的检验合格报告（有检验合格标识）
181	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	维保记录中设备信息缺失
182	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	较严重	单侧制动器失效
183	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	无紧急救援方向标识
184	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	对重标识不符合要求
185	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	紧急照明失效
186	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	较严重	井道壁距离不符合要求
187	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
188	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	维保记录中无签字
189	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
190	TD-A201939676	湖南升华电梯销售有限公司	55	一般问题	未提供自检报告
191	TD-X201905941	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
192	TD-X201905941	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	一般问题	自检报告填写不规范
193	TD-X202001708	深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司	91	一般问题	报告设备信息中“产品编号”错误
194	TD-X202001708	深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司	91	一般问题	无紧急救援方向标识
195	TD-X202001708	深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司	91	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
196	TD-X202001708	深圳市长城楼宇科技有限公司长沙分公司	91	一般问题	轿顶检修损坏在维保记录中无说明
197	AZTD0120053111	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	78	一般问题	维保记录中设备信息缺失
198	AZTD0120053111	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	78	一般问题	对重标识不清晰
199	AZTD0120053111	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	78	一般问题	未提供自检报告
200	TJ-X202000791	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	无紧急救援方向标识
201	TJ-X202000791	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	现场未进行轿厢意外移动试验（维保无能力）
202	TJ-X202000791	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
203	TJ-X202000791	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
204	TJ-X202000791	长沙市能达电梯有限公司	75	一般问题	自检报告中有项目填写数据填写错误

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
205	TDF-X202000322	通力电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	维保记录中未填写“设备注册代码”
206	TDF-X202000322	通力电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	无对重标识（维保刷油漆覆盖原标识）
207	TDF-X202000322	通力电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	现场未进行轿厢意外移动试验（维保无能力）
208	TDF-X202000322	通力电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
209	TDF-X202000322	通力电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	自检报告填写不规范
210	TDF-X202000322	通力电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	自检报告中有项目未填写数据、结果
211	TD-A201939347	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	72	一般问题	维保记录中设备信息缺失
212	TD-A201939347	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	72	一般问题	对重标识不清
213	TD-A201939347	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	72	一般问题	紧急照明失效
214	TD-A201939347	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	72	一般问题	有门间隙不符合要求
215	TD-A201939347	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	72	一般问题	未提供自检报告
216	TD-A201939347	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	72	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
217	TD-X201909849	蒂森电梯有限公司长沙分公司	85	一般问题	未提供自检报告
218	TD-A202002402	湖南莱茵森赫电梯有限公司	80	一般问题	未提供自检报告

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
219	TD-A202002402	湖南莱茵森赫电梯有限公司	80	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
220	TD-A201933242	康力电梯股份有限公司湖南分公司	71	一般问题	无紧急救援方向标识
221	TD-A201933242	康力电梯股份有限公司湖南分公司	71	一般问题	无对重标识
222	TD-A201933242	康力电梯股份有限公司湖南分公司	71	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
223	TD-A201933242	康力电梯股份有限公司湖南分公司	71	一般问题	自检报告中有多个项目填写与实际不符
224	TD-A202007255	华升富士达电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	维保记录中设备信息缺失
225	TD-A202007255	华升富士达电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）
226	TD-A202007255	华升富士达电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	未提供自检报告
227	TD-A202007255	华升富士达电梯有限公司长沙分公司	72	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
228	AZTD0119121418	湖南天行健机电设备技术有限公司	97	一般问题	维保记录中设备信息缺失
229	TD-X202008747	湖南湘立电梯安装有限公司	54	一般问题	维保记录中设备信息缺失
230	TD-X202008747	湖南湘立电梯安装有限公司	54	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
231	TD-X202008747	湖南湘立电梯安装有限公司	54	一般问题	对重标识不符合要求
232	TD-X202008747	湖南湘立电梯安装有限公司	54	一般问题	维保记录填写有多处错误



序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
233	TD-X202008747	湖南湘立电梯安装有限公司	54	一般问题	自检报告填写有多处错误
234	AZTD0119101459	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告中层站门数填写与实际不符
235	AZTD0119101459	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	对重标识不符合要求
236	AZTD0119101459	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	较严重	井道壁距离不符合要求
237	AZTD0119101459	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告填写不规范
238	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	较严重	井道壁距离不符合要求
239	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	较严重	驱动主机有异常响动
240	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	较严重	手动紧急操作失效
241	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	一般问题	对重无明显标识
242	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	较严重	紧急照明、紧急报警失效
243	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	较严重	未进行应急救援实验
244	TDF-202000332	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	67	一般问题	未提供自检报告
245	TD-X202005930	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	一般问题	维保记录设备信息缺失
246	TD-X202005930	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	一般问题	盘车手轮无电气验证

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
247	TD-X202005930	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	一般问题	平层标记不清
248	TD-X202005930	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	一般问题	紧急照明失效
249	TD-X202005930	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	一般问题	未提供维保记录
250	TD-X202005930	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	58	一般问题	未提供自检报告
251	TD-X202002708	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	85	一般问题	未提供自检报告
252	TDF-X202001029	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	83	一般问题	平层标识不清
253	TDF-X202001029	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	83	一般问题	对重标识不清
254	TDF-X202001029	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	83	一般问题	未提供自检报告
255	TD-X202006842	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	维保记录中设备信息缺失
256	TD-X202006842	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	手动紧急操作方向标识不符合要求
257	TD-X202006842	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告填写不规范
258	TD-X202006767	通力电梯有限公司长沙分公司	56	一般问题	对重标记不符合要求
259	TD-X202006767	通力电梯有限公司长沙分公司	56	一般问题	维保记录中有多处填写与实际不符
260	TD-X202006767	通力电梯有限公司长沙分公司	56	一般问题	自检报告中有多处与实际不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
261	TD-X202007231	湖南申龙电梯有限公司	59	一般问题	维保记录中设备信息缺失
262	TD-X202007231	湖南申龙电梯有限公司	59	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
263	TD-X202007231	湖南申龙电梯有限公司	59	一般问题	维保记录填写有多处错误
264	TD-X202007231	湖南申龙电梯有限公司	59	一般问题	自检报告填写有多处错误
265	TD-X201907182	山西保利德奥电梯工程有限公司	90	一般问题	维保记录中设备信息缺失
266	TD-X201907182	山西保利德奥电梯工程有限公司	90	一般问题	自检报告无签字（姓名打印）
267	AZTD0120050084F	湖南天行健机电设备技术有限公司	95.5	一般问题	有门间隙不符合要求
268	AZTD0120050084F	湖南天行健机电设备技术有限公司	95.5	一般问题	30层层门锁啮合深度不符合要求
269	TDF-P202000022	郴州市合众电梯工程有限公司长沙分公司	74	一般问题	维保记录中设备信息缺失
270	TDF-P202000022	郴州市合众电梯工程有限公司长沙分公司	74	一般问题	无紧急救援方向标识
271	TDF-P202000022	郴州市合众电梯工程有限公司长沙分公司	74	一般问题	盘车手轮电气验证开关缺失
272	TDF-P202000022	郴州市合众电梯工程有限公司长沙分公司	74	较严重	现场未进行应急救援试验(松闸扳手无法开启制动器)
273	TDF-P202000022	郴州市合众电梯工程有限公司长沙分公司	74	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（维保无能力）

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
274	TDF-P202000022	郴州市合众电梯工程有限公司长沙分公司	74	一般问题	未提供自检报告
275	TD-P201901469	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	一般问题	维保记录中设备信息填写错误
276	TD-P201901469	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	一般问题	对重标识不符合要求
277	TD-P201901469	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	一般问题	紧急照明失效
278	TD-P201901469	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
279	AZTD0120051016	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	87	一般问题	手动紧急操作方向标识不符合要求
280	TD-P201901469	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	较严重	现场未能进行应急救援试验（维保能力不足）
281	TD-P201901469	湖南奥瑞特机电设备有限公司	91	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
282	TD-P201901419	湖南湘通电梯有限公司	90	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
283	TD-P201900918	通力电梯有限公司长沙分公司	83	一般问题	维保记录中设备信息缺失
284	TD-P201900918	通力电梯有限公司长沙分公司	83	一般问题	对重标识不符合要求
285	TD-P201900918	通力电梯有限公司长沙分公司	83	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
286	TD-P202000669	湖南剑龙机电设备有限公司	90	一般问题	对重标识不清
287	TD-P202000669	湖南剑龙机电设备有限公司	90	一般问题	有门间隙不符合要求

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
288	TD-P202000669	湖南剑龙机电设备有限公司	90	一般问题	维保记录中有项目填写与实际不符
289	TD-A201935463	康力电梯股份有限公司湖南分公司	95	一般问题	维保记录中设备信息缺失
290	TD-A201935463	康力电梯股份有限公司湖南分公司	95	一般问题	自检报告中设备信息错误
291	TD-A201935463	康力电梯股份有限公司湖南分公司	95	一般问题	紧急救援方向标识有多个，且互相矛盾
292	TD-A201935463	康力电梯股份有限公司湖南分公司	95	一般问题	对重标识不符合要求
293	TJ-P201900071	湖南菱格电梯有限公司	66.5	一般问题	未提供维保记录
294	TJ-P201900071	湖南菱格电梯有限公司	66.5	一般问题	无对重标识
295	TJ-P201900071	湖南菱格电梯有限公司	66.5	一般问题	紧急报警失效
296	TJ-P201900071	湖南菱格电梯有限公司	66.5	一般问题	门锁啮合深度不符合要求
297	TJ-P201900071	湖南菱格电梯有限公司	66.5	一般问题	未提供自检报告
298	AZTD0120053058F	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	79	一般问题	未提供完整版检验报告
299	AZTD0120053058F	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	79	一般问题	自检报告中有设备信息填写错误
300	AZTD0120053058F	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	79	一般问题	现场未能进行轿厢意外移动试验
301	AZTD0120053058F	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	79	较严重	现场未能进行应急救援试验（电池无电）

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
302	AZTD0120053058F	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	79	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
303	AZTD0120053058F	迅达（中国）电梯有限公司湖南分公司	79	一般问题	自检报告填写不规范
304	TD-P202000423	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	30层层门闭合验证开关调整不到位
305	TD-P202000423	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	现场未进行空载曳引力试验（顶部空间不足）
306	TD-P202000423	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	自检报告中有项目填写与实际不符
307	TD-P202000423	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	84	一般问题	自检报告填写不规范
<b>株洲市</b>					
1	TD-B202007306	湖南德力通电梯服务有限公司	91	一般问题	自检报告填写与实际不符
2	TD-B202007306	湖南德力通电梯服务有限公司	91	较严重	未安装检修盖板开关
3	TD-B202007292	湖南德力通电梯服务有限公司	89	一般问题	自检报告填写与实际不符
4	TD-B202007292	湖南德力通电梯服务有限公司	89	一般问题	维保记录内容填写不正确
5	TD-B202007292	湖南德力通电梯服务有限公司	89	一般问题	机房无应急救援程序
6	TD-B202004750	株洲永佳电梯有限公司	90	一般问题	维保记录使用单位未填完整
7	TD-B202004750	株洲永佳电梯有限公司	90	较严重	未贴紧急停止装置表示

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
8	TD-B202004750	株洲永佳电梯有限公司	90	一般问题	防护挡板不符合要求
9	TD-B202004750	株洲永佳电梯有限公司	90	一般问题	未经安全管理人员签字
10	TD-B202005064	株洲永佳电梯有限公司	82	一般问题	维保记录使用单位未填完整
11	TD-B202005064	株洲永佳电梯有限公司	82	一般问题	对重块数量未标
12	TD-B202005064	株洲永佳电梯有限公司	82	较严重	部分层门间隙偏大
13	TD-B202005064	株洲永佳电梯有限公司	82	较严重	15F 扒门停梯
14	TD-B202005064	株洲永佳电梯有限公司	82	一般问题	自检报告填写与实际不符
15	TD-B202005064	株洲永佳电梯有限公司	82	一般问题	未经安全管理人员签字
16	TD-B201913216	株洲天正电梯安装有限公司	92	一般问题	维保记录使用单位未填完整
17	TD-B201913216	株洲天正电梯安装有限公司	92	较严重	紧急报警装置失效
18	TD-B201913216	株洲天正电梯安装有限公司	92	一般问题	未经安全管理人员签字
19	TD-B201913218	株洲天正电梯安装有限公司	87	一般问题	维保记录使用单位未填完整
20	TD-B201913218	株洲天正电梯安装有限公司	87	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
21	TD-B201913218	株洲天正电梯安装有限公司	87	较严重	紧急报警装置失效

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
22	TD-B201913218	株洲天正电梯安装有限公司	87	较严重	部分层门间隙偏大
23	TD-B201913218	株洲天正电梯安装有限公司	87	一般问题	未经安全管理人员签字
24	TD-B202004485	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	维保记录使用单位未填完整
25	TD-B202004485	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
26	TD-B202004485	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	对重块数量未标
27	TD-B202004485	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	维保内容与实际不符，填写不完整
28	TD-B202004486	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	维保记录使用单位未填完整
29	TD-B202004486	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
30	TD-B202004486	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	对重块数量未标
31	TD-B202004486	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	92	一般问题	维保内容与实际不符，填写不完整
32	TD-B202007044	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	维保记录使用单位未填完整
33	TD-B202007044	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
34	TD-B202007044	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	自检报告填写与实际不符
35	TD-B202007045	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	维保记录使用单位未填完整



序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
36	TD-B202007045	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
37	TD-B202007045	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	自检报告填写与实际不符
38	TD-B202005501	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
39	TD-B202005501	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	机房务应急救援程序
40	TD-B202005501	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告填写与实际不符
41	TD-B202005502	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	93	较严重	应急照明失效
42	TD-B202005502	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	93	一般问题	自检报告填写与实际不符
43	TD-B201912741	长沙泰捷机电设备维护有限公司	98	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
44	TD-B201912741	长沙泰捷机电设备维护有限公司	98	一般问题	对重块数量未标
45	TD-B202000451	长沙泰捷机电设备维护有限公司	93	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
46	TD-B202000451	长沙泰捷机电设备维护有限公司	93	一般问题	对重块数量未标
47	TD-B202000451	长沙泰捷机电设备维护有限公司	93	一般问题	自检报告填写与实际不符
48	TD-B202003249	湖南中菱电梯物联科技有限公司	98	一般问题	维保记录使用单位未填完整
49	TD-B202003249	湖南中菱电梯物联科技有限公司	98	一般问题	对重块数量未标

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
50	TD-B201912503	湖南中菱电梯物联科技有限公司	96	一般问题	维保记录使用单位未填完整
51	TD-B201912503	湖南中菱电梯物联科技有限公司	96	一般问题	对重块数量未标
52	TD-B201912503	湖南中菱电梯物联科技有限公司	96	较严重	机房务松闸扳手
53	TD-B202005631	湖南南方电梯有限公司	95	较严重	维保记录未更换新版本
54	TD-B202000508	湖南南方电梯有限公司	95	较严重	维保记录未更换新版本
<b>湘潭市</b>					
1	TD-C202001742	湖南信源电梯工程有限公司	98	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
2	TD-C202001742	湖南信源电梯工程有限公司	98	一般问题	驱动主机附近未标明轿厢运行方向
3	AZTD0119102090	长沙利通电梯工程有限公司	93	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
4	AZTD0119102090	长沙利通电梯工程有限公司	93	一般问题	机房无平层标记图
5	AZTD0119102090	长沙利通电梯工程有限公司	93	一般问题	维保记录填写与实际不符
6	AZTD0119120193	湖南博菱电梯有限公司	98	一般问题	驱动主机附近未标明轿厢运行方向
7	AZTD0119120193	湖南博菱电梯有限公司	98	一般问题	对重块未固定牢靠
8	TJ-C20200198	湖南帝奥电梯工程有限公司	95	一般问题	自检报告检验结果栏有空项

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
9	TD-C202003272	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	一般问题	维保记录填写不完整
10	TD-C202002040	通力电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	维保记录填写与实际不符
11	AZTD0120030429	湖南瑞福电梯有限公司	99	一般问题	对重块未固定牢靠
12	TD-C202003727	湖南华朗电梯有限公司	98	较严重	机房内松闸扳手缺失
<b>衡阳市</b>					
1	TD-D202006262	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
2	TD-D202006262	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	维保记录内容填写不完整
3	TD-D202006263	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
4	TD-D202006263	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	维保记录内容填写不完整
5	TD-D202006256	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
6	TD-D202006256	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	维保记录内容填写不完整
7	TD-D202006257	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
8	TD-D202006257	湖南华强机电有限公司	94	一般问题	维保记录内容填写不完整
9	TD-D202004411	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
10	TD-D202004411	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
11	TD-D202004411	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
12	TD-D202004411	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
13	TD-D202004410	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
14	TD-D202004410	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
15	TD-D202004410	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
16	TD-D202004410	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
17	TD-D202004412	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
18	TD-D202004412	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
19	TD-D202004412	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
20	TD-D202004412	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
21	TD-D202004413	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
22	TD-D202004413	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	较严重	1F、6F/20F 扒门停梯
23	TD-D202004413	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	一般问题	对重块数量未标

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
24	TD-D202004413	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	一般问题	维保项目填写不准确
25	TD-D202004414	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
26	TD-D202004414	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
27	TD-D202004414	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
28	TD-D202004414	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
29	TD-D202004415	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
30	TD-D202004415	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	对重块数量未标
31	TD-D202004415	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	维保项目填写不准确
32	TD-D202004416	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
33	TD-D202004416	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	较严重	29F、13F 扒门停梯
34	TD-D202004416	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	一般问题	对重块数量未标
35	TD-D202004416	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	91	一般问题	维保项目填写不准确
36	TD-D202004417	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
37	TD-D202004417	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
38	TD-D202004417	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
39	TD-D202004417	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
40	TD-D202004418	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
41	TD-D202004418	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
42	TD-D202004418	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
43	TD-D202004418	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
44	TD-D202004419	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
45	TD-D202004419	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
46	TD-D202004419	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
47	TD-D202004419	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
48	TD-D202004420	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
49	TD-D202004420	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
50	TD-D202004420	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
51	TD-D202004420	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
52	TD-D202004421	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	自检报告使用单位名称与合同不符
53	TD-D202004421	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	机房内未贴平层标记示意图
54	TD-D202004421	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	对重块数量未标
55	TD-D202004421	广州奥的斯电梯有限公司长沙分公司	92	一般问题	维保项目填写不准确
56	TJ-D202001010	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	一般问题	维保记录内容填写不完整
57	TJ-D202001011	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	一般问题	维保记录内容填写不完整
58	TJ-D202000646	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	95	一般问题	维保记录内容填写不完整
<b>邵阳市</b>					
1	TD-E202001859	湖南凯诚机电工程有限公司	92	较严重	急停标志不符合要求
2	TD-E202001859	湖南凯诚机电工程有限公司	92	一般问题	自检报告首页划改未签字
3	TD-E202001859	湖南凯诚机电工程有限公司	92	一般问题	自检报告电梯型号与现场不符
4	TD-E201906445	亚洲富士长林（新余）电梯有限公司长沙分公司）	98	一般问题	自检报告字迹潦草
5	TD-E201905839	湖南恒志电梯服务有限公司	94	一般问题	出厂型号与现场不符
6	TD-E201905839	湖南恒志电梯服务有限公司	94	较严重	自检报告 4.3（3）应为合格，现场有安全窗电气开关

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
7	TD-E202004645	湖南宝菱机电有限公司	99	一般问题	出厂型号与现场不符
8	TD-E202004806	湖南力民电梯有限公司	94	一般问题	出厂型号与现场不符
9	TD-E202004806	湖南力民电梯有限公司	94	较严重	检验报告 2.8（4）项现场不符合要求
10	TJ-E202001422	湖南华强机电有限公司	85	一般问题	自检报告首页曳引机型式未填写
11	TJ-E202001422	湖南华强机电有限公司	85	一般问题	自检报告 2.3（3）项 5.3 项 5.5 项 8.4（1）项划改未签字
12	TJ-E202001422	湖南华强机电有限公司	85	一般问题	自检报告 3.15（1）两种形式的缓冲器应填写耗能型缓冲器
13	TJ-E202000415	湖南正达电梯有限公司	92	一般问题	出厂型号与现场合格证不符
14	TJ-E202000415	湖南正达电梯有限公司	92	一般问题	自检报告首页划改未签字
15	TJ-E202000415	湖南正达电梯有限公司	92	一般问题	自检报告字迹潦草
16	TD-E202005425	湖南华强机电有限公司	90	一般问题	自检报告首页、2.1（1）、2.8（6）（7）（8）（9）、6.11、8.3 划改未签字
17	TD-E202005425	湖南华强机电有限公司	90	较严重	自检报告 6.9（2）应为合格，现场有轿门锁
18	TD-E202002274	湖南立兴电梯安装服务有限公司	84	较严重	自检报告 2.8（4）应为无此项，现场无紧急电动运行
19	TD-E202002274	湖南立兴电梯安装服务有限公司	84	一般问题	自检报告 2.1（1）爬梯数值应为无此项，现场无爬梯



序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
20	TD-E202002274	湖南立兴电梯安装服务有限公司	84	一般问题	自检报告 3.15 划改未签字
21	TD-E202002274	湖南立兴电梯安装服务有限公司	84	一般问题	自检报告使用单位名称有误
22	TD-E201906659	湖南恒志电梯服务有限公司	95	一般问题	自检报告 3.12 (1) 底坑渗水不符合要求
<b>岳阳市</b>					
1	TD-F201908433	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告中使用单位名称与合同不符
2	TD-F201908433	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	钢丝绳上平层标记缺失
3	TD-F201908433	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	未标明对重块数量或高度
4	TD-F201908433	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
5	TD-F201908430	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告中使用单位名称与合同不符
6	TD-F201908430	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	钢丝绳上平层标记缺失
7	TD-F201908430	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	未标明对重块数量或高度
8	TD-F201908430	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	92	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
9	TD-F201908423	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	一般问题	自检报告中使用单位名称与合同不符
10	TD-F201908423	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	一般问题	未标明对重块数量或高度

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
11	TD-F201908423	上海三菱电梯有限公司湖南分公司	93	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
12	AZTD0120042290	岳阳台菱电梯有限公司	82	一般问题	自检报告中层站门数与实际不符
13	AZTD0120042290	岳阳台菱电梯有限公司	82	较严重	紧急报警不通
14	AZTD0120042290	岳阳台菱电梯有限公司	82	一般问题	维保项目不齐全、不完整
15	AZTD0120042290	岳阳台菱电梯有限公司	82	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
16	AZTD0120042531	岳阳台菱电梯有限公司	82	一般问题	自检报告中层站门数与实际不符
17	AZTD0120042531	岳阳台菱电梯有限公司	82	较严重	紧急报警不通
18	AZTD0120042531	岳阳台菱电梯有限公司	82	一般问题	维保项目不齐全、不完整
19	AZTD0120042531	岳阳台菱电梯有限公司	82	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
20	TD-F201906123	湖南湘奥电梯有限公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
21	TD-F201906122	湖南湘奥电梯有限公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
22	TD-F201906655	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	88	较严重	紧急照明不亮
23	TD-F201906655	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	88	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
24	TD-F201906655	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	88	一般问题	维保记录项目填写与实际不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
25	TD-F201906657	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	90	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
26	TD-F201906657	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	90	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
27	TD-F201906652	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	90	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
28	TD-F201906652	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	90	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
29	TD-F201906648	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	90	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
30	TD-F201906648	日立电梯（中国）有限公司湖南分公司	90	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
31	TD-F202003953	岳阳南方电梯有限公司	95	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
32	TD-F202003961	岳阳南方电梯有限公司	95	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
33	TD-F202003973	岳阳南方电梯有限公司	95	一般问题	维保记录项目填写与实际不符
<b>常德市</b>					
1	TD-J202004128	湖南华奥电梯有限公司	94	较严重	松闸扳手不能松闸
2	TD-J202004128	湖南华奥电梯有限公司	94	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
3	TD-J202003980	奥的斯机电电梯公司长沙分公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
4	TD-J202003428	常德市经万和物业服务公司	94	较严重	松闸扳手不能松闸

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
5	TD-J202003428	常德市经万和物业服务公司	94	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
6	TD-J202003175	通力电梯公司长沙分公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
7	TD-J202000195	蒂森电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	应急照明失效
8	TD-J202000195	蒂森电梯有限公司长沙分公司	93	一般问题	自检报告填写与实际不一致
9	TD-J202002399	湖南云柯电梯公司	90	一般问题	自检报告填写与实际不一致
10	TD-J202002399	湖南云柯电梯公司	90	一般问题	维保记录填写与实际不一致
11	TD-J202002905	蒂森电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
12	TD-J202000142	湖南时睿电梯公司	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致
13	TD-J202002667	益阳欣达电梯有限公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
14	TD-J202005581	常德市经房物业管理有限责任公司	92	一般问题	维保记录填写与实际不一致
15	TD-J202005581	常德市经房物业管理有限责任公司	92	较严重	梳齿板开关无法动作
16	TD-J202001063	湖南众平电梯有限公司	87	较严重	负1层外呼无显示
17	TD-J202001063	湖南众平电梯有限公司	87	一般问题	维保记录填写与实际不一致
18	TD-J202001063	湖南众平电梯有限公司	87	一般问题	自检报告填写与实际不一致

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
19	TD-J202003258	常德申龙电梯工程有限公司	90	一般问题	维保记录填写与实际不一致
20	TD-J202003258	常德申龙电梯工程有限公司	90	较严重	上行超速电气开关失效
21	AZTD0120031584	湖南天威电梯公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
22	AZTD0120030419	湖南德豫电梯工程有限公司	95	较严重	夹绳器电气开关无法有效动作
<b>张家界市</b>					
1	TD-G202001553	湖南泓瑞电梯有限公司	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致
2	TD-G201902575	湖南泰通电梯工程有限公司	98	一般问题	维保记录字迹潦草无法辨认
3	TD-G202000705	张家界腾达尔电梯工程有限公司	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致
4	TD-G202001788	张家界腾达尔电梯工程有限公司	95	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
<b>益阳市</b>					
1	TD-H202002656	湖南海富通电梯工程有限公司	91	一般问题	紧急报警和应急照明失效
2	TD-H202002656	湖南海富通电梯工程有限公司	91	一般问题	维保记录使用单位未签字
3	TD-H202001709	湖南京电电梯有限公司（原长沙成阳电梯有限公司）	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致
4	TD-H201906046	湖南京电电梯有限公司（原长沙成阳电梯有限公司）	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
5	TD-H201905234	湖南湘通电梯有限公司	95	一般问题	自检报告 6.9 (2) 未填写
6	TD-H202003430	湖南益阳市顺达电梯技术服务有限公司	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致
7	TD-H202002608	湖南宏瑞电梯有限公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
8	TD-H202004858	湖南万客达电梯工程有限公司	95	一般问题	维保记录填写与实际不一致
9	TD-H201904314	湖南万客达电梯工程有限公司	52	一般问题	设备故障无法运行
10	TD-H201903423	益阳市欣达电梯有限公司	94	一般问题	设备故障无法运行
<b>郴州市</b>					
1	TD-L202003355	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
2	TD-L202003356	日立电梯(中国)有限公司湖南分公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
3	TD-L202001442	伯朗电梯(郴州)有限公司	96	较严重	紧急报警不通
4	TD-L202001442	伯朗电梯(郴州)有限公司	96	一般问题	自检报告填写字迹潦草难以辨认
5	TD-L201906414	湖南和众电梯工程有限公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
6	TD-L202001545	湖南和众电梯工程有限公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
7	TD-L202002950	湖南南方电梯有限公司	94	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
8	TD-L202002950	湖南南方电梯有限公司	94	较严重	极限开关在对重接触缓冲器之后动作
9	TD-L201901563	郴州通力电梯有限公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
10	TD-L201908324	奥峰电梯有限公司	95	一般问题	维保记录填写项目与实际不符
11	TD-L202003907	奥峰电梯有限公司	95	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
12	TD-L201906993	上海三菱电梯有限公司株洲分公司	89	一般问题	自检报告中使用单位名称与合同不符
13	TD-L201906993	上海三菱电梯有限公司株洲分公司	89	一般问题	自检报告中检验项目“检验结果”与实际不符
14	TD-L201906993	上海三菱电梯有限公司株洲分公司	89	一般问题	维保记录填写项目与实际不符
15	TD-L201901243	郴州市广日电梯销售有限公司	98	一般问题	自检报告填写字迹潦草难以辨认
16	TD-L201900700	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	98	一般问题	自检报告中维保单位名称与合同不符
17	TJD-L201900700	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	98	较严重	极限开关在对重接触缓冲器之后动作
<b>永州市</b>					
1	TD-M201905174	湖南德力通电梯服务有限公司	94	一般问题	自检报告填写与实际不一致
2	TD-M201905174	湖南德力通电梯服务有限公司	94	一般问题	自检报告中提上高度的填写与实际不符
3	TD-M202001587	湖南永奥电梯有限公司	93	较严重	紧急照明失效

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
4	TD-M202001587	湖南永奥电梯有限公司	93	一般问题	自检报告填写与实际不一致
5	TD-M202001590	湖南永奥电梯有限公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
6	TD-M202001589	湖南永奥电梯有限公司	91	较严重	紧急照明和紧急报警失效
7	TD-M202001589	湖南永奥电梯有限公司	91	一般问题	自检报告填写与实际不一致
8	TD-M202001588	湖南永奥电梯有限公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
9	TJ-M202000244	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	94	一般问题	自检报告中单位名称与合同不符
10	TJ-M202000244	巨人通力电梯有限公司湖南分公司	94	一般问题	自检报告填写与实际不一致
11	AZTD0120051754	永州佳奥电梯有限公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
12	TD-M201906259	永州佳奥电梯有限公司	94	较严重	松闸扳手缺失
13	TD-M201906259	永州佳奥电梯有限公司	94	一般问题	自检报告填写与实际不一致
14	TD-M201904539	蒂森电梯有限公司长沙分公司	94	较严重	钢丝绳上无平层标记
15	TD-M201904539	蒂森电梯有限公司长沙分公司	94	一般问题	自检报告填写与实际不一致
16	TD-M201904540	蒂森电梯有限公司长沙分公司	94	较严重	钢丝绳上无平层标记
17	TD-M201904540	蒂森电梯有限公司长沙分公司	94	一般问题	自检报告填写与实际不一致
18	TD-M202000392	永州华荣电梯有限公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致



序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
怀化市					
1	TD-N202004419	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	72	较严重	空载曳引力不会操作
2	TD-N202004419	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	72	一般问题	自检报告使用单位名称有误
3	TD-N202004419	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	72	较严重	自检报告 2.7 (5) 应为无此项
4	TD-N202004419	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	72	较严重	自检报告 2.8 (7) (8) (9) 应为无此项
5	TD-N202004419	江南嘉捷电梯股份有限公司湖南分公司	72	较严重	自检报告 7.1 (4) 应为无此项
6	TD-N202003207	湖南凯诚机电工程有限公司	87	一般问题	自检报告 3.4 (3) 划改未签字
7	TD-N202003207	湖南凯诚机电工程有限公司	87	较严重	自检报告 3.15 (4) 现场为液压缓冲器, 自检报告为无此项
8	TD-N202003207	湖南凯诚机电工程有限公司	87	较严重	限速器安全钳联动试验失败
9	TD-N202003207	湖南凯诚机电工程有限公司	87	一般问题	自检报告出厂编号与现场不符
10	TD-N202003236	南通升贤电梯有限公司湖南分公司	85	较严重	井道壁超标
11	TD-N202003236	南通升贤电梯有限公司湖南分公司	85	较严重	平层标记不清

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
12	TD-N202003236	南通升贤电梯有限公司湖南分公司	85	一般问题	自检报告 3.7 划改未签字
13	TD-N202003236	南通升贤电梯有限公司湖南分公司	85	较严重	检验报告 3.15 (4) 现场为弹簧缓冲器, 检验报告为液压缓冲器项目
14	TD-N201904556	怀化永日电梯有限公司	90	较严重	自检报告 5.3 (1) 现场有补偿链, 自检报告无补偿链
15	TD-N201904556	怀化永日电梯有限公司	90	较严重	自检报告 6.4 现场无玻璃门
16	TD-N202004194	湖南怀奥机电有限公司 (原怀化怀奥机电有限公司)	95	较严重	自检报告 2.8 (6) (8) 应为无此项
17	TD-N202001398	湖南柏林电梯工程有限公司	85	较严重	自检报告 5.6 (2) 应为无此项
18	TD-N202001398	湖南柏林电梯工程有限公司	85	较严重	自检报告 6.9 (4) 应为无此项
19	TD-N202001398	湖南柏林电梯工程有限公司	85	较严重	自检报告 8.4 应为合格
20	TD-N201906086	湖南剑龙机电设备有限公司	93	较严重	急停标识不符合要求
21	TD-N201906086	湖南剑龙机电设备有限公司	93	较严重	自检报告 3.4 应为无此项
22	TD-N201905062	湖南方兴机电工程有限公司	98	较严重	防护挡板不符合要求
23	TD-N202001067	长沙富士达电梯工程有限公司	99	一般问题	检验报告型号与出厂合格证型号不符

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
<b>娄底市</b>					
1	TD-K202001563	奥的斯机电电梯有限公司长沙分公司	95	一般问题	自检报告填写与实际不一致
2	TD-K202001115	湖南中菱电梯物联科技有限公司	90	一般问题	自检报告填写与实际不一致
3	TD-K202001115	湖南中菱电梯物联科技有限公司	90	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
4	TD-K201905114	湖南和辰机电设备有限公司	95	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
5	TD-K202002509	湖南玮乐电梯工程有限公司	95	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
6	TD-K201904621	西继迅达（许昌）电梯有限公司	95	一般问题	维保记录信息页有一处填写与实际不一致
7	AZTD0120080114	湖南快优达电梯工程有限公司	94	一般问题	自检报告中出厂型号与现场合格证不符
8	AZTD0120080114	湖南快优达电梯工程有限公司	94	一般问题	自检报告中多处划改未签字
9	AZTD0120071801	湖南东升电梯工程有限公司	95	一般问题	自检报告中多处划改未签字
10	AZTD0120080871	娄底市福菱特种设备工程有限公司	94	一般问题	自检报告中出厂型号与现场合格证不符
11	AZTD0120080871	娄底市福菱特种设备工程有限公司	94	一般问题	自检报告中多处划改未签字
<b>湘西州</b>					
1	TD-U202003021	湖南凯威电梯有限公司	99	较严重	快速识别对重块数量不符合要求

序号	检验报告编号	维保单位	得分	问题属性	存在问题
2	TD-U202003023	湖南凯威电梯有限公司	99	较严重	快速识别对重块数量不符合要求
3	TD-U202002798	湖南凯威电梯有限公司	99	较严重	快速识别对重块数量不符合要求
4	TD-U202001701	湖南金步电梯有限公司	99	较严重	绳标不清晰机房无绳标说明
5	TD-U202001697	湖南金步电梯有限公司	99	较严重	绳标不清晰机房无绳标说明
6	TD-U202001700	湖南金步电梯有限公司	99	较严重	绳标不清晰机房无绳标说明

注：监督抽查结论分为符合（某台电梯的抽查得分在 90 分及以上的，则该台电梯检验工作质量抽查结论为“符合”；下同）、基本符合（得分在 60-89 分，结论为“基本符合”）、不符合（得分在 60 分及以下的，结论为“不符合”）。

## 附件 4

## 电梯检验质量监督抽查发现问题汇总表

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
长沙市					
1	AZTD0119110538	安卓公司	99	一般问题	无紧急救援方向标识
2	TD-X201910230	省特检院	99	一般问题	无紧急救援方向标识
3	TD-A201933331	省特检院	98	一般问题	无紧急救援方向标识
4	TD-X201903634	省特检院	94	一般问题	报告中设备地点填写与实际不符
5	TJ-A202002319	省特检院	95	一般问题	报告中”井道下方有过人空间“填写与实际不符
6	AZTD0119121150F	安卓公司	98	一般问题	无紧急救援方向标识
7	TD-X201905622	省特检院	99	一般问题	对重标识不符合要求
8	TJ-A202002219	省特检院	98	较严重	应急救援试验未进行（开闸线卡阻，制动器无法打开）
9	AZTD0119101376F	安卓公司	98	一般问题	无紧急救援方向标识
10	TJ-S202000299	省特检院	98	一般问题	紧急照明失效
11	TD-X201902996	省特检院	99	一般问题	无紧急救援方向标识
12	TD-X201903768	省特检院	98	一般问题	报告中设备型号填写不准确

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
13	TD-Q201900705	省特检院	98	一般问题	紧急停止标识不符合要求
14	TJ-Q202000340	省特检院	99	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
15	TD-Q201900930	省特检院	98	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
16	TD-Q202001319	省特检院	98	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
17	未出具报告	省特检院	99	一般问题	对重标识不符合要求
18	TD-X201902121	省特检院	99	一般问题	紧急救援无方向标识
19	AZTD0119101473F	安卓公司	99	一般问题	无对重标识
20	TJ-S202000190	省特检院	89	一般问题	紧急救援无方向标识
21	TJ-A202002358	省特检院	98	一般问题	2层层门关闭电气验证开关调整不到位
22	TD-X202000392	省特检院	99	一般问题	无对重标识
23	TD-X202002253	省特检院	98	一般问题	紧急救援无方向标识
24	TJ-A202001613	省特检院	98	一般问题	对重固定不可靠
25	TD-A202005052	省特检院	99	一般问题	无对重标识
26	TD-A201942574	省特检院	94	一般问题	无紧急救援方向标识
27	TD-A201938275	省特检院	98	一般问题	无紧急救援方向标识
28	TD-A20194316	省特检院	99	一般问题	无对重标识

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
29	TD-A201915119	省特检院	95	一般问题	无紧急救援方向标识
30	TD-A202001923	省特检院	98	一般问题	无紧急救援方向标识
31	TD-A202009736	省特检院	99	一般问题	无紧急救援方向标识
32	TD-A202004985	省特检院	99	一般问题	无紧急救援方向标识
33	TD-A201939676	省特检院	94	一般问题	无紧急救援方向标识
34	TJ-S202000200	省特检院	99	一般问题	对重标识不符合要求
35	TD-X202001708	省特检院	98	一般问题	报告设备信息中“产品编号”错误
36	TJ-X202000791	省特检院	99	一般问题	无紧急救援方向标识
37	TD-A201939347	省特检院	99	一般问题	对重标识不清
38	TJ-A202001755	省特检院	90	一般问题	10.3 制停距离项目扶梯名义速度为 0.65m/s 填写制停距离数值不在检规合格范围之内
39	TD-A201933242	省特检院	98	一般问题	无紧急救援方向标识
40	TJ-A202001978	省特检院	99.5	一般问题	未见轿门锁铭牌
41	TD-X202008747	省特检院	93	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
42	AZTD0119101459	安卓公司	95	一般问题	对重标识不符合要求
43	TDF-202000332	省特检院	95	较严重	井道壁距离不符合要求

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
44	TD-X202005930	省特检院	99	一般问题	报告中“层站门数”填写与实际不符
45	TDF-X202001029	省特检院	99	一般问题	平层标识不清
46	TD-X202006842	省特检院	99	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
47	TD-X202006767	省特检院	94	一般问题	对重标记不符合要求
48	TD-X202007231	省特检院	94	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
49	AZTD0120050084F	安卓公司	95	一般问题	报告中有项目填写与实际不符
50	TDF-P202000022	省特检院	88	一般问题	报告中有信息填写与实际不符
51	TD-P201901469	省特检院	98	一般问题	报告中设备型号填写不准确
52	TAZTD0120051016	安卓公司	99	一般问题	紧急救援方向标识不符合要求
53	TD-P201900918	省特检院	94	一般问题	对重标识不符合要求
54	TD-P202000669	省特检院	90	一般问题	报告中有项目填写与实际不符
55	TD-A201935463	省特检院	99	一般问题	对重标识不符合要求
56	TJ-P201900071	省特检院	99	一般问题	无对重标识
<b>株洲市</b>					
1	TD-B202007306	株洲分院	96	较严重	未安装检修盖板开关
2	TD-B202007044	株洲分院	95	较严重	检验项目与实际不符



序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
<b>湘潭市</b>					
1	TD-C202001742	湘潭分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
2	AZTD0119102090	安卓公司	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
<b>衡阳市</b>					
1	TD-D202006262	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
2	TD-D202006263	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
3	TD-D202006256	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
4	TD-D202006257	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
5	TD-D202004411	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
6	TD-D202004410	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
7	TD-D202004412	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
8	TD-D202004413	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
9	TD-D202004414	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
10	TD-D202004415	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
11	TD-D202004416	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
12	TD-D202004417	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
13	TD-D202004418	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
14	TD-D202004419	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
15	TD-D202004420	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
16	TD-D202004421	衡阳分院	99	一般问题	检验报告使用单位名称与合同不符
<b>邵阳市</b>					
1	TD-E202001859	邵阳分院	97	较严重	急停标志不符合要求
2	TD-E202001859	邵阳分院	97	一般问题	检验报告电梯型号与现场不符
3	TD-E201905839	邵阳分院	94	一般问题	出厂型号与现场不符
4	TD-E201905839	邵阳分院	94	较严重	检验报告 4.3 (3) 应为合格, 现场有安全窗电气开关
5	TD-E202004645	邵阳分院	99	一般问题	出厂型号与现场不符
6	TD-E202004806	邵阳分院	94	一般问题	出厂型号与现场不符
7	TD-E202004806	邵阳分院	94	较严重	检验报告 2.8 (4) 项现场不符合要求
8	TJ-E202000415	邵阳分院	99	一般问题	出厂型号与现场合格证不符
9	TD-E202005425	邵阳分院	98	一般问题	检验报告 3.7 (2)、6.9 (2) 结论不符合 TSGT7001-2009 里的填写说明
10	TD-E202002274	邵阳分院	95	较严重	检验报告 2.8 (4) 应为无此项, 现场无紧急电动运行

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
<b>岳阳市</b>					
1	TD-F201908433	岳阳分院	97	一般问题	报告中单位名称与合同不符
2	TD-F201908433	岳阳分院	97	一般问题	钢丝绳上平层标记缺失
3	TD-F201908433	岳阳分院	97	一般问题	未标明对重块数量或高度
4	TD-F201908430	岳阳分院	97	一般问题	报告中单位名称与合同不符
5	TD-F201908430	岳阳分院	97	一般问题	钢丝绳上平层标记缺失
6	TD-F201908430	岳阳分院	97	一般问题	未标明对重块数量或高度
7	TD-F201908423	岳阳分院	98	一般问题	报告中单位名称与合同不符
8	TD-F201908423	岳阳分院	98	一般问题	未标明对重块数量或高度
9	AZTD0120042290	安卓公司	93	一般问题	报告中层站门数与实际不符
10	AZTD0120042290	安卓公司	93	一般问题	报告中单位名称与合同不符
11	AZTD0120042290	安卓公司	93	一般问题	报告中检验项目判定与实际不符
12	AZTD0120042531	安卓公司	93	一般问题	报告中层站门数与实际不符
13	AZTD0120042531	安卓公司	93	一般问题	报告中单位名称与合同不符
14	AZTD0120042531	安卓公司	93	一般问题	报告中检验项目判定与实际不符
15	TD-F202003953	岳阳分院	99	一般问题	报告中维保单位名称与合同不符

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
16	TD-F202003963	岳阳分院	99	一般问题	报告中维保单位名称与合同不符
17	TD-F202003973	岳阳分院	99	一般问题	报告中维保单位名称与合同不符
<b>常德市</b>					
1	TD-J202003980	常德分院	95	一般问题	检验项目填写与实际不一致
2	TD-J202003175	常德分院	95	一般问题	检验项目填写与实际不一致
3	TD-J202001063	常德分院	95	一般问题	检验项目填写与实际不一致
<b>张家界市</b>					
1	TD-G202000705	张家界分院	96	较严重	井道壁距离实测最大值与报告数据相差较大
<b>益阳市</b>					
1	TD-H201905234	益阳分院	95	一般问题	检验项目填写与实际不一致
2	TD-H202003430	益阳分院	95	一般问题	检验项目填写与实际不一致
<b>郴州市</b>					
1	TJ-L202001545	郴州分院	95	一般问题	检验报告检验项目判定与实际不符
2	TJ-L202002950	郴州分院	99	较严重	极限开关在对重接触缓冲器之后动作
3	TJ-L201906993	郴州分院	94	一般问题	报告中使用单位名称与合同不符
4	TJ-L201906993	郴州分院	94	一般问题	检验报告检验项目判定与实际不符

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
5	TJ-L201900700	郴州分院	98	一般问题	报告中维保单位名称与合同不符
6	TJ-L201900700	郴州分院	98	较严重	极限开关在对重接触缓冲器之后动作
<b>永州市</b>					
1	TJ-M202000244	永州分院	99	一般问题	检验报告中使用单位名称与合同不符
2	TD-M201906259	永州分院	99	较严重	松闸扳手缺失
3	TD-M201904539	永州分院	99	较严重	钢丝绳上无平层标记
4	TD-M201904540	永州分院	99	较严重	钢丝绳上无平层标记
<b>怀化市</b>					
1	TD-N202003207	怀化分院	99	一般问题	检验报告出厂编号与现场不符
2	TD-N202003236	怀化分院	90	较严重	井道壁超标
3	TD-N202003236	怀化分院	90	较严重	平层标记不清
4	TD-N202003236	怀化分院	90	较严重	检验报告 3.15 (4) 现场为弹簧缓冲器, 检验报告为液压缓冲器项目
5	TD-N201904556	怀化分院	95	较严重	检验报告 2.8 (4) 有紧急电动运行
6	TD-N202004194	怀化分院	99	一般问题	检验报告中维保名称与实际不符
7	TD-N202001398	怀化分院	95	一般问题	检验报告设备使用地址实际为 3 单元

序号	检验报告编号	检验机构	得分	问题属性	存在问题
8	TD-N201906086	怀化分院	98	较严重	急停标识要求不符
9	TD-N201905062	怀化分院	98	较严重	防护挡板不符合要求
10	TD-N202001067	怀化分院	99	一般问题	检验报告中型号与出厂合格证型号不符
<b>娄底市</b>					
1	AZTD0120080114	娄底分院	99	一般问题	检验报告中出厂型号与现场合格证不符
2	AZTD0120071801	娄底分院	99	一般问题	检验报告中出厂型号与现场合格证不符
3	AZTD0120080871	娄底分院	99	一般问题	检验报告中出厂型号与现场合格证不符
<b>湘西州</b>					
1	TD-U202003021	湘西分院	99	较严重	快速识别对重块数量不符合要求
2	TD-U202003023	湘西分院	99	较严重	快速识别对重块数量不符合要求
3	TD-U202002798	湘西分院	99	较严重	快速识别对重块数量不符合要求
4	TD-U202001701	湘西分院	99	较严重	绳标不清晰机房无绳标说明
5	TD-U202001697	湘西分院	99	较严重	绳标不清晰机房无绳标说明
6	TD-U202001700	湘西分院	99	较严重	绳标不清晰机房无绳标说明

注：监督抽查结论分为符合（某台电梯的抽查得分在 90 分及以上的，则该台电梯检验工作质量抽查结论为“符合”；下同）、基本符合（得分在 60-89 分，结论为“基本符合”）、不符合（得分在 60 分及以下的，结论为“不符合”）。