

附件

省市场监管局2019年电缆桥架产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	电缆桥架	贵州宏盛电器设备有限公司	安顺市平坝区夏云工业园02-33地块	XQJ	图形商标	2019-08-15	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
2	镀锌桥架	贵州飞云电缆桥架有限公司	贵州省贵阳市白云区铝兴南路艳山红村委会对面	200×100×1.4	图形商标(飞云)	2019-07-22	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
3	电缆桥架	贵州辉远鹏电缆桥架有限公司	贵州省贵阳市白云区麦架镇新村大道	200×100×1.5	图形商标(HYP)	2019-08-20	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
4	电缆桥架	贵阳家欢电气设备有限公司	贵阳市白云区麦架镇青山村哨田组	100×50×1.4	家欢桥架	2019-07	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
5	电缆桥架	贵州正德钢力科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇小坝村	100×50×1.0	GL	2019-08-20	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/

6	电缆桥架	贵州国晟电气有限公司	贵州省贵阳市双龙航空港经济区谷脚工业园B区H3-H5第2栋部分厂房	100×50×1.0	/	2019-08-13	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
7	电缆桥架	贵州鑫超电缆桥架有限公司	贵州省贵阳市花溪区清华路清华小区A栋一单元	200×100	图形	2019-08	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
8	镀锌桥架	贵州华欧电气设备有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道北段128号太升五金机电市场一期一层特5号	100×50×1.4	/	2019-08-08	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
9	XQJ系列电缆桥架	贵阳市振鑫电气设备有限公司	贵州省贵阳市白云区耙耙坳(原白云区纸箱厂内)	槽式 100×50×1.0	振鑫电气	2019-08	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
10	镀锌桥架	贵州闽建控建材有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇三铺村十二村民组	200×100×1.4	闽建控	2019-08-25	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
11	镀锌桥架	贵州鸿运永利电气设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区金阳南路1号西南五金机电专业批发市场S东2-11号	100×50×1.2	/	2019004009/2019-08-26	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/

12	电缆桥架	贵州鑫铎电器设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区贵阳世纪城第13组31号1层4号	100×50	图形商标	2019-08	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
13	槽式桥架	贵州成丰达电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县经济开发区谷脚工业园	100×50	图形商标	2019-08-27	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
14	电缆桥架	贵州鑫磊电缆桥架有限公司	贵州省贵阳市花溪区石板镇花鱼井村二组	100×50	图形商标	2019-08	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
15	电缆桥架	贵阳居高电力设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区三桥新街22号1楼2号	XQJ-C-01A 100×50×1.1	图形商标	2019-08-28	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	合格	/	/
16	槽式桥架	贵州东林电气有限公司	贵州省毕节市经济开发区标准厂房C2栋	200×100×1.4	东林电气	2019-08-30	外观检查, 制造精度, 板材厚度, 焊接件质量要求, 机械载荷试验, 支吊架机械载荷试验, 撞击试验, 人工气候防护, 表面防护层厚度, 表面防护层附着力, 表面防护层均匀性, 保护电路连续性试验, 防护等级试验	不合格	表面防护层厚度 (μm): 56	表面防护层厚度 (μm): ≥60