

2020年下半年海南省流通市场电吹风产品质量监督抽查结果

发布时间：2020年12月6日

近期，海南省市场监督管理局对全省流通市场电吹风产品进行了监督抽查。本次抽查了18批次产品，经检验，不合格5批次，不合格发现率为27.8%。

本次监督抽查依据GB 4706.1-2005、GB 4706.15-2008和GB 4343.1-2009标准要求，对下列项目进行了检验：标志和说明、对触及带电部件的防护、输入功率和电流、工作温度下的泄漏电流和电气强度、耐潮湿、泄漏电流和电气强度、非正常工作(不包含19.11.4)、稳定性和机械危险、机械强度、结构(不包含22.46)、内部布线、电源连接和外部软线、外部导线用接线端子、接地措施、螺钉和连接、电气间隙、爬电距离和固体绝缘、连续骚扰电压、骚扰功率。本次抽查发现涉及安全性指标的项目有4批次不符合标准要求，涉及的不合格项目为标志和说明、输入功率和电流、非正常工作；其中有4批次产品不符合电磁兼容(EMC)要求，涉及的不合格项目为：连续骚扰电压、骚扰功率、辐射骚扰；另有1批次产品仅不符合电磁兼容(EMC)要求，涉及的不合格项目为：连续骚扰电压、骚扰功率。

标志和说明不齐全或标识错误，会影响使用者正确安全的使用产品，有发生火灾或触电的危险；输入功率和电流项目中产品实测功率与标称额定功率偏差太大，容易有火灾危险；非正常工作项目不合格，说明产品在产品出现故障时容易有起火的危险；连续骚扰电压、骚扰功率、辐射骚扰不合格的产品会对周围的其他电器产品的正常工作造成影响，同时其他电器产品或电源波动也容易影响该产品的正常工作。

本次抽查发现的不合格产品将移交被检主体及产品标称的生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

具体抽查结果如下：

2020年下半年海南省流通市场电吹风产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)
1	电吹风	图形商标	RC-7166	2018年10月29号	海南苏宁易购商贸有限公司	上海雷瓦电器有限公司
2	电吹风	图形商标	Q1-4	2019年10月24日	海南苏宁易购商贸有限公司	上海雷瓦电器有限公司
3	电吹风	-	EH-ND41	18-04-25	东方佳佳福商贸有限公司	松下万宝美健康生活电器(广州)有限公司
4	电吹风	-	EH-ND20	18-12-13	东方佳佳福商贸有限公司	松下万宝美健康生活电器(广州)有限公司
5	电吹风	-	BHC113	17-03-17	东方佳佳福商贸有限公司	飞利浦(中国)投资有限公司
6	飞利浦电吹风	-	BHC015	180102	东方佳佳福商贸有限公司	飞利浦(中国)投资有限公司
7	电吹风	-	PH6228	-	东方佳佳福商贸有限公司	上海飞科电器股份有限公司
8	博锐电吹风	-	PH1611	-	东方佳佳福商贸有限公司	上海飞科电器股份有限公司
9	电吹风	康夫	KF-3104	2019-11-21	海南客润佳商贸有限公司	广东华能达电器有限公司

10	电吹风	-	EH-ND53	90619	万宁广百佳贸易有限公司	松下万宝美健康生活电器(广州)有限公司
11	博锐电吹风	-	PH1612	-	万宁广百佳贸易有限公司	上海飞科电器股份有限公司
12	飞科电吹风	-	FH6229	-	万宁广百佳贸易有限公司	上海飞科电器股份有限公司
13	飞利浦电吹风	-	BHC016	190614	万宁广百佳贸易有限公司	飞利浦(中国)投资有限公司

2020年下半年海南省流通市场电吹风产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称(标称)	商标(标称)	规格型号	生产日期/批号(标称)	被检主体	生产企业(标称)	不合格项目
1	电吹风	舒夫	SF-905	-	海南客润佳商贸有限公司	揭阳空港经济区好运达电器厂	标志和说明、输入功率和电流、非正常工作、连续骚扰电压、骚扰功率、辐射骚扰
2	欧莱诗电吹风	欧莱诗	BW-2219	2018-03-28-2020年4月25日	海南客润佳商贸有限公司	广东滨王家用电器有限公司	连续骚扰电压、骚扰功率
3	电吹风	舒夫	SF-922	-	海南客润佳商贸有限公司	揭阳空港经济区好运达电器厂	标志和说明、输入功率和电流、非正常工作、电源连接和外部软线、连续骚扰电压、骚扰功率、辐射骚扰、
4	欧莱诗电吹风	-	BW-237	2019年12月08日	万宁万家惠商贸有限公司	广州市滨王家用电器有限公司	对触及带电部件的防护、连续骚扰电压、骚扰功率
5	欧莱诗电吹风	-	BW-2385	2019-08-17	万宁万家惠商贸有限公司	广州市滨王家用电器有限公司	标志和说明、对触及带电部件的防护、连续骚扰电压、骚扰功率