

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	童车	安顺市西秀区黄丹自行车店	贵州省安顺市西秀区长欣中央广场一期A首层A-188号铺(安顺小商品批发市场)	图形商标	山东浩硕儿童用品有限公司	山东省滕州市东沙河镇343省道北侧	HS816	20年4月16日	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
2	多功能婴儿学步车	凯里市上海苏果超市	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市文化北路世纪城负一楼	好孩子	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	XB209	2019-5-5	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、木制部件、危险夹缝及孔、开口、弹簧、外露突出物、可触及部件、绳索/弹性绳等绳状物、锁定、折叠和框架调节装置、挤夹、剪切、跨带宽度、座位、学步车脚轮、框架离地高度、防撞间距	合格	/	/	/
3	便携式婴儿车	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	图形商标	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	/	2019年9月2日批号:TC9043HP30	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
4	便携式婴儿车	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	小龙哈彼	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	LD303	2019.07.01	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
5	儿童伞柄推车	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	呵宝童车	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	HP-313	2020年4月28日	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
6	儿童推车	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	中山市横栏镇新茂村长安北路45号	型号: A1 规格: 40cm*19cm*88cm	2020-06-13	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
7	儿童推车	兴义市小霸王孕婴童购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办铁匠街23号	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	中山市横栏镇新茂村长安北路45号	49.5cm*26.5cm*57cm 型号: QZ1	2020-03-30 批号: C2002062	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
8	推骑两用儿童三轮车	兴义市小霸王孕婴童购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办铁匠街23号	Trimily	宁波家中宝贝儿童用品有限公司	浙江省宁波市北仑霞浦浦堤路29号4幢1号; 5幢1号	T306D	/	特定可迁移元素最大限量、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、行驶稳定性、连接紧固件、鞍座调节夹紧装置、冲击强度、背结构牢固性、辅助推杆强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
9	高级儿童自行车	沃尔玛(贵州)百货有限公司六盘水钟山中路分店	贵州省六盘水市钟山区中路太阳商业广场	好孩子	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	GB1456Q	2020年6月18日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩	合格	/	/	/
10	儿童三轮车	六盘水大润发商业有限公司	贵州省六盘水市钟山区大道与钢城大道交汇处	小龙哈彼	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	型号: LSR301	2019年12月28日	特定可迁移元素最大限量、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、行驶稳定性、连接紧固件、鞍座调节夹紧装置、冲击强度、背结构牢固性、辅助推杆强度	合格	/	/	/
11	儿童自行车	红果喜得盛自行车行	贵州省六盘水市盘州市亦资街道杜鹃西路33号	贝嘉琦	天津贝嘉琦科技发展有限公司	天津市武清区王庆坨镇庆通道1号	新百里衣架款16"	2020年7月26日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩	合格	/	/	/
12	儿童自行车	红果喜得盛自行车行	贵州省六盘水市盘州市亦资街道杜鹃西路33号	童悦	天津市三合顺工贸有限公司	天津市武清区王庆坨镇工贸园	凯悦: 16"	2020年07月12日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、制动系统的强度(手闸)、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
13	儿童推车	红果喜得盛自行车行	贵州省六盘水市盘州市亦资街道杜鹃西路33号	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	广东省中山市横栏镇新茂村长安北路45号	V5/45.5cm*24.5cm*60cm	2020-06-12/批号:C2006075	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
14	婴儿学步车	江口县大润发时代超市	贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路恒泰金港	万宝乐	滕州市万宝童年有限公司	山东省枣庄市滕州市经济开发区广源东路789号	FK398	/	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、木制部件、危险夹缝及孔、开口、弹簧、外露突出物、可触及部件、绳索/弹性绳等绳状物、锁定、折叠和框架调节装置、挤夹、剪切、跨带宽度、座位、学步车脚轮、框架离地高度、防撞间距	合格	/	/	/
15	婴儿伞车	江口县优康宝贝四店	贵州省铜仁市江口县双江街道三星西路恒泰金港大底盘群(商业)栋8-105、106号	圣得宝	山东圣得宝儿童用品股份有限公司	单县经济开发区南樊路东段	S500	/	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
16	手推车(未标识)	江口县玉妹女鞋店	江口县双江街道办事处梵净山大市场门面	浩硕	山东浩硕儿童用品有限公司	山东省滕州市东沙河镇343省道北侧	HS816	/	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
17	儿童推车	江口县美丽达自行车店	贵州省铜仁市江口县双江街道梵净山大市场C栋9号	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	广东省中山市横栏镇新茂村长安北路45号	V3/45.5cm*21cm*59cm	2020-06-10	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
18	智悦美儿童三轮车	赫章旗舰店	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路	智悦美	河北澳宏玩具有限公司	河北省邢台市平乡县河古庙镇兴合路南侧	工厂型号：M7	生产批号：190338	特定可迁移元素最大限量、机械强度、锐利边缘、锐利尖端、外露突出物、挤夹点、小零件、行驶稳定性、连接紧固件、鞍座调节夹紧装置、冲击强度、背结构牢固性、辅助推杆强度	合格	/	/	/
19	儿童自行车	赫章旗舰店	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路	爵士熊	河北盛欣车业有限公司	河北省邢台市广宗县经济开发区东全寨社区	凌度-14	/	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩	合格	/	/	/
20	儿童自行车	叶席（个体工商户）	贵州省毕节市黔西县东桥路24号	图形商标	上海凤凰三轴车件有限公司	上海市浦东新区岭南路398弄208号	CF-LX-1201	2020年07月23日	锐利边缘、外露突出物、突出物禁区、保护装置和螺钉、制动系统、制动系统的强度（手闸）、手闸性能试验、把横管、把横管的把套、把立管、车把稳定性、车把部件的强度、鞍管、鞍座调节夹紧装置、鞍座的强度、驱动系统静负荷试验、链罩	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	儿童推车	仁怀市赵德中雷克斯自行车经营部	仁怀市中枢街道办事处外国酒中路141号	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	中山市横栏镇新茂村长安北路45号	722C	2019年08月	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
22	儿童推车	仁怀市赵德中雷克斯自行车经营部	仁怀市中枢街道办事处外国酒中路141号	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	中山市横栏镇新茂村长安北路45号	711C	2020年02月	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
23	便携式婴儿车	韩德荣(个体户)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇交通路14号	小龙哈彼	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆家镇陆丰东路28号	LC188	2014.03.15	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
24	儿童推车	韩德荣(个体户)	贵州省贵阳市息烽县永靖镇交通路14号	宝宝好	中山宝宝好儿童用品有限公司	中山市横栏镇新茂村长安北路45号	630F	2014.08.25	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	儿童伞柄推车	贵州孩子王儿童用品有限公司云岩分店	贵州省贵阳市云岩区金阳南路与北京西路交叉口贵阳印象城第三层第L310-4、L311号商铺	/	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	BTBH-03	2020-9-24	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
26	轻便婴儿车	好孩子(中国)零售用品服务有限公司贵阳北京西路店	贵州省贵阳市云岩区北京西路与金阳南路交叉口【万科新都荟】L3-320-2	/	好孩子儿童用品有限公司	江苏省昆山市陆集镇陆丰东路28号	D306	2020-1-6	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	合格	/	/	/
27	儿童推车/婴儿摇篮	安顺市西秀区黄丹自行车店	贵州省安顺市西秀区长欣中央广场一期A首层A-188号铺(安顺小商品批发市场)	贝欧莱	深圳市贝欧莱母婴用品有限公司	深圳市龙岗区龙城街道新联社区园湖路横五巷4号	X1	2019.10.19	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	连接推车左右推把的雨蓬杆在右侧位置断裂	36000次动态耐久性测试后应无任何影响其安全性的损坏。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
28	婴儿学步车	凯里市好来喜童车五金经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市东门北路54号	图形商标	佛山市宝利美童车有限公司	佛山市南海区西樵科技工业园创业大道6号	831	2018年3月31日	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、木制部件、危险夹缝及孔、开口、弹簧、外露突出物、可触及部件、绳索/弹性绳等绳状物、锁定、折叠和框架调节装置、挤夹、剪切、跨带宽度、座位、学步车脚轮、框架离地高度、防撞间距	不合格	1. 托盘上的玩具存在5 mm~12 mm的孔、开口或间隙，且深度大于10 mm 2. 婴儿学步车在静态加载测试中（座位调至最高点，座位加载30kg，24h，恢复1h），固定学步车座位的三个塑料卡扣之一的中间卡扣断裂，损坏	1、为避免对婴儿手指和脚趾造成伤害，按5.4可触及间隙加载测试（放/不放砝码A，正反90N），婴儿手指和脚趾可触及到的刚性材料表面上或两个相对运动的刚性体之间不应存在5 mm~12 mm的孔、开口或间隙，除非孔、开口的深度小于10 mm。 2. 静态强度按5.11静态强度测试时（最高点，30kg座位，10kg托盘，24h，恢复1h），学步车不应损坏、坍塌。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	婴儿学步车	凯里市好来喜童车五金经营部	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市东门北路54号	图形商标	佛山市宝利美童车有限公司	佛山市南海区西樵科技工业园创业大道6号	K205	2019年1月24日	材料质量、特定可迁移元素最大限量、金属表面、木制部件、危险夹缝及孔、开口、弹簧、外露突出物、可触及部件、绳索/弹性绳等绳状物、锁定、折叠和框架调节装置、挤夹、剪切、跨带宽度、座位、学步车脚轮、框架离地高度、防撞间距	不合格	按5.7座位高度测试时(砝码A竖直,底端表面到水平面距离h),处于最低位置的座位高离地面145mm。	按5.7座位高度测试时(砝码A竖直,底端表面到水平面距离h),处于最低位置的座位高离地面应大于160mm。	/
30	儿童伞柄推车	贵州省都匀市大润发商业有限公司	贵州省黔南州都匀市文峰大龙大道迎宾路与环东路交叉口南州国际广场	呵宝童车	安徽呵宝儿童用品有限公司	安徽省合肥经济技术开发区蓬莱路602号	HP-300	2019年8月19日	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	推车前轮拆卸200次后,在车轮拆卸的方向施加200N的拉力,车轮脱落连接机构损坏	经5.17(车轮安装强度测试)测试后,可拆卸的或不可拆卸的轮子应有效连接在轮轴上,轮子组件的功能不应丧失。	/
31	无名称(童车)	兴义市小霸王孕婴童购物广场	贵州省黔西南布依族苗族自治州兴义市黄草办铁匠街23号	HAOSHUO	山东浩硕儿童用品有限公司	山东省滕州市东沙河镇343省道北侧	体积:55.5*24.5*83.5 型号:HS858	20-6-9	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	推车前轮拆卸200次后,在车轮拆卸的方向施加200N的拉力,车轮脱落连接机构损坏	经5.17(车轮安装强度测试)测试后,可拆卸的或不可拆卸的轮子应有效连接在轮轴上,轮子组件的功能不应丧失。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
32	手推车 (未标识)	江口县玉妹女鞋店	江口县双江街道办事处梵净山大市场门面	浩硕	山东浩硕儿童用品有限公司	山东省滕州市东沙河镇343省道北侧	HS918	2020. 4. 17	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	1. 推车左右两侧扶手处泡沫外露出来, 70N拉力可使泡沫撕裂, 并形成小零件 2. 动态耐久性测试后, 座位左前方的座位和脚踏板与车架连接处的铆钉断裂脱落, 形成小零件, 座位坍塌	1. 小零件: 可触及区域内的不可拆卸的零件, 应符合以下各条之一: a) 嵌人因而无法让儿童用手指或牙齿将其拉出; b) 该部件在承受70N拉力时, 不应分离或松动; c) 任何小零件当按 b) 条款测试时, 如能从车上分离, 应在不受任何外力作用的情况下, 在任何方位上都不应完全容入图 2所示的小零件试验器。 2. 36000次动态耐久性测试后应无任何影响其安全性的损坏。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	飞燕系列多功能婴儿推车	赫章旗舰店	贵州省毕节市赫章县城关镇建设路	Freely (图形商标)	宁波睿好婴童用品有限公司	浙江省宁波市慈溪市观海卫镇工业园东区	C-5L	20181130	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	1. 将推车面向上置于12°测试斜台上, 车身平行于测试斜台, 推车的座位与靠背之间的角度调至130°~149°区间, 进行后向稳定性测试时, 推车向后翻倒 2. 经36 000次动态耐久性测试后, 推车左右前轮与车架连接处铆钉断裂、脱落, 形成小零件; 推车左右前轮与	1. 稳定性测试时车辆不应翻倒; 2. 36000次动态耐久性测试后应无任何影响其安全性的损坏。	/
34	便携式婴儿车	黔西县爱尔兰母婴用品转盘店	贵州省毕节市黔西县城关镇民安路3号	瑞曼	山东梦芭比婴童用品股份有限公司	枣庄市峰城区坛山街道办事处206国道侯桥段	A596	/	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	经28 618次动态耐久性测试后, 推车座位底部的“X”型管断裂, 损坏	36000次动态耐久性测试后应无任何影响其安全性的损坏。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (童车)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	仿藤儿童推车	仁怀市赵德中雷克斯自行车经营部	仁怀市中枢街道办事处国酒中路141号	外婆桥	揭阳市外婆桥儿童用品有限公司	广东省揭阳市榕城区梅云何厝工业区	T816A	/	特定可迁移元素最大限量、金属表面、外露的开口管子、危险夹缝、剪切和挤夹点、锐利边缘和尖端、小零件、外露突出物、机械部件的连接、推车的适用年龄、稳定性、手把强度、制动装置、折叠锁定装置、车轮的强度、动态耐久性试验、撞击强度、静态强度	不合格	1. 推车座位靠背边缘存在5mm~12mm之间且深度大于10mm的圆孔； 2. 推车靠背后面的花型螺帽为可拆卸的螺帽，并且在可触及区域内，拆卸后形成小部件； 3. 经7 254次动态耐久性测试后，推车座位底部车架四处断裂，损坏，推车坍塌	1. 当儿童推车处于正常的使用位置时，在乘坐儿童可触及区域内应无对身体造成伤害的危险夹缝； 当按5. 7 a)的方法进行测试时在可触及区域内应无可使手指陷入的宽度大于 5mm而小于12mm的间隙、开口或孔，除非其深度小于10 mm。但束缚系统的扣具可不用满足此要求 当按5. 7b)的方法进行测试时在可触及区域内应无宽度大于25 mm而小于45 mm的孔或开口，除非其深度小于10 mm。 2. 为了避免儿童吞咽或吸入小零件，可触及区域内的任何可拆卸的小零件在不受任何外力作用的情况下，在任何方位上都不应完全容入图2所示的小零件试验器。	/