

附件:

安全帽等64种产品质量省级监督抽查不合格汇总表

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
1	安全帽	-	T LD+JG	常州羿科安全装备厂		生产企业	不合格	标识;
2	安全帽	宁乐	T LD+JG	常州市新安安全用品有限公司		生产企业	不合格	标识;
3	安全帽	-	—	镇江苏铭华盾安全设备有限公司(标称)	奇胜居家日用旗舰店/天猫	电商平台	不合格	标识;
4	安全帽	Hynan	—	无锡市恒安塑胶有限公司		生产企业	不合格	冲击吸收性能(浸水);标识;
5	安全帽	悦力	—	南京润伽塑料制品有限公司		生产企业	不合格	标识;
6	安全帽	—	—	镇江昊安劳保用品有限公司(标称)	梁溪区华东商贸城真森好五金经营部	实体店	不合格	侧向刚性;
7	安全帽	—	—	丹阳市和谐劳保用品厂(标称)	无锡市攀登五金工具经营部	实体店	不合格	标识;
8	安全帽	—	WED-001	无锡市威尔盾安全用品有限公司		生产企业	不合格	标识;
9	密目式安全立网	BO TAO	ML-1.8m×6.0m	山东滨州波涛化纤制品有限公司(标称)	汇都旗舰店/天猫	电商平台	不合格	断裂强力×断裂伸长;开眼环扣强力;耐贯穿性能;耐冲击性能;
10	密目式安全立网	BO TAO	ML-1.8m×6.0m	山东滨州波涛化纤制品有限公司(标称)	欢喜羊家居专营店/天猫	电商平台	不合格	断裂强力×断裂伸长;开眼环扣强力;耐贯穿性能;耐冲击性能;
11	安全平网	亿力源	P-3×6m	宝应县亿力源绳网有限公司		生产企业	不合格	系绳间距及长度;耐冲击性能;网绳绳断裂强力;筋绳绳断裂强力;
12	潜水电泵	科翔制泵	QS20-30/2-3	江苏科翔制泵有限公司		生产企业	不合格	效率 %;
13	污水污物潜水电泵	图形商标	WQ10-10-0.75	浙江水鱼机电有限公司(标称)	徐州三色水泵有限公司	实体店	不合格	过载保护;规定点流量与扬程;功率因数;使用说明书安全内容;电泵引出电缆;
14	单相潜水电泵	—	QDX 1.5-16-0.37	浙江潜水泵业科技有限公司(标称)	张婷婷	实体店	不合格	电泵引出电缆;效率;规定点流量与扬程;
15	单相小型潜水泵	—	QDX 1.5-18-0.37A	浙江神农泵业股份有限公司(标称)	张婷婷	实体店	不合格	规定点流量与扬程;
16	单相潜水电泵	壹陆捌	QDX1.5-16-0.37	浙江丰浪泵业有限公司(标称)	靖江市鸿达五金商行	实体店	不合格	电泵引出电缆;效率;规定点流量与扬程;
17	车用尿素溶液(AUS 32)	皇睿	10kg/桶	常州翼驰汽车用品有限公司(标称)	皇睿车品旗舰店/拼多多	电商平台	不合格	尿素含量(质量分数);密度(20℃);折光率20nD;醛类(以HCHO计);磷酸盐(以PO4计);
18	角向磨光机	佳捷仕	J11-100	浙江莱肯工贸有限公司(标称)	靖江市丰泰机械设备有限公司	实体店	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
19	电钻	泉有	QY-6105	浙江泉有机电有限公司(标称)	江苏奥腾机械设备有限公司	实体店	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
20	角磨机	-	QY-9106NM	浙江泉有机电有限公司(标称)	江苏奥腾机械设备有限公司	实体店	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
21	角向磨光机	华丽	S1M-HL31-100	华丽电器制造有限公司(标称)	靖江渊博五金有限公司	实体店	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
22	角向磨光机	-	ZMN 100-2	浙江啄木电器有限公司(标称)	开发区益昕泰五金机电经营部	实体店	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
23	角向磨光机	清方圆	S1M-JY-100	永康市骏一工贸有限公司(标称)	开发区新开街道博艺五金机电经营部	实体店	不合格	防止触及带电零件的保护-4;端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离-22;
24	重载角磨机	-	9115S	索沃克(苏州)工具科技有限公司(标称)	开发区新开街道永锐利五金机电经营部	实体店	不合格	机械危险-14;
25	角向磨光机	切磨王	S1M-HL70-100	华丽电器制造有限公司(标称)	开发区新开街道永锐利五金机电经营部	实体店	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
26	角向磨光机	邦力	S1M-BL-100	上海邦力电动工具有限公司(标称)	南通崇誉机电设备有限公司	实体店	不合格	防止触及带电零件的保护-4;端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离-22;
27	电钻	-	SDR3006	史丹利五金工具(上海)有限公司(标称)	梦梓达五金专营店/天猫	电商平台	不合格	骚扰功率-2;
28	角向磨光机	—	CT-20XAG-BG	无锡奥拓曼机电有限公司(标称)	正金行五金专营店/天猫	电商平台	不合格	防止触及带电零件的保护-4;端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离-22;
29	冲击电钻	-	DS-206AE-BG	永康市佰力仕电动工具有限公司(标称)	德立士五金旗舰店/天猫	电商平台	不合格	端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;
30	角向磨光机	-	DY-20XAG-BG	无锡奥拓曼机电有限公司(标称)	德韵旗舰店/天猫	电商平台	不合格	防止触及带电零件的保护-4;端子骚扰电压-2;端子骚扰电压-3;爬电距离、电气间隙和绝缘穿通距离-22;
31	石材切割机(云石机)	图形商标	AQ11001	浙江精力工具有限公司(标称)	常州市鑫旭精工机电有限公司	实体店	不合格	机械危险;机械危险;电源联接和外接软线;电源联接和外接软线;端子骚扰电压;端子骚扰电压;
32	角向磨光机	图形商标	S1008	浙江精力工具有限公司(标称)	常州市鑫旭精工机电有限公司	实体店	不合格	结构;端子骚扰电压;端子骚扰电压;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
64	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁型电缆		BVVB 2×1.5mm2	无锡市优千电缆有限公司(标称)	泰州市海陵区鹏展线缆商行	实体店	不合格	导体电阻-红色;绝缘老化前抗张强度-蓝色;绝缘老化前断裂伸长率-红色;绝缘老化前断裂伸长率-蓝色;绝缘老化后抗张强度(80±2℃, 168h)-红色;绝缘老化后抗张强度(80±2℃, 168h)-蓝色;绝缘老化后断裂伸长率(80±2℃, 168h)-红色;绝缘老化后断裂伸长率(80±2℃, 168h)-蓝色;导体电阻-蓝色;绝缘老化前抗张强度-红色;
65	聚氯乙烯绝缘电缆电线		BVVB 2×1mm2	常州市润联线缆有限公司(标称)	江苏南通电线电缆批发/淘宝	电商平台	不合格	导体电阻-红色;导体电阻-蓝色;
66	普通聚氯乙烯护套软线	—	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 2×1	江苏宝诚线缆有限公司		生产企业	不合格	结构尺寸检查-护套最薄处厚度;
67	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆(普通聚氯乙烯护套软线)	—	60227 IEC 53 (RVV) 300/500V 3×1	扬州联信线缆电器有限公司		生产企业	不合格	绝缘机械性能-老化前断裂伸长率--中间值(%);绝缘机械性能-老化后断裂伸长率--中间值(%);
68	汽油发动机油	泓牌	SG 15W-40 4L/桶	泰兴市润得利润滑油脂有限公司(标称)	苏州市吴中区木渎诚信润滑油经营部	实体店	不合格	运动黏度(100℃);
69	汽油机油	快捷士	SL 10W-40	江苏快捷士科技有限公司		生产企业	不合格	运动黏度(100℃);
70	耐酸碱工业胶手套	威蝶	31A-1	青岛威蝶乳胶制品有限公司(标称)	东亚手套直销店/天猫	电商平台	不合格	耐渗透性;
71	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-1000×800	臻汇空调设备(苏州)有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
72	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×800	苏州工业园区昱盛空调设备制造有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
73	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-1250×800	苏州谢访暖通工程有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
74	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×630	江苏双富空调制造有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
75	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-1250×800	靖江市奇星空调设备制造有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
76	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×800-II	江苏华勇空调设备制造有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
77	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×630	靖江市安凯空调设备有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
78	防火阀	—	FHF WSDc-K-800×800	靖江市联创空调设备工程有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
79	排烟防火阀	—	PFHF WSDc-K-800×800	靖江市科宝空调制造有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火时间;耐火性能-温感器动作情况;耐火性能-单位面积上的漏烟量(标准状态)-最大值;耐火性能-阀门表面出现火焰情况;
80	防火门	—	GFM-1123-dk5A1.00(乙级)-1	江苏福友门业有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(除门框外)最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;
81	木质隔热防火门	—	MFm-1124-d6A0.50(丙级)-1	南通业新消防科技有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(门扇)平均温升;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(除门框外)最高温升;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
82	木质隔热防火门	—	MFM-1124-dk5A1.50(甲级)-1	江苏索雅木业有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(除门框外)最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;
83	其他材质隔热防火门	琅盾	QTFM-1021-d5A1.00(乙级)-1	南通康业特种门窗有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(除门框外)最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;
84	钢质隔热防火门	—	GFM-1023-d5A1.00(乙级)-1	江苏九龙消防科技有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;
85	木质隔热防火门	—	MFM-1122-d5A1.50(甲级)-1	兴化市泰龙消防器材有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(门扇)平均温升;耐火性能-耐火隔热性-背火表面(除门框外)最高温升;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-背火面出现火焰情况;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;耐火性能-耐火完整性-Φ6mm缝隙探棒试验;耐火性能-耐火完整性-Φ25mm缝隙探棒试验;
86	钢质隔热防火门	—	GFM-1124-dk5A1.50(甲级)-1	江苏丹特科技有限公司		生产企业	不合格	耐火性能-耐火隔热性-耐火隔热性;耐火性能-耐火隔热性-门框背火表面最高温升;耐火性能-耐火完整性-耐火完整性;耐火性能-耐火完整性-棉垫试验;
87	室外膨胀型钢结构防火涂料	—	GT-WRP-Ft2.00-WB	江苏金陵特种涂料有限公司		生产企业	不合格	耐酸性;
88	室内膨胀型钢结构防火涂料		GT-NSP-Fp2.00-(SJ-2)	江苏国中防火材料有限公司		生产企业	不合格	耐水性;
89	室内膨胀型钢结构防火涂料		GT-NSP-Fp2.00-HC	苏州金马涂料有限公司		生产企业	不合格	耐水性;
90	防酸碱防静电服	—	175/96A XL	河北佰益服装有限公司(标称)	东亚手套直销店/天猫	电商平台	不合格	点对点电阻;
91	SBS弹性体改性沥青防水卷材	越球防水	SBS I PY PE PE 3 10	苏州市越球建筑防水材料有限公司		生产企业	不合格	热老化(低温柔性);低温柔性;
92	自粘聚合物改性沥青防水卷材	星球	自粘卷材N I PET 1.5 20	吴江市星球防水环保材料有限公司		生产企业	不合格	拉伸性能(沥青断裂时延伸率);
93	弹性体改性沥青防水卷材	图形	SBS I PY PE PE 3.0 10	吴江侨华建筑材料厂		生产企业	不合格	热老化(低温柔性);
94	SBS改性沥青防水卷材	无	SBS I PY PE PE 4 10	苏州居宝防水材料有限公司		生产企业	不合格	热老化(低温柔性);
95	弹性体改性沥青防水卷材	邦士德	SBS I PY PE PE 3 10	徐州思宇防水材料有限公司		生产企业	不合格	热老化(低温柔性);
96	弹性体改性沥青防水卷材	—	SBS I PY PE 3 10	江苏浩安防水材料有限公司		生产企业	不合格	热老化(低温柔性);低温柔性;
97	JS防水涂膜	坚能	2kg/桶 柔韧性II型	坚能(中国)建材有限公司(标称)	南京坚能建材有限公司/天猫	电商平台	不合格	固体含量%;不透水性(0.3MPa, 30min);断裂伸长率-无处理%;断裂伸长率-加热处理%;断裂伸长率-浸水处理%;
98	钢筋混凝土排水管		RCP II 600×2000	泰兴市建明水泥制品有限公司		生产企业	不合格	保护层厚度;
99	钢筋混凝土排水管		RCP II 800×2000	江苏恒通方涵建材有限公司		生产企业	不合格	外压荷载;外压荷载-裂缝荷载;保护层厚度;
100	钢筋混凝土排水管		RCP I 800×2000	镇江市丹徒区新城润华水泥制品厂		生产企业	不合格	保护层厚度;
101	钢筋混凝土排水管		DRCP I 400×2500	宿迁市宇顺管业有限公司		生产企业	不合格	外压荷载-裂缝荷载;外压荷载-破坏荷载;
102	钢筋混凝土排水管		RCP II 1000×2000	南京三鼎预制构件有限公司		生产企业	不合格	外压荷载-裂缝荷载;外压荷载-破坏荷载;
103	钢筋混凝土排水管		RCP I 500×2000	南京军浩达水泥制品有限公司		生产企业	不合格	外压荷载-破坏荷载;保护层厚度;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
104	钢丝绳（通用）	众炬	7.7 6×19M-FC 1770 zS	江苏巨力钢绳有限公司(标称)	淮安茂业起重设备有限公司	实体店	不合格	钢丝绳直径;中心钢丝绳直径;
105	钢丝绳（通用）		3.0 1×19 1770 B S	宿迁市邦德金属制品有限公司(标称)		生产企业	不合格	拆股钢丝绳镀层重量;
106	混凝土膨胀剂	—	I型	淮安市克列达新型建材科技有限公司(标称)		生产企业	不合格	限制膨胀率水中7d;限制膨胀率空气中21d;
107	合成制动液	-	500g/瓶, HZY3	统一石油化工有限公司(标称)	淮安益东贸易有限公司	实体店	不合格	平衡回流沸点(ERBP);
108	合成制动液	图形商标	800g/瓶, DOT4	北京燕山京源石油化工有限公司(标称)	泰兴市华海润滑油经营部	实体店	不合格	蒸发性能 蒸发损失, %;平衡回流沸点(ERBP);
109	XPS挤塑保温板	—	XPS-X150-SS-034 1200×600×60	南通善尊新型保温材料有限公司(标称)		实体店	不合格	导热系数(25℃);
110	绝热用挤塑式聚苯乙烯保温板	—	XPS-X150-SS-030 1200×600×30	海安金顺节能科技有限公司		生产企业	不合格	导热系数(25℃);
111	绝热用挤塑聚苯板(XPS)	鹏洋	1200×600×80 (mm)	连云港市鹏伟保温建材有限公司		生产企业	不合格	燃烧性能;
112	建筑用钢化玻璃		5mm	如皋瑞昌生态园林有限公司		生产企业	不合格	碎片状态;
113	建筑用钢化玻璃		6mm	南通市金月亮新材料科技发展有限公司		生产企业	不合格	碎片状态;
114	笨笨猫·实木生态板		2440mm×1220mm×16mm	江苏笨笨猫新材料有限公司(标称)	常熟市虞山镇国良木业商行	实体店	不合格	表面耐磨-2;
115	胶合板	灿荣	1220mm×2440mm×12mm	临沂市灿荣木业有限公司(标称)	相城区元和苏俭怀板材商行	实体店	不合格	静曲强度;弹性模量;
116	浸渍胶膜纸饰面胶合板	雪宝(图形)	1220mm×2440mm×5mm	赣融木业有限公司(标称)	江苏省徐州市云龙区升辉装饰购物广场新木业厅三区116号刘杰	实体店	不合格	表面胶合强度;
117	浸渍胶膜纸饰面刨花板	—	2440*1220*18 (mm)	昆山斯卫达板业有限公司		生产企业	不合格	内结合强度--;2h吸水厚度膨胀率%--;
118	浸渍胶膜纸饰面刨花板	朗波	1220×2440×18mm 暖白	南京兰格木业有限公司		生产企业	不合格	静曲强度;内结合强度;表面耐香烟灼烧;
119	浸渍胶膜纸饰面人造板	大鹏锦心	1220×2440×17mm 暖白	沭阳县大鹏装饰材料有限公司		生产企业	不合格	静曲强度;表面耐香烟灼烧;
120	浸渍胶膜纸饰面纤维板	锦枫	1220*2440*18mm 暖白	沭阳县锦丰木业制品厂		生产企业	不合格	表面耐香烟灼烧;
121	浸渍胶膜纸饰面人造板	圆梦树	1220*2440mm 黄金遍地	沭阳县鑫豪木业制品厂		生产企业	不合格	横向静曲强度;表面耐磨;磨耗值;表面耐磨;表面情况(图案);
122	浸渍胶膜纸饰面刨花板	莱塞	1220×2880×18mm 暖白	南京莱塞新型装饰材料有限公司		生产企业	不合格	表面耐香烟灼烧;
123	浸渍胶膜纸饰面刨花板	苏旺	1220×2440×18mm 暖白	南京苏旺木业有限公司		生产企业	不合格	内结合强度;表面耐香烟灼烧;
124	冷轧带肋钢筋		CRB600H 10mm	江阴双源金属制品有限公司		生产企业	不合格	外形及尺寸-横肋中点高;
125	冷轧带肋钢筋		CRB550 12mm	无锡法尔特钢网有限公司		生产企业	不合格	外形及尺寸-横肋中点高;
126	冷轧带肋钢筋		CRB550 8mm	江阴品鑫金属制造有限公司		生产企业	不合格	力学工艺性能-断后伸长率A,%;力学工艺性能-最大力总伸长率Agt,%;外形及尺寸-横肋间距;
127	铝合金建筑型材—喷漆型材	—	6063—T5 AM1411 三涂	江阴东华铝材科技有限公司		生产企业	不合格	耐沸水性;
128	铝合金建筑型材—喷粉型材	—	6063—T5 JMGR26316	广东坚美铝型材厂(集团)有限公司(标称)	无锡明德易金属材料有限公司	实体店	不合格	耐候性-加速耐候性(1000h)-光泽保持率,%;
129	铝合金建筑型材—喷粉型材	—	6063—T5 D020044/2.3 扁管	浙江博奥铝业有限公司(标称)	宜兴市百隆铝合金材料有限公司	实体店	不合格	耐候性-加速耐候性(1000h)-光泽保持率,%;
130	铝合金建筑型材—隔热型材	—	6063—T5 GNJ467010	广东广铝铝型材有限公司(标称)	无锡守清门窗建材有限公司	实体店	不合格	耐候性-加速耐候性(1000h)-RAL 7040-光泽保持率,%;耐候性-加速耐候性(1000h)-RAL 7040-色差值△Eab*;耐候性-加速耐候性(1000h)-RAL 9003-光泽保持率,%;
131	铝合金建筑型材—电泳涂漆型材	—	6063—T5 M07 门扇	山东瑞高铝业有限公司(标称)	沭阳县金杰门窗经营部	实体店	不合格	复合膜性能-阳极氧化膜局部膜厚;复合膜性能-漆膜局部膜厚;复合膜性能-复合膜局部膜厚;复合膜性能-耐碱性;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
132	铝合金建筑型材—隔热型材	—	6063—T5 G931014 固下滑	河南奋安铝业有限公司(标称)	沭阳县重庆路钱增波铝型材经营部	实体店	不合格	耐候性-加速耐候性(1000h)-RAL 7040-光泽保持率,%;耐候性-加速耐候性(1000h)-RAL 9003-光泽保持率,%;
133	铝合金建筑型材—喷粉型材	—	6063—T5 C49463	广东兴发铝业(河南)有限公司(标称)	泰州市东发建材有限公司	实体店	不合格	耐候性-加速耐候性(1000h)-光泽保持率,%;
134	铝合金建筑型材-喷粉型材	—	6063—T5 FG80X44 —2.0	江苏协铝铝业有限公司		生产企业	不合格	壁厚偏差-尺寸(B);
135	铝合金建筑型材-喷粉型材	图形	6063—T5 998边框	上海诺晨铝业涂装有限公司(标称)	淮安市云强门窗有限公司	实体店	不合格	光泽度保持率;色差值△Eab;
136	铝合金建筑型材-喷粉型材	图形+诺托铝材	6063—T5 DKS25A	佛山市诺拓金属有限公司(标称)	淮安经济技术开发区新航门窗经营部	实体店	不合格	光泽度保持率;色差值△Eab;
137	勺	—	002	众美密胺制品(常州)有限公司		生产企业	不合格	耐污染性;
138	儿童小勺(密胺餐具)	—	—	仙游县金进餐具有限公司(标称)	新沂市修之杜服装店/阿里巴巴	电商平台	不合格	理化指标-高锰酸钾消耗量(水, 60℃, 2h);理化指标-特定迁移总量(以甲醛计)-4%乙酸, 70℃, 2h;耐污染性;
139	盘式制动器衬片(汽车用制动器衬片)	图形	D1108	衡水伟华耐欧特汽车配件有限公司(标称)	海州区东风社区诚实汽配经营部	实体店	不合格	摩擦性能(PS 0.38)-1;
140	汽车用制动器衬片	—	KLD155 D1107	东营科力汽配有限责任公司(标称)	镇江德美汽车维修服务有限公司	实体店	不合格	摩擦性能(MS 0.38)-1;
141	埃锐耐高温陶瓷刹车片(汽车用制动器衬片)	图形	JL0006 D768-7709	潍坊埃锐制动系统有限公司(标称)	宿城区菜鸟汽车配件经营部	实体店	不合格	摩擦性能(PS 0.400)-1;
142	汽车用制动器衬片	图形	特制N 富华桥 16TAB	黄山菲英汽车零部件有限公司(标称)	宿城区何志汽车配件门市	实体店	不合格	摩擦性能(PS 0.370/0.420)-2;
143	高端陶瓷刹车片(汽车用制动器衬片)	图形	D464	山东德州市珏赛汽车配件有限公司(标称)	崇川区硕雷汽配经营部	实体店	不合格	摩擦性能(PS 0.38)-1;
144	高端钛基陶瓷刹车片(汽车用制动器衬片)	星翊	HXZD-D2037	山东临清市悦达汽车配件有限公司(标称)	崇川区珏泽汽配商行	实体店	不合格	摩擦性能(PS 0.42)-1;
145	汽车遮阳膜	北极光	S-15(III类)	张家港康得新光电材料有限公司(标称)	常熟市琴川街道鑫亿佳汽车装饰装潢服务部	实体店	不合格	可见光透射比,%;
146	汽车膜	慕尚	防爆全车膜(I类)	深圳市宝安区慕尚汽车用品商行(标称)	青岛莫方电子商务有限公司/苏宁易购	电商平台	不合格	紫外线透射比,%;
147	汽车膜	慕尚	防爆全车膜(III类)	深圳市宝安区慕尚汽车用品商行(标称)	青岛莫方电子商务有限公司/苏宁易购	电商平台	不合格	可见光透射比,%;
148	不锈钢无缝钢管	—	022Cr17Ni12Mo2 固溶+酸洗 Φ 19×2mm	苏州钢特威钢管有限公司		生产企业	不合格	晶间腐蚀试验(E法)-反弯;
149	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	—	HRB400 10mm	江苏鑫典钢业发展有限公司(标称)	无锡市亿轩物资有限公司	实体店	不合格	金相组织;
150	热轧带肋钢筋	—	HRB400E 20mm	黎城太行钢铁有限公司(标称)	连云港市路佳明商贸有限公司	实体店	不合格	金相组织;
151	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	—	HRB400 10mm	江苏振达钢铁有限公司(标称)	江苏江阴靖江工业园区华亿金属材料有限公司	实体店	不合格	金相组织;
152	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	—	HRB400 10mm	东台市正祥金属制品有限公司(标称)	姜堰区罗塘街道东村五组-曹雪梅	实体店	不合格	金相组织;
153	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	—	HRB400 10mm	东台市正祥金属制品有限公司(标称)	姜堰区照正物资经营部	实体店	不合格	金相组织;
154	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	—	HRB400E 22mm	沁阳市宏达钢铁有限公司(标称)	新沂市建安钢材有限公司	实体店	不合格	金相组织;
155	钢筋混凝土用热轧带肋钢筋	—	HRB400 12mm	江苏鑫典钢业发展有限公司(标称)	广陵区邱以佳钢材经营部	实体店	不合格	金相组织;
156	实木复合地板	顺洋	1880*230*15 (mm)	江苏晟宇地板有限公司		生产企业	不合格	表面耐磨--;
157	实木复合地板	DomiShine/ 多米阳光	1215*168*15mm	常州市轩木业有限公司(标称)	多米阳光旗舰店/天猫	电商平台	不合格	表面耐磨--;
158	实木复合地板	寿德地板	1210*165*15*10片	无锡市寿德木业有限公司		生产企业	不合格	表面耐磨;
159	铝箔袋	—	200×160mm	连云港市连升包装有限公司		生产企业	不合格	理化指标-高锰酸钾消耗量(水);

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
160	多层复合食品包装袋	—	400×300mm	江苏中天信诺包装有限公司		生产企业	不合格	水蒸气透过量;氧气透过量;
161	PET瓶坯	—	270g	江苏福康源粮油有限公司		生产企业	不合格	乙醛含量 ;
162	塑料瓶坯	—	55g	昆山灵旺包装容器有限公司		生产企业	不合格	乙醛含量 ;
163	拉链袋(复合膜袋)	/	245*310mm	南通鑫鑫彩印包装有限公司		生产企业	不合格	内层塑料膜剥离力;
164	白水大肠袋	/	30×20cm	江阴市长泾建宏彩印有限公司		生产企业	不合格	氧气透过量;
165	复合食品包装袋		材质: PA/PE; 305mm*195mm	南通恒源彩印包装有限公司		生产企业	不合格	氧气透过量;
166	红双喜蜡纸	/	40g/m ²	镇江现代包装有限公司		生产企业	不合格	铅(Pb);
167	西点盒	/	80×80×105	江阴惠昌纸制品有限公司		生产企业	不合格	荧光性物质波长365nm;
168	一次性本色纸杯	一帆(图形)	250ml×60只	临沂桔叶纸塑有限公司(标称)	南京悦家超市有限公司河西中央公园店	实体店	不合格	感官指标;
169	一次性纸杯	/	245ml	常州市艺墨纸品有限公司(标称)	厦门卡瑞尔电子有限公司/天猫	电商平台	不合格	感官指标;
170	加厚纸杯	新乐凡	220ml	无锡新乐凡纸品有限公司(标称)	无锡齐拓办公用品有限公司/淘宝	电商平台	不合格	感官指标;
171	手提式干粉灭火器	—	MFZ/ABC3	常州市天润消防科技有限公司		生产企业	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
172	手提式干粉灭火器	—	MFZ/ABC3	临沂三鼎消防器材有限公司(标称)	启东市佳和消防器材门市部	实体店	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;20℃温度喷射性能试验-喷射剩余率(%) ;灭火剂充装总量误差(%) ;
173	手提式干粉灭火器	大地(图形)	MFZ/ABC3	芜湖徽消防科技有限公司(标称)	常熟市服装城中乐消防器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
174	手提式干粉灭火器	—	MFZ/ABC3	浙江杰安消防设备有限责任公司(标称)	吴中区横泾嘉合消防器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
175	手提式干粉灭火器	大地(图形)	MFZ/ABC4	芜湖徽消防科技有限公司(标称)	常熟市服装城沈婉玲五金商行	实体店	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
176	手提式干粉灭火器	—	MFZ/ABC2	江苏格罗那消防器材有限公司(标称)	洪泽县高良涧镇新洪消防器材经营部	实体店	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
177	手提式干粉灭火器	—	MFZ/ABC1	常州市天润消防科技有限公司(标称)	洪泽县高良涧镇安泰消防器材门市部	实体店	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
178	手提式干粉灭火器	工农牌(图形)	MFZ/ABC1	常州市天润消防科技有限公司(标称)	江苏绿安消防设备有限公司/淘宝	电商平台	不合格	灭火剂性能试验-主要组分含量(%) -磷酸二氢铵;
179	超五类网络线	豪峰	HSYV-5e	江苏亿通线缆有限公司		生产企业	不合格	近端串音衰减(NEXT)最差值(4.68MHz);
180	数据缆	阿普	HSYV-5e 4×2×0.51	扬州阿普线缆有限公司(标称)	苏州高新区赛格电子市场阿普线缆商行	实体店	不合格	导体直径;近端串音衰减(NEXT)最差值(44.19MHz);回波损耗(RL)最小值25MHz;回波损耗(RL)最差值(87.92MHz);特性阻抗;
181	数据缆	金贝视线缆	HSYV-5e	江苏金贝视线缆有限公司(标称)	宿迁市宿城区三淮网络产品经营部	实体店	不合格	衰减(+20℃)最大值25MHz;衰减(+20℃)最大值31.25MHz;衰减(+20℃)最大值62.5MHz;衰减(+20℃)最大值100MHz;衰减(+20℃)最差值(45.63MHz);回波损耗(RL)最小值8MHz;回波损耗(RL)最小值25MHz;回波损耗(RL)最小值31.25MHz;回波损耗(RL)最小值62.5MHz;回波损耗(RL)最差值(87.92MHz);特性阻抗;
182	超五类非屏蔽数据电缆	—	HSYV-5e 4×2×0.50	浙江安吉腾飞电子有限公司(标称)	高新区赛格电子市场斐达莱电子经营部	实体店	不合格	导体直径;单根导体直流电阻(+20℃)最大值;
183	复合硅酸盐水泥	石榴园	50kg/袋 P·C 42.5	山东石榴园水泥有限公司(标称)	泗阳县爱园镇高氏建材经营部	实体店	不合格	氯离子(质量分数);
184	含腐植酸水溶肥料	能健源	1.375kg/瓶 腐植酸≥40g/L N+P2O5+K2O≥200g/L 液体	江苏辉丰生物技术有限公司		生产企业	不合格	标识-大量元素或微量元素含量;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
185	大量元素水溶肥	地矿	5kg/包 60%(20-20-20)含硝态氮 粉剂	江苏省地矿复合肥厂		生产企业	不合格	标识-微量元素含量;
186	含腐植酸水溶肥料		1000g/瓶 大量元素型液体	江苏省好稼斯肥业有限公司		生产企业	不合格	标识-大量元素或微量元素含量;
187	大量元素水溶肥料	秀朗	1000ml瓶 (0-400-350) g/L 水剂	深圳市标正农资销售有限公司西安分公司(标称)	金湖雪兰农资经营部	实体店	不合格	大量元素 (P2O5+K2O) 含量;磷 (P2O5)含量;砷 (As) (以元素计);
188	大量元素水溶肥料	满粒	500g/袋 (0-300-370) g/L 液体	武汉诺威特农业技术有限公司(标称)	金湖县徐兵农资经营部	实体店	不合格	标识-大量元素含量;
189	微量元素水溶肥料	沃农丹	500克/袋 颗粒	武汉市沃农肥业有限公司(标称)	金湖县金友农资经营部	实体店	不合格	水不溶物含量, %;水分(H2O), %;
190	含腐植酸水溶肥	柯必达	1000ml/瓶 腐植酸≥40g/L N+P2O5+K2O≥200g/L 液体	潍坊康峰生物科技有限公司(标称)	宿迁鹭田贸易有限公司/京东	电商平台	不合格	标识-大量元素或微量元素含量;腐植酸含量;大量元素(N+P2O5+K2O)含量;
191	大量元素水溶肥料	果花	250g/瓶	徐州芙洛拉农业科技有限公司(标称)	天津绿之梦园艺有限公司/苏宁易购	电商平台	不合格	微量元素(Mn+Zn+B)含量, %;标识-大量元素含量;标识-微量元素含量;大量元素(N+P2O5+K2O)含量, %;水分(H2O)含量, %;
192	中量元素水溶肥料	小男孩	400g/袋 固体	河南波尔森农业科技有限公司(标称)	新沂市华社农用物资有限公司开拓农资分公司/淘宝	电商平台	不合格	标识-中量元素含量;水分含量(H2O), %;
193	HDPE100给水管材	图形	dn32×en3.0 SDR11 PN1.6MPa PE100	江苏伟帅塑业有限公司		生产企业	不合格	几何尺寸-平均外径;
194	联顺PE给水管	联顺	DN75×4.5 PN1.0MPa SDR17 非输送饮用水用 PE100	江阴市联顺管业有限公司		生产企业	不合格	平均外径;
195	给水用聚乙烯(PE)管材	宏鹏	dn25×en2.3 PN1.6MPa SDR11 PE100 输送饮用水用	江阴市宏鹏塑胶有限公司		生产企业	不合格	平均外径;壁厚;
196	PVC-U建筑用优质排水管	苏祥	75×2.3mm×4m	江苏方正塑业有限公司		生产企业	不合格	纵向回缩率 % (150℃;60min);
197	PP-R给水管	公牛角	S2.5 dn20×3.4mm	浙江长兴公牛角管业科技有限公司(标称)	淮安市淮安区淮城镇翔宇南道88号A22厅1088-1108号-薛忠杰	实体店	不合格	静液压强度-95℃;165h;3.8MPa;熔融温度TPm;氧化诱导时间(210℃);
198	聚丙烯PPR热水管	—	dn20×en3.4 PN2.5MPa S2.5	无锡美工阀业有限公司(标称)	金湖亚男建材经营部	实体店	不合格	熔融温度TPm;
199	PP-R生态管	—	S2.5 dn20×3.4mm	金德管业集团有限公司(标称)	泗阳县众兴镇琳润五金经营部	实体店	不合格	熔融温度TPm;
200	PVC-U建筑排水管材	群狼	dn50×2.0mm	江苏七狼方仓科技有限公司(标称)	滨海县东坎街道伟睿五金经营部	实体店	不合格	纵向回缩率 % (150℃;60min);
201	精品家装抗菌管	泽亚	S3.2 dn25×3.5mm	安徽省泽亚管业有限责任公司(标称)	阜宁县阜城长春管业门市	实体店	不合格	熔融温度TPm;
202	给水用聚丙烯PP-R管材	图案	S3.2 dn25×3.5mm	皇明塑业(苏州)有限公司(标称)	建湖县近湖麒麟盛管业经营部	实体店	不合格	熔融温度TPm;
203	精品内灰PP-R双色管	图案	S3.2 dn25×en3.5mm	河北普尚管道科技有限公司(标称)	建湖县近湖本荣城家管道经营部	实体店	不合格	灰分 %;熔融温度TPm;
204	PP-R冷水管	星洁	S4 dn25×2.8mm	河北星洁管业有限公司(标称)	连云港祥鸿机电设备有限公司	实体店	不合格	灰分 %;
205	PP-R精品环保给水管	康雨	S4 dn20×en2.3mm	山东康雨管业有限公司(标称)	海州区京天建材经营部	实体店	不合格	规格尺寸-平均外径;熔融温度TPm;氧化诱导时间(210℃);
206	给水用聚丙烯(PP-R)管材	长红	S3.2 dn25×3.5mm	苏州居然之家管业科技厂(标称)	宿迁经济技术开发区锦凤建材经营部	实体店	不合格	熔融温度TPm;
207	PP-R给水管材	群狼牌	S4 dn20×en2.3	江苏七狼方仓科技有限公司(标称)	海州区点点五金建材经营部	实体店	不合格	规格尺寸-平均外径;熔融温度TPm;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
208	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	联速王	S3.2 dn20×en2.8mm	联速王管业(苏州)有限公司		生产企业	不合格	规格尺寸-平均外径;
209	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	越通	S3.2 dn20×en2.8mm	吴江吴越塑管有限公司		生产企业	不合格	灰分;
210	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	-	S3.2 dn20×en2.8mm	苏州平安管业科技有限公司		生产企业	不合格	规格尺寸-平均外径;规格尺寸-壁厚偏差;熔融温度Tpm;
211	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	-	S2.5 dn20×en3.4mm	江苏大自然管业科技有限公司		生产企业	不合格	熔融温度Tpm;
212	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	HVSO	S3.2 dn25×en3.5mm	吴江华塑管业有限公司		生产企业	不合格	熔融温度Tpm;
213	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	DouLax	S2.5 dn20×en3.4mm	苏州意乐塑业合伙企业 (有限合伙)		生产企业	不合格	灰分;
214	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	亮通	dn50×2.0mm	江阴市华士华汇塑胶厂		生产企业	不合格	密度;
215	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	图形商标	S5 dn25×en2.3mm	无锡市飞马塑业有限公司		生产企业	不合格	熔融温度Tpm;
216	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	康水	dn50×2.0mm	江阴市贝佳乐模塑有限公司		生产企业	不合格	密度;拉伸屈服应力;断裂伸长率;落锤冲击试验 TIR;
217	冷热水用聚丙烯 (PP-R) 管材	中亿	S2.5 dn20×en3.4mm	苏州亿能塑业科技有限公司		生产企业	不合格	规格尺寸-平均外径;
218	建筑排水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材	菲亚特	dn50×2.0mm	吴江市联友管业有限公司		生产企业	不合格	纵向回缩率;
219	给水用三型聚丙烯PP-R热水管	金洲牌	dn20×en2.8 S3.2	江苏金洲管业有限公司		生产企业	不合格	灰分;熔融温度;氧化诱导时间;
220	PPR稳态管	BOOTAI	dn25×en4.2mm PN2.5MPa	苏州博泰塑胶有限公司		生产企业	不合格	熔融温度;
221	PPR热水管	联帮	dn20×en3.4 PN2.5MPa	上海联帮管业有限公司(标称)	武进区湖塘福尔管业经营部	实体店	不合格	熔融温度;氧化诱导时间;
222	给水用聚丙烯PP-R管材	FEZGY	S2.5 dn20×en3.4mm	苏州法恩莎管业科技有限公司(标称)	吴江市盛泽加虹水暖器材商店	实体店	不合格	熔融温度;
223	PPR管材	金德	S2.5 dn25×en4.2	金德管业集团有限公司(标称)	吴江市盛泽加虹水暖器材商店	实体店	不合格	熔融温度;
224	PPR热水管	恒牛	S2.5 dn20×en3.4mm	江苏恒牛管业科技有限公司(标称)	吴江市七都镇心田湾铝型材经销店	实体店	不合格	熔融温度;
225	PP-R热水管	诚信通	dn25×en3.5mmPN2.0	杭州恒标管业有限公司(标称)	开发区新开街道盾亦泰五金经营部	实体店	不合格	熔融温度;
226	PP-R	百花	S3.2dn25×en3.5	南通百花管业有限公司(标称)	开发区新开街道盾亦泰五金经营部	实体店	不合格	熔融温度;
227	给水用三型聚丙烯管材	周氏管业	S2.5 dn20×en3.4	江苏周氏管业有限公司(标称)	开发区新开街道万宝建材经营部	实体店	不合格	灰分;熔融温度;氧化诱导时间;
228	PP-R	百花	S3.2 dn25×3.5	南通百花管业有限公司		生产企业	不合格	熔融温度;
229	PVC-U排水管	水博士	110×3.2mm	苏州水博士建材科技有限公司		生产企业	不合格	拉伸屈服强度;
230	PVC-U排水管	赛通	dn50×2.0mm×4000mm	苏州联通管业科技有限公司		生产企业	不合格	密度;拉伸屈服应力;断裂伸长率;
231	排水管材PVC-U	中海	50×2.0mm	江苏中海管业发展有限公司		生产企业	不合格	拉伸屈服应力;
232	给水用三型聚丙烯PP-R管材	亿家能	S3.2 dn20×en2.8	苏州广通塑胶有限公司(标称)	姑苏区攀登机电五金商行	实体店	不合格	灰分;熔融温度;
233	塑料管材 (PPR、PVC-U)	图案商标	S4 dn20*2.3	常熟市轻工装饰材料有限公司(标称)	常熟市虞山镇国成塑管经营部	实体店	不合格	熔融温度;
234	聚丙烯PPR管材	锦德港	dn20×en2.3 S4	江苏锦德港新材料科技有限公司(标称)	苏州擎宇新型建材有限公司	实体店	不合格	熔融温度;

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
235	聚丙烯PPR冷水管	中联易家	S4 dn25×en2.8PN1.6M ap	江苏锦德港新材料科技有限公司(标称)	姑苏区金闾王增海五金经营部	实体店	不合格	尺寸;熔融温度;
236	超强极地耐寒抗冻PP-R	ROhrsyste me	S2.5 dn25×en4.2	苏州市皇能管业科技有限公司(标称)	苏州文通物资有限公司	实体店	不合格	熔融温度;氧化诱导时间;
237	钢提桶	—	4类S型 18L II级	宜兴市太华镇昌达制罐厂		生产企业	不合格	耐跌落性;
238	危险品包装用塑料桶	-	1L 闭口	南通高强包装有限公司		生产企业	不合格	跌落试验;
239	塑料桶	-	4L 闭口型 II类	江阴市万源塑业有限公司		生产企业	不合格	跌落高度;
240	普通液压系统用O形橡胶 密封圈		成品: 103.5×5.3 胶 料代号: YII8535	扬中市红叶管阀密封件有限公司		生产企业	不合格	热空气老化 (125℃×70h)-拉断伸长率变化率
241	普通液压系统用O形橡胶 密封圈	ZYR	成品: 9×2.65 胶料 代号: YI7445	常州定远塑胶制品有限公司		生产企业	不合格	耐液体100℃×70h 1#标准油-体积变化率;
242	普通液压系统用O形橡胶 密封圈		成品: 9×1.8 胶料代 号: YII7445	常州市金坛华昇橡胶制品厂		生产企业	不合格	热空气老化 (125℃×70h)-拉断伸长率变化率(最大);耐液体125℃×70h 1#标准油-体积变化率;
243	内扣式接口	—	KD65	泰州市众安消防科技有限公司		生产企业	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验;
244	内扣式接口	—	KD65Z	江苏金鼎消防科技有限公司		生产企业	不合格	耐腐蚀性能-耐腐蚀试验;
245	内扣式接口	—	KD65	高邮市三垛阳兴铝制品厂		生产企业	不合格	水压强度;
246	内扣式接口	—	KY65	高邮市盛鑫消防科技有限公司		生产企业	不合格	耐腐蚀性能-耐腐蚀试验;
247	内扣式接口	—	KD65	泉州市广进消防器材有限公司(标称)	盐城市亭湖区炜增阀门管件经营部	实体店	不合格	密封性能-公称压力水压密封试验;
248	消防软管卷盘	—	JPS0.8-19/25	江苏京华消防设备有限公司		生产企业	不合格	密封性能;软管性能-耐压性能;
249	消防软管卷盘	—	JPS0.8-19/25	扬州荣安消防器材有限公司		生产企业	不合格	密封性能;软管性能-耐压性能;
250	消防软管卷盘	—	JPS0.8-19/20	芜湖徽消防科技有限公司(标称)	常熟市服装城姚铁祥五金商行	实体店	不合格	软管性能-耐压性能;
251	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	福建省龙飞消防科技有限公司海安分公司		生产企业	不合格	附着强度;
252	有衬里消防水带	—	16-65-20-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	江苏润泽安全科技有限公司		生产企业	不合格	附着强度;
253	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	扬州佳源消防设备制造有限公司		生产企业	不合格	附着强度;
254	有衬里消防水带	—	8-65-20-涤纶长丝/ 涤纶长丝-合成橡胶	江苏省南通龙涛水带集团有限公司(标称)	南通市海门区恒安消防设备有限公司	实体店	不合格	附着强度;
255	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	江苏三峡消防器材有限公司(标称)	常熟市服装城姚铁祥五金商行	实体店	不合格	附着强度;
256	有衬里消防水带	—	10-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	扬州荣安消防器材有限公司(标称)	常熟市服装城中乐消防器材经营部	实体店	不合格	附着强度;
257	有衬里消防水带	—	8-65-25-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	扬州林海消防器材有限公司(标称)	淮安经济技术开发区小颜消防器材经营部	实体店	不合格	附着强度;
258	有衬里消防水带	沐氏双牛	8-65-20-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	扬州双牛消防装备有限公司(标称)	苏州安博汇消防器材有限公司/淘宝	电商平台	不合格	附着强度;
259	有衬里消防水带	-	10-65-20-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	福建省龙飞消防科技有限公司(标称)	昆山安品汇消防器材有限公司/淘宝	电商平台	不合格	附着强度;
260	有衬里消防水带	兴隆利(图形)	8-65-20-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	兴化市方圆消防器材有限公司(标称)	睢宁玉辉菲家具有限公司/天猫	电商平台	不合格	附着强度;
261	有衬里消防水带	通天河(图形)	8-65-20-涤纶长丝/ 涤纶长丝-聚氨酯	扬州双星消防科技有限公司(标称)	北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司/京东	电商平台	不合格	附着强度;
262	直流水枪	-	QZ3.5/7.5	兴化市泰龙消防器材有限公司		生产企业	不合格	耐腐蚀性能;
263	直流水枪	-	QZ3.5/7.5	泰州市众安消防科技有限公司		生产企业	不合格	密封性能(1.6MPa, 保压2min);耐水压强度(2.4MPa, 保压2min);
264	直流水枪	-	QZ3.5/7.5	高邮市少游消防器材厂		生产企业	不合格	密封性能(1.6MPa, 保压2min);
265	直流水枪	-	QZ3.5/7.5	高邮市三垛翔云消防器材厂		生产企业	不合格	密封性能(1.6MPa, 保压2min);

序号	产品名称	商标	规格型号	生产企业	销售单位/电商	样品来源	抽查结果	不合格项目
266	直流水枪	-	QZ3.5/7.5	泉州市广进消防器材有限公司(标称)	盐城市亭湖区炜增阀门管件经营部	实体店	不合格	密封性能(1.6MPa, 保压2min);耐水压强度(2.4MPa, 保压2min);
267	消防应急标志灯具		LK-BLZD- I 1LROE2WB	中山市领凯照明科技有限公司(标称)	吴江市松陵镇盛安五金水暖经营部	实体店	不合格	基本功能试验-应急工作时间;
268	烧结多孔砖	—	240×115×90 (mm)	淮安市淮河建材有限公司		生产企业	不合格	孔型孔结构及孔洞率 孔型;孔型孔结构及孔洞率 孔宽度尺寸b;孔型孔结构及孔洞率 孔长度尺寸L;孔型孔结构及孔洞率 最小外壁厚;孔型孔结构及孔洞率 最小肋厚;孔型孔结构及孔洞率 孔洞率;孔型孔结构及孔洞率 孔洞排列;
269	烧结多孔砖	—	190mm×190mm×90 mm	常州市常淮新型墙体建材厂(普通合伙)		生产企业	不合格	密度等级(1200);
270	烧结多孔砖	—	240mm×115mm×90 mm	镇江市丹徒区贵福新型墙体材料有限公司		生产企业	不合格	孔型孔结构及孔洞率—最小肋厚;孔型孔结构及孔洞率—孔洞率;孔型孔结构及孔洞率—孔洞排列;孔型孔结构及孔洞率—孔型;孔型孔结构及孔洞率—孔洞尺寸—孔宽度尺寸b;孔型孔结构及孔洞率—孔洞尺寸—孔长度尺寸L;孔型孔结构及孔洞率—最小外壁厚;