

杭州市市场监督管理局

杭市管函〔2023〕250号

杭州市市场监督管理局 关于2023年第一批市级产品质量监督 抽查情况的通报

各区、县（市）市场监管局，景区分局：

2023年，全市产品质量监管工作认真贯彻总局、省局决策部署，以坚守产品质量安全为主线，不断强化产品质量监督抽查工作，切实保障人民群众生命安全和身体健康，现将2023年第一批监督抽查情况通报如下：

一、基本情况

（一）抽查概况。第一批监督抽查包含亚运相关产品、儿童学生用品、食品相关产品、成品油及相关产品、消防产品、危化品、化工农资产品、非医用口罩、建材、日用品、电动自行车、燃气相关产品、塑料制品等111种产品，抽查完成任务1712批次，合格1585批次，不合格127批次，不合格发现率7.42%。其中，生产领域抽查558批次，发现不合格14批次，不合格发现率2.51%；流通领域抽查1154批次，发现不合格

113 批次，不合格发现率 9.79%。

(二) 拒检情况。在今年监督抽查中，未发现拒检企业。

二、抽查结果分析

(一) 食品相关产品。抽查了编织袋、非复合膜袋、复合膜袋、可重复使用塑料餐饮具、密胺塑料餐具、商品零售包装袋（仅对食品用塑料包装袋）、食品接触用金属器皿及工具、食品接触用塑料容器、食品接触用特定工具及塑料件、食品接触用纸包装、食品接触用纸容器、食品用塑料片材、食品用洗涤剂、塑料菜板、塑料购物袋、塑料一次性餐饮具、一次性竹筷、饮用吸管、婴幼儿用塑料奶瓶、纸杯、纸餐具、纸吸管共 22 种产品 334 批次，未发现不合格批次。

(二) 消防器材、电动自行车、建材、燃气相关产品。抽查了点型感烟火灾探测器、电动车用锂离子电池、电动车用铅酸蓄电池、电动自行车、电动自行车充电器、独立式感烟火灾探测报警器、混凝土普通砖、家用燃气快速热水器、家用燃气灶、金属桶、罐、路面砖、燃气采暖热水炉、燃气用不锈钢波纹软管、热轧带肋钢筋、商用电热食品加工设备、烧结多孔砖、室内消火栓、室外消火栓、手提式灭火器、水泵接合器、水泥、危险化学品包装及容器（塑料）、消防水带、消防水枪、消防应急照明灯具共 25 种产品 308 批次，发现不合格 35 批次，不合格发现率 11.36%。其中电动自行车不合格 9 批次，不合格项目涉及整车质量、脚踏骑行能力、反射器、照明、蓄电池防篡改、整车编码、尺寸限值、短路保护、过流保护功能；独立式

感烟火灾探测报警器不合格 2 批次，不合格项目涉及功能试验、重复性试验、方位试验、一致性试验；家用燃气灶不合格 3 批次，不合格项目涉及热负荷、熄火保护装置、结构、包装、安装使用说明；燃气用不锈钢波纹软管不合格 5 批次，不合格项目涉及接头螺纹要求、标志、软管长度的极限偏差；热轧带肋钢筋不合格 7 批次，不合格项目涉及外形尺寸、重量偏差、力学性能、尺寸外形（间距）；烧结多孔砖不合格 1 批次，不合格项目涉及孔洞排列及其结构；手提式灭火器不合格 2 批次，不合格项目涉及 20℃喷射性能试验、总质量及灭火剂充装质量试验、干粉灭火剂性能试验（第一主要组分含量）；水泥不合格 2 批次，不合格项目涉及标志项目、烧失量、3d 抗折强度、3d 抗压强度、28d 抗压强度；消防水带不合格 2 批次，不合格项目涉及附着强度；消防应急照明灯具不合格 2 批次，不合格项目涉及转换电压试验。

（三）危化品、化工农资产品。抽查了氮肥、复肥、工业硝酸、化学试剂、钾肥、磷肥、硫酸、氯碱产品、农用地膜、农用棚膜、溶解乙炔、水溶肥料、液体二氧化硫、有机肥料、有机化工产品共 15 种产品 110 批次，发现不合格 27 批次，不合格发现率 24.55%。其中农用地膜不合格 2 批次，不合格项目涉及标志、厚度极限偏差、平均厚度偏差；农用棚膜不合格 1 批次，不合格项目涉及标志、拉伸强度、直角撕裂强度；水溶肥料不合格 24 批次，不合格项目涉及硼含量、锌含量、铁含量、标识、外观、大量元素含量、P2O5、K2O、微量元素含量、

硫、氯、钠、砷(As)(以元素计)、镉、磷含量、铜、总N。

(四) 日用、亚运相关产品。抽查了防静电服、非医用口罩、功能性服装、旅游鞋(休闲鞋)、毛巾、毛绒布制玩具、男士内衣、晴雨伞、睡衣居家服、围巾、文胸、雨靴、针织服装共13种产品269批次，发现不合格34批次，不合格发现率12.64%。其中非医用口罩不合格11批次，不合格项目涉及通气阻力(Pa)、颗粒物过滤效率(%)、头带、NaCl颗粒物过滤效率、油性颗粒物过滤效率、防护效果、口罩带及口罩带与口罩体的连接处断裂强力；功能性服装不合格1批次，不合格项目涉及纤维含量；毛巾不合格1批次，不合格项目涉及纤维含量；毛绒布制玩具不合格1批次，不合格项目涉及可预见的合理滥用、尖端；男士内衣不合格3批次，不合格项目涉及使用说明(标识)、纤维含量；晴雨伞不合格5批次，不合格项目涉及防雨性能、防紫外线性能、珠尾；睡衣居家服不合格1批次，不合格项目涉及使用说明(标识)；围巾不合格4批次，不合格项目涉及使用说明(标识)、耐碱汗渍色牢度(花色面料)；文胸不合格2批次，不合格项目涉及使用说明(标识)、纤维含量；针织服装不合格5批次，不合格项目涉及使用说明(标识)、纤维含量。

(五) 儿童、学生用品。抽查了白板用记号笔、背提包(书包除外)、不锈钢真空杯、电玩具、儿童及婴幼儿服装、儿童家具、儿童口罩、固体胶、记号笔、蜡笔(油画棒)、帽子、美术颜料、乒乓球拍、收纳类文具、塑胶玩具、童鞋、袜

子、橡皮擦、橡皮泥、校服、修正带、修正液、学生用床上用品、婴幼儿睡袋、羽毛球、羽毛球拍、中性笔及笔芯、作业簿共 28 种产品 415 批次，发现不合格 31 批次，不合格发现率 7.47%。其中儿童及婴幼儿服装不合格 10 批次，不合格项目涉及 pH 值、纤维含量、pH 值(拼接面料)、pH 值(主面料)、婴幼儿及儿童服装的绳带要求、面料耐干摩擦色牢度、面料耐湿摩擦色牢度；儿童家具不合格 2 批次，不合格项目涉及结构安全-孔及间隙；固体胶不合格 1 批次，不合格项目涉及标识；帽子不合格 1 批次，不合格项目涉及纤维含量(里料)；童鞋不合格 3 批次，不合格项目涉及勾心纵向刚度、硬度(紫色实心材料)、邻苯二甲酸酯(侧边绿色合成革)；袜子不合格 2 批次，不合格项目涉及横向延伸值合格率、纤维含量(脚面)；学生用床上用品不合格 8 批次，不合格项目涉及水洗尺寸变化率、断裂强力、耐湿摩擦色牢度；中性笔及笔芯不合格 1 批次，不合格项目涉及书写性能；作业簿不合格 3 批次，不合格项目涉及标识。

(六) 成品油等环保相关产品。抽查了车用柴油、车用尿素水溶液、车用汽油、粉末涂料、内墙涂料、外墙涂料、油墨、油漆共 8 种产品 276 批次，未发现不合格批次。

三、工作要求

1. 各区、县(市)局要按照《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《浙江省产品质量监督抽查工作实施办法(试行)》等相关规定，认真做好后处理工作。

不合格产品后处理工作情况应及时录入“浙江省产品质量监督抽查管理系统”。

2. 各区、县（市）局要高度重视今年产品质量监督抽查中发现的问题，进一步加大对企业的后续跟踪监督检查力度。重点检查合格率较低的产品，认真落实好产品质量问题区域专项整治工作，督促企业依法落实产品质量安全主体责任，维护产品质量安全。

附件：1. 2023年第一批杭州市级产品质量监督抽查情况汇总表

2. 2023年第一批杭州市级产品质量监督抽查合格产品及企业名单
3. 2023年第一批杭州市级产品质量监督抽查不合格产品及企业名单

杭州市市场监督管理局

2023年10月31日

(此件公开发布)

抄送：省市场监管局，各区、县（市）人民政府，市政府办公厅，市财政局、市建委、市公安局、市消防救援支队。