

贵州省市场监管局2022年流通领域儿童台灯产品质量监督抽查产品及企业名单

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|----------|-----------------------------|---|------|------------------|------------------------|----------------|-----------|--|--------|--|---|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 1 | LED台灯 | 幸厚升 (92520290MA6G5RYA1L) | 贵州省六盘水市钟山区荷城百货批发市场A-38号 | 图形商标 | 汕头市澄海区超盛工艺玩具厂 | 汕头市澄海区上华镇蔡厝工业区 | 功率输出：0.6W-4.2W | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | —可移式灯具应有足够的平稳度。 | 试验过程中器具翻倒 | |
| 2 | 触摸感应台灯 | 安顺开发区恩洋百货经营部 | 贵州省安顺开发区黄果树大街西段（西花村）黔中商贸物流中心1幢负1层B83号铺面 | / | 广州市珑达电子科技有限公司 | 广州市海珠区大干围38号第5工业区 | LD1050-1059 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。f-标称频率（Hz）-另外，制造商应提供功率因数和电源电流的电源信息。-弹簧夹紧固的灯具，不适于安装在管材上的警告。-正确工作时必须时，灯具应标记电源种类的符号。用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括以下内容：-对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿命终时，应替换整个灯具。”-对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。警告，触电危险符号。用浸水的布轻擦15s，试图擦去标记；待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s。试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落或不卷曲。对于含有不符合GB 7000.4-2007第6.4条要求的部件而不打算给36个月以下的儿童使用的灯具，应在包装和所有说明书上提供警告：“由于存在小的可拆卸部件，36个月以下儿童不宜。” | 灯具上无标识 | |
| 3 | 可移式灯具 | 兴义市红中文具批发部 | 兴义市桔山办浙兴商贸博览城7-22-118号 | / | 深圳市利发禄科技有限公司 | 深圳市宝安区新桥街道新桥社区 | Q108-1 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 4 | LED笔筒台灯 | 兴义市红中文具批发部 | 兴义市桔山办浙兴商贸博览城7-22-118号 | 得力 | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 4315 | 2022.2.26 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 5 | LED锂电台灯 | 双水书店 | 贵州省六盘水市水城县双水车之家 | / | 东莞快灵通卡西尼电子科技有限公司 | 东莞市寮步镇向西工业区 | SB-831 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 6 | LED台灯 | 贵州安顺开发区佳鲜商贸有限公司 | 贵州省安顺市开发区王府大商城负一楼 | / | 广东科端电子有限公司 | 广东省广州（清远）产业园广创路5号 | TGX-788 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 含有可替换零件或部件的灯具，应设计成具有足够空间使这些零件或部件能没有困难且不损害安全地进行更换。走线槽应光滑且没有锐边、毛口、毛刺和可能造成导线绝缘层磨损的类似现象。诸如金属定位螺钉之类的零件不能伸到走线槽内。电气连接应设计成不采用除陶瓷、绝缘漆或其他至少有相同特性的材料以外的绝缘材料来传递接触压力，除非在金属部件内有足够的弹性以补偿绝缘材料可能的收缩。自攻螺钉不能用来连接载流部件。除非自攻螺钉将这些零件互相接触地直接夹紧，并且装有适当的锁紧装置。除了作电气连接还作机械连接的螺钉和铆钉应锁紧，防止松动。载流部件不应直接接合表面或木材。灯具应有足够的机械强度，其结构应使灯具正常使用时可以预料的粗糙搬运后仍然安全。使用笔直无接头的试验指，其尺寸与IEC 60529规定的标准试验指尺寸相同。试验指对表面施加30N的力。试验期间，金属部件不应触及带电部件。试验后，外壳应无过度变形，并且灯具应继续符合第GB 7000.1-2015第11章的要求。灯具不应有在安装、正常使用或维护时会对用户造成危险的尖端或锐边。对于可移式灯具，在移动、调节灯具或把灯具放在支物上时，其软缆和软线的绝缘层应不能被损坏。灯具作正常移动时，所有可能与金属件产生摩擦而变得不安全的接线必须用绝缘材料制成的载线座、线夹或类似装置固定。—可移式灯具应有足够的平稳度。—由制造商随灯具一起提供的说明书应含有平稳度方面灯具不倾倒的说明。固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件，经125℃、球压20N、1h试验后，压痕直径应：≤2mm提供防触电保护的外部绝缘材料部件，经75℃、球压20N、1h，压痕直径应：≤2mm固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s，由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。不固定带电部件就位的，但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | 试验过程中器具翻倒、电池盒塑料件：3.7mm、电池盒塑料件：自然时间大于30s，下落引燃下面的薄纸 | |
| 7 | 孩视宝LED台灯 | 贵州众力佳诚超市七星关有限公司 | 贵州省毕节市七星关区洪山街道爱民广场 | / | 永胜（东莞）电子有限公司 | 广东省东莞市塘厦镇桥陇沙布工业区45、46号 | VL005 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规 | 未发现不合格 | | | |

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|----------|-----------------|-------------------------|----------|------------------|--------------------------|---------|------------|--|--------|---|---|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 8 | LED笔筒台灯 | 贵州巨格商贸有限公司 | 贵州省黔西南州安龙县栖凤街道黄泥寨安置点 | / | 得力集团有限公司 | 浙江省宁波市宁海县得力工业园 | 17854 | 2020.12.08 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 9 | LED台灯 | 安顺开发区忠发五金店 | 贵州省安顺开发区黔中商贸城负一楼C5号商铺 | / | 广东科端电子有限公司 | 广东省广州（清远）产业园广创街5号 | TGX-L3 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 含有可替换零件或部件的灯具，应设计成具有足够空间使这些零件或部件能设有困难且能不影响安全地进行更换。走线槽应光滑且没有锐边、毛口、毛刺和可能造成导线绝缘层磨损的类似现象。诸如金属定位螺钉之类的零件不能凸伸到走线槽内。电气连接应设计成不采用除陶瓷、纯云母或其他至少有相同特性的材料以外的绝缘材料来传递接触压力，除非在金属部件内有足够的弹性以补偿绝缘材料可能的收缩。自攻螺钉不能用来连接载流部件，除非自攻螺钉将这些零件互相接触地直接夹紧，并且装有适当的锁紧装置。除了作电气连接还作机械连接的螺钉和铆钉应锁紧，防止松动。载流部件不应直接安装在表面或木材。灯具应有足够的机械强度，其结构应使灯具正常使用时可以预料的粗糙搬运后仍然安全。使用笔直无接头的试验指，其尺寸与IEC 60529规定的标准试验指尺寸相同。试验指对表面施加30N的力。试验期间，金属部件不应触及带电部件。试验后，外壳应无过度变形，并且灯具应继续符合第GB 7000.1-2015第11章的要求。灯具不应有在安装、正常使用或维护时会对手造成危害的尖端或锐边。对于可移动式灯具，在移动、调节灯具或把灯具放在支承物上时，其软缆和软线的绝缘层应不能被损坏。灯具作正常移动时，所有可能与金属件产生磨擦而变得不安全的接线必须用绝缘材料制成的载线座、线夹或类似装置固定。-可移动式灯具应有足够的平稳度。-由制造商随灯具一起提供的说明书应含有平稳度方面灯具不侧倒的说明。固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件，经125℃、球压20N、1h试验后，压痕直径应：≤2mm)提供防触电保护的外部绝缘材料部件，经75℃、球压20N、1h、压痕直径应：≤2mm)固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s，由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。不固定带电部件就位的、但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | 试验过程中器具翻倒 | |
| 10 | 可移式LED灯具 | 铜仁合力超市有限公司沿河分公司 | 沿河土家族自治县团结街道团结大道乌江丽都 | 冠雅及图形商标 | 广东阳光电器有限公司 | 广东省中山市小榄镇创益路7号 | LA-R118 | 2022-3-12 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件，经125℃、球压20N、1h试验后，压痕直径应：≤2mm)提供防触电保护的外部绝缘材料部件，经75℃、球压20N、1h、压痕直径应：≤2mm)固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s，由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。不固定带电部件就位的、但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | 固定电池的塑料件：大于2.5mm 电池的塑料件：自燃时间大于30s，下落引燃下面的薄纸 | |
| 11 | LED台灯 | 沿河万家生活超市 | 贵州省沿河土家族自治县团结街道团结大道634号 | 宝视达+图形商标 | 佛山市顺德区冠迪电器实业有限公司 | 广东省佛山市顺德区勒流众裕路以西8-1-3号地块 | GD-808 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。 标记应清晰、持久地标记在灯具上； 标志的位置应符合要求； 符号/文本格式应符合要求 -标称频率（Hz） -另外，制造商应提供功率因数和电源电流的电源信息。 -弹簧夹紧安装的灯具，不适于安装在管材上的警告。 -正确工作必须时，灯具应标记电源种类的符号。 用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括下述内容： -对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。” -对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。 警告，触电危险符号。 用浸水的布轻擦15s，试图擦去标记，待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s。试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落或不卷曲。 | 塑料外壳：1.1mm 、灯管插接端子：自燃时间大于30s，有下落物，下落物引燃下面的薄纸、塑料外壳：未自燃，无下落物 | |

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|-----------|--------------|------------------------------|-------|-------------------|----------------------------|----------|-------------|--|--------|---|--|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 12 | 萌物台灯 | 德江县三味书屋 | 德江县华联玛客超市二号门面 | / | 柯迪智能科技（汕头市）有限公司 | 汕头市澄海区莲上镇涂城工业区二路中段北侧 | KD202 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。一标称频率（Hz）—另外，制造商应提供功率因数和电源电流的电源信息。—弹簧夹安装的灯具，不适于安装在管材上的警告。—正确工作必须时，灯具应标记电源种类的符号；用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括下述内容：—对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。”—对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。警告，触电危险符号。用浸水的布轻擦15s，试图擦去标记，待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s。试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落或不卷曲。对于含有不符合GB 7000.4-2007第6.4条要求的部件而不打算给36个月以下的儿童使用的灯具,应在包装和所有说明书上提供警告：“由于存在小的可拆卸部件,36个月以下儿童不宜”。含有可替换零件或部件的灯具，应设计成具有足够空间使这些零件或部件能没有困难且能不损害安全地进行更换。走线槽应光滑且没有锐边。毛口、毛刺和可能造成导线绝缘层磨损的类似现象。诸如金属定位螺钉之类的零件不能凸伸到走线槽内。电气连接应设计成不采用除陶瓷、纯云母或其他至少有相同特性的材料以外的绝缘材料来传递接触压力，除非在金属部件内有足够的弹性以补偿绝缘材料可能的收缩。自攻螺钉不能用来连接载流部件，除非自攻螺钉将这些零件互相接触地直接夹紧，并且装有适当的锁紧装置。除了作电气连接还作机械连接的螺钉和铆钉应锁紧，防止松动。载流部件不应直接接触安装面或木材。灯具应有足够的机械强度，其结构应使灯具正常使用时可以预料的粗糙搬运后仍然安全。使用笔直无接头的试验指，其尺寸与IEC 60629规定的标准试验指尺寸相同。试验指对表面施加30N的力。试验期间，金属部件不应触及带电部件。试验后，外壳应无过度变形，并且灯具应继续符合第GB 7000.1-2015第11章的要求。灯具不应有在安装、正常使用或维护时会对用户造成危害的尖端或锐边。儿童用的可移式灯具应有足够的平稳性。儿童用的可移式灯具应有足够的机械强度,并且结构应能承受粗糙的操作。除了变压器或转换器以外,儿童用可移式灯具应允许以最不利的位置从850mm±50mm的高度跌落到钢板上一次,钢板要有厚2mm、肖氏A硬度为75±5的橡皮。除非按GB 7000.4-2007第5.3条标记。儿童用可移式灯具不应有任何可以完全进入ISO 8124-1:2000图13规定圆筒的小的可拆卸部件或元件。不可拆卸的软绳或软线的全部长度应限制在2m以内。儿童用可移式灯具不能使用带开关的灯座。如带有一个开关,它必须是穿线型开关或组合在灯体上,使儿童易接近并操作。儿童用可移式灯具应含有防止直接接触烫热的部件的措施。 | 灯具上无标识、试验过程中器具翻倒 | |
| 13 | LED锂电夹子台灯 | 丹寨县四友文体城 | 丹寨县龙泉镇兴泉四路延伸段南侧 | / | 广东久量股份有限公司 | 广州市白云区广州民营科技园科园路12号 | DP-6061 | 2020.11.01 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 14 | LED台灯 | 长顺县德旺佳商贸有限公司 | 贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县长寨街道长征大道顺城农产 | 康铭+图形 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区 | KM-6713 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 15 | LED台灯 | 雷山县定全文体店 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县丹江镇东升门面A-22号 | 波来特 | 浙江波来特电器有限公司 | 浙江省诸暨市城西工业区协和西路22号 | BLT-3008 | 2022.4 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件,经125℃、球压20N、1h试验后,压痕直径应:≤2(mm)提供防触电保护的外部绝缘材料部件,经75℃、球压20N、1h、压痕直径应:≤2(mm)固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s,由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。不固定带电部件就位的、但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | /塑料外壳:1.1mm灯管插接端子:自燃时间大于30s、有下落物,下落物引燃下面的薄纸塑料外壳:未自燃,无下落物 | |

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|-------------|-----------------|--------------------------------|------|---------------|--------------------|-----------|----------|--|--------|--|--|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 16 | 触摸感应台灯 | 盘州市翰墨堂商贸有限公司 | 贵州省六盘水市盘州市亦资街道胜境大道龙祥家居一楼A区4号商铺 | 珑达 | 广州市珑达电子科技有限公司 | 广州市海珠区大干围38号第5工业区 | LD551-591 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。标记应清晰、持久地标记在灯具上；标志的位置应符合要求；符号/文本格式应符合要求-标称频率（1Hz）-另外，制造商应提供功率因数 and 电源电流的电源信息。-弹簧光源安装的灯具，不适用于安装在管材上的警告。-正确工作必须时，灯具应标记电源种类的符号。用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括下述内容：-对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。”-对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。警告，触电危险符号。用浸水的布轻擦15s。试图擦去标记，待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s。试验后，标记应字迹清晰。标贴不易脱落或不卷曲。对于含有不符合GB 7000.4-2007第6.4条要求的部件而不打算结36个月以下的儿童使用的灯具，应在包装和所有说明书上提供警告：“由于存在小的可拆卸部件，36个月以下儿童不宜”。含有可替换零件或部件的灯具，应设计成具有足够空间使这些零件或部件能没有困难且能不带安全隐患地进行更换。走线槽应光滑且没有锐边。毛口。毛刺和可能造成导线绝缘层磨損的类似现象。诸如金属定位螺钉之类的零件不能凸伸到走线槽内。电气连接应设计成不采用除陶瓷、纯云母或其他至少有相同特性的材料以外的绝缘材料来传递接触压力，除非在金属部件内有足够的弹性以补偿绝缘材料可能的收缩。自攻螺钉不能用来连接载流部件，除非自攻螺钉将这些零件互相接触地直接夹紧，并且装有适当的锁紧装置。除了作电气连接还作机械连接的螺钉和螺钉应锁紧。防止松动。载流部件不应直接地接触安装面或木材。灯具应有足够的机械强度。其结构应使灯具正常使用时可以预料地粗糙搬运后的热安全。使用笔无接头试验指。其尺寸与IEC 60529规定的标准试验指尺寸相同。试验指对表面施加30N的力。试验期间，金属部件不应触及带电部件。试验后，外壳应无过度变形，并且灯具应继续符合第GB 7000.1-2015第11章的要求。灯具不应有在安装、正常使用或维护时会对用户造成危害的尖端或锐边。儿童用的可移式灯具应有足够的平稳性。儿童用的可移式灯具应有足够的机械强度，并且结构应能承受粗糙的操作。除了变压器或转换器以外，儿童用可移式灯具应允许以最不不利的位置从850mm±50mm的高度跌落到钢板上一次。钢板覆有厚2mm、肖氏A硬度为75±5的橡皮。除非按GB 7000.4-2007第B5.3条标记，儿童用可移式灯具不应含有任何可以完全进入ISO 8124-1:2000图13规定圆筒内的小的可拆卸部件或元件。不可拆卸的机械或电线的全部长度应限制在2m以内。儿童用可移式灯具不能使用带开关的灯座。如带有一个开关，它必须是罩线型开关或组合在灯体上，使儿童易接近并操作。儿童用可移式灯具应含有防止直接地触烫的部件的措施。 | 灯具上无标识 | |
| 17 | LED双模无极台灯 | 长顺县山丘书苑 | 贵州省黔南州长顺县长发南路金顺商贸中心二楼 | / | 肇庆久量光电科技有限公司 | 广东省肇庆市高新区凤翔街道55号 | DP-X003 | 2022.4.1 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 18 | LED锂电双模护眼台灯 | 贵州惠水旺百优生活超市有限公司 | 贵州省黔南州惠水县涟江街道惠民东路永利首座负一楼 | / | 汕头市瑞之祥玩具厂 | 广东省汕头市澄海区凤翔街道信宁工业区 | T4 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。标记应清晰、持久地标记在灯具上；标志的位置应符合要求；符号/文本格式应符合要求-标称频率（1Hz）-另外，制造商应提供功率因数 and 电源电流的电源信息。-弹簧光源安装的灯具，不适用于安装在管材上的警告。-正确工作必须时，灯具应标记电源种类的符号。用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括下述内容：-对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。”-对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。警告，触电危险符号。用浸水的布轻擦15s。试图擦去标记，待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s。试验后，标记应字迹清晰。标贴不易脱落或不卷曲。含有可替换零件或部件的灯具，应设计成具有足够空间使这些零件或部件能没有困难且能不带安全隐患地进行更换。走线槽应光滑且没有锐边。毛口。毛刺和可能造成导线绝缘层磨損的类似现象。诸如金属定位螺钉之类的零件不能凸伸到走线槽内。电气连接应设计成不采用除陶瓷、纯云母或其他至少有相同特性的材料以外的绝缘材料来传递接触压力，除非在金属部件内有足够的弹性以补偿绝缘材料可能的收缩。自攻螺钉不能用来连接载流部件，除非自攻螺钉将这些零件互相接触地直接夹紧，并且装有适当的锁紧装置。除了作电气连接还作机械连接的螺钉和螺钉应锁紧。防止松动。载流部件不应直接地接触安装面或木材。灯具应有足够的机械强度，其结构应使灯具正常使用时可以预料地粗糙搬运后仍然安全。使用笔无接头试验指。其尺寸与IEC 60529规定的标准试验指尺寸相同。试验指对表面施加30N的力。试验期间，金属部件不应触及带电部件。试验后，外壳应无过度变形，并且灯具应继续符合第GB 7000.1-2015第11章的要求。灯具不应有在安装、正常使用或维护时会对用户造成危害的尖端或锐边。对于可移式灯具，在移动、调节灯具或把灯具放在支承物上时，其软缆和软线的绝缘层应不能被损坏。灯具作正常移动时，所有可能与金属件产生磨擦而变得不安全的接线必须用绝缘材料制成的载线座、线夹或类似装置固定。-可移式灯具应有足够的平稳度。-由制造商随灯具一起提供的说明书应含有平稳度方面灯具不侧倒的说明。固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件，经125℃、球压 | 器具上无标识、试验过程中器具翻倒、固定电池的塑料件：大于2.5mm、电池的塑料件：自燃时间大于30s，下落引燃下面的薄纸 / | |

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|-----------------|--------------------|---|------|-------------------|----------------------------|------------|----------|--|--------|---|---|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 19 | 护眼台灯 | 铜仁市碧江区康成小家电批发部 | 贵州省铜仁市碧江区金滩批发城A5栋8号 | / | 深圳市物乐坊科技有限公司 | 深圳市龙岗区平湖街道平新大道163号 | WLF-12 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。标记应清晰、持久地标记在灯具上； 标志的位置应符合要求； 符号/文本格式应符合要求 -标称频率（Hz） -另外，制造商应提供功率因数和电源电流的电源信息。 -弹簧夹安装的灯具，不适于安装在管材上的警告。 -正确工作必须时，灯具应标记电源种类的符号。 用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括下述内容： -对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。” -对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。 警告，触电危险符号。 用浸水的布轻擦15s，试图擦去标记，待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s。试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落或不卷曲。 | 器具无来源标记 | |
| 20 | 充电式夹子台灯 | 赫章县福万家购物广场 | 贵州省毕节市赫章县白果镇新城国际B区 | / | 深圳市紫光智能电器科技有限公司 | 深圳市南山区高新科技园北区朗山路紫光信息港A栋2楼 | ZG-0602 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 21 | LED可充式台灯（LED台灯） | 台江县翰林办公文化用品商行 | 台江县苗疆大道10号门面 | 康铭 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富康工业区 | KM-6756 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件,经125℃、球压20N、1h试验后,压痕直径应:≤2(mm) 提供防触电保护的外部绝缘材料部件,经75℃、球压20N、1h,压痕直径应:≤2(mm) 固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s,由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。不固定带电部件就位的、但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | 电池盒塑料件: 3.8mm、电池盒塑料件: 自燃时间超过30s,下落物引燃下方薄纸 | |
| 22 | 多功能笔筒台灯 | 白云区万家购生鲜超市 | 贵州省贵阳市白云区白云中路6号温州城6栋2层1、8、9、10、11、12号、7栋2层2号、3号 | 图形商标 | 广东太格爾电子科技有限公司 | 广东省汕头市潮南区司马浦溪美朱太格爾工业园 | YG-T031C | 2021.04 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 23 | 优颂充电式护眼台灯 | 贵州永辉超市有限公司花果园第二分公司 | 贵州省贵阳市南明区花果园五里冲棚户区危旧房城中村改造项目M区1-16栋L925[花果园社区] | / | 广东金莱特智能科技有限公司 | 广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号 | KN-L8829LA | 20211215 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|-----------|-------------------|---|------|-------------------|----------------------------|--------------|----------------------|--|--------|--|--|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 24 | LED可充式台灯 | 贵阳经济开发区家宝丽生鲜超市 | 贵州省贵阳市经济开发区黄河街道办事处清水江路和浦江路交汇处清水江项目西区1层22号 | 康铭 | 长方集团康铭盛（深圳）科技有限公司 | 深圳市龙华区福城街道福民社区人民路221号富座工业区 | KM-6671C | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 所有有关安全的书面说明应使用设备安装地所在国能接受的语言。-来源标记 ■ Ⅱ类灯应在灯具外表面标记额定电压-额定最高环境温度ta:25℃的除外-适用时，Ⅱ类灯具的符号-适用时，■ Ⅱ类灯具的符号-适用时防尘、防固体异物和防水等级的IP数字标记。普通灯具的IP20标记不要求标注。-制造商的产品型号-额定功率或灯具设计使用的光源类型或在光源数据页上指示的型号。-标称频率（Hz）-接线图，适合与供电电源直接连接的灯具除外。-另外，制造商应提供功率因数和电源电流的电源信息。-弹簧夹紧安装的灯具，不适于安装在管材上的警告。-正确工作必须时，灯具应标记电源种类的符号。用X型、Y型或Z型连接的灯具，安装说明书应包含以下内容：-带有一根特别制备软线的X型连接：如果此灯具的外部软线或软线损坏了，该线要用制造商或其服务代理商专门提供的软线或软线更换。-Y型连接：如果此灯具的外部软线或软线损坏了，该线要用制造商或其服务代理商或有类似资格的人更换，以避免发生危险。-Z型连接：此灯具的外部软线或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具应立即报废。用不可替换光源和非用户替换光源的灯具，使用说明书应包括下述内容：-对不可替换光源：“此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。”-对非用户替换光源：“此灯具的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换。警告，触电危险符号。用浸水的布轻擦15s，试图擦去标记，待晾干后，再用浸过汽油的布轻擦15s，试验后，标记应字迹清晰，标贴不易脱落或不卷曲。固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件，经25℃、球压20N、1h试验后，压痕直径应：≤2mm)提供防触电保护的外部绝缘材料部件，经75℃、球压20N、1h、压痕直径应：≤2mm)固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s。由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。不固定带电部件就位的、但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | 铭牌未使用中文语言、功率因数：未标 电源电流：0.07A、未标有“警告，触电危险符号、塑料外壳：0.9mm | |
| 25 | 可移式LED灯具 | 贵州合力超市采购有限公司花溪分公司 | 贵州省贵阳市花溪区甲秀南路与明珠大道延伸段花溪美的国宾府项目C8栋地下负一层 | 图文商标 | 广东光阳电器有限公司 | 广东省中山市小榄镇创益路7号 | LA-R908 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 26 | 可移式灯具 | 贵州永辉超市有限公司桐梓分公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28° 百信奥园广场负一层 | / | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢 | MT-HY03T-201 | ZS 2022-08-10-236-04 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 27 | 可移式灯具 | 贵州永辉超市有限公司桐梓分公司 | 贵州省遵义市桐梓县娄山关街道鞍山村28° 百信奥园广场负一层 | / | 欧普照明电器（中山）有限公司 | 中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢 | MT-HY03T-276 | ZS20220715-485-05 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 28 | 米家飞利浦台灯3 | 仁怀市李承伟米家通讯设备经营部 | 仁怀市盐津街道酒都方圆荟购物广场AF2S027号 | / | 飞慧智能照明（上海）有限公司 | 上海市闵行区田林路888弄9号2层 | 9290029013 | / | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |
| 29 | LED触控双模台灯 | 仁怀市华联万家购物超市 | 仁怀市茅台镇1915广场南侧茅台会客厅 | / | 广东久量股份有限公司 | 广州市白云区广州民营科技园科园路12号 | DP-1039 | 2018.09.01 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 未发现不合格 | | | |

| 序号 | 样品名称 | 销售者 | | 标称商标 | 标称生产企业/上级供货商 | | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 检验项目 | 检验结果 | 不合格项目标准值 | 不合格项目实测值 | 备注 |
|----|-------|-----------|--|------|--------------|--------------------|----------|-------------|--|------|---|--|----|
| | | 名称 | 所在地 | | 名称 | 所在地 | | | | | | | |
| 30 | LED台灯 | 新蒲新区苏尔玛超市 | 贵州省遵义市新蒲新区礼仪街道礼仪办五号还房小区（原礼仪指挥部）1层1号、2层1号商业用房 | 图形商标 | 浙江波来特电器有限公司 | 浙江省诸暨市城西工业区协和西路22号 | BLT-3108 | 2022年5月 | 标记、结构、防触电保护、外部和内部接线、耐热、耐火和耐电痕、接地规定、绝缘电阻和电气强度 | 不合格 | 固定载流部件或安全特低电压部件就位的绝缘材料部件,经125℃、球压20N、1h试验后,压痕直径应: ≤2(mm)提供防触电保护的外部绝缘材料部件,经75℃、球压20N、1h,压痕直径应: ≤2(mm) 固定载流部件就位的绝缘材料部件经受10s针焰试验。试验火焰移开后自燃燃烧时间不超过30s,由样品落下的任何燃烧物不引燃下面的薄纸。 不固定带电部件就位的、但提供防触电保护的绝缘材料的部件受650℃的灼热丝试验。样品的任何火焰或燃烧在移开灼热丝30s后熄灭。落下的燃烧物或融化物不使水平铺置在样品下的单层薄纸着火。 | 电池盒塑料件: 3.4mm、电池盒塑料件: 自燃时间超过30s,下落物引燃下方薄纸 | |