

# 贵州省市场监管局2022年流通领域纺织服装类网络产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目 实测值	不合格项目 标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	颜文明经典鞋	贵州颜文明体育用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城C组团41号楼1层2号	见报告	贵阳颜文明体育用品有限公司	清镇市巢凤大道颜文明仓储物流园	检样:255(2.5)备样:255(2.5)	—/款号:1517105	外观质量,耐折性能,耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘着强度	未发现不合格	/	/	
2	女鞋	清镇市啄木鸟皮鞋店	贵州省贵阳市清镇市新华路	见报告	温州胭脂红鞋业有限公司	温州市双屿街道中国鞋都产业园三期	检样:240 1.5备样:240 1.5	2022-02-26/货号:5X22162	感官质量,耐折性能,外底耐磨性能,剥离强度,鞋帮拉出强度,外底与外中底粘合强度,衬里和内垫摩擦色牢度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
3	女牛仔褲(水洗产品)	云岩区英姿服装店	贵州省贵阳市云岩区富水中路恒生大厦负1层6号	哥弟	广东哥弟时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	检样:160/66A备样:160/66A	—/货号:1192008-329783-001	甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,纤维含量,耐皂洗色牢度	未发现不合格	/	/	
4	彩阳水洗羽丝枕	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	/	上海彩阳家用纺织品有限公司	上海市嘉定区嘉美路1525号	检样:48×74cm备样:48×74cm	—/货号:ZX9332	甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,耐湿摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,断裂强力,纤维含量,纤维含量,絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
5	水洗牛仔褲	贵州美蝎儿服饰有限公司	贵州省贵阳市云岩区黔灵东路街道办事处北新区路北新巷33号2单元8楼1号	/	洋冰乐服饰有限公司	中山市沙溪镇龙阳路8号汇龙商务大厦六楼604	检样:28(L)(165/72A)备样:28(L)(165/72A)	—/货号:88077蓝色	甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,纤维含量,耐皂洗色牢度	未发现不合格	/	/	
6	鸿星尔克滑板系列-男滑板鞋	贵阳宝威裕达体育用品有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园彭家湾棚户区改造项目B区第B南12(国际金融街6号)楼(12)1单元8层1号[花果园社区]	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建省泉州市鲤城区江南火炬开发区	检样:265 2.5备样:265 2.5	2021-12-08/货号:51122201096-001	感官质量,成鞋耐折性能,外底耐磨性能,帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底与外中底粘合强度,可分解致癌芳香胺染料,游离甲醛	未发现不合格	/	/	
7	牛仔褲(水洗产品磨损工艺)	铜仁市康祥商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区北门商业街	恒源祥	江苏恒源祥服饰有限公司(商标持有人:恒源祥(集团)有限公司上海恒源祥服饰有限公司)	江阴市顾山镇锡张路475号	检样:180/90A备样:180/90A	—/货号:TH35310#	甲醛含量,pH值,可分解致癌芳香胺染料,耐水色牢度,耐汗渍色牢度,耐干摩擦色牢度,纤维含量,耐皂洗色牢度	不合格	面料: 棉 36.0 聚酯纤维 35.7 粘纤 27.2 氨纶 1.1 里料: 聚酯纤维 100 (结合公定回潮率含量)	纤维含量(%): 耐久性标签标称:棉 99.3 氨纶 0.7 里料(耐久性标签标称):聚酯纤维 100 (GB/T 29862-2013)	涉嫌假冒

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	纯棉夏被	贵阳美活科技有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区沙文生态科技产业园高川东路777号A10栋203室	大自然	大自然科技股份有限公司	贵州省贵阳市白云区沙文科技工业园	检样:200cm*230cm 备样:200cm*230cm	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 纤维含量, 纤维含量, 絮用纤维原料要求	未发现不合格	/	/	
9	女针织衫	云岩区英姿服装店	贵州省贵阳市云岩区富水中路恒生大厦负1层6号	哥哥	广东哥哥时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	检样:160/76A 备样:160/76A	一/货号:1399550-1T39259-003	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 纤维含量, 耐皂洗色牢度, 顶破强力, 起球	未发现不合格	/	/	
10	YWM时尚网面鞋	贵州颜文明体育用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城C组团41号楼1层2号	见报告	贵阳颜文明体育用品有限公司(生产地:福建省泉州西鑫鞋业有限公司)	贵州省贵阳市清镇市巢东路九号颜文明运动街	检样:240 备样:240	一/货号:1947504	感官质量, 成鞋耐折性能, 外底耐磨性能, 帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底与外中底粘合强度, 衬里和内垫摩擦色牢度, 可分解致癌芳香胺染料, 游离甲醛	不合格	左: 右: 磨痕长度 16.4 16.6	外底耐磨性能 (mm): ≤ 14.0(GB/T 15107-2013)	
11	BEBETOUR 彩色积木 (四季)豆豆毯	贵州康贝贝母婴用品有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城街道金阳南路6号贵阳世纪城S1组团商业3幢1层8号	/	上海爱朵婴童用品有限公司	上海市松江区新桥镇新站路361号	检样:110*140CM 备样:110*140CM	一/货号:BEM2106BE	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐唾液色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 纤维含量	未发现不合格	/	/	
12	北欧风水洗枕	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	/	上海彩阳家用纺织品有限公司	上海市嘉定区嘉美路1525号	检样:48*74cm 备样:48*74cm	/	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 耐皂洗色牢度, 断裂强力, 纤维含量, 纤维含量, 絮用纤维原料要求	不合格	面料: 9.3 填充物: 6.4	pH值:4.0 ~ 8.5(GB 18401-2010 B类)	
13	时尚小上衣	贵阳穆源服装经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南国际商贸城一期地面工程第3幢D单元2层92号	/	广州亘古服装有限公司	广州市白云区黄石路江夏学校北路良鹏大厦3楼	检样:165/88A L 备样:165/88A L	一/款号:J152298	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 纤维含量, 耐皂洗色牢度, 耐干洗色牢度, 起毛起球	未发现不合格	/	/	
14	女休闲鞋	贵州丰富彩贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城S2组团24号楼2单元3层3号	/	蜘蛛王集团有限公司 ( 商标许可人:蜘蛛王集团有限公司 ) ( 商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司 )	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:245(1.5) 备样:245(1.5)	检样:2021-11-23 2021-11-24 备样:2021-11-28/221Q50B 2161	感官质量, 耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 游离甲醛	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	双肩包	贵州晟华商贸有限公司	贵州省贵阳市观山湖区世纪城E组团购物中心第2栋4单元19层1号	/	中乔体育股份有限公司	中国厦门湖里区五缘湾安岭二路82号（生产基地:中国厦门同安工业集中区二环南路333号）	见报告备注	一/货号:EUA21220107-1	振荡冲击性能，包锁耐用性能，扣件耐用性能，拉链耐用度，缝合强度，塑料插扣耐用性能，摩擦色牢度，游离甲醛，可分解致癌芳香胺染料	未发现不合格	/	/	
16	针织短袖衫	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	FILA	斐乐体育有限公司	厦门市观音山嘉义路99号	检样:170/88A L 备样:170/88A L	一/货号:F11W229123FPK	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，纤维含量	未发现不合格	/	/	
17	V领男背心	铜仁市康祥商贸有限公司	贵州省铜仁市碧江区北门商业街	恒源祥	上海恒源祥毛针织品有限公司(商标持有人:恒源祥(集团)有限公司)	上海市金陵东路358号	检样:175/92A 备样:175/92A	一/货号:08993075	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，耐洗色牢度，起球	未发现不合格	/	/	
18	挎包	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	FILA	斐乐体育有限公司	厦门市观音山嘉义路99号	检样:220×30×155(mm) 备样:220×30×155(mm)	一/货号:T13U223121FLB	振荡冲击性能，游离甲醛，可分解致癌芳香胺染料	未发现不合格	/	/	
19	女针织连衣裙	贵阳市南明区今维服装店	贵州省贵阳市南明区市南路42号保利国际广场5层12、13号[油榨社区]	哥弟	广东哥弟时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	检样:165/88A 备样:165/88A	一/货号:1500297-4219211-001	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，耐皂洗色牢度，起球，可分解致癌芳香胺染料[领子]	未发现不合格	/	/	
20	时尚休闲枕套	贵州彩阳电暖科技有限公司	贵州省遵义市桐梓县娄山关经济开发区彩阳产业园	/	上海彩阳家用纺织品有限公司	上海市嘉定区嘉美路1525号	检样:48cm×74cm 备样:48cm×74cm	一/货号:9601(单只)	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，耐皂洗色牢度，断裂强力，纤维含量	不合格	格子面：长度方向 270 宽度方向 640 素色面：长度方向 190 宽度方向 520	断裂强力(N):长度方向 ≥220 宽度方向 ≥220(GB/T 22796-2021)	
21	女针织休闲衫	云岩区英姿服装店	贵州省贵阳市云岩区富水中路恒生大厦负1层6号	哥弟	广东哥弟时尚服饰研发有限公司	广东省广州市天河区兴民路222号之三2505房	检样:165/88A 备样:165/88A	一/货号:1300606-4216385-001	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，耐皂洗色牢度	未发现不合格	/	/	
22	风衣	贵阳宝威裕达体育用品有限公司	贵州省贵阳市南明区花果园后街彭家湾花果园彭家湾棚户区改造项目B区第B南12(国际金融街6号)楼(12)1单元8层1号[花果园社区]	鸿星尔克	福建鸿星尔克体育用品有限公司	福建泉州江南火炬开发区	检样:L170/88A 备样:L170/88A	一/货号:11220180279-003	甲醛含量，pH值，可分解致癌芳香胺染料，耐水色牢度，耐汗渍色牢度，耐干摩擦色牢度，耐湿摩擦色牢度，纤维含量，耐皂洗色牢度，起毛起球	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
23	复古板鞋女鞋	斐乐服饰有限公司贵阳机场路分公司	贵州省贵阳市南明区机场路18号亨特国际裙楼地下室幢负2层1D号183、184A、184号[西湖社区]	FILA	斐乐体育有限公司	厦门市观音山嘉义路99号	见报告备注	检:2022-05-12 2022-06-07 备:2022-06-07/货号:F12W232208FWT	耐折性能, 耐磨性能, 帮底粘合强度	未发现不合格	/	/	
24	小上衣	贵阳穆源服装经营部	贵州省贵阳市观山湖区宾阳大道西侧,环城高速东侧贵阳西南国际商贸城1期地面工程第3幢D单元2层92号	金+帛=锦	广州亘古服装有限公司	广州市白云区黄石路江夏学校北路良鹏大厦3楼	见报告备注	一/款号:J153243	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 纤维含量, 耐皂洗色牢度, 耐干洗色牢度, 起球	不合格	主面料:2	耐湿摩擦色牢度(级):≥3(FZ/T 81007-2012)	
25	女休闲鞋	贵州丰富彩贸易有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金阳南路6号贵阳世纪城S2组团24号楼2单元3层3号	见报告	蜘蛛王集团有限公司(商标许可人:蜘蛛王集团有限公司)(商标被许可人:蜘蛛王集团温州品牌管理有限公司)	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	检样:240(1.5) 备样:240(1.5)	2022-06-06/2B10B120930	感官质量, 耐折性能, 外底耐磨性能, 剥离强度, 鞋帮拉出强度, 外底与外中底粘合强度, 可分解致癌芳香胺染料, 可分解有害芳香胺染料, 游离甲醛	未发现不合格	/	/	
26	背包	贵州鸣杨体育用品有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京路27号鑫都财富大厦1幢22层10号	361°	三六一度(中国)有限公司	中国福建厦门市湖里高新技术园区三六一度大厦(中国福建晋江市五里工业园区(生产基地))	检样:450mm 备样:450mm	一/货号:512221025-1	摩擦色牢度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	未发现不合格	/	/	
27	T恤	贵州雨果服装贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区中华南路街道富水南路与都司高架桥交汇处186号“泰祥.国际”商办楼2单元19层2号[中南办事处]	/	广州尚岑服饰有限公司	广州市林和中路8号17楼	检样:M 165/88A 备样:M 165/88A	一/款号:1WY202103F	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 纤维含量, 耐皂洗色牢度, 起球	未发现不合格	/	/	
28	半裙	贵州雨果服装贸易有限公司	贵州省贵阳市南明区中华南路街道富水南路与都司高架桥交汇处186号“泰祥.国际”商办楼2单元19层2号[中南办事处]	ochirly	广州尚岑服饰有限公司	广州市林和中路8号17楼	检样:165/70A(M/3) 备样:165/70A(M/3)	一/款号:1WY1072360	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 纤维含量, 耐皂洗色牢度, 起毛起球	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	小清新时尚拉杆箱	贵州九州祥隆科技有限公司	贵州省贵阳市观山湖区长岭街道长岭北路贵阳国际金融中心二期商务区第N4栋1单元17层16-31号(16号附1-7)(商务托管)	爱登堡(Edenbo)	爱登堡(中国)有限公司	广州市白云区均禾街清湖村三社大山工业区B区爱登堡工业园	检样:20寸55*32*21.5cm 备样:20寸55*32*21.5cm	—/产品型号:F-DZ1104	拉杆耐疲劳性能, 行走性能, 振荡冲击性能, 跌落性能, 硬箱箱体耐静压性能, 塑料硬箱箱面耐落球冲击性能, 滚筒冲击性能, 箱(包)锁耐用性能, 缝合强度, 游离甲醛, 可分解致癌芳香胺染料	不合格	硬箱 提把: 冲击128次后, 提把处箱体开裂, 提把脱落。 拉杆: 振荡冲击性能(提把)测试后, 箱体损坏, 拉杆未进行测试。	振荡冲击性能: 硬箱 提把: 试验后箱体(包体)不变形, 无开裂; 各部件不变形, 无断裂、损坏, 不开线; 固定件、连接件不松动; 拉杆拉合顺畅, 不变形、不松动、无卡阻, 不脱节, 拉杆与箱体(包体)结合部无开裂、松动; 箱(包)锁开启正常, 密码锁无卡死、跳号、脱勾、乱号及密码失控现象(QB/T	
30	针织长裤	贵州鸣杨体育用品有限公司	贵州省贵阳市云岩区北京路27号鑫都财富大厦1幢22层10号	361°	三六一度(中国)有限公司	福建省晋江市五里工业园区	检样:185/88A(2XL) 备样:185/88A(2XL)	—/货号:551934013B-2	甲醛含量, pH值, 可分解致癌芳香胺染料, 耐水色牢度, 耐汗渍色牢度, 耐干摩擦色牢度, 耐湿摩擦色牢度, 纤维含量, 耐皂洗色牢度, 顶破强力, 起球	未发现不合格	/	/	