

# 贵州省市场监管局2022年流通领域儿童鞋产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	尔勒学步童凉鞋	黔西县伊家宝贝母婴用品福临连锁店	贵州省毕节市黔西县福临国际	/	台州喜特宝鞋业有限公司	浙江省台州市温岭市泽国镇泽楚路888号(2幢1-5楼)	检样:140(2)135(2)备样:125(2)	2022-03-20/货号:EB821G005-1	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,物理机械安全性能(除钢勾心),勾心长度,纵向刚度,勾心硬度,弯曲性能,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
2	恩纳儿童运动鞋	黔西县伊家宝贝母婴用品福临连锁店	贵州省毕节市黔西县福临国际	/	喜得宝商贸有限公司	上海市闵行区莲花路2080弄50号第2幢3楼306室	检样:155(2)160(2)备样:150(2)	2021-03-05/货号:EB721S043-2	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
3	安踏儿童生活系列-男休闲鞋	吴清伟(个体工商户)	贵州省毕节市织金县城关镇1山禾源商都4号楼第1层3、4、5号商铺	安踏	安踏(中国)有限公司	中国福建晋江池店东山工业区	检样:180(2.0)备样:175(2.0)	见报告备注	剥离强度,耐磨性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
4	安踏儿童跑步系列-女跑鞋	吴清伟(个体工商户)	贵州省毕节市织金县城关镇1山禾源商都4号楼第1层3、4、5号商铺	安踏	安踏(中国)有限公司	中国福建晋江池店东山工业区	检样:185(2.0)195(2.0)备样:175(2.0)	见报告备注	剥离强度,耐磨性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
5	宝宝凉鞋	金沙县蓓亲母婴生活馆	金沙县鼓场街道黎明社区朗月国际广场A区一层A107、A108号	/	宁波哈比特鞋业有限公司	宁波奉化莼湖杨家工业区	检样:24#155mm23#150mm备样:22#145mm	检样:2022-03-15备样:2022-03-15/货号:检样:HX22337货号:备样:HX22337	纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
6	宝宝休闲凉鞋	金沙县蓓亲母婴生活馆	金沙县鼓场街道黎明社区朗月国际广场A区一层A107、A108号	/	宁波哈比特鞋业有限公司	宁波奉化莼湖杨家工业区	检样:25#160mm24#155mm备样:23#150mm	2022-03-15/货号:HX22397	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
7	婴童鞋	七星关区金牛三母用品店	贵州省毕节市七星关区麻园街道办事处新城区白金府邸商住楼负一楼	赫利俄罗斯	赫利控股(福建)有限公司	福建省晋江市池店赤塘工业区南大路22号	检样:140mm(1.5)130mm(1.5)备样:120mm(1.5)	检样:2022-03-23备样:2022-03-23/货号:Y8787	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
8	婴童鞋	七星关区金牛三母婴用品店	贵州省毕节市七星关区麻园街道办事处新城区白金府邸商住楼负一楼	赫利俄罗斯	赫利控股（福建）有限公司	福建省晋江市池店赤塘工业区南大路22号	检样:140mm(1.5) 130mm(1.5) 备样:120mm(1.5)	2021-12-22/ 货号:Y8773	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能, 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
9	婴童鞋	七星关区金牛三母婴用品店	贵州省毕节市七星关区麻园街道办事处新城区白金府邸商住楼负一楼	赫利俄罗斯	赫利控股（福建）有限公司	福建省晋江市赤塘工业区	检样:164mm(1.5) 158mm(1.5) 备样:152mm(1.5)	检样:2022-06-23 备样:2022-06-23/货号:B8821	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋), 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
10	运动鞋	盘州市霞霞玩具店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心2F-016号商铺	/	温州市五加一商贸有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥街道娄东大街800号德园12幢1603室	检样:195 190 备样:185	一/货号:QB1251	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
11	运动鞋	盘州市霞霞玩具店	贵州省六盘水市盘州市翰林街道江源居委会恒立大世界购物中心2F-016号商铺	/	温州市五加一商贸有限公司(制造商:温州市日创鞋业有限公司)	温州市瓯海区娄东大街800号德园12幢1603室(制造商:温州市龙湾区永兴街道滨海二路16号14幢501室)	检样:195(1.5) 190(1.5) 备样:185(1.5)	一/货号:QB0660	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
12	比比熊(童鞋)	六枝特区湘龙百货服装批发城	贵州省六枝特区景城百货商业广场2楼门面	比比熊	澳步鞋业有限公司	牧西欧风路68号	检样:225 220 备样:215	一/货号:22537	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
13	机能鞋	六枝特区千佳汇服装批发城	贵州省六盘水市六枝特区人民北路夜郎大厦二楼	/	上海米菲儿童用品有限公司	上海市金山区金山卫镇钱鑫路289号103室	检样:160(1.5) 备样:150(1.5)	一/货号:W221010	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
14	机能学步鞋	水城区爱爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	雪娃娃	义乌市优多儿童用品有限公司	浙江省义乌市义南工业园	检样:130/57 125/56 备样:115/54	2021-04-22/ 货号:XE300622	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
15	童鞋	水城区爱爱心园母婴用品雨田店	贵州省六盘水市水城区双水街道黄家桥社区雨田境界	酷咪	义乌市摩踏儿童用品有限公司	浙江义乌廿三里宜商路3号1号楼2楼	见报告备注	2022-03-11/货号:KBX92118	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
16	休闲鞋	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	温州市宝鸽儿童用品有限公司	浙江省温州市永嘉县瓯北街道一村(浙江鑫鹏鞋材有限公司内)	检样:225(2.0)220(2.0)备样:215(2.0)	2022-06-06/货号:ZJ1272童HYB-227327*6/9	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
17	板鞋	凯里市钱志娟服装店	凯里市永乐路国贸负一楼	冰马	温岭市城北皓仔鞋厂	温岭市城北街道双莲路013号	检样:190(2.0)195(2.0)备样:185(2.0)	2022-05-16/货号:ZJ0470皓Z-B22052*5/16贵	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	不合格	左: 右:磨痕长度15.5 15.5	外底耐磨性能(mm):≤14.0(QB/T 4331-2012)	
18	婴童鞋	台江县亚星宝贝孕婴连锁桃源店	台江县鲜润发超市一楼门面	/	舒比潮童贸易有限公司(授权商:浙江省浦江舒比潮童贸易有限公司)(生产商:浙江省浦江星星鞋业有限公司)	浙江省金华市浦江县浦南街道南站路55号(生产商:浙江省浦江县南钻路55号)	检样:150(1.5),145(1.5)备样:140(1.5)	2022-02-21/款号:22C7682	勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	145:符合要求 符合要求 不符合要求 符合要求	物理机械安全性能(除钢勾心):鞋内外应无露出的钉尖。全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利边缘和尖端。鞋内应无断针。对婴幼儿鞋上可拆卸的附件,不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N。有效跟高应不大于25mm。(GB 30585-2014)	
19	儿童运动鞋	剑河县唐狮服饰专卖店	贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县粮食综合发展有限公司门面	男生女生	湖州男生女生品牌管理有限公司	浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路777号	检样:170(1.5)165(1.5)备样:160(1.5)	2022-03-01/产品货号:NFXBJ21156A51A11	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
20	板鞋	三穗县男生女生童装店	三穗县文笔街道府政路瑞福大厦7-8号门面	男生女生	湖州男生女生品牌管理有限公司	浙江省湖州市吴兴区织里镇阿祥路777号	检样:220(1.5)225(1.5)备样:215(1.5)	2022-03-02/产品货号:NFXAJ22000A17	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
21	儿童休闲鞋	天柱县小黄鸭童装店	天柱县凤城街道中心市场10A2-B栋1号	B.DUCK	福建利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:190(1.5)185(1.5)备样:180(1.5)	2020-11-25/货号:B1287336	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
22	童鞋	锦屏县张新发孕婴生活馆	锦屏县三江镇码头社区国税局综合楼一楼	可爱响当当	浙江响当儿童用品有限公司	温州市瓯海区上汇工业区今汇路655号	检样:170(1.5) 165(1.5) 备样:160(1.5)	2021-04-21/货号:CJ113	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	170: 符合要求 符合要求  符合要求 符合要求	物理机械安全性能(除钢勾心):鞋内外应无露出的钉尖。全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利边缘和尖端。鞋内应无断针。对婴幼儿鞋上可拆卸的附件,不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N。有效跟高应不大于25mm。(GB 30585-2014)	
23	儿童经典休闲鞋	栗海华(个体工商户)	锦屏县三江镇步行街社区老烟草局3号门面	菲乐王子	浙江惠泰体育用品有限公司	城北街道经中路10号	检样:225 220 备样:215	2021-08-13/F907	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能,可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	不合格	鞋舌面、鞋舌里含印花部位、前衬里、后衬里、内垫含印花部位、鞋带、帮面棕色革料、帮面粉色革料含印花部位、帮面绿色革料含印花部位、后帮藏青色革料、鞋底白色: Pb 铅 未检出(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 鞋底装饰块: Pb 铅 未检出(检出限:0.09) Cd 镉 458.62(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07)	重金属总量(mg/kg):Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014)	
24	儿童运动凉鞋	黎平县小黄鸭童装童鞋店	黎平县德凤街道城中休闲广场1栋2-18号	B.Duck	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	检样:195(1.5) 190(1.5) 备样:185(1.5)	2020-12-20/货号:B2283324	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,游离甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
25	儿童运动鞋	刘渊(个体工商户)	湄潭县湄江镇方圆荟太阳城购物广场FZ-3-30号	ABCKIDS	福建冠霸户外用品有限公司(委托生产商:起步股份有限公司)	福建省泉州市惠安县涂寨镇温厝村前湖364号	检样:215(2) 225(2) 备样:210(2)	2022-04-17/Y223301001	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
26	儿童运动鞋	刘渊（个体工商户）	渭潭县渭江镇方圆荟太阳城购物广场FZ-3-30号	ABCKIDS	青田易鑫鞋业有限公司	浙江省丽水市青田县油竹街道江滨路7号1幢230	检样:160(2) 155(2)备样:150(2)	检样:2021-01-25 2021-01-21 备样:2021-01-21/P121108003	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，橡胶部件中的N-亚硝基胺，邻苯二甲酸酯，邻苯二甲酸酐	不合格	"帮面织物含印花部位、衬里、帮面光面革、帮面暗面革、帮面闪光塑料边、帮面印字母心形部位、后帮装饰块、鞋底：Pb 铅 未检出(检出限:0.09)、Cd 镉 未检出(检出限:0.02)、As 砷 未检出(检出限:0.07) 内垫含印花部位：Pb 铅 4.67(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)、As 砷 未检出(检出限:0.07) 侧帮装饰块：Pb 铅 128.41(检出限:0.09)、Cd 镉 70.24(检出限:0.02)、As 砷 未检出(检出限:0.07) 帮面印字母心形部位：总量(DBP+BBP+DEHP)：0.669648 DBP未检出(检出限:5.0×10)、BBP未检出(检出限:5.0×10)、DEHP 0.669648(检出限:5.0×10) 总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出 DINP未检出(检出限:5.0×10)、DNOP 未检出、(检出限:5.0×10)、DIDP未检出(检出限:5.0×10) 鞋底：总量(DBP+BBP+DEHP)：未检出 DBP未检出(检出限:5.0×10)、BBP未检出(检出限:5.0×10)、DEHP未检出(检出限:5.0×10 ) 总量(DINP+DNOP+DIDP)：未检出 DINP未检出(检出限:5.0×10)、DNOP未检出(检出限:5.0×10)、DIDP 未检出(检出限:5.0×10)"	重金属总量(mg/kg) 邻苯二甲酸酯(%):Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014) 总量(DBP+BBP+DEHP)：≤0.1总量 (DINP+DNOP+DIDP)：≤0.1（婴幼儿鞋)(GB 30585-2014)	
27	儿童凉鞋	刘渊（个体工商户）	渭潭县渭江镇方圆荟太阳城购物广场FZ-3-30号	ABCKIDS	青田远足鞋业有限公司(授权商:起步股份有限公司)	浙江省丽水市青田县温溪镇七号工业区	检样:150(1.5) 165(1.5)备样:160(1.5)	检样:2022-03-23 备样:2022-03-18/P222111430	耐磨性能，帮底剥离强度，外底硬度，帮带拉出强度，帮带拔出力，纵向刚度，勾心硬度，勾心长度，弯曲性能，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，橡胶部件中的N-亚硝基胺，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
28	婴童鞋	绥阳县红利母婴店	绥阳县洋川街道解放中路鑫港城1栋B1-22号	/	义乌市雨茹儿鞋业有限公司	浙江省义乌市青口东苑工业区茂盛大街A-12号	检样:140(1.5) 145(1.5)备样:130(1.5)	检样:2020-12-05 备样:2020-11-15/货号 :YQH01645	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，橡胶部件中的N-亚硝基胺，邻苯二甲酸酐	未发现不合格	/	/	
29	童鞋	绥阳县红利母婴店	绥阳县洋川街道解放中路鑫港城1栋B1-22号	/	义乌市雨茹儿鞋业有限公司	浙江省义乌市青口东苑工业区茂盛大街A-12号	检样:155(1.5) 160(1.5)备样:150(1.5)	检样:2020-11-15 2020-12-05 备样:2020-11-25/货号 :YQH01648	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，橡胶部件中的N-亚硝基胺，邻苯二甲酸酐	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	婴童鞋	绥阳县红利母婴店	绥阳县洋川街道解放中路鑫港城1栋B1-22号	/	义乌市雨茹儿鞋业有限公司	浙江省义乌市青口东苑工业区茂盛大街A-12号	检样:150(2)145(2)备样:140(2)	2019-01-25/货号:YXE01101	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),皮革和毛皮中的六价铬,可分解致癌芳香胺染料,可分解有害芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	不合格	150: 符合要求 符合要求 符合要求 婴幼儿鞋上无可拆卸的附件。 不符合要求 符合要求 主帮面、帮面黑色配件、帮面透明配件、后跟帮面织物、后跟织带、后衬里、米黄色鞋底、暗橙色鞋底: Pb 铅 未检出(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 内垫含印花部位: Pb 铅 158.85(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 前衬里: Pb 铅 149.38(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07)	物理机械安全性能(除钢勾心) 重金属总量(mg/kg):鞋内外应无露出的钉尖。全鞋(包括鞋上附件、鞋跟等部件)不允许有可触及的锐利边缘和尖端。鞋内应无断针。对婴幼儿鞋上可拆卸的附件,不应完全容入按GB 6675.2-2014中5.2要求的小零件试验器。附件应安装牢固。婴幼儿鞋上小附件抗拉强力应≥70N。有效跟高应不大于25mm。(GB 30585-2014)Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014)	
31	童运动鞋	何玉(个体工商户)	安顺市西秀区中环商业广场三楼	adidas	阿迪达斯体育(中国)有限公司	苏州工业园区现代大道88号普洛斯物流园区C21号	检样:190(2)180(2)备样:175(2)	2021-12-01/—	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
32	儿童鞋	何玉(个体工商户)	安顺市西秀区中环商业广场三楼	NIKE	耐克体育(中国)有限公司	江苏省太仓经济开发区广州西路88号	检样:210(2.5)190(2.5)备样:180(2.5)	检样:2022-03-08 2022-04-05 备样:2022-03-08/款号:DD1114-005	外底耐磨性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,游离甲醛,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
33	男/女阿甘童鞋	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	paul frank	晋江卡贝奥体育用品有限公司	泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	检样:185(1.5)180(1.5)备样:175(1.5)	检样:2022-01-15 备样:2022-01-16/款号:PFXWX222017F	耐磨性能,剥离强度,外底硬度,鞋帮拉出强度,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
34	男/女老爹童鞋	安顺王府井国贸购物中心有限公司	贵州省安顺市西秀区西街街道市西路87号塔山广场	paul frank	晋江卡贝奥体育用品有限公司	泉州市晋江市陈埭镇岸兜村南大街34号-2	检样:220(1.5)215(1.5)备样:205(1.5)	2022-06-28/款号:PFXWX223069F	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
35	儿童跑鞋(男)	紫云县枫行服饰店	紫云自治县松山街道商业街6栋12号	361° kids	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地	见报告备注	检样:2022-07-03 2022-06-29 备样:2022-07-02/货号:K72234503-2	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
36	儿童滑板鞋(女)	紫云县枫行服饰店	紫云自治县松山街道商业街6栋12号	361° kids	三六一度童装有限公司	中国福建省晋江市磁灶镇中国包装印刷产业（晋江）基地	检样:185(2.0)180(2.0)备样:175(2.0)	检样:2022-06-28 备样:2022-06-24/货号:K82234706-3	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
37	童胶鞋	紫云县潮壹坊童鞋店	贵州省安顺市紫云县松山街道观音路54号	/	浙江欣顺鞋业有限公司	瑞安市仙降街道工业园区	检样:195,一型半 备样:190,一型半	2022-02-23/货号:MXT217	游离甲醛，可萃取重金属含量，可分解致癌芳香胺染料，含氯酚，橡胶部件中的N-亚硝基胺，物理安全性能，硬度（邵尔A型），围条与鞋帮粘附强度	未发现不合格	/	/	
38	儿童凉鞋	紫云县潮壹坊童鞋店	贵州省安顺市紫云县松山街道观音路54号	/	浙江鲁霸儿童用品有限公司	浙江省温州市瞿溪街道力西特大厦17楼	检样:200(1.5)195(1.5)备样:190(1.5)	2022-03-20/货号:XY2570319	耐磨性能，帮底剥离强度，外底硬度，帮带拉出强度，帮带拔出力，纵向刚度，勾心硬度，勾心长度，弯曲性能，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
39	童鞋系列·单网鞋	安龙县童心童趣服装店	安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲合力超市内A-19号门面	/	笨笨熊（福建）儿童用品有限公司	福建晋江市洋茂工业区	见报告备注	2022-02-15/货号:10222515	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，邻苯二甲酸酯	不合格	帮面织物、鞋带、粉白织带、后衬里、内垫含印花部位、帮面粉色革料含印花部位、帮面蓝色革料含印花部位、帮面白色革料、侧帮浅蓝胶片：Pb 铅 未检出(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)后跟透明材料：Pb 铅 未检出(检出限:0.09)Cd 镉 120.75(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)鞋底：Pb 铅 3.67(检出限:0.09)Cd 镉 未检出(检出限:0.02)As 砷 未检出(检出限:0.07)	重金属总量：Pb 铅 ≤ 100 Cd 镉 ≤100 As 砷 ≤100 (GB 30585-2014)	
40	时尚童鞋	安龙县童心童趣服装店	安龙县栖凤街道办事处翔龙嘉莲合力超市内A-19号门面	/	阿迪熊（福建）体育用品有限公司	福建省晋江市梅岭双沟工业区	见报告备注	一/货号:B23201	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能，可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
41	儿童凉鞋	兴义市戴维贝拉服装店	兴义市黄草办稻子巷25号商铺	Dave& Bella	杭州日冠服饰有限公司	浙江省杭州市滨江区聚业路26号	检样:165(2.0)160(2.0)备样:150(2.0)	2021-12-31/款号:DB2222607210803WXM	耐磨性能，帮底剥离强度，外底硬度，帮带拉出强度，帮带拔出力，勾心纵向刚度，勾心硬度，勾心长度，弯曲性能，物理机械安全性能，可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，橡胶部件中的N-亚硝基胺（婴幼儿鞋），邻苯二甲酸酯，可分解有害芳香胺染料	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
42	儿童凉鞋	兴义市戴维贝拉服装店	兴义市黄草办稻子巷25号商铺	Dave & Bella	杭州日冠服饰有限公司	浙江省杭州市滨江区聚业路26号	检样:170(2.0) 160(2.0) 备样:150(2.0)	2021-12-21/款号:DB2222599 210803 WXM	耐磨性能,帮底剥离强度,外底硬度,帮带拉出强度,帮带拔出力,勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
43	童装皮鞋	汇川区胡大恒日用百货经营部	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场5楼	Dr.Kong(江博士)	广东足迹鞋业有限公司	佛山市南海区桂城街道桂澜北路26号招商置地中心1座18楼	检样:180(1.5) 190(1.5) 备样:175(1.5)	2022-07-01/货号:B1500429	耐磨性能,剥离强度,外底硬度,鞋帮拉出强度,纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
44	童装运动鞋	汇川区胡大恒日用百货经营部	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场5楼	Dr.Kong(江博士)	广东足迹鞋业有限公司	广东省佛山市狮山镇松岗松夏工业路科技西路11号之一	检样:210(1.5) 215(1.5) 备样:205(1.5)	2021-10-20/货号:C1003077	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能,可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
45	童鞋	遵义国贸春天百货购物中心有限公司	贵州省遵义市汇川区珠海路曼哈顿时代广场	new balance	新百伦贸易(中国)有限公司	上海市静安区南京西路688号6楼	检样:160(1.5) 备样:160(1.5)	2021-12-01/货号:K8809P2I	勾心纵向刚度,勾心硬度,勾心长度,弯曲性能,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,橡胶部件中的N-亚硝基胺,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
46	拼色方格时尚童运动鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	George	厦门朵令贸易有限公司(生产商:泉州市泉康鞋业有限公司)	厦门市湖里区兴隆路500号614(生产商:泉州市晋江市陈埭镇梧埭村南新南路28号)	检样:210(2) 备样:215(2)	2021-09-20/货号:GESL21025370	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
47	轻便网面童运动鞋	沃尔玛(贵州)商业零售有限公司都匀斗篷山路分店	贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市斗篷山路与伟八路交叉口	George	厦门朵令贸易有限公司(生产商:泉州市泉康鞋业有限公司)	厦门市湖里区兴隆路500号614(生产商:泉州市晋江市陈埭镇梧埭村南新南路28号)	检样:215(2) 备样:215(2)	2021-04-10/货号:GESL21025226	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
48	儿童旅游鞋	龙里县余辉童装店	贵州省黔南州龙里县冠山街道金龙东路40号114	B.Duck baby	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	见报告备注	2021-04-20/货号:BY3283358	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	不合格	帮面革料、鞋底:总量(DBP+BBP+DEHP):未检出、DBP未检出(检出限:5.0×10)、BBP未检出(检出限:5.0×10)、DEHP未检出(检出限:5.0×10)侧帮透明装饰块:总量(DBP+BBP+DEHP):0.538635、DBP未检出(检出限:5.0×10)、BBP未检出(检出限:5.0×10)、DEHP 0.538635(检出限:5.0×10)	邻苯二甲酸酯(%):总量(DBP+BBP+DEHP):≤0.1(儿童鞋)(GB 30585-2014)	
49	儿童旅游鞋	龙里县余辉童装店	贵州省黔南州龙里县冠山街道金龙东路40号114	B.Duck baby	利讯集团有限公司	福建省泉州市经济技术开发区崇益街19号利讯工业园	见报告备注	2021-04-20/货号:BY3283371	帮底剥离强度,底墙与帮面剥离强度,外底耐磨性能,外底硬度,物理机械安全性能(除钢勾心),可分解致癌芳香胺染料,甲醛含量,重金属总量,富马酸二甲酯,邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	



序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
50	儿童旅游鞋	贵定县艾米童装店	贵定县金南街道河滨路步行街5号门面	见报告	福建晋江万泰盛鞋服有限公司	福建晋江市陈埭洋埭刘埔工业区（运营中心:浙江省温州市瓯海区郭溪街道金州童鞋小镇1栋2楼）	见报告备注	一/货号:UB55226096	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
51	儿童休闲鞋	福泉市菲菲童装童鞋店	福泉市金山办事处中心城天街7号楼2层6号门面	见报告	泉州众隆鞋业有限公司（委托生产商:起浙江起步儿童用品有限公司）	福建省晋江市池店镇霞福社区哈利大厦	检样:200(2)195(2)备样:190(2)	2022-06-23/货号:Y232203046	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
52	儿童休闲鞋	福泉市菲菲童装童鞋店	福泉市金山办事处中心城天街7号楼2层6号门面	见报告	博士屋（泉州）儿童用品有限公司（委托生产商:浙江起步儿童用品有限公司）	福建省泉州市晋江市池店镇池店村凤北路730号	检样:200(2)195(2)备样:190(2)	2022-06-25/货号:Y233204031	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
53	儿童休闲鞋	瓮安伍加壹童童鞋店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处人民广场枫竹苑一楼53号门面	见报告	泉州童天鞋服有限公司	福建省晋江市陈埭镇江头村鹏青路皇景大厦	检样:210(2.0)备样:195(2.0)	2022-04-25/货号:T35201	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	不合格	"帮面织物、帮面白色荔枝纹革料含印花部位、侧帮白色条纹革料含印花部位、鞋舌面、鞋舌革料含印花部位、鞋舌里含印花部位、鞋带、红色织带、蓝色织带、鞋底、鞋底红/蓝装饰材料、内垫含印花部位: Pb 铅 未检出(检出限:0.09)、Cd 镉 未检出(检出限:0.02)、As 砷 未检出(检出限:0.07) 侧帮蓝色光面革料含印花部位: Pb 铅 1414.34(检出限:0.09)、Cd 镉 65.69(检出限:0.02)、As 砷 未检出(检出限:0.07) 后跟浅蓝装饰材料: Pb 铅 145.91(检出限:0.09)、Cd 镉 未检出(检出限:0.02)、As 砷 未检出(检出限:0.07) 帮面白色荔枝纹革料、侧帮白色条纹革料含印花部位、鞋底、鞋底红/蓝装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 未检出、DBP 未检出(检出限:5.0×10)、BBP 未检出(检出限:5.0×10)、DEHP 未检出(检出限:5.0×10) 侧帮蓝色光面革料含印花部位: 总量(DBP+BBP+DEHP): 2.076380、DBP 0.089771(检出限:5.0×10)、BBP 未检出(检出限:5.0×10)、DEHP 1.986609(检出限:5.0×10) 后跟浅蓝装饰材料: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.020956、DBP 未检出(检出限:5.0×10)、BBP 未检出(检出限:5.0×10)、DEHP 0.020956(检出限:5.0×10)"	重金属总量(mg/kg) 邻苯二甲酸酯(%):Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014) 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋)(GB 30585-2014)	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
54	童休闲鞋	瓮安县乾峰鞋店一分店	贵州省黔南州瓮安县瓮水办事处步行街A2栋7号门面	/	六加一（福建）儿童用品有限公司	福建省南安市九都镇彭林村	检样:195(1.5)型 200(1.5)型 备样:190(1.5)型	2022-07-09/货号:A32306	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
55	男/女休闲童鞋	杨宗叶（个体工商户）	贵州省贵阳市开阳县城关镇西门桥5号门面	七波辉	七波辉（中国）有限公司	福建省南安市九都镇工业区	检样:185(2.0)190(2.0)备样:180(2.0)	2022-06-15/货号:A200281	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，物理机械安全性能（除钢勾心），富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
56	女休闲童鞋	杨宗叶（个体工商户）	贵州省贵阳市开阳县城关镇西门桥5号门面	七波辉	七波辉（中国）有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:215(2.0)205(2.0)备样:210(2.0)	2021-11-20/货号:B600650	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
57	幼童慢跑鞋	息烽县吴梓翊童装店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇东门路76号	balabala	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	检样:185(2.5)190(2.5)备样:180(2.5)	2022-03-10/货号:204322140103	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
58	幼童轻便跑鞋	息烽县吴梓翊童装店	贵州省贵阳市息烽县永靖镇东门路76号	balabala	浙江森马服饰股份有限公司	浙江省温州市瓯海区娄桥工业园南汇路98号	检样:205(2.5)190(2.5)备样:180(2.5)	2022-03-30/货号:204322140020	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
59	炫彩一脚蹬飞织童鞋	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	检样:200(2)备样:190(2)	2021-09-30/货号:JFAE021025003	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，物理机械安全性能（除钢勾心），富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
60	经典百搭男女小白鞋	沃尔玛（贵州）商业零售有限公司贵阳林城西路分店	贵州省贵阳市观山湖区诚信北路8号	/	厦门建发轻工有限公司	厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦17层A单元	检样:220(2)备样:215(2)	2021-09-30/货号:JFAE021025002	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
61	男/女网布童鞋	兴仁市徐成秀童装店	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路里仁广场F区4号门面	七波辉	七波辉（中国）有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:195(2.0)备样:200(2.0)	2021-11-20/货号:A220210	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，富马酸二甲酯，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
62	男/女透气网布鞋	兴仁市徐成秀童装店	兴仁市东湖街道办事处黄金社区长兴路里仁广场F区4号门面	七波辉	七波辉（中国）有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:190(2.0)185(2.0)备样:180(2.0)	一/货号:A220221	帮底剥离强度，底墙与帮面剥离强度，外底耐磨性能，外底硬度，物理机械安全性能（除钢勾心），可分解致癌芳香胺染料，甲醛含量，重金属总量，邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
63	机能鞋	义龙新区婴 乐贝贝母婴 店	贵州省黔 南布依族 苗族自治州 兴义市顶效 街道办金州 农贸市场亿 客来超市旁	/	杭州步福鞋 业有限公司	浙江省杭州 市余杭区星 桥北路76号 星创中心2 幢1105室	检 样:160(1.5) 155(1.5)备 样:150(1.5)	2022-06-01/ 货号:C022	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
64	童鞋-足球鞋	江口县兰伙 勇乔丹体育 服饰专卖店	贵州省铜仁 市江口县双 江镇步行街	乔丹	中乔体育股 份有限公司	中国厦门湖 里区五缘湾 安岭二路8 2号	检 样:240(1.5) 235(1.5)备 样:245(1.5)	检样:2022- 02-18 2022- 02-17 备 样:2022-02- 17/货 号:T5220401	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
65	童鞋	江口县牧童 童装童鞋店	江口县双江 街道百度商 业城8-9号 门面	牧童	浦江童辉鞋 业有限公司	浙江省浦江县 牧童路1号	检 样:220(2.0) 215(2.0)备 样:210(2.0)	2022-06-08/ 货号 :MMW22187 09	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
66	童鞋	江口县牧童 童装童鞋店	江口县双江 街道百度商 业城8-9号 门面	牧童	浦江童辉鞋 业有限公司	浙江省浦江县 牧童路1号	检 样:220(1.5) 215(1.5)备 样:215(1.5)	2020-12-31/ 货号 :MMW21160 01	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
67	男/女时尚儿 童鞋	铜仁市万山 区米奇小鹿 童装店	贵州省铜仁 市万山区仁 山办事处金 鳞大道270号 嘉宏商业广 场A栋百盛 商场4层4F- 11号	巴布豆	温州市晓村 鸽鞋业有限 公司(授权 商:巴布豆 (中国)儿 童用品有限公司) (被授权商/总 经销:晋江市 琪尔特儿童 用品有限公司)	温州市鹿城区 中国鞋都三期 46号地块(尚 勤路80号)	检 样:165(1.5) 160(1.5)备 样:155(1.5)	2022-06-16/ 货号 :1182332666 5	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	
68	男/女时尚儿 童鞋	铜仁市万山 区米奇小鹿 童装店	贵州省铜仁 市万山区仁 山办事处金 鳞大道270号 嘉宏商业广 场A栋百盛 商场4层4F- 11号	巴布豆	温州市晓村 鸽鞋业有限 公司(授权 商:巴布豆 (中国)儿 童用品有限公司) (被授权商/总 经销:晋江市 琪尔特儿童 用品有限公司)	温州市鹿城区 中国鞋都三期 46号地块(尚 勤路80号)	检 样:165(1.5) 160(1.5)备 样:155(1.5)	2022-06-20/ 货号 :1182332670 0	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
69	男/女时尚儿童鞋	铜仁市万山区米奇小鹿童装店	贵州省铜仁市万山区仁山办事处金鳞大道270号嘉宏商业广场A栋百盛商场4层4F-11号	巴布豆	制造商:温州市晓村鸽鞋业有限公司 (授权商:巴布豆(中国)儿童用品有限公司) (被授权商/总经销:晋江市琪尔特儿童用品有限公司)	温州市鹿城区中国鞋都三期46号地块 (尚勤路80号)	检 样:215(1.5) 210(1.5)备 样:205(1.5)	2022-05-28/ 货号 :1132325902 8	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能 (除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现 不合格	/	/	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
70	比比熊(童鞋)	铜仁市碧江区衣世界服装店	铜仁市碧江区北门地下商场	/	澳步鞋业有限公司	牧西欧风路68号	检样:220 215 备 样:210	—/Z8/22501	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面灰色革料: Pb 铅 84.14(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 鞋底黑色装饰条: Pb 铅 143.57(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 帮面织物、帮面白色革料、帮面蓝色革料含印花部位、前衬里、后衬里、内垫含印花部位、鞋带、织带、后跟胶质材料、鞋底、鞋底蓝色装饰块、鞋舌里含印花部位: Pb 铅 未检出(检出限:0.09) Cd 镉 未检出(检出限:0.02) As 砷 未检出(检出限:0.07) 左: 右: 磨痕长度 16.7 16.9 鞋底: 总量(DBP+BBP+DEHP): 0.008581、DBP 0.008581(检出限:5.0×10)、BBP 未检出(检出限:5.0×10)、DEHP 未检出(检出限:5.0×10) 鞋底黑色装饰条: 总量(DBP+BBP+DEHP): 7.763400 DBP 未检出(检出限:5.0×10) BBP 未检出(检出限:5.0×10) DEHP 7.763400(检出限:5.0×10)	重金属总量(mg/kg) 外底耐磨性能(mm) 邻苯二甲酸酯(%):Pb 铅 ≤100Cd 镉 ≤100As 砷 ≤100(GB 30585-2014) ≤14.0(QB/T 4331-2012) 总量(DBP+BBP+DEHP): ≤0.1 (儿童鞋)(GB 30585-2014)	
71	儿童运动鞋(2.0)	铜仁市碧江区衣世界服装店	铜仁市碧江区北门地下商场	无敌金刚	台州足友体育用品有限公司	浙江省温岭市城北街道山马工业区	检样:225 200 备 样:215	—/Z8/AC383	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
72	恩纳儿童运动鞋	铜仁市碧江区国风园孕婴生活金码头馆	贵州省铜仁市碧江区清水大道122号(东太金码头8栋1层1-35)	/	喜得宝商贸有限公司	上海市闵行区莲花路2080弄50号第2幢3楼306室	检样:160(2) 170(2) 165(2) 备样:155(2)	2021-03-05/ 货号 :EB721S043-1	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 甲醛含量, 可分解有害芳香胺染料, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	不合格	帮面织物: 未检出 (检出限:20) 衬里: 未检出 (检出限:20) 内垫含印花部位: 54.1 (检出限:5.0)	甲醛含量(mg/kg): ≤20(GB 30585-2014)	

序号	样品名称	销售者		标称 商标	标称生产企业/上级供货商		规格型号	生产日期 或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
73	儿童旅游鞋	修文县龙场镇张敏巴巴家童鞋店	修文县龙场镇翠屏东路市场监管局4号门面(现32号)	见报告	广州市宝威儿童用品有限公司	广东省广州市白云区永泰聚贤街18-5号407单元	见报告备注	2021-12-16/款号:DZ22A072	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 邻苯二甲酸酯	不合格	黄色鞋底: 左: 右: 磨痕长度 16.9 16.5  黑色鞋底: 左: 右: 磨痕长度 9.2 8.9	外底耐磨性能(mm): ≤ 14.0(QB/T 4331-2012)	
74	儿童板鞋	修文县龙场镇张敏巴巴家童鞋店	修文县龙场镇翠屏东路市场监管局4号门面(现32号)	/	广州哈贝多儿童用品有限公司	广州市白云区同德街同康路268号自编T栋	见报告备注	2021-12-05/货号:21H109S	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能, 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺(婴幼儿鞋), 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
75	女滑板童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号	七波辉	七波辉(中国)有限公司	福建省南安市九都工业区	检样:215(2.0) 210(2.0) 备样:205(2.0)	2022-06-15/货号:B600748	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
76	男/女皮卡丘网布童鞋	钟山区波波童鞋店	钟山区碧云路与麒麟路口西北侧、万达商业广场2036-B号商铺	七波辉	七波辉(中国)有限公司(代理授权: 优扬文化传媒股份有限公司)	福建省南安市九都工业区	检样:195(2.0) 190(2.0) 备样:180(2.0)	2022-06-15/货号:A220228	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
77	特步儿童跑鞋系列-跑鞋	晴隆县特步童装专卖店	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇中心社区中心街	特步	厦门市特步儿童用品有限公司(制造商: 特步(中国)有限公司)	厦门市思明区嘉义路89号17层(制造商: 泉州经济开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块)	检样:195(2.5) 185(2.5) 备样:180(2.5)	2021-12-30/货号:678216113599	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
78	特步儿童休闲系列-休闲鞋	晴隆县特步童装专卖店	贵州省黔西南布依族苗族自治州晴隆县莲城镇中心社区中心街	特步	厦门市特步儿童用品有限公司(制造商: 特步(中国)有限公司)	厦门市思明区嘉义路89号17层(制造商: 泉州经济开发区清濛园区7号街坊9(C)号地块)	检样:215(2.5) 备样:220(2.5)	2022-01-20/货号:678214324552	帮底剥离强度, 底墙与帮面剥离强度, 外底耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
79	婴幼儿鞋	贵阳国贸广场商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路1号	英氏 YeeHoo	广州英氏销售有限公司	广州市海珠区广州大道南788号自编9栋	检样:130(2.5) 125(2.5) 备样:125(2.5)	2022-05-25/货号:YFXHJ32188A	剥离强度, 耐磨性能, 外底硬度, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	
80	婴幼儿鞋	贵阳国贸广场商贸有限公司	贵州省贵阳市云岩区中华北路1号	英氏 YeeHoo	广州英氏销售有限公司	广州市海珠区广州大道南788号自编9栋	检样:135(2) 130(2) 备样:125(2)	2022-05-25/货号:YFXBJ32176A	耐磨性能, 剥离强度, 外底硬度, 鞋帮拉出强度, 纵向刚度, 勾心硬度, 勾心长度下限值, 弯曲性能, 物理机械安全性能(除钢勾心), 可分解致癌芳香胺染料, 甲醛含量, 重金属总量, 富马酸二甲酯, 橡胶部件中的N-亚硝基胺, 邻苯二甲酸酯	未发现不合格	/	/	