

2023年云南省摩托车乘员头盔等3种产品质量监督抽查受检产品检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	标称生产企业 统一信用代码	标称生产企业名 称	详细地址	受检企业统一信用 代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格 型号	生产日期 或批号	抽查 结果	不合格 项目	承检机构 名称
1	文艺体育用品	92500113MA5UFXU49Q	巴南区万事乐摩托 车配件厂	重庆市巴南区一品街道 四桥村一社	91530602MA6NC2BOX2	昭通市昭阳区健 能摩托车销售有 限公司	云南省昭通市昭阳区珠 泉路经济园区200号附 40号	摩托车乘员头盔	303	2023-03	不合格	壳体 头盔耐穿透 性能	重庆市计 量质量检 测研究 院
2	文艺体育用品	91330382716174487D	乐清市双马摩配有 限公司	浙江省乐清市城东街道 城东产业功能区永兴二 路15号	92530111MA6MP3CLOG	昆明市官渡区利 尔达摩托车配件 经营部	中国（云南）自由贸易 试验区昆明片区官渡区 金马街道办事处东骧社 区居委会金马路大金马 摩配物流中心2幢4号5 号	摩托车乘员头盔	SM-302	2023-04- 02	不合格	壳体 头盔耐穿透 性能	重庆市计 量质量检 测研究 院
3	文艺体育用品	91440784MABWDNY309	江门市美安塑料科 技有限公司	江门市鹤山市沙坪楼冲 中社开发区B栋	92530111MA6MP3CLOG	昆明市官渡区利 尔达摩托车配件 经营部	中国（云南）自由贸易 试验区昆明片区官渡区 金马街道办事处东骧社 区居委会金马路大金马 摩配物流中心2幢4号5 号	摩托车乘员头盔	T02	2023-02- 01	不合格	壳体 头盔耐穿透 性能	重庆市计 量质量检 测研究 院
4	文艺体育用品	91441900MA54Q6PP1Q	东莞市景诚塑胶科 技有限公司	广东省东莞市长安镇兴 逸路20号2号楼	92530112MAC4KLK497	西山区云犇电动 自行车经营部	云南省昆明市西山区永 昌街道办事处前兴路 668号A栋68号	摩托车乘员头盔	XN-03	2022-06- 19	不合格	头盔佩戴装 置强度性能	重庆市计 量质量检 测研究 院
5	铝 合 金 建 筑 型材	91530328MA6KCKMKX P	曲靖广昌铝业有限 公司	云南省曲靖市沾益区 沾益工业园区白水指 挥部	91530328MA6KCKMKXP	曲 靖 广 昌 铝 业 有限公司	云南省曲靖市沾益区 沾益工业园区白水指 挥部	铝 合 金 电 泳 涂 漆型材	6063-T5 电泳	2023-08- 17	不合格	漆膜局部膜 厚、复合膜 局部膜厚	云南省产 品质量监 督检验 研究院