

2023年产品质量监督抽查结果（不合格）

序号	计划产品名称	产品名称	规格型号	商标	产品生产日期 或批号	单位名称	承检机构名称	检验结论	不合格项
1	电力电缆	电力电缆	YJV-0.6/1 3×2.5	图形	2023年07月25日	浙江高远电缆有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	绝缘老化前后抗张强度变化率；绝缘老化前后断裂伸长率变化率；绝缘热延伸试验
2	电线电缆	电线电缆(聚氯乙烯绝缘无护套电线电缆)	60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75	/	2023 / 8 / 15	宁波盛海电器有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	20℃导体电阻
3	多功能安全/防护鞋	多功能安全/防护鞋(多功能安全鞋)	检样255 备样255	赛纳	2023.7.1 /货号GL0551A-2	赛纳集团有限公司	温州市质量技术监督科学研究院	不合格	成鞋鞋帮/底结合强度
4	多功能安全/防护鞋	多功能安全/防护鞋	检样260 备样260	中麦	2023.8, 货号ZM227	浙江中麦安防科技有限公司	温州市质量技术监督科学研究院	不合格	电绝缘性能
5	儿童及婴幼儿服装	外套(儿童及婴幼儿服装)	140/64	大话王	款号:D3321576	湖州大话王服饰有限公司	远东正大检验集团有限公司	不合格	绳带要求
6	儿童及婴幼儿服装	背带裙两件套(儿童及婴幼儿服装)	检样:120/56 备样:110/56	TGG. KIDS	款号:Q2-TF23168	湖州朗田服饰有限公司	远东正大检验集团有限公司	不合格	纤维含量 耐湿摩擦色牢度
7	儿童及婴幼儿服装	儿童毛衣(儿童及婴幼儿服装)	检样/备样: 130	海之门	型号: 6038	台州市椒江海之门制衣厂	远东正大检验集团有限公司	不合格	纤维含量
8	儿童及婴幼儿服装	漫画圆领T(儿童及婴幼儿服装)	检样: 150/72; 备样: 140/68	俏皮熊	款号: 23089	湖州织里欧菲斯服饰有限公司	远东正大检验集团有限公司	不合格	纤维含量
9	儿童及婴幼儿服装	连衣裙(儿童及婴幼儿服装)	检样:130/60;备样:130/60	尤画	YH-63471	湖州旭雨服饰有限公司	远东正大检验集团有限公司	不合格	纤维含量 pH值
10	儿童及婴幼儿服装	儿童及婴幼儿服装	检样: 120/56, 备样: 110/56	DuoLaLa	/	湖州龙虞供应链管理有限公司	远东正大检验集团有限公司	不合格	耐湿摩擦色牢度
11	防爆灯具	防爆灯具(防爆标志灯)	BYV	图形	2023年7月	浙江南易防爆电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	隔爆接合面
12	防爆灯具	防爆免维护节能灯(防爆灯具)	BRE1805C	/	2023年9月	弗朗电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	隔爆接合面
13	防爆电机	防爆电机(隔爆型三相异步电动机)	YB3-100L1-4	/	2023年8月	汇龙电机有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	隔爆接合面
14	防爆电机	防爆电机(隔爆型兼粉尘防爆高效率三相异步电动机)	YFB3-100L2-4	/	2023年7月	浙江永立电机有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	隔爆接合面
15	防爆电机	隔爆型电容启动单相异步电动机(防爆电机)	YBSL71	/	2023年9月	温州嘉豪石油机械有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	隔爆接合面
16	防爆电机	隔爆型三相异步电动机(防爆电机)	YB3-80M1-2	/	2023年6月	宁波市镇海新生电机厂	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	隔爆接合面
17	防爆电器	防爆电器(无火花型防爆插销)	60YZ/YT	/	2023年8月	金瑞达防爆科技有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	电气间隙; 爬电距离
18	集成灶	集成式燃气灶具	JJZT-CDX6-1	图形	2023.05.02	浙江陈达电器有限公司	宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验	不合格	结构

19	集成灶	集成灶	JJZT-W607	图形	2023.7	浙江未来人厨房电器有限公司	宁波市产品食品质量检验研究院（宁波市纤维检验	不合格	标志、结构、标志和说明、接地措施
20	家用和类似用途剩余电流动作断路器	家用和类似用途剩余电流动作断路器（漏电保护开关）	HS-40L, 16A/30mA/2P+PE	/	2023年8月	乐清市华帅电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	验证额定剩余接通和分断能力(I Δ m)
21	家用和类似用途剩余电流动作断路器	家用和类似用途剩余电流动作断路器（漏电断路器）	MHB1LE-63,C20/30mA/1P+N（1个保护极、N极常通）	/	2023年7月	浙江民弘电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	运行短路能力(Ics)试验
22	家用和类似用途剩余电流动作断路器	家用和类似用途剩余电流动作断路器（剩余电流动作断路器）	RVB3LE-40,C16/30mA/2P（带一个保护极，N极可开闭，具备隔离功能）	/	2023年8月	乐清市钜瑞电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	运行短路能力(Ics)试验
23	家用及类似场所用过电流保护断路器	小型断路器	DZ47-63, C20, 1P	/	2023/07	浙江梦融电力科技有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
24	家用及类似场所用过电流保护断路器	小型断路器	DZ47-63, C25, 1P	/	2023年5月	乐清市兰泰电器开关厂	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
25	家用及类似场所用过电流保护断路器	小型断路器	DZ47-63, C20, 1P	/	2023年6月	乐清市鑫威德电器有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
26	家用及类似场所用过电流保护断路器	小型断路器	DZ47-63, C6, 1P	森泰	2023/06	浙江森泰电器有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
27	家用及类似场所用过电流保护断路器	小型断路器	DMB2-125, C100, 1P	/	2023年8月	浙江德民电气有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
28	家用及类似场所用过电流保护断路器	电能表外置断路器（家用及类似场所用过电流保护断路器）	ZSA6-125 125A 2P	/	2023.7	浙江夏兴电子科技股份有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
29	家用及类似场所用过电流保护断路器	小型断路器	BD1-63 C16 1P	/	2023-08	秦佳电气有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	运行短路能力试验
30	家用瓶装液化石油气调压器	瓶装液化石油气调压器	JYT0.6L	家成旺	2023.3	慈溪市长河镇佳成燃气具配件厂	宁波市产品食品质量检验研究院（宁波市纤维检验所）	不合格	出口压力

31	家用瓶装液化石油气调压器	瓶装液化石油气调压器	JYT0.6-A	超冠	2023.8	慈溪市超冠燃气具配件厂	宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)	不合格	出口压力
32	家用瓶装液化石油气调压器	瓶装液化石油气调压器	JYT0.6L-A	苡宸	2023.8	慈溪市盛美燃气具配件有限公司	宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所)	不合格	结构(出气口连接和尺寸(软管连接接头外径))、出口压力
33	内墙涂料	内墙乳胶漆(内墙涂料)	面漆	图形	2023.08.04/-	诸暨市天荣建筑涂料厂	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	对比率
34	电动车用锂离子电池	锂电(电动车用锂离子电池)	DZ48Z-40BS	/	2023-08-08	金华亿能动力科技有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	低温放电No过充电No过充电保护
35	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-80M2-4	/	2023.03	浙江振宏机电有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	引线防护
36	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-80M1-2(380V,0.75kW)	无	2023年6月	浙江奇力电机有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	定额试验
37	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-90L-2	/	2022.03/-	浙江世超电机有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	引线防护
38	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-100L1-4(380V 2.2kW)	无	2023年8月	温州南洋防爆电机有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	旋转方向、效率测定
39	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-80M1-4(380V 0.55kW)	无	2023.8	浙江成吉传动有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	定额试验、效率测定
40	三相异步电动机	三相异步高效电动机	YE3-90L-4	钱涛(图形)	2023年8月	浙江钱涛泵业股份有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	接线盒(750V及以下电机)及接线装置;引线防护
41	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-100L-2	/	2023年7月/-	上海山界电机有限公司温岭大溪分公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	引线防护
42	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-80M1-4(380V 0.55kW)	无	2023年8月	浙江长利电机有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	接线盒(750V及以下电机)及接线装置、接地、引线防护、效率测定
43	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-80M2-4	/	2023年08月/-	上海如利机电有限公司路南分公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	接线盒(750V及以下电机)及接线装置;接地;引线防护
44	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-112M-4(380V 4kW)	无	2023年6月	浙江恒特电机有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	旋转方向、接线盒(750V及以下电机)及接线装置、接地、引线防护、效率测定
45	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-100L2-4	尼丰	2023年08月	尼丰机电股份有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	引线防护
46	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-90L-2(380V 2.2kW)	无	2023年7月	浙江沪北电机有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	旋转方向、接线盒(750V及以下电机)及接线装置、效率测定
47	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-90S-4(380V 1.1kW)	无	2023年8月	浙江傲速电机制造有限公司	温岭市产品质量检验所	不合格	接地、引线防护、定额试验、热试验、机械强度试验、效率测定、短时过转矩

48	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-100L1-4	/	2023.07/-	浙江强速电动机制造有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	接线盒(750V及以下电机)及接线装置;接地;引线防护
49	三相异步电动机	三相异步电动机	YE3-80M1-4	/	2023.08/-	台州方为电机有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	接线盒(750V及以下电机)及接线装置;定额试验
50	商用燃气灶	两炒一汤鼓风机(商用燃气灶)	ZCTG2-24/48A	旺源	2023年8月8日	宁波市旺源高科节能灶具科技有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	通用结构;热负荷准确度;燃烧工况;电气性
51	塑料购物袋	塑料购物袋	400mm*(260+60)mm	/	/	宁波市绿维包装材料厂	宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验	不合格	最小厚度
52	塑料外壳式断路器	塑料外壳式断路器	iALM1-125L/3300,125A/3P	/	2023年7月	浙江沃威电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	脱扣极限和特性试验;额定极限短路分断能力
53	塑料外壳式断路器	塑料外壳式断路器	SWM20-100/3300,100A/3P	/	2023年6月	三为电气股份有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	脱扣极限和特性试验;额定极限短路分断能力
54	塑料外壳式断路器	塑料外壳式断路器	ZSM6-250/3300,160A/3P	图形	2023年6月	浙江宝顺电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	标志;额定极限短路分断能力
55	塑料外壳式断路器	塑料外壳式断路器	CXUM1-250L/3300,200A/3P	图形	2023年08月	杭州诚翔电气有限公司	浙江方圆检测集团股份有限公司	不合格	额定极限短路分断能力
56	外墙涂料	外墙哑光漆	W-01	优臣	2023年7月24日/20230724012	台州朗格建材有限公司	上海建科检验有限公司	不合格	烷基酚聚氧乙烯醚总和含量
57	外墙涂料	“奥帮”乳胶漆	AB-2200	奥帮	2023.7.28	嘉兴奥帮涂料科技有限公司	上海建科检验有限公司	不合格	甲醛含量
58	外墙涂料	高级外墙乳胶漆	JL-9600	致力	2023-4-26	桐乡市三彩涂料有限公司	上海建科检验有限公司	不合格	甲醛含量
59	消防水带	有衬里消防水带(消防水带)	8-65-25-涤纶长丝/涤纶长丝/聚氨酯	建盾	2023.2	温州市飞盾消防器材有限公司	绍兴市质量技术监督检测院	不合格	试验压力及最小爆破压力
60	小功率电动机	小功率电动机(家用换气扇用电动机(铝线))	YYHS-30D	/	2023年7月	嵊州市兰芳电器有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	内部布线
61	小功率电动机	小功率电动机(换气扇用电动机)	YYHS-22	/	2023年7月	嵊州市曼利特电器厂	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	标志与说明;内部布线
62	小功率电动机	小功率电动机(风扇用电动机)	YYHS-35	/	2023年7月	嵊州市日芳电机有限公司	浙江省机电产品质量检测所有限公司	不合格	内部布线
63	校服	机织学生服	125/56A	/	2022.9	浙江融慧服饰有限公司	浙江省轻工业品质量检验研究院	不合格	接缝强力
64	校服	学生装T恤	130	/	2023/04	湖州织里严祥服饰有限公司	浙江省轻工业品质量检验研究院	不合格	耐光色牢度与耐光、汗复合色牢度
65	校服	上装	检:160 备:150、170	/	2023.4	湖州织里的妮服饰有限公司	浙江省轻工业品质量检验研究院	不合格	接缝强力
66	校服	学生校服	110、130	/	2023/06	浙江天鸥儿童用品有限公司	浙江省轻工业品质量检验研究院	不合格	耐湿摩擦色牢度
67	校服	学生校服	检:130*2 备:120*2	/	2023/08	永康蓝华服装有限公司	浙江省轻工业品质量检验研究院	不合格	耐光色牢度
68	校服	学生服	检:175/76A*2 备:175/76A,160/66A	/	2023/08	永康市前仓亚奇尔服装厂	浙江省轻工业品质量检验研究院	不合格	纤维含量

69	新型墙体材料(砖和砌块)	烧结多孔砖 新型墙体材料(砖和砌块)	240mm×115mm×90mm	/	2023年7月27日	余姚市姆湖新型建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	密度等级; 孔型孔结构及孔洞率
70	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块 新型墙体材料(砖和砌块)	600mm×240mm×100mm	/	2023年6月8日	仙居县华莹矿业有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗冻性
71	新型墙体材料(砖和砌块)	烧结多孔砖(新型墙体材料(砖和砌块))	240mm×115mm×90mm	/	2023年07月20日	余姚市恒亿建筑材料厂	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	孔型孔结构及孔洞率
72	新型墙体材料(砖和砌块)	烧结多孔砖新型墙体材料(砖和砌块)	240mm×115mm×90mm	甬高	2023. 07. 25	宁波市海曙高桥岐阳砖瓦有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	孔型孔结构及孔洞率
73	新型墙体材料(砖和砌块)	烧结多孔砖 新型墙体材料(砖和砌块)	240mm×115mm×90mm	/	2023年8月1日	浙江百全工贸有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	密度等级; 孔型孔结构及孔洞率
74	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块 新型墙体材料(砖和砌块)	600mm×300mm×120mm	/	2023年7月28日	台州市绿州墙体建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗压强度
75	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块 新型墙体材料(砖和砌块)	600mm×240mm×100mm	/	2023年7月29日	台州市禄宏新型建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗压强度; 抗冻性
76	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块 新型墙体材料(砖和砌块)	600mm×240mm×100mm	/	2023年7月25日	台州市路桥新型墙体材料有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗压强度; 抗冻性
77	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块 新型墙体材料(砖和砌块)	600mm×240mm×100mm	中融鸿鹏	2023年7月28日	中融鸿鹏实业有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗压强度; 抗冻性
78	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块 新型墙体材料(砖和砌块)	600mm×240mm×120mm	日正铭	2023年7月30日	温州日正铭实业有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗压强度; 抗冻性
79	新型墙体材料(砖和砌块)	烧结多孔砖 新型墙体材料(砖和砌块)	240mm×115mm×90mm	/	2023年8月6日	永康市奇震砖瓦有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	密度等级; 孔型孔结构及孔洞率
80	新型墙体材料(砖和砌块)	烧结多孔砖 新型墙体材料(砖和砌块)	240mm×115mm×90mm	/	2023年8月6日	兰溪市晨红建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	孔型孔结构及孔洞率
81	新型墙体材料(砖和砌块)	蒸压加气混凝土砌块(新型墙体材料(砖和砌块))	600mm×240mm×100mm	/	2023年8月15日	浙江杭氏建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	抗压强度
82	学生用品	学生用品(文具剪)	180mm	图形	/	张小泉股份有限公司	宁波市产品质量检验研究院(宁波市纤维检验	不合格	边缘、尖端
83	预拌砂浆	预拌砂浆	DP-G M10	图形	2023. 08. 03/YF/DPM102023080358	浙江亿夫新型建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	保水率

84	预拌砂浆	预拌砂浆	DP-G M10	/	2023.08.01/2023080101	温州宏鼎新材料科技有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	保水率
85	预拌砂浆	预拌砂浆	DP-G M10	/	2023.08.04/BR/DPM102023080408	浙江宝瑞建材有限公司	中国国检测试控股集团浙江有限公司	不合格	14d拉伸粘结强度；抗压强度
86	地坪涂料	地坪涂料	主：F6101，固：F6101-B1	曼得丽	主：2023年07月12日，固：2023年06月18日	浙江曼得丽涂料有限公司	上海建科检验有限公司	不合格	甲苯、乙苯、二甲苯的总和（GB/T 22374-2018）；甲苯、乙苯和二甲苯总和（GB 38468-2019）