

附件

省市场监管局2019年低压成套开关设备及元器件产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值
1	成套电力开关设备	贵州长征电器成套有限公司	遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家社区和平大道6号附1号	GGD 1000A	/	2019-06-12/19D06136	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
2	低压成套开关设备	遵义银山科技有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区	MHJ 1000A	/	2019-06/D190618	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
3	抽出式开关柜	遵义长征电力科技股份有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区(秦皇岛路临199号)	GCK 1250A	/	2019-03/D1901568	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
4	动力配电柜	贵州长征电器自动化有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区(武汉路临66号)	XL-21 400A	/	2019-06/1906021	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
5	动力配电柜	遵义长征电器制造有限公司	贵州省遵义市播州区东南大道和平工业园区	XL 315A	/	2019-06/1901005	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
6	低压无功功率补偿装置	遵义长征宇明电气有限公司	贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处谢家坝社区和平工业园区内	GGJ 300kvar	/	2019-04/03071AA2	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
7	配电箱	贵阳电气控制设备有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B472室	GPZ 32A	/	2019-06/190401	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
8	配电箱	遵义长征电器智控设备有限责任公司	贵州省遵义市汇川区武汉路临68号	BDR 32A	/	2019-06/GC20191025	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
9	低压无功补偿装置	贵州长征电力设备有限公司	贵州省遵义市汇川区武汉路临1号	GGJ 100kvar	/	2019-05/D1808004	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/

10	综合配电箱	遵义长征电器安装有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区秦皇岛路	ZPDX 250A	/	2019-06-07/P0254	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
11	电容柜	贵州省铜仁兴铜电力成套设备科技有限公司	贵州省铜仁市碧江区灯塔中小企业产业园11栋一楼	GGJ 80kvar	/	2019-05/201905002	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
12	动力柜	贵州厚德电气有限公司	贵州省铜仁市松桃苗族自治县蓼皋镇经济开发区第7栋楼第1层楼	XL-21 400A	/	2019-05/1905300	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
13	动力柜	贵州华南电气工程有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区凯开大道588号(丰球磁材园内)	XL-21 250A	/	2019-06/190624	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
14	配电箱	贵州华恒伟业电气科技开发有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里经济开发区开司大道铜鼓段北侧	XM 80A	/	2019-02/1902003	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
15	配电箱	贵州黔力西电气有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河街道九寨村四组戒毒所旁	JXF 100A	/	2019-06/19060101	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
16	动力柜	贵州凯林电气成套设备有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市洗马河九寨村四组	XL 400A	/	2019-03/1903012	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
17	低压无功补偿装置	黔南州匀鑫电力设备有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州经济开发区洛邦工业园区归兰山二号厂房	GGJ 90kvar	/	2019-02/1902001	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
18	低压成套开关设备	贵州龙辰(集团)电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州贵定县贵州昌明省级经济开发区5号路	GCK 1250A	/	2019-06-25/1901439	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
19	低压电容柜	贵州汇龙源电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道高新技术产业园	HGGJ 200kvar	/	2019-05/HLY1905030	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/

20	低压无功功率补偿装置	贵州科美瑞博电气科技有限责任公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县工业园内	GKGJ 150kvar	/	2019-06/190372	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
21	配电箱	贵州屹豪电器厂	贵州省黔南州龙里县高新技术产业园	JXF 100A	/	2019-06-12/D19060149	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
22	配电照明箱	贵州泰永长征技术股份有限公司	贵州省遵义市汇川区外高桥工业园区武汉路中段	MZB 16A	/	2019-06/CZ0819060039	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
23	动力柜	六盘水恒泰电气成套设备有限公司	贵州省六盘水市钟山区经济开发区红桥新区凉山北路(消防中队旁)	XL-21 400A	/	2019-05/201905001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
24	低压无功功率补偿柜	贵州康建电力设备有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区工业园区内	TBBW 60kvar	/	2019-06/19337.3	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
25	动力柜	安顺市鼎立电力物资有限公司	贵州省安顺市西秀区产业园区两六路中段	XL-21 400A	/	2019-06-10/19061001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
26	动力配电箱	贵州西德奥电气成套设备有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园龙腾路5号	XL-21 250A	/	2019-07/19070201	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
27	交流低压无功功率补偿装置	贵州汇科电气有限公司	贵州省安顺市平坝区夏云工业园兴业西路	GGJ 150kvar	/	2019-05/1905011128	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
28	动力配电箱	贵州贵电电气有限公司	贵州省惠水县濠江街道长田工业园区	XL 500A	/	2019-06/19060088	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
29	动力配电箱	贵州盛世绿能输变电设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区金关村(贵阳红润化工有限公司内)	XL-21 400A	/	2019-06/1906039	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/

30	低压成套开关设备	贵阳佳成电器有限公司	贵州省贵阳市云岩区茶店冒沙井48号	GGD1000A	/	2019-07/1907073	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
31	低压配电设备	贵州创享科技有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州惠水县濛江街道桥洞村四组	NXMF400A	/	2019-02/1902001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
32	低压无功补偿装置	长顺县长征电器有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州长顺县广顺镇广顺开发区	GGJ180kvar	/	2019-07/201907330	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
33	配电箱	贵州黔力电器制造有限公司	贵州省贵阳市清镇市站街镇莲花村(清镇经济开发区)	TYP1225A	/	2019-07/20190849	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
34	电容补偿柜	贵阳千福安电气技术有限公司	贵州省贵阳市白云区建设南路58号6栋负1层1号	GGJ150kvar	/	2019-03/1903002	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
35	动力配电柜	贵州长宇电力电气有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道海信工业园旁乌江鑫(原金戈路)贵阳鑫恒泰实业有限公司一	MNS-E400A	/	2019-06/X190706	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
36	配电箱	贵阳中晟电气设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区清溪社区桐木岭村五组	JXF200A	/	2019-07/190701	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
37	固定式开关柜	贵州威默电气成套设备有限公司	贵州省贵阳市白云区艳山红镇高山村龙井园	GGD2400A	/	2019-07/1907189	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
38	综合配电箱	贵州三相电气实业有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县冠山街道西关坡(锦绣龙山花园)	JXF 20A	/	2019-05-30/19053001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
39	低压无功功率补偿装置	贵州科纳德电气设备有限公司	贵州省贵阳市清镇市百花社区毛栗山村	GGJ200kvar	/	2019-07/KND-S19036-C02	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/

40	低压无功功率补偿装置	贵州帝豪电力科技有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区标准厂房	GGJ 240kvar	/	2019-04/1903012023	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
41	低压无功功率补偿装置	贵州长通电气有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园G-2-17-53	Cstar-GL 240kvar	/	2019-06/Z30527005	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
42	低压无功功率补偿装置	贵阳长晟电气科技有限公司	贵州省贵阳市清镇市百花社区石关村五组	GGJ 250kvar	/	2019-07/19011-2	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
43	低压无功补偿装置	遵义长征电器设备有限责任公司	贵州省遵义市南部新区深溪镇盈田工谷产业园31号厂房	GGJ 300kvar	/	2019-05/D1906078	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
44	低压无功补偿装置	遵义长征高低压电器有限责任公司	遵义市遵南大道高新技术园区内(遵义建材厂内)	GGJ 75kvar	/	2019-07/D9072889	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
45	低压无功补偿装置	遵义申申电气设备有限公司	遵义市汇川区上海路129号7幢302号	GGJ 200kvar	/	2019-07/19D06039	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
46	低压无功功率静态补偿柜	遵义长征电器产品有限公司	贵州省遵义市汇川区北京路7-9号	GGJ 300kvar	/	2019-02/1902010	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
47	动力柜	贵州亿科电力电气设备有限公司	贵州省贵阳市云岩区毓秀路68号佳和花园11层8号	XL-21 250A	/	2019-06/2019003	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
48	照明配电箱	贵阳永青仪电科技有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路249号	YQX 125A	/	2019-08/7030140012	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
49	交流低压无功功率补偿装置	贵阳长征电子开关厂	贵州省贵阳市白云区麦架镇新材料产业园	GGDZJ 300kvar	/	2019-05/D1904066	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/

50	低压无功功率补偿柜	中黔电气集团股份有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路350号5栋	ZQJ 200kvar	/	2019-07/20190702001	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
51	低压无功补偿柜	贵州天地泰成套电气设备有限公司	贵州省贵阳市观山湖区西南商贸城一期4号楼C-1-78号	GGJ 100kvar	/	2019-07/190707	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
52	低压无功功率补偿装置	贵州通源达电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村原贵州林东矿业集团有限责任公司矸石发电厂内	GGJ 120kvar	/	2019-07/19070008	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
53	低压无功补偿装置	贵州德鑫源电气有限公司	贵州省贵阳市观山湖区金华镇下铺村	GGJ 100kvar	/	2019-07/19071501	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
54	电容柜	贵州南方电气科技有限公司	贵州省贵阳市白云区白云南路188号七冶大厦A栋六楼	GGJ 200kvar	/	2019-08/NF190806016	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
55	低压无功功率补偿装置	贵州奥科电气科技有限公司	贵州省贵阳市白云区白云北路550号横支路68号1栋1层1号	GGJ 200kvar	/	2019-03/1903002	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
56	低压无功功率补偿装置	贵州建城电力成套设备有限公司	贵阳经济技术开发区王宽村(开发大道西侧)112号	GGJ 150kvar	/	2019-08/D19080811	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
57	低压无功功率补偿装置	贵州楠瑞电气有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道112号1层1号	GGJ 200kvar	/	2019-08/042413	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
58	低压无功功率补偿装置	贵州黔楠升华电气设备有限公司	贵阳市南明区后巢乡四方河村庙冲组17号	GGJ 350kvar	/	2019-08/907208	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
59	低压无功功率补偿装置	贵阳新燎原电气设备制造有限公司	贵阳市花溪区燕楼乡(工业园区内)	GJL 240kvar	/	2019-08/190915	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/

60	配电箱	贵州智能电气有限公司	贵州省贵阳市修文县龙场镇营关村六组	JXF 100A	/	2019-06/1906031	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
61	动力柜	贵州锦亿和电气设备有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区开发大道112号贵阳普天科技园有限公司改装车车间	XL-21 400A	/	2019-04/X1904001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
62	动力柜	贵州玉蝶电气电缆有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区金竹镇	XL21 400A	/	2019-07/1907003	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
63	动力柜	贵州团达电气有限公司	贵州省黔南布依族苗族自治州龙里县龙山镇水场工业园	XL 315A	/	2019-07/20190703	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
64	配电箱	贵州东林电气有限公司	贵州省毕节市毕节经济开发区标准厂房C2栋	XM 125A	/	2019-08/1908002	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
65	低压无功补偿装置	遵义长征输配电设备有限公司	贵州省遵义市南部新区忠庄街道办事处桃溪寺(三〇二设计院内)	GGJ 160kvar	/	2019-05-29/D1905019	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
66	低压无功功率补偿装置	贵州飞鹏电器成套设备有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区红河路5号贵阳生活区悦秀园A栋1单元7层702号	GGJ 300kvar	/	2019-08/J20190064	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
67	低压无功补偿柜	贵州金钟输配电设备有限公司	贵州省贵阳市经济技术开发区陈亮村开发大道222号金钟科技园5号厂房	GGJ 100kvar	/	2019-08/JZ19081301	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
68	动力柜	贵州匠心德电气成套设备有限公司	贵州省贵阳市南明区花溪大道上坝路4号(中曹司社区)	XL-21 400A	/	2019-08/1908001	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
69	低压无功功率补偿柜	贵阳力光电器厂	贵州省贵阳市南明区沙冲北路1-29号3单元4层1号[后巢乡]	GGJ 120kvar	/	2019-07-02/19070201	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/

70	低压抽出式开关柜	贵州聚龙达科技有限公司	贵州省贵阳市南明区青年路45号1-3层【油榨社区】	GCK 1500A	/	2019-05/190504	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
71	交流低压无功功率补偿装置	贵州金泉集团电气有限公司	贵州省贵阳市白云区云环北路(贵州金龙铜铝业有限公司内)	JQGGJ 100kvar	/	2019-08/JQ201908015	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
72	低压无功补偿装置	贵阳西屋自控成套设备有限公司	贵阳市南明区解放路94-11号	GGJ 150kvar	/	2019-08/19080335	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
73	低压成套开关设备	遵义华东电控设备有限公司	贵州省遵义市遵义县东南大道和平工业园区	XL-21 350A	/	2019-08/19080203	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	合格	/	/
74	低压无功功率补偿装置	贵州中航电梯有限责任公司	贵州省遵义市汇川区隋阳路33号	GGJ 170kvar	/	2019-08/01908001	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	合格	/	/
75	低压无功补偿装置	贵州义兴电气有限公司	贵州省安顺市经济技术开发区航空大道中段东侧	GGJ 320kvar	/	2019-03/1903043	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	不合格	装置内小型断路器技术参数不符合要求,爬电距离测量值不符合要求	装置内安装的所有的电器元件和辅件应符合本标准和相关元器件标准
76	低压无功功率补偿装置	贵州华夏电气有限公司	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园标准厂房辅助用房B402室	GGJ 60kvar	/	2019-07/1907B3-2	通电操作试验,工频过电压保护试验,介电性能试验,保护电路有效性试验,防护等级试验(IP),一般检查	不合格	装置内安装元件电气间隙和爬电距离测量值不符合要求	装置内安装的所有的电器元件和辅件应符合本标准和相关元器件标准
77	综合配电箱	贵州正能电气有限公司	贵州省贵安新区高端装备制造产业园南部园区内	ZNPX 160A	/	2019-06/19060301	成套设备的防护等级,电气间隙和爬电距离,电击防护和保护电路完整性,介电性能,机械操作,开关器件和元件的组合	不合格	操作面不满足IP20C的要求,箱主接地端与外门锁之间电阻超过0.1Ω,无内操作面板,不符合要求	试验器具不能进入壳内,操作面满足IP20C的要求,不同外露导电部分是否有效地连接到进线外部保护导体的端子端子上,电阻不应超过0.1Ω,装入成套设备中的开关器件和元件应符合相关的国家标准