

## 省市场监管局陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											断裂模数(平均值)		断裂模数(单个最小值)		放射性(内照射指数)		放射性(外照射指数)	
											标准值(Mpa)	实测值(Mpa)	标准值(Mpa)	实测值(Mpa)	标准值	实测值	标准值	实测值
1	陶瓷砖	清镇市英迈尔陶瓷有限公司	贵阳市清镇市红枫工业园规划区内	600×300mm	—	2020-06-20	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥15	19	≥12	17	≤1.0	0.3	≤1.3	0.4
2	陶瓷砖	贵州亚泰陶瓷有限公司	贵阳市清镇市站街镇太平工业园区	600×300mm	—	2020-05-17	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥15	18	≥12	17	≤1.0	0.3	≤1.3	0.5
3	陶瓷砖	贵州省清镇市绿洲陶瓷有限公司	贵阳市清镇市中八工业园区	600×300mm	—	2020-07-03	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥15	18	≥12	16	≤1.0	0.2	≤1.3	0.4
4	陶瓷砖	贵州省华兴瓷业有限公司	贵阳市修文县久长镇政府办公大楼二楼	800×800×11.3mm	—	2020-07-04	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥30	31	≥27	28	≤1.0	0.3	≤1.3	0.5
5	陶瓷砖	遵义行远陶瓷有限责任公司	遵义市播州区龙坑街道梳池社区堰上组	600×600×9.5mm	—	2020-07-03	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥22	23	≥20	20	≤1.0	0.3	≤1.3	0.5

省市场监管局陶瓷砖产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标							
											断裂模数(平均值)		断裂模数(单个最小值)		放射性(内照射指数)		放射性(外照射指数)	
											标准值(Mpa)	实测值(Mpa)	标准值(Mpa)	实测值(Mpa)	标准值	实测值	标准值	实测值
6	陶瓷砖	遵义名度建材有限公司	遵义市播州区鸭溪镇雷泉社区	800×800×11mm	—	2020-07-09	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥22	26	≥20	23	≤1.0	0.2	≤1.3	0.3
7	陶瓷砖	绥阳县华夏陶瓷有限责任公司	遵义市绥阳县风华镇银堡村	300×600×10.3mm	—	2020-07-13	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥15	18	≥12	16	≤1.0	0.3	≤1.3	0.4
8	陶瓷砖	贵州福美林陶瓷有限公司	黔东南州凯里市碧波工业园建材产业园内	600×600×9.8mm	—	2020-05-26	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥22	25	≥20	21	≤1.0	0.3	≤1.3	0.4
9	陶瓷砖	凯里恒福陶瓷有限公司	黔东南州凯里市炉山循环经济区	600×600(mm)	—	2020-06-29	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥22	23	≥20	21	≤1.0	0.4	≤1.3	0.5
10	陶瓷砖	贵州皇冠陶瓷科技有限公司	黔东南州贵定县昌明经济开发区闽商产业园	600×300(mm)	—	2020-07-11	尺寸,吸水率,破坏强度,断裂模数,有釉砖抗釉裂性,耐污染性,抗化学腐蚀性(耐家庭化学试剂和游泳池盐类),放射性	合格	—	—	≥15	18	≥12	16	≤1.0	0.3	≤1.3	0.4