

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
1	足银挂坠	贵州黔粹行民族文化发展有限公司	贵州省贵阳市云岩区瑞金北路143号	足银	黔粹行	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
2	足银吊坠	贵州瑞银鸟文化传播有限公司	贵州省贵阳市南明区护国路82号香格里拉大厦1层2号【大南社区】	足银	瑞银鸟	2020-05	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
3	足银手镯	贵阳市花溪区大工坊纯银店	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街4号	足银	—	2020-07	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
4	足银手镯	贵阳市花溪区小段银庄	贵州省贵阳市花溪区青岩镇北街6号	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
5	足银手镯	贵阳市花溪区银好世家经营店	贵州省贵阳市花溪区青岩镇西街82号	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
6	足银手镯	贵阳花溪异域银阁	贵州省贵阳市花溪区青岩镇南街56号	足银	—	2020-07	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
7	足银手镯	贵州太阳鼓民族文化有限公司	贵州省贵阳市花溪区董家堰村螺丝冲1层, 夹层	足银	—	2020-03	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
8	足银手镯	贵州今彩民族文化研发有限公司	贵州省贵阳市南明区护国路名士花园1 1层5号[大南社区]	足银	—	2020-03	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
9	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇屯堡银庄	安顺市平坝区天龙镇后街	足银	—	2020-03	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
10	足银挂坠	安顺市平坝区天龙镇如意银饰加工厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村5组22号	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
11	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇古汉银坊	贵州省安顺市平坝区天龙镇后街5组	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
12	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇郑红祥银匠世家	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村中街一组4号	足银	郑红祥	2020-07	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
13	足银手镯	安顺市平坝区天龙镇陈德洁银饰加工厂	贵州省安顺市平坝区天龙镇天龙村后七组	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
14	足银手镯	安顺市黄果树旅游区银屹苗银坊	贵州省安顺市黄果树旅游区民俗度假小镇西侧1-6	足银	银屹	2020-07	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
15	S925挂坠	贵州省多彩贵州贵银产业发展有限公司	贵州省贵阳市双龙航空港经济区多彩贵州品牌研发基地5栋3楼303室	S925	—	2020-05	外观质量, 贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
16	足银手镯	贵州苗妹银饰工艺品有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州凯里市民族商贸街5栋附2号	足银	苗妹银饰	2020-08	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
17	足银手镯	雷山县弘悦银饰有限责任公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇景观街	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	614.0	≤100	未检出(检出限: 24)
18	足银手镯	贵州雷山豪怡银器商行制作有限公司	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	237.0	≤100	未检出(检出限: 24)
19	足银手镯	雷山县西江镇吴川银匠之家	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇平寨村2组	足银	—	2020-02	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
20	足银手镯	台江县苗族银项圈旅游商品西江银项圈商行	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇街上	足银	—	2020-04	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
21	足银手镯	雷山县苗匠银庄西江店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇银饰街	足银	—	2020-08-09	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
22	足银摆件	雷山县李光雄银饰制作有限责任公司(微型企业)	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇街上	足银	—	2020-08	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
23	足银手镯	雷山县吉祥鼓银饰	贵州省雷山县西江镇西江街上	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
24	足银手镯	雷山县西江镇侯记老银匠经营店	贵州省黔东南苗族侗族自治州雷山县西江镇农贸市场对面	足银	—	2020-07	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
25	足银摆件	雷山县西江镇小寨印象苗寨银饰店	雷山县西江镇干菜村	足银	—	2020-05	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)

省市场监管局银饰品产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											有害元素限量-铅元素总含量		有害元素限量-镉元素总含量	
											标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)	标准值(mg/kg)	实测值(mg/kg)
26	足银戒指	穆修文	丹寨县龙泉镇建设南路	足银	—	2020-04	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	689.0	≤100	未检出(检出限: 24)
27	足银服饰	丹寨县顾先国银饰加工店	贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县丹寨县龙泉镇金都大厦对面	足银	—	2020-03	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
28	足银手镯	榕江县杨军银饰品店	榕江县古州镇五榕中路31号一楼门面	足银	—	2020-04	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
29	足银手镯	从江县加鸠镇杨彪银饰加工店	从江县加鸠镇加鸠街	足银	—	2020-01	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)
30	足银手镯	兴义市寸煜炜银匠铺	兴义市万峰林办下纳灰村大寨组	足银	—	2020-06	贵金属纯度, 有害元素限量, 质量, 外观质量, 工艺质量	合格	—	—	≤1000	未检出(检出限: 0)	≤100	未检出(检出限: 24)