

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
1	女皮鞋	凯里市妙妙鞋店	凯里市大十字地下商业街6号北幢-1层A区(北路州人防办4号)	蜘蛛王	广东蜘蛛王鞋业有限公司	广州市白云区西槎路968号	245 (1.5) 230(1.5) 备: 240 (1.5)	2020.7.25	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
2	女皮鞋	凯里市妙妙鞋店	凯里市大十字地下商业街6号北幢-1层A区(北路州人防办4号)	蜘蛛王	广东蜘蛛王鞋业有限公司	广州市白云区西槎路968号	检: 225 (1.5) 230(1.5) 备: 255 (1.5)	2020.7.8	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
3	女皮鞋	凯里市妙妙鞋店	凯里市大十字地下商业街6号北幢-1层A区(北路州人防办4号)	蜘蛛王	广东蜘蛛王鞋业有限公司	广州市白云区西槎路968号	230(1.5) 235(1.5)	2020年7月5日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
4	女鞋	贞丰县圣恩熙鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街10栋1号	圣恩熙 (图形商标)	广州恩熙鞋业有限公司	广州市白云区石井张村石潭西路1号	检: 235 (1.5) 230 (1.5) 备: 225 (1.5)	2019-07-12	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
5	男皮鞋	贞丰县意尔康皮鞋中大街店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰大街中大街3-47号48号门面	意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇中东路239号	检: 245 (2.5) 240(2.5) 备: 265 (2.5)	2019年10月21日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
6	男鞋	长顺县耶纳诺啄木鸟皮鞋店	长顺县和平西路顺馨花园一楼9号门面	YANANO	鹤山市信隆鞋业有限公司	鹤山市沙坪镇中东西冲尾村	检: 215 250 备: 240	2019年12月5日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
7	女鞋	长顺县耶纳诺啄木鸟皮鞋店	长顺县和平西路顺馨花园一楼9号门面	YANANO	鹤山市信隆鞋业有限公司	鹤山市沙坪镇中东西冲尾村	检: 235 245 备: 240	2020年7月26日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
8	女皮鞋	贵州省六盘水市钟山区森颠皮鞋店	钟山区钟山西路56号	意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	鞋号: 检: 230 (1.5) /240 (1.5) 备: 235 (1.5)	2019. 12. 14	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
9	女皮鞋	贵州省六盘水市钟山区森颠皮鞋店	钟山区钟山西路56号	意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检: 235 (1.5) /230 (1.5) 备: 245 (1.5)	2019年11月08日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
10	女皮鞋	贵州省六盘水市钟山区森颠皮鞋店	钟山区钟山西路56号	意尔康	意尔康股份有限公司	浙江省青田县温溪镇温中东路239号	检: 230 (1.5) /240 (1.5) 备: 235 (1.5)	2020年1月5日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
11	男皮鞋	德江县蜘蛛鞋店	德江县城南世纪明珠C3-1-4号	蜘蛛王	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	规格: 检:240、260 备: 245	2020年06月29日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
12	男皮鞋	德江县蜘蛛鞋店	德江县城南世纪明珠C3-1-4号	蜘蛛王	蜘蛛王集团鞋业有限公司	浙江省瑞安市飞云新区孙熬公路A-888号	规格: 检: 245、255 备: 250	2020年7月3日 2020年7月5日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
13	男单鞋	德江县蔡庆丰兽霸鞋店	德江县香树路20号	兽霸	兽霸鞋业有限公司	浙江省青田县温溪镇安定东路282号(兽霸工业园)	检: 240、245 备: 255	2020年7月10日(245) 2020年6月29日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
14	男皮鞋	赤水市澜阳服装店	赤水市市中太平新街63号	海澜之家HLA	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市华士镇工业区(华新路8号)	检: 39码、42码 备: 38码	2020.04.30	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
15	男皮鞋	赤水市澜阳服装店	赤水市市中太平新街63号	海澜之家HLA	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	检: 41码、39码 备: 42码	2020.04.30	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
16	男休闲鞋	修文县龙场镇夏琴服装店	贵州省贵阳市修文县龙场镇腾晖花园1-1-2	LILANZ	利郎(中国)有限公司	晋江市科技工业园区	尺码:检: ①245 (39)② 255(41) 备:①245 (39)	2020.06.20	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
17	男皮鞋	开阳县天华服饰店	贵州省贵阳市开阳县云开星力城3栋1层01F1020N号商铺	海澜之家	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	抽: 41 44 备: 39	2020.07.05	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
18	男皮鞋	开阳县天华服饰店	贵州省贵阳市开阳县云开星力城3栋1层01F1020N号商铺	海澜之家	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市华士镇工业区(华新路8号)	检: 39 40 备: 38	2019.09.15	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
19	男皮鞋	开阳县天华服饰店	贵州省贵阳市开阳县云开星力城3栋1层01F1020N号商铺	海澜之家	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市华士镇工业区(华新路8号)	检: 41 40 备: 42	2019.09.15	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
20	男皮鞋	开阳县天华服饰店	贵州省贵阳市开阳县云开星力城3栋1层01F1020N号商铺	海澜之家	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市华士镇工业区(华新路8号)	检: 40 43 备: 41	2020.04.01	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
21	男皮鞋	开阳县天华服饰店	贵州省贵阳市开阳县云开星力城3栋1层01F1020N号商铺	海澜之家	海澜之家品牌管理有限公司	江阴市新桥镇陶新路8号	抽: 42 38 备: 39	2020.04.01	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	合格	/	/	/
22	女鞋	松桃苗族自治县孟溪镇留金名店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇梵净山大道	邻米	广州市邻米鞋业	广州市白云区永平街88号	3320	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 无材质名称	标识: 标记的材料至少应占帮面或衬里和内垫面积的80%	/
23	女鞋	松桃苗族自治县孟溪镇留金名店	贵州省铜仁市松桃苗族自治县孟溪镇梵净山大道	邻米	广州市邻米鞋业	广州市白云区永平街88号	339-2黑色	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 材质标注不规范	标识: 标记的材料至少应占帮面或衬里和内垫面积的80%	/
24	男鞋	长顺县耶纳诺啄木鸟皮鞋店	长顺县和平西路顺馨花园一楼9号门面	YANANO	鹤山市信隆鞋业有限公司	鹤山市沙坪镇中东西冲尾村	检: 260 255 备: 250	2020-08-02	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、耐摩擦色牢度: 衬里(鞋腰和鞋舌)2级; 2、标识: 鞋上和内包装上货号表示不一致; 材质标注不规范	1、耐摩擦色牢度≥3级 2、标识: 每只鞋上至少标注货号	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
25	深口单鞋	贞丰县欧罗巴鞋店	贵州省黔西南布依族苗族自治州贞丰县永丰街道中大街3-22号	欧罗巴	广州欧罗巴鞋业有限公司	广州市白云区永平街元下田二路六巷138号	检: 250 245 备: 225	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	产品名称标注不规范; 中国鞋号表示不正确;	标识: 样品名称, 鞋号, 材质	/
26	男鞋	长顺县耶纳诺啄木鸟皮鞋店	长顺县和平西路顺馨花园一楼9号门面	YANANO	广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司	广州市白云区三元里大道路合益街26-30号	检255 250 备: 245	2020年8月12日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、标识: 无产地 2、耐摩擦色牢度≥2级	1、标识: 产地; 2、耐摩擦色牢度≥3级	/
27	男鞋	长顺县耶纳诺啄木鸟皮鞋店	长顺县和平西路顺馨花园一楼9号门面	YANANO	广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司	广州市白云区三元里大道路合益街26-30号	检: 250 240 备: 240	2020年8月11日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 无产地	标识: 产地	/
28	男鞋	长顺县耶纳诺啄木鸟皮鞋店	长顺县和平西路顺馨花园一楼9号门面	YANANO	广东耶纳诺啄木鸟鞋业有限公司	广州市白云区三元里大道路合益街26-30号	245	2020年8月16日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 无联系地址	标识: 联系地址	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
29	男单鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	图形商标	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	规格: 检: 245mm、240mm 备: 260mm	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、标识: 材质不规范 无三保证明, 无生产日期 2、感官质量; 子口不严实, 3、耐折性能: 左脚帮底开胶: 37.6mm、16.7mm, 右脚帮底开胶: 24.8mm、47.0mm	1、标识: 材质, 三保证明, 生产日期。 2、感官质量: 子口要严实。 3、成鞋耐折: 折后割口裂口长度≤20.0mm; 折后外底新裂纹单处长度≤5.0mm, 并不超过3处; 帮面不得出现破损, 帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶, 复合底无脱层; 鞋底、底墙涂饰层不得脱落。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
30	男单鞋	贵州永辉超市有限公司六盘水市钟山分公司	贵州省六盘水市钟山区中路与麒麟路交叉口西北角	图形商标	浙江德尼尔森鞋业有限公司	温州经济技术开发区永安江路25号	规格：检：255mm、245mm 备：250mm	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、耐摩擦色牢度：衬里（鞋腰和鞋舌）：耐摩擦色牢度：2级； 2、标识：材质不规范，无生产日期， 3、耐折性能：小于5.0mm	1、耐摩擦色牢度≥3级； 2、标识：（材质） 3、耐折性能：折后割口裂口长度≤20.0mm；折后外底新裂纹单处长度≤5.0mm，并不超过3处；帮面不得出现破损，帮底、围条、沿条、底墙结合部位无开胶，复合底无脱层；鞋底、底墙涂饰层不得脱落。	/
31	男商务鞋	代仟宏（个体工商户）	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	图形商标	深圳市宝度商贸有限公司	深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦12楼1218	检：245，250 备：235	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	材质不规范，无生产日期	标识（材质，颜色，生产日期）	/
32	男商务鞋	代仟宏（个体工商户）	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	图形商标	深圳市宝度商贸有限公司	深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦12楼1218	检：245、240 备：255	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	材质不规范，无生产日期	标识（材质，生产日期）	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
33	男商务鞋	代仟宏(个体工商户)	贵州省毕节市赫章县城关镇前河路	图形商标	深圳市宝度商贸有限公司	深圳市福田区华强北街道深南中路2008号华联大厦12楼1218	检: 245, 255 备: 250	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	材质不规范, 无生产日期	标识(材质, 生产日期)	/
34	男单鞋	德江县蔡庆丰兽霸鞋店	德江县香树路20号	兽霸	兽霸鞋业有限公司	浙江省青田县温溪镇安定东路282号(兽霸工业园)	尺寸: 检: 235、255 备: 265	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	无生产日期	标识(生产日期)	/
35	无名称(皮鞋)	织金墨茜鞋店	织金县文腾街道山禾源商都2号楼12/13号商铺	Moix	广东省中山市三乡镇元润鞋厂	/	货号: 05N1397-01	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、耐摩擦色牢度: 衬里(皮革): 耐摩擦色牢度: 2-3级, 内垫: 耐摩擦色牢度: 1-2级, 2、标识: 无产品名称, 中国鞋号不正确, 材质不规范, 产地不规范, 无联系地址, 无生产日期, 无质量等级	1、耐摩擦色牢度: ≥3级, 2、标识: 应标注产品名称, 中国鞋号、材质名称、产地、联系地址、生产日期、质量等级。	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
36	无名称(皮鞋)	织金墨茜鞋店	织金县文腾街道山禾源商都2号楼12/13号商铺	Moix	广东省中山市三乡镇元润鞋厂	/	货号: 05N1392-01	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、耐摩擦色牢度: 内垫耐摩擦色牢度: 1-2级, 2、标识: 无产品名称, 中国鞋号不正确, 材质不规范, 产地不规范, 无联系地址, 无生产日期, 无质量等级	1、耐摩擦色牢度: ≥3级, 2、标识: 应标注产品名称, 中国鞋号、材质名称、产地、联系地址、生产日期、质量等级。	/
37	休闲鞋	赤水市林初棕男装店	赤水市市中人民西路349号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	尺码: 检: 38、41 备: 40	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 无生产日期, 产品名称, 鞋号标注不正确	标识: 应标注生产日期、产品名称、鞋号。	/
38	休闲鞋	赤水市林初棕男装店	赤水市市中人民西路349号	猛兽	上海驰猛服饰有限公司(中国总代理)	上海市奉贤区青高路368号3幢0093室	尺码: 检: 39、43 备: 41	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 无生产日期, 产品名称, 鞋号标注不正确	标识: 应标注生产日期、产品名称、鞋号。	/
39	男单	龙华(个体户)	赤水市市中太平东路	KOUDU蔻度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	尺码: 检: 255、240 备: 250	/	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	1、标识: 无生产日期, 材质标注不规范 2、感官质量: 外底薄处厚度小于3.0mm	1、标识: 应标注生产日期 2、感官质量	/

贵州省市场监管局2020年流通领域产品质量监督抽查结果汇总表 (皮鞋)

序号	样品名称	销售者		标称商标	标称生产企业		规格型号	生产日期或批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	备注
		名称	所在地		名称	所在地							
40	女单	龙华(个体户)	赤水市市中太平东路	KOUDU蔻度	广州市鸿骏鞋业有限公司	广州市白云区太和镇南岭南业八横路3号	检: 230、240 备: 235	2020年8月3日	标识、感官质量、外底与中底粘合强度、帮底剥离强度、鞋帮拉出强度、成鞋耐折性能、外底耐磨性能、衬里和内垫材料的耐摩擦色牢度、可分解有害芳香胺染料、游离或可部分水解的甲醛	不合格	标识: 材质标注不规范	标识: 应标注正确材质	/