

附件

省市场监管局混凝土电杆产品质量监督抽查产品及企业名单

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
1	环形混凝土电杆	贵州韶峰电力器材制品有限公司	贵阳市开阳县双流镇白安营村尖山组	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-05-20	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
2	环形混凝土电杆	贵州恒旺工贸有限公司	贵阳市开阳县双流镇凉水井村芦子窝	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-06-15	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.5
3	环形混凝土电杆	贵州恒创志达电力科技有限公司	贵阳市修文县龙场镇马关村三组	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-23	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3
4	环形混凝土电杆	贵州鑫筑电力构件有限公司修文分公司	贵阳市修文县龙场镇营官村三组	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-07-20	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
5	环形混凝土电杆	盘州市豪湖电力器材生产有限公司	六盘水市盘州市两河街道海铺村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-06-24	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
6	环形混凝土电杆	盘州市聚鑫水泥制品有限公司	六盘水市盘州市双凤镇大海村一组	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-05-28	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
7	环形混凝土电杆	盘州市双凤兴利水泥制品经营部	六盘水市盘州市双凤镇红石岩村十组	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-06-05	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.4
8	环形混凝土电杆	欧阳电杆厂	六盘水市钟山区黄办川心村九组	Z Φ190×10×G×Y	/	2021-09-12	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
9	环形混凝土电杆	六盘水宏昌电力物资有限公司	六盘水市钟山区黄土坡街道	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-07-09	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4
10	环形混凝土电杆	六枝特区大海水泥制品有限公司	六盘水市六枝特区新窑乡新窑村（新窑示范焦化厂内）	Z Φ190×9×G×Y	/	2021-09-21	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.4
11	环形混凝土电杆	贵州精一电力线路器材有限责任公司	安顺市平坝县夏云工业园 S 2 号地块	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-04-06	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
12	环形混凝土电杆	安顺市辉腾电力物资有限公司	安顺市普定县黄桶街道冯家村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-06-05	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	21	≥1.0	1.5
13	环形混凝土电杆	安顺市辉腾电力物资有限公司	安顺市普定县黄桶街道冯家村	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-05-17	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4
14	环形混凝土电杆	贵州正德电力实业有限公司	安顺市普定县黄桶街道冯家村黄桶办事处旁	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-07-13	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
15	环形混凝土电杆	安顺市玉洪电杆有限公司	安顺市西秀区北门欢喜岭村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-05-27	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
16	环形混凝土电杆	安顺市玉洪电杆有限公司	安顺市西秀区北门欢喜岭村	Z Φ150×7×F×Y	/	2021-05-19	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.4
17	环形混凝土电杆	紫云黔冠电力设备有限责任公司	安顺市紫云苗族布依族自治县猫营镇太平寨村	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-07-05	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
18	环形混凝土电杆	贵州贵和天成电力构件有限公司	毕节市大方县大方镇白石村	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-10	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	21	≥1.0	1.2
19	环形混凝土电杆	贵州贵和天成电力构件有限公司	毕节市大方县大方镇白石村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-26	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.3
20	环形混凝土电杆	毕节市鸿新电杆厂	毕节市大新桥小河村	Z Φ190×15×K×Y	/	2021-08-06	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.2
21	环形混凝土电杆	赫章县志红顺通电力器材有限公司	毕节市赫章县白果镇河口村	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-09-02	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2
22	环形混凝土电杆	赫章县欧阳电力物资供应有限公司	毕节市赫章县野马川镇车浪社区毕威高速野马川出口	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-02	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3
23	环形混凝土电杆	毕节西峰水泥制品有限公司	毕节市七星关区大新桥办事处	Z Φ150×7×C×Y	/	2021-08-10	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
24	环形混凝土电杆	毕节市鸿新电杆厂	毕节市七星关区大新桥小河村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-11	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2
25	环形混凝土电杆	毕节市通发电力电杆有限公司	毕节市七星关区朱昌镇哈啷村蚂蝗塘四组	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-07-25	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.2
26	环形混凝土电杆	贵州正顺电力器材有限公司	毕节市黔西县水西街道黎明社区二组	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-02	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2
27	环形混凝土电杆	贵州正顺电力器材有限公司	毕节市黔西县水西街道黎明社区二组	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-15	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.2
28	环形混凝土电杆	威宁重湘水泥制品有限公司	毕节市威宁县草海镇新河村二组	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-12	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3
29	环形混凝土电杆	威宁晟鑫水泥制品有限公司	毕节市威宁县金钟镇冒水村余庆组鸡心湾子	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-07-20	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	21	≥1.0	1.5

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
30	环形混凝土电杆	威宁县恒吉水泥制品有限公司	毕节市威宁县陕桥街道新河村一组	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-07-26	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4
31	环形混凝土电杆	织金县玉兵水泥电杆厂	毕节市织金县绮陌街道办事处中营村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-09-03	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.3
32	环形混凝土电杆	织金县玉兵水泥电杆厂	毕节市织金县绮陌街道办事处中营村	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-09-03	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.2
33	环形混凝土电杆	思南强力电杆有限责任公司	铜仁市思南县孙家坝镇工业园区	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-07-20	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.4
34	环形混凝土电杆	贵州诚峰建设器材有限公司	黔东南苗族侗族自治州岑巩县工业园区石灰窑	Z Φ150×7×C×Y	/	2021-03-19	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.2
35	环形混凝土电杆	贵州运捷通讯设备电力器材有限公司	黔东南苗族侗族自治州榕江县古州镇头塘村头塘组	Z Φ150×7×C×Y	/	2021-01-19	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	15	≥1.0	1.1

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
36	环形混凝土电杆	凯里经济开发区西峰通讯电力器材有限公司	黔东南州凯里经济开发区二号工业园区	Z Φ150×8×C×Y	/	2021-06-15	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.2
37	环形混凝土电杆	凯里市煜明电力器材有限公司	黔东南州凯里市碧波工业园区碧波镇碧波村黄秧坝组原高铁搅拌场内	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-06-25	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.3
38	环形混凝土电杆	凯里市共和电力物资有限公司	黔东南州凯里市贵州炉碧经济开发区炉山工业园区万潮产业园	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-28	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2
39	环形混凝土电杆	贵州凯里顺通恒昌电杆制造有限公司	黔东南州凯里市湾溪街道办事处平茶村	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-05-17	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.3
40	环形混凝土电杆	黎平凯通水泥制品有限公司	黔东南州黎平县德风镇矮枳村茶场	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-07-16	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.3
41	环形混凝土电杆	榕江县通达水泥制品有限责任公司	黔东南州榕江县忠诚镇王岭村独杉树	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-26	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
42	环形混凝土电杆	榕江县通达水泥制品有限公司	黔东南州榕江县忠诚镇王岭村独杉树	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-13	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.3
43	环形混凝土电杆	三穗恒达工贸有限公司	黔东南州三穗县瓦寨镇平良坎农场	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-16	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.4
44	环形混凝土电杆	贵州省施秉县永航水泥制品有限公司	黔东南州施秉县城关镇工业园区（桃子湾轻工建材园区）	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-03-18	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2
45	环形混凝土电杆	黔南长通水泥电杆有限公司	黔南布依族苗族自治州都匀市甘塘工业聚集区都惠公路南侧	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-09-08	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.4
46	环形混凝土电杆	贵州独山和顺水泥制品有限公司	黔南布依族苗族自治州独山县原饲料公司尧梭养殖场	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-18	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.4
47	环形混凝土电杆	贵州泉能电力器材制造有限公司	黔南州福泉市马场坪办事处甘耙哨村阿里堡煤炭交易市场	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-07-26	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
48	环形混凝土电杆	贵州省惠水宏达水泥制品有限公司	黔南州惠水县摆金镇马道村	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-06-20	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.5
49	环形混凝土电杆	贵州长通集团智造有限公司	黔南州龙里县谷脚镇千家卡	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-09-26	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.5
50	环形混凝土电杆	贵州黔中和顺电力物资有限公司	黔南州平塘县通州镇产业园大湾和顺园	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-05-22	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	20	≥1.0	1.5
51	环形混凝土电杆	贵州黔通电力器材有限公司	黔南州三都县大河镇塘懂坡	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-16	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.5
52	环形混凝土电杆	瓮安县新颍建材有限责任公司	黔南州瓮安县青坑工业园区	Z Φ190×12×K×Y	/	2021-08-12	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.4
53	环形混凝土电杆	贵州新宇达电力物资有限公司	黔西南布依族苗族自治州兴义市合心社区一组	Z Φ230×12×O×BY	/	2021-09-02	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.3

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
54	环形混凝土电杆	贵州新宇达电力物资有限公司	黔西南布依族苗族自治州兴义市合心社区一组	Z Φ 190×12×K×Y	/	2021-07-20	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3
55	环形混凝土电杆	贵州宏源集团实业有限公司	黔西南布依族苗族自治州兴义市湖南街41号	Z Φ190×10×K×Y	/	2021-08-04	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2
56	环形混凝土电杆	贵州宏源集团实业有限公司	黔西南布依族苗族自治州兴义市湖南街41号	Z Φ 190×12×K×Y	/	2021-08-03	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	19	≥1.0	1.2
57	环形混凝土电杆	兴义市建达实业有限责任公司	黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办兴天公路（丰都村）	Z Φ 230×12×O×BY	/	2021-07-10	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.3
58	环形混凝土电杆	兴义市建达实业有限责任公司	黔西南布依族苗族自治州兴义市桔山办兴天公路（丰都村）	Z Φ 190×12×M×BY	/	2021-06-22	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	18	≥1.0	1.2
59	环形混凝土电杆	贵州兴六顺杆塔制造有限公司	黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	Z Φ150×9×C×Y	/	2021-07-10	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	17	≥1.0	1.2

序号	产品名称	被抽查单位名称	被抽查单位地址	产品规格型号	注册商标	生产日期/批号	检验项目	检验结果	不合格项目实测值	不合格项目标准值	关键性指标			
											保护层最小厚度		抗裂检验系数	
											标准值 (mm)	实测值 (mm)	标准值	实测值
60	环形混凝土电杆	贵州兴六顺杆塔制造有限公司	黔西南州贞丰县龙场镇循环工业园区	Z Φ150×7×C×Y	/	2021-07-17	保护层厚度，力学性能	合格	/	/	≥15	16	≥1.0	1.2