

2022 年度阳江市在用电梯监督抽查结果不符合项目汇总表

序号	设备所在市/区	电梯使用管理人	设备注册代码	电梯类别	电梯使用年限	设备使用地点	电梯制造单位	电梯维保单位	不符合项目	停止使用情形	整改确认情况
1	阳西县	雅生活智慧城市服务股份有限公司阳西分公司	31104417002017070100	曳引驱动乘客电梯	5	阳西县城湖景路99号永光雍和花园	上海三菱电梯有限公司	阳江市上菱电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
2	阳西县	雅生活智慧城市服务股份有限公司阳西分公司	31104417002017070093	曳引驱动乘客电梯	5	阳西县城湖景路99号永光雍和花园	上海三菱电梯有限公司	阳江市上菱电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
3	江城区	阳江恒隆御景物业管理服务有限公司	31104417002017010048	曳引驱动乘客电梯	5	阳江市江城区新江东路299号	奥的斯电梯（中国）有限公司	珠海市安达电梯有限公司	超载保护动作失效，对重隔板缺少	无	复检合格
4	阳东区	阳江市快本刀具有限公司	32104417002007080007	曳引驱动载货电梯	15	阳江市阳东区那霍工业区国道边	广东广大电气集团有限公司	广东益林电梯有限公司	平衡系数不符合，主机漏油，层门门锁啮合深度不足，层门应急导向装置缺少	无	复检合格

序号	设备所在市/区	电梯使用管理人	设备注册代码	电梯类别	电梯使用年限	设备使用地点	电梯制造单位	电梯维保单位	不符合项目	停止使用情形	整改确认情况
5	阳春市	江门华润万家生活超市有限公司 阳春东湖店	3600441700 2011010003	自动人行道	10-15年	阳春市东湖东路东湖广场	苏州市申龙电梯有限公司	广东德森电梯有限公司	紧急停止装置标识不符合要求	无	复检合格
6	阳春市	江门华润万家生活超市有限公司 阳春东湖店	3600441700 2011010004	自动人行道	10-15年	阳春市东湖东路东湖广场	苏州市申龙电梯有限公司	广东德森电梯有限公司	梳齿缺损	无	复检合格
7	阳春市	阳春市宝成物业服务有限公司	3110441700 2010010012	乘客电梯	10-15年	阳春市城云路86号卓信新城	珠江富士电梯（中国）有限公司	广州宏仑机电设备有限公司	维保记录不符合要求	无	复检合格
8	阳春市	阳春市宝成物业服务有限公司	3110441700 2010010013	乘客电梯	10-15年	阳春市城云路86号卓信新城	珠江富士电梯（中国）有限公司	广州宏仑机电设备有限公司	维保记录不符合要求；缓冲器液位低	无	复检合格
9	阳春市	阳春市宝成物业服务有限公司	3110441700 2010010014	乘客电梯	10-15年	阳春市城云路86号卓信新城	珠江富士电梯（中国）有限公司	广州宏仑机电设备有限公司	维保记录不符合要求	无	复检合格
10	阳春市	阳春市宝成物业服务有限公司	3110441700 2010010015	乘客电梯	10-15年	阳春市城云路86号卓信新城	珠江富士电梯（中国）有限公司	广州宏仑机电设备有限公司	维保记录不符合要求	无	复检合格
11	阳春市	阳春市春湾中心卫生院	3500441700 2019120115	乘客电梯	10-15年	阳春市春湾镇113省道与369省道交叉路口	广州威斯特电梯有限公司	中山市银河机电设备有限公司	缓冲器破损	无	复检合格

序号	设备所在市/区	电梯使用管理人	设备注册代码	电梯类别	电梯使用年限	设备使用地点	电梯制造单位	电梯维保单位	不符合项目	停止使用情形	整改确认情况
12	阳春市	阳春市春湾中心卫生院	35004417002019120114	乘客电梯	10-15年	阳春市春湾镇113省道与369省道交叉路口	广州威斯特电梯有限公司	中山市银河机电设备有限公司	缓冲器破损	无	复检合格
13	江城区	阳江光明眼科医院	31104417002020040053	乘客电梯	10-15年	阳江市石湾北路光明眼科医院	广东广船国际电梯有限公司	阳江市弘越电梯工程有限公司	紧急报警装置不符合要求；钢丝绳绳端无二次保护；平衡系数不符合要求；缓冲器液位低	无	复检合格
14	江城区	阳江光明眼科医院	31104417002020040054	乘客电梯	10-15年	阳江市石湾北路光明眼科医院	广东广船国际电梯有限公司	阳江市弘越电梯工程有限公司	紧急报警装置不符合要求；钢丝绳绳端无二次保护；平衡系数不符合要求；缓冲器液位低	无	复检合格

序号	设备所在市/区	电梯使用管理人	设备注册代码	电梯类别	电梯使用年限	设备使用地点	电梯制造单位	电梯维保单位	不符合项目	停止使用情形	整改确认情况
15	阳东区	阳江市阳东区金盈家庭用品制造有限公司	32104417002005120003	载货电梯	15 年以上	阳江市阳东区东城镇第一工业区 B1 号	广东广大电气集团有限公司	广东益林电梯有限公司	未设置上行超速保护装置	无	复检合格
16	阳东区	阳江市海锋工贸有限公司	32104417002007110004	载货电梯	15 年以上	阳江市阳东区金山工业区 XB3 号	广东广大电气集团有限公司	广东益林电梯有限公司	制动闸瓦和制动轮毂接触不均匀	无	复检合格
17	江城区	搜于特集团股份有限公司	30204417002004020001	自动扶梯与自动人行道	18	阳江市南恩路 4 号	广州富菱达电梯有限公司	阳江市上菱电梯工程有限公司	梳齿缺损	无	复检合格
18	高新区	广东广青金属科技有限公司	31104417002013090031	曳引与强制驱动电梯	5	平冈镇临港工业园海港二横路 1 号	迅达（中国）电梯有限公司	迅达（中国）电梯有限公司	紧急照明失效	无	复检合格
19	阳东区	阳江市阳东区佛阳物业服务服务有限公司	31104417002015010037	乘客电梯	5-10 年	阳江市阳东区裕东一路 21 号阳光天地	广东辛格林电梯	阳江市华杰电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
20	阳东区	阳江市阳东区佛阳物业服务服务有限公司	31104417002015010040	乘客电梯	5-10 年	阳江市阳东区裕东一路 21 号阳光天地	广东辛格林电梯	阳江市华杰电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
21	阳东区	阳江市阳东区佛阳物业服务服务有限公司	31104417002015010039	乘客电梯	5-10 年	阳江市阳东区裕东一路 21 号阳光天地	广东辛格林电梯	阳江市华杰电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格

序号	设备所在市/区	电梯使用管理人	设备注册代码	电梯类别	电梯使用年限	设备使用地点	电梯制造单位	电梯维保单位	不符合项目	停止使用情形	整改确认情况
22	阳东区	阳江市阳东区佛阳物业服务有限公司	31104417002015010038	乘客电梯	5-10年	阳江市阳东区裕东一路21号阳光天地	广东辛格林电梯	阳江市华杰电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
23	江城区	阳江市银辉物业管理有限公司(国际花园)	31104417002013050009	曳引与强制驱动电梯	9	阳江市湖东路2号国际花园	上海三菱电梯有限公司	广东名优电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
24	江城区	阳江市银辉物业管理有限公司(国际花园)	31104417002013050011	曳引与强制驱动电梯	9	阳江市湖东路2号国际花园	上海三菱电梯有限公司	广东名优电梯工程有限公司	平衡系数不符合要求	无	复检合格
25	阳西县	深圳市彩生活物业管理有限公司阳西分公司	31104417002017070078	曳引驱动乘客电梯	5	阳西县中阳大道粤丰广场	上海三菱电梯有限公司	广东佰盈电梯有限公司	钢丝绳严重锈蚀	有	逾期未申报复检,已停用