

2022 年海南省生产领域烧结普通砖（页岩砖） 产品质量监督抽查结果

发布时间：2022 年 12 月 8 日

2022 年海南省市场监督管理局对全省生产领域烧结普通砖产品进行了监督抽查。本次抽查了 45 批次产品，经检验，发现不合格 1 批次，不合格发现率为 2.2%。

一、本次监督抽查检验依据和检验项目

1. 检验依据

XZ03-2022《海南省烧结普通砖产品质量监督抽查实施细则》

GB/T 5101-2017 烧结普通砖

2. 检验项目

尺寸偏差、强度等级、抗风化性能、泛霜、石灰爆裂、冻融试验、放射性核素限量七项。

二、本次监督抽查不合格项目

本次监督抽查产品不合格项目为：“尺寸偏差”。

三、不合格项目产生的原因及危害

烧结普通砖中的“尺寸偏差”是为了满足建筑设计、施工及建筑物美观方面的要求而设立的一项指标。“尺寸偏差”不合格的主要危害：一是造成建筑工程预算不准确，增加预算的不确定性；二是施工时砖块与砖块之间的灰缝宽度不能保持一致，宽窄不均匀，导致墙体抹面材料浪费，增大建筑成本；三是对整个建筑产生大量的不均匀砌筑，影响结构承载，并大大降低建筑物的抗震性。

本次抽查发现的不合格产品结果将移交被抽查生产企业所在地市场监管部门依法进行处理。

四、具体的抽查结果如下：

海南省 2022 年烧结普通砖产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称 (标称)	等级	规格型号	生产日期	受检生产企业(标称)/ 所在地
1	页岩砖	MU10	218mm×107mm× 45.7mm	2022/4/24	文昌鑫福实业有限公司 /文昌市冯坡镇东街 11 号
2	页岩砖	MU10	225mm×105mm× 45mm	2022/5/8	文昌湖山李福记建材厂 /文昌市锦山镇湖山圩 鉴山村
3	页岩砖	MU10	213mm×103mm× 48mm	2022/4/20	文昌东路农场青山岭砖 厂/海南省文昌市文城 镇头苑办事处青山岭 (东路农场十九队)
4	页岩砖	MU10	221mm×108mm× 47mm	2022/5/25	琼海中原台南新型环保 砖厂/琼海市中原镇迈 汤容村路口
5	页岩砖	MU10	234mm×109mm× 49mm	2022/5/25	琼海东平丰晟环保砖厂 /琼海市东平农场砖瓦 队
6	页岩砖	MU10	225mm×105mm× 47mm	2022/5/25	琼海万泉永和砖厂/琼 海市万泉镇罗凌管区
7	页岩砖	MU10	225mm×104.5mm ×45.5mm	2022/5/24	琼海大路科达页岩烧结 砖厂(普通合伙)/海南 省琼海市大路镇云满村
8	页岩砖	MU10	227mm×107mm× 44mm	2022/5/24	文昌东方安达建材有限 公司/海南省文昌市蓬 莱镇右壁村委会龙头坡 村
9	烧结普通砖 (页岩砖)	MU10	(223×107×46) mm	2022/6/13	乐东新九鑫建材有限公司/乐东黎族自治县利 国镇佛丰村委会六队
10	烧结普通砖 (页岩砖)	MU10	(224×103×44) mm	2022/6/13	海南金惠环保节能有限 公司/乐东县千家镇抱 用村扎养坡
11	烧结普通砖 (页岩砖)	MU10	(220×105×44) mm	2022/6/2	乐东福兴环保砖有限公 司/乐东黎族自治县抱 由镇只微村委会

12	页岩砖	MU10	(240×118×50) mm	2022/4/8	儋州茂盛商贸有限公司 /儋州市那大镇横岭村 委会横岭砖厂
13	页岩砖	MU10	(224×108×46) mm	2022/5/19	儋州新岩建材有限公司 /海南省儋州市国营八 一总场场部
14	页岩砖	MU10	(219×105× 47.5) mm	2022/5/20	儋州海旺实业有限公司 海旺页岩环保砖厂/儋 州市那大美扶村委会
15	页岩砖	MU10	(234×113×48) mm	2022/5/31	儋州王五宏达页岩砖厂 /海南省儋州市王五镇 居委会原林场
16	页岩砖	MU10	(230×110×46) mm	2022/5/31	海南清林禾木建筑工程 有限公司儋州王五分公 司/海南省儋州市王五 镇牛棚岭
17	页岩砖	MU10	(226×107×48) mm	2022/5/31	儋州王五同发页岩砖厂 /儋州市王五镇石马岭 医院旁边
18	页岩砖	MU10	(219×103×46) mm	2022/6/1	儋州东成金砖页岩建材 厂/海南省儋州市东成 镇长茂老村1号
19	页岩砖	MU10	(222×105×45) mm	2022/6/1	儋州东成闽旺页岩空心 砖厂/海南省儋州市东 成镇东成村委会长茂老 村1号
20	页岩砖	MU10	(220×105×46) mm	2022/6/6	儋州鑫辉建材有限公司 /海南省儋州市桥植农 场（东风窑西地段至场 部医院）
21	页岩砖	MU10	(220×105×48) mm	2022/6/8	儋州忠宇新型墙体建材 有限公司/海南省儋州 市东成镇寨脚村委会
22	页岩砖	MU10	(222×104×47) mm	2022/5/27	地方国营儋州市砖瓦厂 /儋州市南丰镇头佑管 区那麻村东
23	页岩砖	MU10	(225×109×49) mm	2022/6/16	儋州榕发新型墙材厂/ 儋州市那大红旗管区书 院村（原北大砖厂）
24	页岩砖	MU10	(221×107× 45.5) mm	2022/6/13	临高县博厚博星页岩砖 厂/海南省临高县博厚 镇头园村委会
25	页岩砖	MU10	(218×106×46)	2022/6/12	临高福星新型墙体材料

			mm		有限公司/临高县临城镇文北三路 49 号
26	页岩砖	MU10	(228×105×45) mm	2022/6/15	临高县加来鑫荣页岩砖厂/临高县加来镇兰奇村宝来桥附近
27	页岩砖	MU10	(224×104×45) mm	2022/6/15	临高县波莲鑫鸿达页岩砖厂/海南省临高县波莲镇和棉村委会
28	页岩砖	MU10	(220×104×45) mm	2022/6/7	三亚闽槐建材有限公司/三亚市吉阳镇红花村 18 号 101 房
29	页岩砖	MU10	230mm×110mm×46mm	2022/6/5	澄迈长丰节能建材有限公司/澄迈县大丰镇大丰墟
30	页岩砖	MU10	223mm×106mm×45mm	2022/5/24	澄迈和能烧结建材有限公司/澄迈县福山镇迈岭村委会和宁岭
31	页岩砖	MU10	224mm×104mm×45mm	2022/6/6	澄迈永发达节能环保砖厂/海南省澄迈县永发镇新村园村南排岭 1 号
32	页岩砖	MU10	225mm×108mm×46mm	2022/6/5	澄迈吉利新墙体建材有限公司/澄迈县永发镇排坡村红丹岭
33	页岩砖	MU10	224mm×111mm×47mm	2022/6/8	海南澄迈榕港新型墙体材料有限公司永发分公司/海南省澄迈县永发镇侍郎村委会黄岭村红丹岭
34	页岩砖	MU10	232mm×107mm×47mm	2022/6/6	海南源材新型建材有限公司/澄迈县永发镇侍郎村委会黄岭村
35	页岩砖	MU10	220mm×105mm×45mm	2022/6/26	文昌鑫正隆节能建材有限公司/海南省国营南洋农场五队
36	页岩砖	MU10	(225×108×50) mm	2022/7/4	儋州佳杰新型墙体建材厂/海南省儋州市和庆农场飞磨岭
37	页岩砖	MU10	(240×120×56) mm	2022/5/15	临高县波莲金隆页岩砖厂/海南省临高县波莲和勋村旁边
38	烧结普通砖 (页岩砖)	MU10	(228×112×46) mm	2022/6/18	白沙丰龙实业有限公司/白沙黎族自治县牙叉

					镇方香村
39	页岩砖	MU10	230mm×109mm×48mm	2022/7/15	海南屯昌县达兴环保砖有限责任公司/海南屯昌县坡心镇中建居十队108号
40	烧结普通砖	MU10	(235×114×53.5) mm	2022/7/18	白沙木棉砖厂(普通合伙)/白沙黎族自治县国营龙江农场十八队(木棉糖厂附近)
41	烧结普通砖	MU10	(229×103×45) mm	2022/7/5	海南新达新型建材有限公司/昌江县石碌镇矿山公园东侧(昌江欣达实业有限公司办公楼101室)
42	页岩砖	MU10	220mm×105mm×48mm	2022/6/24	文昌永发建材有限公司/海南省文昌市头苑镇玉苑罐区老宅村
43	页岩砖	MU10	225mm×108mm×47mm	2022/7/27	定安富东实业有限公司/海南省定安县富文镇寨墟
44	页岩砖	MU10	224mm×107mm×47mm	2022/7/27	定安华鑫建材有限公司/海南省定安县雷鸣镇雷鸣村委会岗坡村水排坡

海南省 2022 年生产领域烧结普通砖产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称 (标称)	等级	规格型号	生产日期	被抽检企业/所在地	不合格项
1	烧结普通砖(页岩砖)	MU10	(222×111×49) mm	2022/5/3	昌江建鹏新建材有限公司/海南省昌江县石碌镇太坡香岭村	尺寸偏差