

附件：2022-2023年云南省聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜、农业用聚乙烯吹塑棚膜产品质量监督抽查受检产品及检验结果不合格情况汇总表

序号	标称生产企业统一信用代码	标称生产企业名称	详细地址	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	产品详细名称	规格型号	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	/	南宁市晟和兴塑胶有限责任公司	南宁市高新区安吉大道永宁村9队	92530581MABNHFM1XL	腾冲市李种田五金店	保山市腾冲市西源街道观音塘社区居民委员会松园小区266另附7-4号	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	1.2m×0.01mm	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差	云南省产品质量监督检验研究院
2	/	/	/	91530114MA7KFM7UXQ	云南美那多农资有限公司	云南省昆明市呈贡区龙城街道农资市场4-16—20号	聚乙烯耐老化棚膜	7500×0.04(mm)	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差	云南省产品质量监督检验研究院
3	/	昆明丰银塑业有限公司	/	92530121MA6LJ0C072	呈贡继全农资经营部	呈贡兴呈路南段(呈贡钢厂内)	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	1000×0.015mm	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差	云南省产品质量监督检验研究院
4	/	焦作咏春塑胶有限公司	河南省焦作市人民路中段段2490号	92530122MA6NHCP54Y	昆明市晋宁区安辉农资店	云南省昆明市晋宁区晋城镇永益综合市场10-15号	农业用聚乙烯吹塑棚膜	1200×0.04(mm)	不合格	厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院
5	/	焦作咏春塑胶有限公司	河南省焦作市人民路中段段2490号	92530122MA6NHCP54Y	昆明市晋宁区安辉农资店	云南省昆明市晋宁区晋城镇永益综合市场10-15号	农业用聚乙烯吹塑棚膜	7000×0.06(mm)	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院
6	/	淄博向阳花塑料有限公司	山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区纬四南路16号	92530122MA6KAUNW03	晋宁新街周巧丽农膜店	云南省昆明市晋宁县晋城镇新街农贸市场A幢27-29号商铺	聚乙烯三层复合茂金属耐老化膜	1200×0.06(mm)	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院
7	/	淄博向阳花塑料有限公司	山东省淄博市临淄区齐鲁化学工业区纬四南路16号	92530122MA6KAUNW03	晋宁新街周巧丽农膜店	云南省昆明市晋宁县晋城镇新街农贸市场A幢27-29号商铺	聚乙烯三层复合茂金属耐老化膜	8000×0.06(mm)	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院
8	913703057582643095	淄博齐盾塑胶有限公司	临淄乙烯南路东首(齐鲁化学工业园内)	530100600050851	昆明市马金铺清田农资经营部	云南省昆明市高新区马金铺中卫村	农业用聚乙烯吹塑棚膜	6000×0.06mm	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院

9	/	河北省高碑店玄信神农科技发展有限公司	河北省高碑店市经济技术开发区新昌北大街	530100600087679	昆明市马金铺信诚经营部	昆明市马金铺乡中卫村	聚乙烯吹塑农用棚膜	8000×0.06mm	不合格	厚度极限偏差、厚度平均偏差	云南省产品质量监督检验研究院
10	/	/	/	92530115MA7EBGNX2P	昆明市晋宁区叶晨农膜经营部	云南省昆明市晋宁区晋城街道办事处王家坝花卉市场	聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜	1000×0.01(mm)	不合格	横向拉伸负荷	云南省产品质量监督检验研究院
11	/	白山市喜丰塑业有限公司	吉林省白山市浑江大街喜丰路9号	92530122MA6P9ET37A	昆明市晋宁区汇强农资店	云南省昆明市晋宁区晋城镇永益综合市场2幢3号	农用茂金属聚乙烯长寿II棚膜	8000×0.06(mm)	不合格	厚度极限偏差、平均厚度偏差	云南省产品质量监督检验研究院
12	/	白山市喜丰塑业有限公司	吉林省白山市浑江大街喜丰路9号	92530122MA6P9ET37A	昆明市晋宁区汇强农资店	云南省昆明市晋宁区晋城镇永益综合市场2幢3号	农用茂金属聚乙烯长寿II棚膜	1200×0.04(mm)	不合格	平均厚度偏差	云南省产品质量监督检验研究院