

附件：2023年云南省液化石油气产品质量监督抽查受检产品
检验不合格情况汇总表

序号	产品名称	受检企业统一信用代码	受检企业名称	受检企业详细地址	抽查结果	不合格项目	承检机构名称
1	液化石油气	91532932218901223K	鹤庆县德宏液化气站	云南省大理白族自治州鹤庆县草海镇小水美村民委员会北保绿村（东片区工业园区内）	不合格	残留物油渍观察	云南省燃气计量检测所有限公司
2	液化石油气	91532931218880995E	剑川县燃气有限责任公司	剑川剑阳金龙河西边	不合格	残留物油渍观察	云南省燃气计量检测所有限公司
3	液化石油气	915325247312105709	建水明智燃气有限公司	云南省红河州建水县临安镇新寨村委会狮子嘴山	不合格	残留物油渍观察	云南省燃气计量检测所有限公司
4	液化石油气	915325293436314610	红河县佳辉燃气有限公司	云南省红河州红河县迤萨镇齐心寨村委会斐尼哨村	不合格	残留物油渍观察	云南省燃气计量检测所有限公司