

# 2023 年海南省生产领域人造板产品质量 监督抽查结果

发布时间：2024 年 1 月 31 日

2023 年，海南省市场监督管理局对全省生产领域的人造板产品进行了省级监督抽查，本次抽查产品 15 批次。经检验，不合格 1 批次，不合格率为 6.7%，不合格项目为：混凝土模板用胶合板的“胶合强度”。

本次抽查发现的不合格结果移交被抽检生产单位所在地市场监管部门依法进行处理。

## 一、本次监督抽查检验依据和检验项目

### 1. 检验依据

XZ09-2022 《海南省人造板产品质量监督抽查实施细则》

GB/T 17656-2018 混凝土模板用胶合板

GB/T 4897-2015 刨花板

Q/469025HNSZ-2021 轻质甘蔗渣刨花板

### 2. 检验项目

混凝土模板用胶合板：含水率、胶合强度、静曲强度、弹性模量。

刨花板：板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、内胶合强度、吸水厚度膨胀率、表面胶合强度、握螺钉力、甲醛释放量。

## 二、不合格项目产生的原因及危害

混凝土模板用胶合板的“胶合强度”是胶合板重要的物理性能指标，胶合强度不合格就会影响胶合板的耐久性和耐

潮性。这种混凝土模板用胶合板使用时间稍长或遇到潮湿的气候就容易开胶，造成混凝土模板用胶合板不能多次重复使用，从而浪费国家的木材资源。造成胶合强度不合格的原因主要：一是生产工艺不过关；二是为了降低胶合板的成本而减少粘合剂的用量；三是粘合剂的质量不能满足产品的生产要求。

### 三、具体抽查结果如下：

海南省 2023 年人造板产品质量监督抽查不合格产品

序号	产品名称	规格型号	生产日期	被抽检生产企业	不合格项目
1	混凝土模板用胶合板	(1830×915×15) mm	2023/6/10	海南恒来源木业有限公司	胶合强度

海南省 2023 年人造板产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品

序号	产品名称	产品等级	规格型号	生产日期	被抽检生产单位
1	混凝土模板用胶合板	—	(1830×915×13) mm	2023/7/12	儋州平通实业有限公司
2	轻质甘蔗渣刨花板	—	(2440×1220×7) mm	2023/7/1	海南申洲实业有限公司
3	刨花板	E1	(2440×1220×12) mm P <sub>2</sub> 型	2023/6/25	儋州华盛新人造板有限公司
4	刨花板	—	(2440×1220×18) mm P <sub>1</sub> 型	2023/6/1	儋州市同森木业有限公司
5	混凝土模板用胶合板	二等品	(1900×915×16) mm	2023/6/6	屯昌广青裕林木材厂(普通合伙)
6	混凝土模板用胶合板	二等品	1900mm×915mm×14.5mm	2023/7/1	屯昌南吕阳栋木材加工厂
7	混凝土模板用胶合板	二等品	1900mm×915mm×15mm	2023/6/2	屯昌三发胶合板有限公司
8	混凝土模板	—	(1900×915×16)	2023/6/25	文昌抱罗艺华胶合

	用胶合板		mm		板厂
9	混凝土模板 用胶合板	二等品 涂胶板	(1830 × 915 × 15) mm	2023/7/4	白沙邦溪鑫隆木材 加工厂
10	混凝土模板 用胶合板	—	(1830 × 915 × 15) mm	2023/4/25	儋州旺达木业有限 公司
11	混凝土模板 用胶合板	二等品	1900mm × 915mm × 16mm	2023/6/8	万宁山根旺胜胶合 板制造厂
12	轻质甘蔗渣 刨花板	—	(2440 × 1220 × 8.2) mm	2023/7/7	海南申洲实业有限 公司
13	混凝土模板 用胶合板	二等品	(1900 × 915 × 15.5) mm	2023/6/14	海南宏华胶合板有 限公司
14	刨花板	E1	(2440 × 1220 × 18) mm P <sub>2</sub> 型	2023/7/9	儋州华盛新人造板 有限公司