

附件

2023年电缆桥架产品质量监督抽查整改复查不合格企业名单

序号	企业名称	所在地	产品名称	商标	规格型号	产品等级	生产日期/批号	主要不合格项目	承检机构
1	贵州黔聚隆机电设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村（郭家冲煤矿内2-1）	XQJ系列电缆桥架	图形商标	100×100×1.2	合格品	2024年1月	表面防护层技术要求（表明防护层厚度、均匀性）	贵州省机械电子产品质量检验检测院
2	贵州黔聚隆机电设备有限公司	贵州省贵阳市花溪区麦坪镇大坡村（郭家冲煤矿内2-1）	XQJ系列电缆桥架	图形商标	100×50×1.2	合格品	2024年1月	表面防护层技术要求（表明防护层厚度、均匀性）	贵州省机械电子产品质量检验检测院